




התהפכות עגורן צריח עקב התקנת שלט פרסום מסמך הפקת לקחים לתאונת עבודה מס' ar1016

סוג התאונה:	נפילה מגובה
גורם תורם לתאונה:	עגורני צריח
סוג מקום העבודה:	אתר בניה
תנאי עבודה:	מקום פתוח, רוח חזקה, שעות לילה



תיאור קצר של תאונה

על זרוע אחורית (זנב) של עגורן צריח אשר היה מוצב באתר בניה, הותקן שלט פרסום גדול ממדים. עקב רוח חזקה שנשבה בשעות הלילה, התהפך העגורן ונפל אל רחבת חניה של בניין סמוך תוך פגיעה ברכבים חונים. האירוע הסתיים ללא נפגעים.

המלצות למניעת הישנות תאונות מסוג זה

1. חל איסור להתקין שלטי פרסום על חלקי העגורן (זרועות, תורן וכד') שלא בהתאם להוראות הדין החלות בנושא ולהוראות יצרן העגורן. (חקיקה בנושא). שלטים עלולים להוות מפרץ רוח גדול יותר ממה שנלקח בתכנון על ידי היצרן ולגרום בכך להתהפכות העגורן. בנוסף, תליית שלטים מתחת לזרועות העגורן מהווה סיכון של השתחררות ונפילת השלט כולו או חלקים ממנו במצבי רוח מסוימים, או כאשר השלט הותקן בצורה לקויה.
2. מומלץ לבצע בדיקת הכנה לעגורן הצריח המוצב באתר לקראת עבודה בתקופת החורף ו/או בתנאי מזג אוויר סוערים. (קישור להנחית מפקח עבודה ראשי).



הערות: מקרה התאונה שתואר לעיל, נבחר להוות דוגמה לתאונות שנגרמו עקב ציוד פגום, ו/או העדר נהלי עבודה, או נהלי עבודה שאינם תקינים.

לציין, שפרסום תאונה זו אינו בעל עדיפות מיוחדת או מרומזת, ומקרה זה אינו בהכרח מהווה תופעה אחרונה שהתרחשה. מסמך זה מפורסם לצרכים של לימוד/הסקת מסקנות/הפקת לקחים בלבד ואין בו להוות חוות דעת או עמדה מחייבת של משרד הכלכלה לגבי תיקי חקירה או תיקים המתנהלים בבתי דין.

למען הסר ספק יובהר כי מסמך הפקת הלקחים בא להוסיף בלבד על הוראות כל דין לרבות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל – 1970 ותקנותיה.