



ריתוך - ביגוד מגן

עור הוא חומר מבודד טוב. ליבשו כפפות ארוכות מעור או שרוולי מגן מחומר דומה, להגנת שורש כף היד והזרוע.



- קפלו את שולי הכפפות/שרוולי המגן פנימה, כדי למנוע שריפה של התפרים ע"י גיצים מועפים, וכוויות מחלקיקי מתכת לוהטים.
- מומלץ להשתמש בכפפות ללא תפרים עם חיזוקים בין האגודל והאצבע.

ליבשו סינרים להגנה על החזה בבודה בעמידה ובישיבה. לעבודה מחוץ לעמדת העבודה מתאימים מעילי עור עם שרוולים ארוכים ועם צווארון גבוה.



למניעת כוויות בראש - חיבשו מתחת למסיכת הריתוך כובע מחומר עמיד בפני אש.

למניעת שריפה ולמניעת החלקה - שימרו על בגדים נקיים משמן ומגריז. הקפידו שהביגוד יהיה יבש, כדי למנוע סיכוני התחשמלות.

ליבשו ביגוד מצמר טהור או מכותנה שטופלה בחומרים מעכבי בעירה. שרוולי החולצות צריכים להיות ארוכים, עם חפתים מכופתרים. נדרש צווארון להגנה על הצוואר. הסירו את כיסי החולצה או כפתרו את דשי הכיסים. בגדים בגוונים כהים מונעים החזרת אור.

המכנסיים יהיו ללא קיפולים בקצותיהם, כדי למנוע קליטת גיצים, וארוכים כך שיכסו את החלק העליון של המינעלים.

תקנו דשים פרומים, קרעים וחורים בבגדים.

נעלו נעליים גבוהות וסגורות שתימנענה חדירת גיצים לתוכן. חרטום הנעל צריך להיות חלק, כדי למנוע מגיצים מלהילכד בתפרים.



מגיני הנעל ומגיני הקרסול צריכים להיות סגורים סביב החלק העליון של הנעל, כדי למנוע חדירת גיצים דרך הפתח העליון של המינעל.

סלקו גפרורים ומציתים מהכיסים. גיצים הנפלטים במהלך הריתוך עלולים להגיע לכיס ולהצית את הגפרורים, או להמיס חור במצית פלסטיק ולגרום לעובד כוויה חמורה.