

# קו החיים בדרום

## מדרכי הבטיחות של מחוז הדרום במוסד לבטיחות ולגיהות ממשיכים לסייע במניעת הקטל בענף הבנייה

מאת גבריאל סיקסיק

מנהל מחוז דרום,  
המוסד לבטיחות ולגיהות



ייעודו של מיזם קו החיים הוא הצלת חיים. באמצעות המיזם ניתנת אפשרות לאזרחים מן השורה, שנתקלים בליקויי בטיחות באתרי בנייה באזור מגוריהם, לדווח על כך למוסד לבטיחות ולגיהות בפלטפורמה אינטרנטית, שהוקמה לשם כך.

מיזם קו החיים הוא פרויקט הדגל של המוסד לבטיחות ולגיהות, שעוסק כל השנה בשמירה על חיי העובדים בכלל, ועובדי הבנייה בפרט.

מיום עליית המיזם לאוויר הגיעו פניות למחוז דרום, שעיקרן ליקויי בטיחות ואי-שימוש בציוד מגן אישי.

כלל הפניות מגיעות אל מנהל המחוז, שמטפל בפנייה באופן אישי, החל ביצירת קשר עם הפונה להבנת מהות הפנייה, שליחת מדריך בטיחות לאתר הבנייה וביצוע אבחון בטיחות באתר. מדריך המחוז מבצע הדרכה באתר לעובדי האתר ולמנהל העבודה, ומשאיר במקום פנקס כללי וחומרי הסברה בדבר הסיכונים באתר הבנייה.

להלן תיאור שתי פניות שטופלו:

### 1. אתר בשדרות - בניית מבנה

פירוט הליקויים:

שטח העבודה מגודר חלקית בלבד ופרוץ בכמה מקומות הכניסה לאתר מתאפשרת לאזרחים, בשל חוסר גידור בבדיקת האתר נמצאו פיגומים לא תקינים, שחסרים בהם חלקים, ופיגומים שאינם מחוזקים לבניין. בבדיקת המבנה נמצאו בורות פתוחים המסכנים את באי המבנה. האתר אינו מסודר ומאורגן, וקיימים חומרי בנייה ופסולת מסביב למבנה.

### הפעולות שננקטו:

הועבר דיווח למפקח עבודה אזורי  
נפתח אירוע במוקד 106 של עיריית שדרות  
הועבר עדכון למדווח.

### תוספת בנייה בבית משותף באשקלון

פירוט הליקויים נשואי הפנייה, וליקויים נוספים שנצפו:  
אין מנהל עבודה.

האתר נמצא בשלבי שלד של קומה שנייה.  
בזמן הביקור נכחו שלושה פועלים על הגג.  
האתר אינו מגודר, אולם הותקנה רשת בטיחות על הפיגום למניעת נפילה של חומרי בנייה.

באתר מותקנים פיגומים לא מושלמים וחסרים בהם חלקים.  
משטחי העבודה אינם מגודרים כנדרש.  
באתר מתבצעת עבודה בגובה, ולכלל העובדים אין אישור עבודה בגובה ואין ציוד בטיחות.  
הפועלים עובדים ללא ציוד מגן אישי.

### הפעולות שננקטו:

הועברה הדרכה לקבלן על פיגום זקפים, על עבודה בגובה, על צמ"א ועל הדרכת עובדים.  
הועבר עדכון למדווח.  
הועבר דיווח למפקח עבודה אזורי. ■



בסיום הטיפול בפנייה מנהל המחוז יוצר קשר עם הפונה בשנית ומעדכן אותו בדבר הפעולות שננקטו באתר. במקרים מסוימים, מועבר הטיפול למפקח עבודה אזורי, שמבקר באתר ובמקרים מסוימים אף מוציא צו סגירה לאתר שחרג מנוהלי הבטיחות.

בבדיקת כלל הליקויים, ולאחר ביצוע אבחון, מתגלה שחלק מהליקויים חוזרים ונשנים, למרות הסיכון ודרישת החוק.

עבודה בגובה ללא הסמכות וללא ציוד מגן אישי.

- אי-גידור אתר - השארת חפיר ומכשולים ללא גידור ותאורה.
- הדרכת עובדים - בניגוד לחוק לא מתבצעת הדרכת עובדים.
- פיגומים - בניית פיגומים בצורה שמסכנת את המשתמשים.
- השארת סולמות ומשטחי עבודה, המסכנים את משתמשי הציוד.
- מנהל עבודה - בחלק נכבד מהאתרים שנבדקו אין מנהל עבודה או שהוא לא נוכח באתר.