

## פרק שני

# סיכום פריקה אלקטروسטטית בתעשייה הכימית

הסיכום העיקרי מפריקה אלקטrostטיטית בתעשייה הכימית הוא הצתתADI כימיים נדייפים, גזים דלקים ואבקות אורגניות מעורבות באוויר. תערובות דליקות עלולות להימצא באזורי האחסנה והיצור בשטח המפעל. פריקה אלקטrostטיטית מהוות רק אחד מקורות הצתת האפשריים של תערובות דליקות. בניתו הסיכוןים במפעל כימי יש צורך להתחשב בכל מקורות הצתת האפשריים. לדוגמה: ניצוץ מצוד חשמלי הנמצא ליד מתקנים הפלטיים חומר מסוכן. מקורות הצתת אפשריים כוללים: פריקה אלקטrostטיטית; פגיעה ברק; ניצוץ עקב נזץ מכני של גוף קשה; מישטח חם; חיכוך מכני היוצר חום רב; ניצוץ חשמלי מכשורי חשמל, כלי חשמל וגופי תאורה; ריתוך; עישון וקרינה אלקטромוגנטית. במפעלים כימיים אופייניים מצויים אזורי ייצור, שירותים ומחסנים, שניתן לשוגם בהתאם לסכנות היוצרות אוירה נפיצה/דילקה.

**אזור הייצור:** מוגדר כאזור בעל רמת סיכון גבוהה. כל פריטי החזות החשמלי המותקנים בו - כולל גופי תאורה, מפסקים, ארוןות ושקעים - חייבים להיות מוגני פיצוץ (Ex - Explosion Proof). הפעולות מתבצעת מבנים פתוחים כדי למנוע אוירה דילקה ופיצוץ. קיימים מחסומי אש כדי למנוע התפשטות דליה.

**אזור שירותים (גימור):** מצוי בקומות התתונות של מבנה הייצור או במבנה נפרד. מתבצעות בו עבודות יבוש, שינוע ואריזה של המוצרים המוגמרים, וכו'ב. רמת הסיכון גבוהה עד בינוני. בעית הבטיחות העיקרית באזור הגימור היא השימוש בחומר עזר צבורי חשמל סטטי, והימצאות המתקנים באזורי הגימור היא סגורה. התפתחות אש בחומר מסוכן בתוך מבנה סגור עלולה להתגלל לפיצוץ שיחריב את המבנה.

**אזור מחסנים ובתי מלאכה:** מחסנים לחומרי גלם ומוצרים מוגמרים, מחסנים כליליים ומחקרים סיוע הנדסי, כגון: מסגרייה, חשמלייה ועוד'. הסיכון - ביןוני עד נמוך.

## רקע להיווצרות ולטינה אלקטrostטית בחומרים כימיים

נוזל נטען במיטענים אלקטrostטיטיים בעת זרימתו דרך צנרת; מעבר דרך מסננים מיקרוניים; חיכוך בין נזלים שאינם מתערבים; נפילה חופשית לתוך מיכל; התגבשות והמסה של מזקקים ועוד. נוזל בעל התנדחות נפחית סגולית גבוהה מ- $10^{-8}$  אוחם - עשוי להיתן במידה מסוימת, עד לסכנות פריקה אלקטrostטית בעוצמה גבוהה.

הסכנה להיווצרות מיטענים ולצבירתם גדרה ככל שהתנדחות החשמלית של הנוזל גבוהה יותר. זמן הדעיכה (הפיזור) של מיטענים סטטיים בחומר מבודד מתארך מאוד, ומהיטן הסטטי המctrבר נפרק רק כעבור ימים ושבועות. להלן רשימה חלקית של כימיים דלקים, חומרי גלם ומוצרים, בעלי התנדויות חשמליות שונות, בשימוש בתעשיות הכימיות:

## התנגדות הנפחית נתונה ביחידות של אוהם-מטר (m · Ω)

Carbon disulfide:	$10^{16}$
Carbon tetrachloride:	$10^{15}$
Diesel oils:	$10^{13}$
Gasoline, white spirit:	$10^{13}$
Benzene, toluene, xylene:	$10^{13}$
Mesitylene:	$10^{13}$
Diethyl ether:	$10^{13}$
1,4-dioxane:	$10^{12}$
Anisole:	$10^{11}$
Stearic acid dibutyl ester:	$10^{10}$
Sebacic acid dibutyl ester:	$10^8$
Chloroform, chlorobenzene, bromobenzene, mono bromobenzene:	$10^8$
Dichloromethane:	$10^8$
Propionic acid:	$10^8$


## כימיקלים מוליצי חשמל:

1,2-dichloroethane:	$10^7$
Benzoic acid ethyl ester:	$10^7$
Butanodil, methanol, ethanol, triethyl amine:	$10^6$
N-propanol, n-butanol:	$10^6$
Acetic acid ethyl ester:	$10^6$
Cis-1,2-dichloroethylene :	$10^5$
Acetin acid, ethyl acetate, acetonitrile, propionitrile :	$10^5$
Pyridine, benzonirile:	$10^5$
Acetone, butanone, cyclohexanone:	$10^5$
Isobutanole:	$10^5$
Isopropanol, tert butanol:	$10^4$
Formic acid ethyl ester:	$10^4$
Anhydrous acetic acid:	$10^4$
Propionaldehyde:	$10^4$
Nitrobenzene:	$10^4$
Isobutyric anhydride, isobutyric acid, tripropyl amine:	< $10^4$
Glycol, glycolmonoethyle:	$10^3$
Ether:	$10^3$
Dimethyl formamide:	$10^3$
Acetaldehyde :	$10^3$
Formic acid :	$10^2$

ניתן לשפר את מוליכות הנוזל (להקטין את התנגדותו החשמלית) באמצעות תוספים של כימיקלים אנטיסטטיים מיוחדים, המתערבבים היטב בנוזל העיקרי. מים, לדוגמה, יכולים לשפר מוליכות של נזליים אך הם אינם מתערבבים במינאים אורגניים. נזל לא הומוגני המכיל רכיבים שאינם מתערבבים (כגון מים ונפט) או נזל המכיל חלקיקים מוצקים ומוצקים מסיסים, עלולים להיעטן במיטעניםALKTROSTATICIIM בקלות רבה. ריאקציה, המכוללת תהליך התגבשות (Crystallization) בנזל עם בידוד חשמלי גבוה, עלולה לגרום להיווצרות מקומית מוגברת של מיטעניםALKTROSTATICIIM. כאשר תהלהך התגבשות נועה בנזל דליק בלתי מוליך, חייבים לבצעו בנסיבות גז אדייש, כגון חנקן.

## דוגמאות לסכנות ודרבי מניעתן

נולים נטענים בORITY א"ס בחזקן בצינור; בעירובו, בהתגשות בדפנות מוצקות או לפני נוזל אחר; בתהיליך התזה (תוך הפקתם לטרסיס ואדים) ובמעבר דרך מסגנונים מיקרוניים (חרויים קטנים מ-10 מיקרון). חלק מתוכת מבודדים עשויים להיטען כאשר עוברים דרכם נוזלים שונים, לדוגמה: טעינה אלקטростטית של חלקיק צנרת מבודדת או טעינה א"ס בידית מבודדת של שסתום כדורי. (ראו איור מס' 19).



איור 19: היוצרות מיטענים אלקטrostטיים בידית מבודדת של שסתום כדורי,  
העשה מתוכת מצפה בשיכבת טפלון

- הגורםים העיקריים המשפיעים על טעינה אלектростטית של נוזלים:
- ההתנגדות החשמלית הסגולית (ההתקנות הנפחית) של הנוזל.
  - מהירות הזרימה של הנוזל בצנרת.
  - סוג החומרים שהם הcenרת.
  - אורך הצנרת.
  - מערכות במהלך הזרימה.
  - קיומם של מוצקים מרחפים בתוך הנוזל.
  - קיומם של 2 נוזלים בלתי מסיסים.

### האמצעים להגבלת אווירה נפיצה הנוצרת על-ידי אדים דליקים:

- הצנרת חייבת להיות מלאה בנוזל לפחות נפחה .
- הזנת מיכלים או ריקום תבצע על-ידי טובלן (צינור, Deep pipe) המגיע עד קרקעית המיכל, או על-ידי הזנה וריקון מתחתית המיכל.
- יש לתכנן את התפשטות האדים הדלקים לנפח מיעורי ככל האפשר. לדוגמה:  
על-ידי שאיבה מקומית של אדים הנפלטים מפתח ריאטור.

### האמצעים להפחית טעינה אלקטростטית ולמניעת פריקה אלקטrostטית:

- הארקת כל המערכת המתכתית שבה עוברים הנוזלים, כולל מיכלים וצנרת.
- קישור על-ידי מוליך שמלי (גישור) של חלקיק מתכת "צפירים" שממליטה.
- שימוש על ניקיון (טוהר) הנוזל. ככל שהנוזל טהור יותר - כך הוא נטען פחות. (חלקיים מוצקים ומים בנוזל הם שנאים פוטנציאליים של מיטען אלקטростטי).
- הגבלת מהירות הזרימה של הנוזל בצנרת. רצוי לתכנן צנרת למהירות זרימה שאיננה עולה על 10 מטר בשנייה.
- יש למנוע היוצרות מערכות ותזה של הנוזל לתוך חלל המיכל.

- שימוש בתוספים מוליכי חשמל, כאשר זה אפשרי, לצורך הקטנת ההתנגדות החשמלית של הנזלים.
  - כאשר נעשה שימוש ברכבי צנרת ושתומים מבודדים חשמלית, כגון רכיבים עם ציפוי זכוכית, יש להבטיח את שלמות הציפוי. יש לגשר בין חלק צנרת עם הרגות מצופות בסרט טפלון באמצעות מגשר פטיל מוליך.
  - אם נדרש להשתמש במסנן מיקרוני, יש צורך באמצעותים מיוחדים לניטרול המיטען האלקטרוסטטי.
- דוגמאות לאמצעים מעשיים למניעת צבירה ופריקה אלקטרוסטטית הוצגו במובा.

### **מנגנון הכשל של פיצוץ או חצחה של אדי כימיקלים (לאו דוקא פריקה אלקטרוסטטית) כולל מספר רכיבים:**

- א. ריכוז תערובת אדים ואויר בתוכום הנפירות/הדלקות. דליקות של נזלים תלויות בנקודות הבהיר של אדי הנזול (הטמפרטורה הנמוכה ביותר של הנזול, בה נוצרים אדים דליקים), בטמפרטורה וביחס בין האדים לאויר (Explosive Limit). פריקה אלקטרוסטטית באווירה דليلת מדוי מדי לא תגרום לחצחה/פיצוץ.
- ב. מקור אנרגיה לחצחת התערובת. האם האנרגיה של מקור החצחה שווה או גדולה יותר מהאנרגייה המינימלית הדורשאה לחצחת תערובת אדים ואויר של אותו חומר? נזלים דליקים ניתן לדרג על-פי "סיכון רב" עד "סיכון מועט".  
לדוגמה, רשימת כימיקלים, בסדר סיכון יורד (אינם מהווים רשימה מלאה של חומרי גלם ומוצרים דליקים):

Carbon Disulfide; Hydrogen; Acetylene; Benzene; Ethylene; Methanol; Acetone; Hydrocarbons; Red Phosphorus; Sulfur; Alcohols.

במקומות סגורים - צנרת; מיכליות שנינו; ריאקטורים; מיכלים לאחסנת כימיקלים; שפכי כימיקלים וכיו"ב - סכנת הפיצוץ גדלה.

**"משולש הכשל האלקטרוסטטי":** מנגנון הכשל כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית מציריך קיום סימולטני (בו זמני) של 3 המרכיבים הבאים:  
א. נשאן (Carrier) של מיטען אלקטרוסטטי. גוף מוליך בעל קיבול חשמלי עצמי משמעותי או מבודד שאינו מוצק (נזול, אבק, גורגים, אדים, אירוסול וכו').  
יבתכנו 23 סוגים נוספים:

- גוף העובד.
- כימיקלים או אבקות מבודדים חשמלית.
- חלקיק מתחכת בלתי מוארכים, כגון אונן "צף" על צינור זכוכית.
- ב. קולטן (Receptor) של מיטען אלקטרוסטטי. גוף מוליך "צף" בעל קיבול עצמי משמעותי או גוף מוליך מוארך כל מכל אחסון או מיתקן ייצור, המקשר במוליך חשמלי ומוארך - עשוי להיות קולטן.
- ג. תזוז דליק או נפיץ אשר דרכו מתפרק המיטען האלקטרוסטטי מהנשאן אל תזוז הקולטן. אדי כימיקלים מכל הסוגים, במיוחד כימיקלים בעלי נקודת הבירק נמוכה, כגון Carbon Disulfide, עשויים לשמש תזוז דליק.

### **סקר בעיהות פריקה אלקטרוסטטית בפועל ביבוי**

- כדי לאייש מוקדי סיכון של החצחה או פיצוץ עקב פריקה אלקטרוסטטית (וכן מקורות החצחה אחרים), מומלץ לעורך סקר בטיחות אשר יכלול:
- א. סיוג המיתקנים לפי הסיכון להיווצרות אווירה נפיצה/דליה על-פי תקני ארצות-הברית או אירופה (ראו נספח א')
  - ב. איתור מנגנון הכשל - קיום 3 הרכיבים העולמים לגروم לחצחה עקב פריקה אלקטרוסטטית.
  - ג. מדידות של שدة אלקטרוסטטי ו/או כמות מיטען אלקטרוסטטי בתהליכי הייצור: במתקני הייצור, בחומרי הגלם ובחומרים המוגמרים המועברים לטיפולי גימור וחסנה.

## **בביצוע סקר בטיחות במפעל כימי יש לענות על השאלות הבאות, הקשריות בסיכון האלקטרוסטטי:**

- האם כל המיתקנים מהווים יחידה אחת, שות פוטנציאל, ומוארקט?
- האם קיימים תהליכי שייעוד, עיבוד ואחסנה, שבהם יכול רכיב כלשהו להיות טעון במיטען אלקטרוסטטי?
- האם מנגנון הכשל האופייני של פריקה אלקטרוסטטית יכול להתקיים?
- אם התשובה לשאלה הקודמת חיובית - מהן האפשרויות לסילוק מנגנון הכשל?

### **נושאי הסקר**

הסקר יתיחס לפרטים הבאים:

מבנה המפעל; תהליכי העבודה במיתקנים; מקורות הסיכון להצטברות מיטען شمال סטטי; האמצעים שנocket המפעל להקטנת הסיכון לתקנית הנובעת מפריקת מיטענים אלקטרוסטטיים; ניהול העבודה והאמצעים הקיימים להקטנת הנזקים הנובעים מתקנית בטיחות, אם תתרחש.

### **אזור הייצור:**

- סוג המבנה: רב קומות פתוח/סגור.
- תיאור רצפת המבנה : מטבח / בטון / חיפוי פלסטיק מבודד / אנטיסטטי.
- תיאור הצנרת והאגונים על הצנרת: חומר הצנרת והאגונים, גישור האגונים להארקה.
- תיאור הריאקטורים ואמצעי ההגנה שלהם, כגון מערכת כיבוי אש אוטומטית ודיסקית פריצה (vent), למניעת קריסה הריאקטור במקרה של פיצוץ פנימי.
- תיאור התהילכים המבוצעים במבנה.
- הגדרת אורי סיכון במבנה (ראו נספח). סיווג הצoid החשמלי במבנה לפי ציוד מגן פיצץ (EEx) ורמת ההגנה לפי IP (רמת אטימה לנוזלים ואבק), כולל: גופי תאורה; מפסקים; ארוןות; שעדים; מנועים וכיו"ב.

### **אזור השירותים (גימור):**

אזור שמתבצעות בו עבודות סיום למוצרים המוגמרים, שינוי ושינה של המוצרים המוגמרים - תיאור המבנה באופן דומה לאזור הייצור.

### **אזור המחסנים:**

אזור האחסנה של מוצרים בוצריים (סילו); חוות מיכלים; חביות; "שותים" (מיכלים ביןוניים); ארגזים וכו'.

### **חומר גלם ומחסנים:**

פירוט כל חומר הגלם ותיאור אופן אחסנתם. קיום הפרדה פיזית בין סוגי הכימיקלים השונים וכמות אחסנה מירבית שאיננה חורגת ממינכת האחסנה המותרת.

### **אחסנת בגיןים:**

מחוץ למבנה הייצור או בתוכו. אחסנת כמותות מוגבלות של חומר גלם על-פי הצריכה היומיית השוטפת.

### **מערך ההארקה הסטטי:**

תיאור מערכת הארקה החשמל (צוי באמצעות שרטוט) והארקת מיתקני הייצור. דוגמה לתיאור מערכת הארקה: בכל אחת מקומות המבנה פרוסות לולאות הארקה אופקיות לאורך קירות המבנה. בחדר החשמל מצוי פס השוואת פוטנציאל המנקז אליו את כל שלוחות ההארקה האלקטרוסטטית.

## **בקרה:**

במפעלים כימיים מצוי בדרך כלל חדר בקרה השולט על תהליכי הייצור. בחדר הבקרה מותקנים נתוניים מגששים שונים המותקנים בריאקטורים ובשאר מיתקנים היוצרים והאחסנה, כגון גשש טמפרטורה וגשש זרם זילגה (ארם ה"בורח" לנטייב לא מותכן) בריאקטורים. הוגש האחרון, CS-Probe, בודק את שלמות הציפוי הפנימי המבודד. הוא מאתר פגמים באמצעות חיישן זילגת זרם חשמלי מתוך פנים הריאקטור אל הדופן החיצונית. גשש הזילגה לטול בתחום ריאקטוריים המצופים בציפוי מבודד פנימי - זוכית או טפלון - ומדוחה בזמן אמיתי על פריצת הציפוי המבודד. אם תוך כדי ביצוע ריאקציה כימית מתגללה זילגה בלתי קבילה, יש צורך לסייע את התהlik (לא ניתן להפסיק ריאקציה לפני סיוםה). עם סיום התהlik יש להשבית את הריאקטור ולתוקן את הפגם בציפוי המבודד. פגם בציפוי המבודד עלול להפוך את הריאקטור ל"קולטן" פריקה אלקטростטית, ובכך יתאפשר קיומו של מגנון הכשל של פריקה אלקטростטית.

## **פריקה אלקטростטית בנזילים, במילוי מיכלים או ריאקטורים**

תהליך מלאו הנזילים בחבויות, ריאקטורים ומיכלים אחרים, העשויים מחומרים בלתי מוליכים, עלול ליצור מיטענים סטטיים ניכרים (גם בנזילים מוליכים). כמו כן, עלולה להיווצר אווירה נפיצה עקב אדים ורסס (ARIOSEL) הנוצרים בתהlik המילוי. בריאקטורים מצופים בזכוכית או בטפלון, ובמיכלים וכלי קיבול מפלסטיק, לא קיימים "קולטן" למיטענים סטטיים ולכן אין סכנה מפריקה אלקטростטית. אם קיימים אלמנטים מתכתיים מוארך או "צף" במיכל או בריאקטור (מדיד נובה, לדוגמה), הוא עלול להשלים את הצלע החסרה של מגנון הכשל. כדי למנוע סכת פריקה אלקטростטית, יש למלא מיכלים וריאקטורים על-פי הכללים הבאים:

- (1) יש לשתמש בטובלן אשר קצהו מגע עד תחתית המיכל. השימוש בטובלן דרוש אך למילוי המיכל והן לריקונו. לחילופין, ניתן למלא/לרוקן מיכלים באמצעות ברז או פתח תחתית המיכל.
- (2) כאשר המיכל המוסר והמיכל המקורי עשויים מחומר מוליך - יש לחבר ביניהם מגשר חשמלי ולהאריך את אחד המיכלים. רצוי לחבר בין המיכלים צינור מוליך או מפזר מיטענים.

(3) מלאו CS<sub>2</sub> (פחמן דו-גופרני) נזילי חייב להתבצע באווירה אדישה רק לאחר שטיפת המיכל בחנקן והורדת ריכוז החמצן אל מתחת ל-5%, לפני תחילת המילוי. CS<sub>2</sub> מאחסנים במיכל עם כיסוי שכבת מים מעל לנזול הדליק, למניעת היווצרות אדים מסוכנים. ההזרמה לריאקטור דרך נרתת מפלצת שחמן מגבירה את הסכנה לפיצוץ אדי CS<sub>2</sub>. בכל מקרה, ללא תלות בסוג החומר ממנו עשויים הצנרת והמיכלים - יש לאDSL את פנים הצנרת והמיכלים, ולשנע ולעבך CS<sub>2</sub> במיכלים ובצנרת מותכתיים באווירה אדישה. עדיף שימוש בצנרת זכוכית ובריאקטורים מצופים בזכוכית או בטפלון, בלבד שתהיה הקפדה על אווירה אדישה וא-הימצאות גופים מוליכים בגע עם הנזיל ועודו.

- (4) אצטון הוא נזול מוליך, ולכן - מיטענים שייווצרו בו יתפזרו בעיליות בעוברים דרך צנרת מוליכה ומוארכת. הריגשות של אצטון להצתה על-ידי פריקה אלקטростטית היא גבוהה. לכן מומלץ להקפיד על בקרת פריקה אלקטростטית עיליה בתהלים שביהם נעשה שימוש באצטון.

## **הזרמה בצנרת**

חיכון נזילים מבודדים בדופן צינור או בינם לבין עצם, כאשר הנזילים אינם הומוגניים ואין מסוימים, עלול ליצור טעינה אלקטростטית משמעותית. הדבר נכון גם במעבר דרך בריזים, מסננים מיקרוניים וכל התקן היוצר מערבולות בנזיל. ניתן להקטין את היווצרות המיטען הסטטי על-ידי ייסות מהירויות השאייבה ומהירות זרימת הכימיקלים בциינורות. כללית, ניתן לומר לגבי כל הנזילים ההומוגניים (פרט ל-CS<sub>2</sub>) כי: בההירויות זרימה נמוכות מ-1 מטר בשנייה לא נוצרים מיטענים סטטיים משמעותיים.


שימוש בטובלן - החדרת הכימיקלים למיכלים ולכלי קיבול אחרים ישירות לתוך תחתית המיכל - מונע נפילה חופשית של הנוזל והיווצרות אדים ורסס טעונים אלקטростטיית (ראו אירויים מס' 20 ו-21).

צורת זכוכית איננה מהויה "קולטן" ולכן נוזל טעון לא יתפרק אליה. נוזל מבודד הזרם דרך צורת כזאת ייטען במיטענים סטטיים ביותר שאות. כאשר הנוזל מגיע אל קולטן - אביזר מתכתני הבא ב מגע עם הנוזל ואדיו - הוא עלול להביא לפרקיה אלקטростטיית. סוג החומר שמננו עשוי הצינור יכול לשיער בניטROL המיטענים הסטטיים, כמפורט כאן:


א) צינור מוליך. יש לוודא שהנוזל מגיע לצינור כשהוא אינו טעון אלקטростטיית, ו/או לוודא שהכל הצינור מלא לחלוון ואין בו חלל ריק לאדים או לאירועול.

ב) צינור העשויה מחומר מפזר מיטענים, כגון טפלון מוליך.

ג) צינור בלתי מוליך, כגון זכוכית, שמננו מועבר הנוזל למיכל בלתי מוליך, או למיכל מצופה בחומר בלתי מוליך (օפיני למפעלים כימיים).



איור 20: מילוי מיכל ללא טובלן מотор רק ב מהירות נמוכות מ-1 מטר לשניה



איור 21: מילוי באמצעות טובלן

### **יש להקפיד על מספר איסורים:**

- אין להשחיל פתיל מוליך בתוך צינור בלתי מוליך (ראו אייר 15).
- שימוש ב"טבעת טנטולום" מוארקת (טבעת מהמתכת טנטולום המיועדת לניטרול מיטענים אלקטروسטטיים) או מומלץ מכיוון שאינו עיל בניטרול מיטענים סטטיים מנוזלים מבודדים.TeVועת מתכת (שאין עשויות טנטולום), או חלקית מתכת מוארקים היוצרים מגע עם הנזיל - עלולים לגרום לחקירה אלקטростטית.
- בחיבור קטיעים של צינור בלתי מוליך אין להשתמש באוגנים מוליכים אשר יכולים ליצור מגע עם הנזיל או עם אדי הנזיל (גבני נזיל דליק). ניתן להשתמש באוגני מתכת רק אם ההתקנה חיצונית ומעל לצינור בלתי מוליך. יש לאוטם היבט את הצינור מפני דלייפת נזיל או אדים. יש לבדוק את שלמות הצנרת בכל יום ולדוח מיד למנהל התפעול על כל פגס בצנרת. רצוי להשתמש בגלאים המתירועים על דלייפת אדים דליקים.

### **בחישה וחימום בריאקטור**

שני התהילכים יחד, וכל אחד יחד, עלולים ליצור חשמל סטטי בנזול. הריאקטורים מצופים בדרך כלל מבפים נזוכתיים או בטפלון, ולכן – עקרונית – אין סיכוי להיווצרות מנגןן כשל. יש להקפיד שלא להחדיר עצמים מתחכתיים לתוך המיכל. בחלקו העליון של המיכל עלולים להמצא אדים ווסס דליקים/ נפיצים. לבסוף, במקרה של החומר ובחישמה, אין לפתח את המכסה העליון של המיכל (לצורך נטילת דגימה של החומר, לדוגמה). אם צריך ליטול דגימה – יש לבצע זאת בדומה לדרך המכוצגת באיוור מס' 30. בטיפול ב- $CS_2$  יש לאחסן את האוירה מעל לנזיל ע"י שטיפה בחנקן. לא מומלץ להשתמש ב- $CS_2$  עקב חשש להיווצרות קרח יבש, אשר יגרום להצטברות חשמל סטטי. בעת פועלות התgebשות של נזיל לגבישים עלולים להיווצר בגביש מיטענים אלקטrostטטיים, אשר יחוללו שדה סטטי גבוה במיוחד. כאשר הגביש צמוד לציפוי מבודד דליק – השדה החשמלי עלול לפגוע בשלמות הציפוי (על-ידי ניקובו). כאשר קיים חזקה ונעה שימוש במיסים דליקים – רצוי לבצע את התהליך ההתgebשות באוירה אידישה.

### **זיקוק בוואקום דרך עמודת זיקוק**

סכנת היווצרות מיטענים סטטיים איננה ממשמעותית כאשר יש זרימה איטית של נזילים. תודות לוואקום האויריה אידישה, בתנאי שהnezול המזוקק אינו מחמצן (מכיל תרכובת עתירת חמצן המאפשרת בעירה ללא אויר. לדוגמה: פראוקסיד). במקרה של חידרת אויר, עמודת הזיקוק החדשונה אדים ברכיז כמעט רווי איננה מאפשרת הייצור אדים ברכיז נפוץ. מכל מקום, עם גליוי דלייפת אויר – יש להפסיק את פועלות הזיקוק ולהמתין מספר דקות עד לשקיעה כמעט מוחלטת של האדים והnezילים, ולטפל בבעיה רק לאחר-כך.

### **מיולי חיוביות או מיכלים בתוצרת או בחומר-ביבניים**

מיולי מיכלים בחומר-ביבניים או בתוצרת מוגמרת כרוק בשינויו נזילים או חומר היברידי – נזיל ומוצקים (אבקה גבישית) – או של אבקה/גרגרים אורוגניים יבשים. מיולי חיוביות ומיכלים יעשה תמיד על-ידי טובלן המגיע עד קרקעית המיכל. אם המיכל מבודד על-ידי ציפוי פנימי או עשוי מחומר מבודד, יש להקפיד על טובלן בלאי מוליך או עשוי מטפלון אנטיסטטי.

נזילים דליקים (ממיסים) שהתנדותם החשמלית הסגולית נמוכה מ- $10^{-8}$  אוחם/מטר ( $10^8 \mu\Omega$ ), ניתן להזרים אל תוך מיכלים מבודדים דרך צנרת מבודדת. נזילים שהתנדותם החשמלית הסגולית גבוהה, רצוי להזרים דרכן צנרת מוליכה אל תוך מיכלים או חיוב העשוים מחומר מוליך, ואשר מהווים מערכת מוארקת שותת פוטנציאל. מיטענים סטטיים שהצטברו בנזילים מבודדים יכולים להישאר בתחום הנזיל במשך שבועות. הסכנה קיימת בעיקר אם הנזיל יבוא, בהמשך, במגע עם גוף מתכתני, ותயוצר פריקה אלקטrostטית דרך צנרת של אדים דליקים. משום כך, יש להעיבר

את הנזול המבודד ממקלים/חביות מבודדים אל מיכלי מתכת בהזרמה איטית מאוד, כדי למנוע רסס ואדים. יש לוודה שהמיכל מוארק היטב. מומלץ מאד להשתמש בциינור ובטובלן עשויים מטפלון מוליך, או כל חומר אחר בעל תכונות של פיזור מייענים סטטיים. רצוי לאחסן את האוירה על-ידי שטיפת המיכל בחנקן. טיפול כזה יעיל בעיקר במערכות סגורות.

קיים יתרון מסוים בשימוש במיכלים/חביות מבודדים. במקרה של בריחת אדים מתוך המיכל והיווצרות אוירה נפיצה ליד המיכל ומחוצה לו, לא ניתן פריקהALKATOROSSTATEIT BELET UZCHMA RABHA MAADIM TEUON BEMIUTR AY'S AL DOPEN HAMICEL. הקטנת היוצרות מייעניםALKATOROSSTATEIT BEUT HAZRMAH CYMICKIM BEULI TEMPERATORT HAVIK NAMOCHA, NEUSHIT UL-IDI HAGBALT MAHIROT HAZRMAH AO ADOSH UL-IDI CHANKUN. LELAN MASFER DOGMAOT:

הומר	נפחית ביחס ל- $10^8 \mu\text{m}^3$	התגנות	טמפרטורה הבזק °C	תחום נפיצות %	מזהירות זרימה	אוויריה	אידוש
Carbon disulfide	גבוהה	-30	1-50	נדרש	נדרש	נדרש	
Toluene	גבוהה	4.5	1.3-7	נדרש	נדרש	נדרש	
Chlorobenzene	גבולית	28	1.3-7.1		גבולי		
Methylamine	נמוכה	0	4.3-21		נדרש		
Methyl alcohol	נמוכה	12	6-36.5		נדרש		
Isopropanol	נמוכה	12	2.3-12.7		נדרש		
Heptane		-4	1-7	נדרש	נדרש	נדרש	
Ethyl acetate	נמוכה	-4.5	2.2-9		נדרש		
Ethyl alcohol	נמוכה	12	3.3-19		נדרש		
Dimethylamine	נמוכה	-6.7	2.8-14.4		נדרש		
Cyclohexane	גבוהה	-20	1.3-8.4	נדרש	נדרש	נדרש	
Acetone	נמוכה	-17	2.6-12.8		נדרש		
Actonitrile	נמוכה	5.5	4.4-16		נדרש		
Benzene	גבוהה	-11	1.3-8	נדרש	נדרש	נדרש	
Allyl alcohol	נמוכה	22	2.5-18		נדרש		

בשעת ניקת חומר גלם בוואקים מוחbijות לריאקטורים, באמצעות צינור גמיש, יש להקפיד על הזרמת הנזול אל תחתית הריאקטור. בהתחלה יש לבצע שאיבת הדרגתית עד שתיווצר שיכבת נזול אשר תכסה את מוצא הטובלן. אם התנודות הסגולית של החומר גבוהה מ- $10^{\circ}$  והכנסת הנזול מבוצעת מפתח עליון ללא טובלן - יוצרו רסס ואדים דליקים. ריכוזם עלול להיות מסוכן בהתחלה השאיתה, כאשר לא נוצר עדין ואקום מספיק. יש לאחסן האטמוספירה בתוך הריאקטור על-ידי:

- א) יצירת ואקום אשר ריכוז האוויר בו נמוך מ-5%, או:
- ב) שטיפת האוויר בחנקן ואח"כ מילוי על-ידי שאיבת ואקום. רצוי להשתמש בזכינור גמיש עשוי מטפלון מוליך. חביות שעשוות מטכת יש להאריך, ולקשור אל הצינור באמצעות חבק מתכתית (מוליך).

לריאקטור המצופה בחומר מבודד יש יתרון: גם כאשר הנזול ואדיו מגיעים טעונים, לא תיתכן פריקה אלקטростטית אל הריאקטור.

**הפרדה בין נזלים בלתי מסיסים (לדוגמה: מים וטולואן)**

הפרדה בין נזלים מבודדים בלתי מסיסים יוצרת טעינה אלקטростטית. התופעה חריפה כאשר אחוז המים בנזול המבודד גבוהה מ-0.1%. האמצעים הנדרשים למניעת סכנה של מגנון הכלש:

- א) הזכיר או המיל שבחם מצאים שני נזלים בלתי מסיסים יהיה מלא, ככל שניתן.
- ב) מהירות הזרימה של הנזלים בצרנת תהיה מוגבלת על-פי הטבלה הבאה:

קוטר צינור (מ"מ)	$\leq 40$	50	80	100	200	400	600
מהירות (מי בשנייה)	7.0	6.0	3.6	3.0	1.8	1.3	1

## מגנון בשל של פריקה אלקטростטית באבקות

הזנת חומר גלם, אבקתי או מגורען, לריאקטור חומר גלם אבקתי או מגורען בעל תכונות של מבודד חשמלי, יתען במיטען א"ס בחיכוך עם משפט בעל ציפוי מבודד. אין סכנה שהחומר המגורען יצא עקב פריקה אלקטростטית. עם זאת, חלקיקים קתניים של החומר או נוכחות של אדים דליקים, מהווים סיכון לקיום מגנון של. מגנון הכספי יתמשך כאשר במוואה המשפט יימצא גוף מתכת בלבתי מוארך. לכן, בשיפיכת חומרים מגורענים או אבקתיים - אין להרשות הימצאות עצם מתקטי כלשהו שאינו מוארך במזוזה המשפט. השימוש בחנקן לאידוש האטמוספירה אינו חיוני. יש לבדוק כל מקרה לגופו.

### שינוי אבקות באמצעות ניקת ואקום

בשינוי אבקות דרך צינור פלסטיק מבודד ובינוית ואקום, החינור עשוי לצבור מיטען סטטי ניכר, במיוחד כאשר החומר המשובע הוא בעל התנדות נפחית גבורה. קיימת סכנה לפרקיה אלקטростטית כאשר בקצת החינור המבודד מותקן צינור מתקט לא מוארך. חלק זה יתנהג כ"גשאן" של מיטען סטטי והוא עלול לשחרר, בשלב כלשהה, פריקה אלקטростטית דרך אטמוספירה נפיצה המכילה אבקה עם אויר.

**פתרונות:** שימוש בצרנת מוליכה, כגון טפלון אנטיסטטי; ו/או שימוש בצרנת פלסטיק, אשר בתוכה טמון תיל מתכת לוליני, המאפשר להאריך את קצה החינור (כשהקצתה עשוי מתקטה).

## **הזנת אבקה מבודדת למיכל מתכת**

אבקות, שהן מבודד חשמלי טוב, עשויות להיעטן בклות עד למתחים אלקטרואיסטיים של עשרות קילו-וולט. אבקות כאלה יכולות להיות טענות במיטען חשמלי, משמעותי עוד לפני הזנתם למיכל. בנוסף, בעת הזנתן, לצינור מבודד חשמלי - חיכון האבקה בציגור ההזנה, והפרדת האבקה בהיכנסה למיכל, יוצרים תעינה אלקטרואיסטיית נוספת. במהלך הזנת מנות האבקה לאחרונה למיכל קיימת סכנת מגברת של הצתה, עקב היוצרות ערימה כוונית גבואה של אבקה בתוך המיכל (ראו אייר 9). כאשר האבקה בקונוס טעונה במיטען אלקטרואיסטי ניכר - נוצר שדה א"ס חזק בין ערימת האבקה לבין דפנות מתכת סמוכות. גבואה הקונוס עולה ככל שמילוי המיכל מתקדם, והחומר מתקרב לדופן העליונה של המיכל, מה שגורם את השدة האלקטרואיסטי בינו לדופן המיכל. הבדיקה האלקטרואיסטית תתאפשר כאשר עוצמת השدة מוגברת על התנודות האוור, וכמוות האויר המיוני במיכל מאפשרת הולכה.

פריקת קונוס עלולה לשחרר אנרגיה רבה אשר תציג אוירה שבה מצויים אדים של מים או אבקה אורגנית דילקה. אנרגיית הבדיקה מוקנס של אבקה מבודדת טעונה גבואה במיוחד כאשר המיכל עשוי ממתכת. במיכל "צילינדרי" הבדיקה האלקטרואיסטית מקיפה את הקונוס בתנועה מעגלית, והוא נקלות, בסופו של דבר, בדופן המיכל. במהלך הבדיקה נוצרת טמפרטורה גבואה בתוך והיא מהוות מקור הצתה של חומרים דליקים המרחפים במיכל.

הגורמים המשפיעים על פריקת הקונוס מורכבים מאוד ונכללים, בין היתר:  
- התנדות חשמלית של האבקה המזנת למיכל. הסכנה גוברת ככל שהאבקה מבודדת יותר;

- ספיקת האבקה למיכל;
- נפח וגיאומטריה המיכל;
- סוג החומר שמננו עשוי המיכל (מתכת גלויה מסוכנת במיוחד);
- נפח וגיאומטריה האבקה המזנת למיכל;
- גודל גרגרי האבקה (ככל שהגרגרים קטנים יותר - הסיכון גבוה).

על פי מחקרים ותצלויות שנעשו בשנים האחרונות, ניתן להעריך את האנרגיה אשר תתפרק דרך החומר הדליק בבדיקה קונוס. אנרגיה זו קשורה במיוחד ל-2 פרמטרים גיאומטריים: קוטר המיכל וגודלם הממוצע של גרגרי האבקה. האנרגיה אשר משתחררת בבדיקה קונוס במיכל בקוטר שבין 0.5 ל-3 מטרים, וגרגרים בקוטר ממוצע של 0.1 עד 3 מ"מ. הנוסחה היא:

$$W = 5.22 \times D^{3.36} \times d^{1.46} \text{ (mJ)}$$

כאשר:

- W - אנרגיית הבדיקה הקונוס ביחידות מיילי-ג'אול (mJ)
- D - קוטר המיכל המואר במטרים.
- d - הקוטר הממוצע של חלקיק האבקה במיקרומטר (mm).

מהנוסחה ניתן לראות כי אנרגיית הבדיקה עולה ככל שקוטר הגרגר גדול יותר. התיחסיש המשוכן ביותר הוא הזנת חומר מגורע הכלול בתוכו פרקייזות אבקה קטנות בתוך המיכל. הפרקייזות נוטות לרוחף בклות ויוצרות אוירה דילקה בעת ההזנת החומר.

## **פתרונות אפשריים**

א) מניעת הבדיקה האלקטרואיסטית עקב אבק טעון במיטען אלקטרואיסטי:  
ניתן לפrox מיטען רק בתוך המיכל עצמו. ניתן לעשות זאת על-ידי עירבול החומר במסך מספר דקות, לאחר הזנת החומר בתוכו של מספר חביות. יש למניע עלייה של גבואה הקונוס האבקה, כדי למנוע את הגברת השدة האלקטרואיסטי בין החומר ובין דפנות המיכל. עירבול-בניינים של החומר, לאחר הטענת מספר חביות, מאפשר הייצורויות מיפלס שטוח של חומר.


הדרך המומלצת ביותר להקטנת המיטענים הסטטיים ולמנוע עליית גובה הקונוס היא הזנה צידית של האבקה למיכל. בדרך זו האבקה המוכנסת למיכל מחליקה על הדופן הפנימית. לטcnיקת הזנה זו יש 2 השפעות חיוביות:

1. אבקה המחליקה על הדופן תחרור את המיטענים הסטטיים האגוררים בה והיא תטיבען במידה פחותה מזו של אבקה בנפילה חופשית;
2. צורת הערימה המתוגבהת במיכל תהיה מישור משופע במקומות קונוס. צורה זו של ערים אבקה טעונה איננה מעודדת היוצרים שדה גבה ופריקה אלקטростטית רבת עצמה אל הדופן.


ב) **קולטן למיטענים סטטיים:** היוצרים שכבה מבודדת (liner) של אבקה על-פני כל הדופן הפנימית של המיכל יכולה למנוע פריקה אלקטростטית אנרגטית בין החומר לבין הדופן. יתכן שעירבול הבניינים, המומלץ בסעיף הקודם, ייצור ציפוי של שכבת אבק. בכל מקרה, עירבול החומר יאפשר שחרור מיטענים סטטיים בין אבק טעון חיבית לבין אבק טעון שלילית. כמו כן, ניתן לאטROL מיטענים סטטיים בעת מגע של חלקיקי אבק טעוניים בדפנות המיכל,

שאין מצופות בשכבת אבקה  
עבה.

ג) **אווירה נפיצה:** אווירה נפיצה קיימת באזורי ריכוז נמוך יחסית של אבקה מרוחפת באוויר, וריכוז חמצן גבוה. בשאיית ואקום של אבקה בתוך מיכל ניתן לאטROL היוצרים אווירה נפיצה על-ידי מערכת היניקה. לכן, יש להבטיח שאיבת עיליה של האבקה מרוחפת במיכל. ניתן וצריך להקטין את ריכוז האבקה באוויר (משקל אבקה המרוחפת בגרמים, למטר מעוקב אוויר) בשיעור 60%-25% מתחום הדלקות, התחנות, של האבקה עם אויר.



**איור 22: אידוש על-ידי חנקו,  
שפיכה ממיכל مليוי פתוח**



**איור 23: אידוש על-ידי חנקו, שפיכה ממיכל סגור**

### בחישת תמייסות עם מזקקים


תהליך זה עלול ליצור כמות ניכרת של מיטענים סטטיים במזקקים ובתמייסה. אם התמייסה מוליכת (התנודות נמוכה מ- $10^8 \text{ cm}^3/\text{s}$ ) ניתן פיזור יעיל של מיטענים. אם התמייסה מבודדת - לא ניתן פיזור המיטענים האלקטרוסטטיים. יש להבטיח שבכל שלבי התהליך לא יוצר מגע כלשהו בין התמייסות לבין אלמנט מתכת מוארך או "צף". השימוש בריאקטורים מבודדים באמצעות זכוכית או טפלון עונה על דרישת זו. כאשר הציפוי המבודד של דפנות הריאקטור

דק מדי, קיימת סכנה שהשדה הסטטי - שנוצר בין המוצקים למכיל המתכת החיצוני של הריאקטור - יגרום לניקובו. כאשר מתקיים מצב זה, מדי פעם - מומלץ לעבור לריאקטור בעל ציפוי מחומר מבודד שוחזקו הדיאלקטרי (יכולה המבודד לעמוד בפני מתח גובה) גובה יותר.

ניתן למנוע היוצרות אווירה דליקת/פיצזה על-ידי אידוש הנפה שמעל התערובת, באמצעות חנקן ( $N_2$ ) (או


איזורי מס' 22 ומס' 23).

אין להשתמש בריאקטור מפלסטי, כאשר שופכים אבקה לתוך נוזל דליק או כשהאבקה עצמה ספוגה בנוזל דליק, או כאשר הנוזל טעון מראש במיטען אלקטростטי.



**איור 24:** הריאקטור ושאר הרכבים עשויים ממתכת ומוארקים. הריאקטור מותר לשימוש, מבחינה אלקטростטית, לכל החומרים

**יבוש מוצקים במערבב עם ואקום**  
יבוש מוצקים בוואקום מונע היוצרות אווירה נפיצה באזור המוצקים. יש להקפיד שלא יימצאו מקורות החטה כלשהם באזור פניו האדים - כאשר אוויר מתערבב באדים. קיום מגנן הכספי של פריקה אלקטростטית אינו סביר בתנאים אלה.



**איור 25:**  
חלק מרכבי המיכל עשויים מפלסטיק.  
אסור להשתמש בריאקטור עם חומרים דליקים

## **פריקת אבוקות יבשות מכלים היוצר אל מכונות הארץ**

בהתחלת זה אין סכנה שמייטען סטטי, האגור באבוקות, יתפרק ויגורום להתקלות או להתפוצצות. עם זאת, יש חשש שכאשר האבוקה מסימית את נפילתה החופשית תיווצר באזורי הארץ עונת אבק נפיץ. אדם טעון בחשמל סטטי, המתרחב לקולטן (גוף מוגן מוארך) עלול לגרום לפרייקה אלקטростטית דרץ עונת האבק הזאת ולהביא בכך להצתת האבק. כדי למנוע סכנת פרייקה אלקטростטית בתחנה זו, יש לשאוב את האויר ולדיל במהירות כל התפתחות של ריכוז נפיץ של אבקה. בנוסף לכך, העובדים בתחנת הארץ יהיו נעולים בעליים אנטי-סטטיות מפזרות מיטענים, ולבושים בגדי כותנה.

אדם טעון אלקטростטית יפרק מעצמו מיטענים בוואו ב מגע עם אביזרי מתכת מוארקים. לדוגמה: בשעת יציע גישור מוליך בין רכיבי מערכת מכיוון שהיווצרות מיטענים א"ס היא תהילך משתמש כל עוד העובד נמצא בתנועה - מומלץ לצידם את כל העובדים במקומות עתירי סייכון בגדי כותנה ובגדי עבודה אנטי-סטטיות. יש להימנע מנעלת עליים מבודדות ומלבשת בגדים סינטטיים.

## **מדידת השדה האלקטרוסטטי**

מדידת שדה אלקטростטוי נועדה לענות על השאלה הבסיסית הבאה: האם קיימים תהליכי שינוי, עיבוד ואחסנה שבהם רכיב כלשהו יכול להיות טעון במיטען א"ס?

קיימים מכשירים שונים למידדת השדה הא"ס. בחלק מהמכשירים הקראה היא ביחידות של שדה  $\text{m/V}$  (קילו-וולט למטר) או ביחידות של פוטנציאלי אלקטростטוי  $\text{KV}$  (קילו-וולט).

שדה אלקטростטוי מודדים באזורי אשר בו אין אלמנטים מתכתיים בין המודד לבין החומר הנבדק.

מד שדה א"ס אינו מכשיר מוגן פיצוץ בדרך כלל. וכך בעת ביצוע מדידות באזורי שבו תיתכן אוירה נפיצה/דליה - יש לנ��וט באמצעות זיהירות מיוחדם, אשר לא יאפשרו הצתה עקב פעילות חשמלית של המכשיר.

רצוי למודד טעינה אלקטростטית של חומרים במקומות הימצאות. כאשר הדבר אינו אפשרי - המדידה תישא על-ידי הוצאה חומר, החשוד לטעון א"ס, באמצעות כלים מבודדים חשמלית, והברתו אל מכשיר המודד מיטען חשמלי. חלופה מוצלחת פחות: ניתן להעביר את החומר לכליל לא מוליך (זכוכית, קרמיקה) ולמדוד את נוכחות המיטען באמצעות מד שדה חשמלי. לפני המדידה יש לוודא שכל הקיובל נקי ממייטענים סטטיים.

בנוסף למידדת טעינה אלקטростטית - ניתן כיום למודד תופעות של פרייקה אלקטростטית באמצעות מכשירים המכונים בשמות כמו: EMI/ESD Counter או EMI/ESD locator. אלה הם מכשירים דיגיטליים הכללים אנטנה, מקלט זעיר ורב סורט, מערכת לאגירת התוצאות המדידה ומערכת עיבוד נתונים. גודלם של המיכרים המודרניים הקיימים הוא כמידת כף יד, ומשקלם מאות גרמים בסך הכל.

מערכות מדידה כ אלה מבוססות על קליטת פולס הקרוינה האלקטרומגנטית, המשודר בעת אירוע פריקת הבזק והמשתרע מתרדר נמוך מאוד עד לتردد בתחום ה-GHz. על סמך הניסיון, שיטה זו עיליה מואוד כאשר לא קיימת גישה ישירה לחומר המעובד בתוך מכיל, או כשחומר המוזר במערכת, דבר שאינו אפשרי לדגום את הטעינה האלקטרוסטטית של החומר. במקרה זה, מכונים את האנטנה - הנראית על פי רוב צצ'ילינדר בקוטר של 2-3 ס"מ - לכיוון החומר או המכונה שבה קיים חסד לאירוע פא"ס. המכשיר, בהתאם לכיוון רמת כiol שדה חשמלי, ציג על מונה ספרתי את מספר הפריקות האלקטרוסטטיות אשר עברו את סף היחס, ואת עצמת השדה החשמלי שנקלט. עצמות השדה החשמלי מלמדת על עצמת הפא"ס (לא ניתן לקבוע את העוצמה הזאת באופן מספרי, מדויק). כדי למנוע אזעקות שונות, יש לכוון את סף היחס של השדה החשמלי לרמה גבוהה ב-10% מעל רמת השדה החשמלי המצויה. בrukע, בעת ביצוע הניטור של הפריקות האלקטרוסטטיות.