

בשיחות פריקה אלקטروسטטית בתעשייה הביטחונית

סיכום פא"ס בתעשייה הביטחונית

רקע היסטורי

תאונות בתעשייה אבק השရיפה וחומר הנקז מתועדות כבר מהמאה ה-17. כבר אז גבו מחיר כבד בנפש וגרמו להרס המפעלים וסביבתם הקרה. בשנת 1980 יצא לאור ספר בשם: "ההיסטוריה של תאונות בתעשייה חומר הנקז" (History of Accidents in the Explosive Industry" G.S. Biasutti, 1980). הספר מפרט מימצאים של ועדות חקירה לתאונות חמורות שאירעו בין 1800 ל-1980. ממה מאה וה-18 ועד ליום כתיבת הספר. מתוך פרוטוקולים של ועדות חקירה אשר תיעדו את התאונות, הממצאים והלחקים, ניתן להתרשם שכבר לפני 300 שנה הייתה מודעות לסכנות הפריקה האלקטרוסטטיות: כ-10% מהפרוטוקולים של תאונות במכאות ה-18 וה-19 מצבעים על האיים האלקטרוסטטיים כגורם כמעט ולא להתחפות אש ופיצוצים, אשר החריבו מפעלים וגרמו לנפגעים בנפש. היו תאונות שהחריבו גם חלק מהסבירה האורבנית ומחו כפרים ועיירות מעלה האדמה. ההיבט הפיזיקלי של האלקטרוסטטי (היווצרות, צבירה ופריקה של מיטענים סטטיים), לא הובן עד תחילת המאה ה-20. لكن, כמעט שלא נעשה דבר להקנות האיים ולא פותחו שיטות העשויה לסייע לניטול מיטענים סטטיים ולמניעת הצתה עקב פריקת הבזק דרך תזוק דליק או נפץ. הבנת האיים ה-FA'S צמחה בתחילת המאה ה-20, בעקבות חקרות תאונות בתעשייה גרעיני המSPA (ראו פרק 3). תעשיית המייצרות חומרים מסוכנים, כולל תעשיית הכימיה, הדלק, החומרים ההודפים, התנ"ס והפירוטכניקה חקרו ושיכלו שיטות פיקוח על מיטענים FA'S.

באرض - יצא לאור (במרץ 1980) תקן ישראלי 1069 - "מיטעני חשמל סטטי: אמצעי פיקוח ובקרה". תקן זה מבוסס על התקן האמריקאי NFPA 77. התקן מקיף את כל מייצרי התעשייה של חומרים מסוכנים, כולל חנ"ס, ומביא - בפרק א' - את התיאוריה של התהווות מיטענים סטטיים ופריקתם.

בסוף שנות ה-70 נוסדה ברפאל ועדה לבתיות פריקה אלקטrostטית. הוועדה שהרכבה ממהנדסים וחוקרים בתחום מומחיות שונות, שמה לה כמטרה לספק הנחיות, לפטור בעיות "אד-הוק" ולמסד הוראות בטיחות בנושא פריקה אלקטrostטית. תשומות הלב של הוועדה התמקדה במוניות סכנה של FA'S במיתקנים ובתהליכיים שבהם נוצרת/שוררת אוורה דלקה או נפיצה, ובמניעת FA'S לتوزח חומרים ורקטיבים, כולל: חומר נפץ (חנ"ס) חומרי הדף (תנ"ה) פירוטכניקה. לדוגמה: "הרכמה חמה" של מערכות חימוש וייצור או שימוש ב"זימים" חשמליים. "זעדה בטיחות FA'S" ברפאל הפיקה הוראות בטיחות FA'S, שהתבססו על אינפורמציה מהמקורות הבאים:

- פרוטוקולים של ישיבות ועדת בטיחות FA'S;
- מיפורטים ותקנים, דוגמת 77 NFPA;
- הוראות בטיחות פנימיות ברפאל, כגון הוראות עבודה וניסויים;
- תקני רפואיים ורכיבים;
- דוחות חקירה של אירועים ותאונות.

הגדרת רמת הסיכון מפ"ס

היקף האמצעים הננקטים ונוהלי הבטיחות בברית פא"ס בMITKEN/בתהיליך נגזרים מההסתברות שתופעת פא"ס מאדם, מריהוט, או ממכונות וכלים תגרום להצתה או לפיצוץ חומרים/רכיבים מסוכנים.

ניתן להגדיר 3 רמות סיכון עפ"י ההסתברות שהאנרגיה, המלאה פריקה אלקטростטית, תגרום להצתה או לניפוץ של חומרים מסוכנים:

רמת סיכון I:

סיכון גבוה להתרחשויות של הצתה או ניפוץ עקב פא"ס. סיכון זה מתאפיין בעיקר בעילות בתוך אווירה דליקה/נפיצה. רמה זו אופיינית לעובדה במקום סגור עם ממסים וכיימים נדיפים ודלקים.

רמת סיכון II:

סיכון המוגבל לאזור העבודה מצומצם, כגון: לעוילות עם חנ"ם ראשוני (אנרגיית יוזם קטנה מ- 20mJ), עם נפצים חשמליים וחומרים ורכיבים רגשיים אשר אינם יוצרם "אווירה דליקה/נפיצה". הסבירות לאירוע דליק או ניפוץ נמוך יחסית, מכיוון שמייענים סטטיים חיבים לזרום דרך הרכיב (ולא לידו).

רמת סיכון III:

סיכון מועט הקשור באחסנה, שינוע, טיפול, הרכבה, עיבוד וכו', של חומרים שנזוניים (מעל 40mJ) ושלישוניים (מעל 80mJ).

האמצעים הננקטים בברית פא"ס באזורי המסוגים "רמת סיכון I" שונים, במידה מה, מהאמצעים הננקטים בעמדות העבודה או בתהליכי המסוגים "רמת סיכון II ו-III. (הבדלים מפורטים בהמשך).

טבלה 1: אנרגיית ההצתה של מספר חומרי נפץ והד'

הערות	אנרגיית ההצתה J m (מילי-ג'אול)		חומר
	ממקום סגור	ממקום פתוח	
פיצוץ	7	7	איזיד עופרת
תוצר לקי - מושמד בדרך כלל	0.004	0.004	איזיד עופרת גבישי
בעירה על סף פיצוץ	25	25	כسفית רועמת
פיצוץ	0.9	0.9	סטיפנט עופרת
	0.003	0.003	סטיפנט עופרת בסיסי
פיצוץ חלש	12	12	DDNP
בעירה	<0.75	<0.75	Potassium Chlorate-Lead
פיצוץ	>11,000	4,680	TNT granular
פיצוץ	62	4,380	TNT 100 mesh
פיצוץ	>11,000	4,680	Tetryl granular
פיצוץ	7	4,380	Tetryl 100 mesh
פיצוץ	>11,000	210	PETN
פיצוץ	62	210	PETN 100 mesh
פיצוץ	>12,500	6,000	Ammonium Picrate
פיצוץ	25	6,000	Ammonium Picrate 100 mesh
פיצוץ	7	1000	Nitrostarch
פיצוץ	>12,5000	900	Nitroglycerine (25°C)
בעירה	62	3,100	Nitrocellulose
תערובת א.ס.א (לנפצים)	10	10	
פיצוץ חלש	10	-	
בעירה	110	-	אבק שריפה HN מ"מ 1.4

חומרי מגן לפא"ס

- שימושים ותכונות עיקריות של חומר מגן:
- א. הגנה מפני היוצרות מיטען א"ס בתהיליך חיכוך (טריבואלקטרי). חומר מגן אינם נוטים ליצור מיטענים א"ס בחיכוך עם חומר אחר;
 - ב. הגנה על חומרים מסוכנים בעת פא"ס. הגנה זו מתבטאת במניעה של פא"ס אנרגטיית, אשר עלולה להציג או לפוצץ את החומר המסוכן;
 - ג. הגנה מכנית על חומרים/רכיבים מסוכנים כגון שחיקה, הלם מכני וכיו"ב.

כדי שחומר מגן יצטין בכל התכונות הנ"ל, עליו להיות בעל קיבול חשמלי אפסי, מוליכות בתחום "פייזור מיטענים" וಗמישות מכנית מסוימת.


הארקות וקשריות (גישור חשמלי)

המונה הארקה מתיחס לחבר גלווי (מוליך) של אדם או מיתקן מוליך אל האדמה כדוגמת הארקט הגנה במיתקן חשמלי המבוצעת באמצעות מגע ישודות המבנה עם הקרקע ("הארקט יסוד"). הגישור מתיחס לחבר מוליך של חלק מתוכת אל גוף מוארך, או אל גוף מתכת אחר, ליצירת מערך שווה פוטנציאלי.

בכלאזור הטורי יש להתקין מערכות הארקה מיוחדות לפא"ס היכולות נגד חשמלי טורי בערך של $2\text{M}\Omega - 0.5\Omega$. שלוחות הארקה א"ס יוחבו ללוחית מתכת (פס השוואת פוטנציאלי) בלוח החשמל. אם משתמשים נגד טורי - אין צורך להשתמש באלקטרודה נפרדת להארקה מיטענים א"ס. ניתן להשתמש באלקטרודות הארקה קיימות, או בהארקת היסוד של המבנה. איור 41 מציג מערכות עבודה עקרוניים עם הארקות אלה.

הערה: מטרת הגנד הטורי היא למנוע לולאת הארקה בעלת עכבה נמוכה, אשר עלולה לאפשר מעבר זרם חשמלי תועה (Fault Current) דרך החנ"ס, ולמנוע היוצרות זרם בלולאות הארקה, בעת פגיעה ברק בקולט הברק של המבנה. הגנד הטורי אינו מאט את קצב הפא"ס.

בעמדות עבודה קיימים לעתים מגשרי הארקה, שאין להם נגד לחבר ישיר של "הגוף החם" (גוף המכיל חנ"ס/חנ"ה/פирוטכנית) להארקת היסוד של המבנה. באזור סיכון I - לחבר מגשר הארקה ישיר אל הגוף החם יבוצע רק אחרי הארקטנו על ידי מגשר פא"ס עם הנגד. כאשר פועלם באיזורי סיכון II ו-III אין חשיבות לסדר החיבור של מגשרי הארקה.



איור 41: מערכן הארקה אלקטrostטי, הכלול נגד טורי ומרכזית הארקה, לחברו " גופים-חמים "


חומר מגן ואביזרים לפעולות עם חנ"ם והודפים

צמיד (סרטן) הארקה אישי

עובדים המטפלים בחומרים מסוכנים ופועלים באזורי סיון I ו-II, יאריקו את עצם באמצעות צמיד הארקה אישי (ראו איור 42). התנגדות הרציפה של הצמיד לא תרד מ-20,000 א Ohm, ולא תעלה על $\Omega 20$. הערך הנמוך של תחום התנגדויות הצמיד דרש כדי למנוע התחלמות קטלנית של האדם המוארק במקרה של מגע בכו מטה ח.י. התנגדות גדולה מ- $\Omega 20$ תגביל את קצב זרם הפריקה לערך נמוך מקצב הטיענה, והצמיד לא יסייע כנדרש להארקת אדם.

אזהרה!

התנגדות הארקה לחשמל סטטי צריכה תמיד להיות נבואה מ-20 קילו/א Ohm כדי למנוע סכנת התחלמות מתח הרשת במקרה של מגע בוגר מושマル



איור 42: צמיד יד להארקה אישית מחובר למרכזית הארקה א"ס על הקיר

את הצמיד מתחברים לפרקי היד החשופ של העובד. יש להקפיד על הידוק הצמיד ומונעת חיצתה בין העור (על ידי שרול החולצה וכיו"ב). קצחו השני של הצמיד יחוור לנקודת הארקה תקנית בעמדת העבודה, כגון: כיסוי שולחן מוליך/מפזר מיטענים (כאשר הכספי מוארק לאדם), או אל מרכזית הארקה א"ס על גבי הקיר.

לבוש

עובדים המטפלים בחומרים מסוכנים ופועלים ב-3 אזורי הסיכון יחויבו לבוש בגדים עליונים מכותנה. הביגוד התתון לא חייב להיות מכותנה. כדי שרוצה לעמוד בדרישות תקן משרד ההגנה האמריקאי (DOD) בו נדרש גם לבוש תחתון מכותנה - ניתן להשתמש באrieg המכיל 50% סיבים סינטטיים ו-50% כותנה. הביגוד העליון, צריך להיות מסווג סרבבל (אוברלו) או מכנסיים ארוכים וחולצה בעלת שרולים ארוכים. אכבעונים וכפפות יהיו עשויים מחומר הגנה א"ס.

ניתן לבוש בגד מעכבר אשר שuber אימפרוגנזה בכביסה בחומרים כימיים מוליכים. או מחומר הכלול סיבים מוליכים, עדיף להשתמש באפשרות השנייה, שכן יעילות פיזור המטען הא"ס של הבגד אינה אמורה להיות תלולה במחוזרי הכביסה.



איור 43: רצועות עקב אנטיסטטיים

נעליים

עובדים המטפלים בחומרים מסוכנים בכל רמות הסיכון ייעלו נעליים אנטיסטטיות, או יחרגו רצועות עקב (ראו איור 43). התנגדות הנעליים או רצועות הרקב תרהי בתוחם $\Omega 20$ - $\Omega 1$. אין סכנה בהגדלת הערך העליון של תחום התנגדות ל- $\Omega 20$ א Ohm, אולם כדי לעמוד בדרישות DOD האמריקאי, רצוי לאמץ ערך עליון של $\Omega 1$.

יש לבדוק מדי יום את כישר הארקה העצמי של העובד לאחר נעילת הנעליים או חירמת רצועות העקב. יש לחזור על הבדיקה העצמית כאשר העובד יצא מהמיתקן ושב אליו, לאחר מכן שבדק בסוליות עלול להגביל את התנגדות הכלולת של הנעליים. תוצאות המדידה, כולל שם ותאריך הבדיקה, ירשם ביוםון.

עובדים מסויימים מתקשים לעיתים, להסתגל לנעלים בטיחות אנטיסטטיות. התלונות הנפוצות הן כאבי גב. פתרון שנוסה בהצלחה במפעלים ביטחוניים הוא הוספת רפידות UVEK או רפידות "צעד קל". התנודות נעולות עם רפidea נסודה וنمצתה תקינה: נעלים ללא רפidea - $\Omega_{\text{2M}}-0.7$; עם רפideas UVEK - התנודות בתחום Ω_{70k} - $50k$; רפideas "צעד קל" - Ω_{800k} .

חיפוי מגן לשולחנות עבודה

לצורך עבודה עם חומרים מסוכנים על גבי שולחנות עבודה - יש לצפות את השולחן בחיפוי פלסטי או גומי מפזר מיטענים, כך שזמן הדעיכה של מיטען סטטי בגוף טוען, הבא ב嚷ע עם כיסוי המגן, יהיה קצר מ-2 שניות (זמן הדעיכה הוא הזמן הדורש לפיזור המיטען הסטטי מהגוף הטוען עד שנודל המיטען יורד ל-10% מרժתו המקורי).

אישור השימוש בחיפוי מגן כרוך בבדיקהיעילותו במניעת הצתה של חומר פירוטכני רגיש לפא"ס. שיטת הבדיקה היא:

א. מציבים מידגם ריבועי של החיפוי בגודל $5 \times 5 \text{ ס"מ}$ על גבי מישטח מתכת מוארך.
ב. מכינים כיסית פלסטיק בקוטר כ-2 ס"מ וגובהה כ-2 ס"מ. ממלאים 75% מנפח הכלוסית באבקה פירוטכנית. את הכלוסית מבדקים לבסיס מותכת שטוח בקוטר $3 \times 3 \text{ ס"מ}$ (ראו איור (44);

ג. מציבים את הכלוסית במרכז ריבוע מוחמר המגן הנבחן;
ד. פורקים את המיטען באמצעות סימולטור פא"ס, הטוען קבל של 150 pF ל- 15 kV , דרך נגד של 350 א Ohms. מבצעים 10 פריקות בזו אחר זו, בתוך הכלוסית, דרך ראש מסמירה (חיבור נגד הפריקה למיכל);

ה. אם במהלך הניסוי החומר הפירוטכני לא "יוזם פיצוץ" - ניתן לקבוע זאת כהוכחה לעילות חומר המגן במניעת הצתה.



איור 44: מערך בדיקת כשרויות של כיסוי מגן א"ס לשולחן עבודה

באזור סיכון III ניתן להשתמש בכיסוי מוליך (מתכת) עליון - רק באישור הגורם הבטיחותי המוסמך. באזורי סיכון I ו-II אין להביא ישיר חומר נפץ ראשוניים עם מישטח מתכת. מגע במישטח מותר רק כשהוא דרוש לתהיליך העבודה, ומובטח שהוא חלק ממערך שווה פוטנציאלי.

חיפוי מגן לרצפה

ככל, באזרוי סיכון I ו-II נדרש חיפוי מוליך או מפזר מיטענים. גם באזרוי סיכון III נדרש להתקין חיפוי אנטטי סטטי (מוליך/מפזר) אך זה אינו חיוני.

התקנת חיפוי רצפה מפזר מיטענים או אנטיטטטי חיונית באזרוי סיכון I ובאזורים שבהם מטפלים בחומר נפץ אבקתיים. כאשר נעשית פעילות בחומרים/רכיבים מסוכנים באזרוי סיכון II ובאזור סיכון III - התקנת חיפוי רצפה כנ"ל מותנית באישור גורם בטיחותי הקיים בבטיחות פא"ס. בדרך כלל, ניתן להסתפק באזוריים אלה ברצפה מולlica (ראו הגדרה לרכיב מוליך) ואין צורך בחיפוי מיוחד שהתקנתו ותחזוקתו יקרים יחסית.

התנוגדות חיפוי הרצפה להארקה תהה קטנה מ- 100cm^2 וגדולה מ- 100cm^2 . המדידה תבוצע בין נקודות הארקה ישירה (הארקט היסוד) לבין אלקטרודה המונחת בנקודה כלשהי על חיפוי הרצפה (לפי תקן ישראלי תי"י-1069, או תקן 51953 DIN).

ציפוי רצפה בצע אפוקסי מפזר מיטענים

השימוש נעשה באמצעות צבע אפוקסי מפזר מיטענים, מוארק. צבע אפוקסי מפזר מיטענים, יצוק, מודבק ישירות על גבי משטח בטון ועל הולכה חשמלית טובה להארקט היסוד, ואין כל צורך להוסיף מקשרי הארקה. הארקט צבע אפוקסי מוליך באמצעות רדייד נחותה הקשור למערכת הארקה איננה נחוצה, והיא עלולה להכבד על תחזוקת המיתקנים. בהדעת מישתח א"ס באמצעות דבקים אקריליים - השימוש מותנה בהארקט המשיטה על ידי מקשרים.

ריצוף מוליך

רצפה עם חיפוי מתכת, רצפת בטון חשוף ואירחי בטון ומואيكا, מהווים ריצוף מוליך חשמל, ככלומר: התנוגדות שיטה הרצפה קטנה מ- 10^5A/m^2 אוחם למ"ר. פיזור מיטענים אפשרי באמצעות חיפוי מסוג PVC בעל תכונות אנטיטטטיות, או באמצעות צבע אפוקסי יצוק מפזר מיטענים. כאשר עובדים עם חנ"ס ראשוני, כגון איזיד עופרת, סטיפנט עופרת, חומרים פירוטכניים וכד', יש לחפות את הרצפה בחומר חלק, שאינו "בועל" אבקת חנ"ס ואשר מאפשר פא"ס מבוקרת, כגון: חיפוי במישטה פלסטיק א"ס או שימוש בצע אפוקסי יצוק מוליך/מפזר מיטענים. סוג הריצוף באזרוי סיכון III יבחר לגבי כל מקרה לגוף.

התנוגדות חיפוי הרצפה להארקה תיבדק באופן תקופתי, אחת ל-12 חודשים לפחות. הבדיקה תכלול:

א. בדיקה חזותית של תקינות ושלמות החיפוי; בדיקת שלמות גישורי ההארקה ובודיקת ניקיון. חיפוי הרצפה חייב להיות שלם - ללא סדקים, ללא קמטים וללא אפשרות תזוזה כאשר מובצעת עלייה פעילות;

ב. מדידת מוליכות הרצפה והtanogdut ההארקה תבוצע רק לאחר שיפנו מהחדר חומרי חנ"ס ראשוניים. כאשר קיים חשש לאוירה נפיצה - יש לאוורר את החדר בזמן לפני הבדיקה.


אריזות מגן

אריזות מגן לחומרים מסוכנים כוללות: כריות אוויר (bubble pack), קצף מוקשת, "ボトニンס מקלקר" אנטיטטטי, וכן שקיות ומיכלים העשויים מחומרני הגנה. חומרי נפץ ראשוניים (אבקות וגושים), אבקת חנ"ס שניוני ויימי פיצוץ חשמליים, יאוחסנו בשקיות אנטיטטטיות תקניות לפי MIL-B-8264 .

השקיות והמיכלים הבאים מאושרים לשימוש:

- אחסון חנ"ס ראשוני בצורת גושים: כריות אוויר (bubble pack), קצף מוקשת, MIL-B-81705B, Class II ;MIL-B-81705B, Class II ;MIL-B-81705B, Class II ;
- אחסון חנ"ס ראשוני בצורת אבקות: MIL-B-82647 MIL-B-81705B, Class II או MIL-B-81705B, Class II ;
- אחסון חנ"ס שניוני בצורת אבקות: MIL-B-81705B, Class II ;
- אחסון יזמים חשמליים: מיכל מתכת (ארגז פעללה), או רדייד אלומיניום, או שקית MIL-B-81705B, Class I

מגירות, מגשים, קופסאות, בקבוקים ומיכליים
 חנ"ם ראשוני, אבקות חנ"ם (כולל חנ"ם שניוני) ויזמים חמליים, יוחסנו בклוי קיבול בתצורות שונות, כנדרש לפי העניין, העשוים מחומרי הגנה מסווג "פזר מיטענים" או מחומר "מוליך". כאשר בנוסף לפיזור מיטענים נדרש גם סיכון אלמ"ג (לדוגמה: באחסון יצאים חמליים) - יעשה שימוש בחומר סיכון, כגון תיבת פוליה, קופסת פח וכו'.




איור 45: מערך עבודה שווה פוטנציאלי

- הערות:**
- העובדים ילבשו ביגוד מלא מכותנה, כולל כפפות וגרביים;
 - העובדים ינעלו נעליים עם סוליות מפזרות מיטענים או יחרגו רצועות עקב;
 - לפני ביצוע כל עבודה הקשורה ביצאים חמליים או חנ"ם ראשוני - יש לוודא שהמערך כולו הוא שווה פוטנציאלי ומוארך.

מכשירים וריהוט להגנה בפני פא"ס
 ההוראות המומלצות בנושא ציוד מגן, מכשירים וכלי עבודה הן:

גשי לחות ומגברי לחות
 לחות אויר היא אחד האמצעים החשובים ביותר לניטול מיטעני חמלה סטטי. לחות האויר מסייעת בפיזור מיטענים א"ס באמצעות ציפוי מישטחים מבדדים בלחות, המקנה להם מוליכות חמלית. מגברי לחות משמשים לשימירה על לחות אויר יחסית גובהה מ-50%.
 באזורי סיון I ו-II יבוצע ניטור מתמיד של הלחות היחסית (RH). ניתן להשתמש במידה לחות תעשייתי.
 השימוש במגברי לחות דרוש בעיקר באזורי סיון I. כאשר סוג העבודה מחייב שימירה על לחות נמוכה, כגון בעבודה עם חומרים פירוטכניים - יש להשתמש באמצעים אחרים לבקרה חמלה סטטי.

אם אזור העבודה ממוגן על ידי מגנטים מופצלים - ניתן להתקין מגבר לחות מוגבנה במערכת מיזוג האוויר. אפשרות אחרת היא להתקין מערכות אוטונומיות, והגברת לחות, אשר תאפשרה שמירה על לחות אוויר מתאימה, כנדרש, בכל נפח האולם העבודה.



איור 46: עמדת עבודה בחנים ואמצעי הבטיחות האופייניים בעמدة

- מיינני אויר**
- מיינן אויר הוא התקן לפירוק מולקולות אויר למולקולות גז כעונות חשמלית. מיינני אויר מונטלים מיטענים "א"ס באמצעות השבת אויר טען (מיון) על גוף הטענו במיטען נגדי. מיינן אויר מייצר באופן מתמיד את שני סוגי המיטענים החשמליים, אולם רק המיטענים המנוגדים נשיכים אל המיטען הא"ס ומונטרלים אותו. השימוש במינני אויר מומלץ, בדרך כלל, בעבודה עם חומרים מסוכנים, כאשר קיימות אפשרותיות חלופיות - כגון שימוש במגברי לחות. למיינני האויר מספר חסרונות:
- השימוש במינני אויר הפעילים במתוח גבוה אסור בתכילת באוזר סיון I.
 - באוזר כזה דרוש אביזר חשמלי מוגן פיזוכי. מיינני מתח גבוה אינם מוגנים פיזוכי!
 - יש לבדוק באופן תקופתי, את איזון הイוניים (כמוות שווה של יונים חיובים ושליליים) ואם המיינן אכן מייצר אותם בכמות מספקת.
 - יעילות המיינן מוגבלת לאוזר עבודה מצומצם, בדרך כלל לא יותר משולחן העבודה בלבד. לכן, עלותו של פתרון זה לשטח נרחב - גבוהה.
 - המיינן עלול לייצר הפרעות אלקטرومגנטיות וشدות סטטיים, (אזורים בדרך כלל). יש לוודא, במדידה, שרמת ההפרעה האלקטרומגנטית אכן זניחה.

השימוש במילין-מפורח יאושר באזור עבודה II ו-III לגבי כל מקרה לגופו, ובתנאים הבאים:

- א. הלחות היחסית חיית להישמר בגבולות המתאים;
- ב. השפעת המילין מכסה את כל אזור העבודה הנדרש ויעילותו נבדקת תקופתית;
- ג. יש להעדיף שימוש במילין הפועל ללא חשמל, אם הוכחה ייעילותו.

גשי שדה סטטי ומערכות התראה לשדה סטטי

גשי סטטי הוא התקן למדידת עצמת השדה הסטטי בקרבת גוף טעון א"ס. השימוש בಗשי שדה סטטי מומלץ בכל אזור הסיכון. כדי לוודא את יעילותם אמצעי הבדיקה הנכוטים באזור עבודה I - יש להשתמש במיד שדה סטטי מדויק עם רשם נייר ועם חישון שניtin להציגו רוחק ממכתיר החיווי. מכתיר אזעקה למעבר סף של שדה א"ס מופעל כאשר רמת השדה עוברת גבול מסוים שנקבע מראש. המכתיר נדרש לביצוע ניטור שוטף של הצלבות מיטענים סטטיים באזור המונגן. יעילותם של גשי שדה א"ס מוגבלת, הואיל ונפח הכספי של הגש מוצמצם מאד. לכן, כאשר נדרש לבצע ניטור שדה א"ס - הזרך המומלצת היא בדיקה מקיפה באמצעות מיכשור מדויק למדידת שדה א"ס. יש לחזור על המדידה בהתאם לשיגורת ביצוע סקרים, או לפי הצורך. מומלץ לבצע את הבדיקה ביום יבש עם לחות יחסית נמוכה מ-40%.

כיסאות עם יכולת לפיזור מיטענים א"ס

כיסאות בעלי מושב ותומך גב סינטטיים מהווים מקור ראשוני להיווצרות צבירה של מיטענים א"ס. لكن, באזור סיון I חל איסור להשתמש בכיסאות אלה. הנסיבות המאושרם לשימוש הם:

- א. כיסאות מעץ לא צבוע, ללא כריות ריפוד;
- ב. כיסאות בעלי מושב ותומך גב העשויה מחומר מפזר מיטענים. לדוגמה: כיסאות מסחריים שעליהם מוטבע סימון המאשר שהם אכן כיסאות אנטיסטטיים;
- ג. כיסאות מתכת, ללא תוספות.

ציוויל בדיקה (צב"ד) וכלי

בחירת כלים עבודה ושימוש בכלים חמליים, מיכשור חמלי וציוויל בדיקה בעמדות עבודה מוגנות פא"ס:

ציוויל בדיקה (צב"ד) וכלי עבודה


שימוש בкли עבודה ובמיכשור חמלי באזור סיון I יהיה מוגבל עד כמה שאפשר. האישור לשימוש במיכשור חמלי יינתן על פי סיווג האזור לפי IEC, NEC, או לפי IEC, ולאחר התאמות הציוויל החמלית לאזורי העבודה המחייב שימוש בצד מוגן פיזיצ. באזורי סיון II ו-III אישר צייד חמלי העונה לקריטריונים הטכניים הבאים:
א. כלים ומיכשור בעלי מוקור זינה עצמאי במתוח נמוך עד 728V;
ב. כלים המוזנים משנאן מבדל 220V, ואשר ניתן להאריקם למערכת הארקה א"ס;
ג. מיכשור חמלי עם בידוד כפול.

חלקי מתכת חשובים יהיו מוקשרים גלוונית לעמדת העבודה, או לאביזר שעליו נעשית העבודה - אם לאביזר זה יש מטען מתכתית.

כל, עבודה ידיים

כל עבודה מבודדים ייבדקו כדי לוודא שלא נוצרים מיטענים א"ס על גבי רכיבים סינטטיים שלהם. כאשר יש צורך, המישתחים הסינטטיים יטופלו בנויז אנטיסטטי. כל עבודה שאינם מבודדים מאושרים לשימוש בכל אזור הסיכון. כאשר אחזית כל עבודה נעשית באמצעות כפפות - חובה לגשר את גוף הכלי באופן גלווני (חמל), אל מישטח העבודה, או לצומת הארקה א"ס.

באזרור סיכון I ניתן להשתמש בכלים עבודה אשר עשויים מהחומרים הבאים: עץ, ברונזה, עופרת, סגסוגות בריליום ומונל (Monel).
באזרור זה אין להאריך כי עבודה חשמליים להארקט הגנה חשמלית רגילה, לדוגמה: מלחם חשמלי יצד בשני מבדל וווארק אל מערכת הארקה א"ס, אשר מאריקה את כל עמדת העבודה המוגנת. קיימים מלחמים תקניים לעבודה ברכיבים רגילים לפא"ס.



איור 47: מלחם המועד לעבודה על רכיבים נפיצים, כולל הארקה א"ס

ציוויל בדיקה

- ההנחיות בנושא ציוויל חשמלי תקפות גם ביחס לציוויל בדיקה (צב"ד). כאשר הצב"ד חייב להיות מוארך והוא אינו "צפ" - נדרש לגבי ציוויל חשמלי - יש לנוקוט באמצעות זהירותם הבאים:
- לודא שהעובד מוארך לאדמה בהתאם שאינה נמוכה מ- $20k\Omega$;
 - לודא שככל מישטח המתכת בעמדת העבודה מגושרים יחד באופן גלווני, כדי ליצור מערך שווה פוטנציאלי;
 - יש לפנות חומרים מסוכנים, הנמצאים מחוץ לאזיות המגן שלהם, לפני הפעלה החשמלית של הצב"ד;
 - בכל מקרה של אי בהירות בעת הפעלה ראשונית של הצב"ד - יש להתיעץ עם מהנדס בטיחות או עם האחראי על בטיחות חשמל.

דוגמה של מיתקן מוגן לפא"ס

תיאור המיתקן וסביבתו

המיתקן בניי כמיכלול של מספר חדרי עבודה באזורי מרוחק מעזרי המשרדים ומהדרכים הראשיים בחרץ. המבנה הוא קשיח, מבטון מצין, והוא כולל חדרי עבודה בעלי ייעוד מוגדר, כגון: ערבות אבטחות חנ"ס ראשוני, שיקילה והכנת מנות; אינט' חוטי להט בתהילך ייצור ימים שחםליים; דחיסת אבטחות; בדיקות שחמליות; בדיקות מכניות ועוד.

בחדרים שבהם קיימים סיכונים של אבק חנ"ס מריחף, הותקנו אביזרי חשמל מוגני התפוצצות/מוגני אבק, כגון גופי תaura, שקעים ומפסקים. בכל חדר מותקן מפסק-לחצן חירום לניטוק החשמל.

על גג המבנה הותקנו קולטי ברק אנכיים ומוליכי רידזה לאלקטרודות הארקה ייודיות. מוליכי הרידזה הותקנו הרחק מפתחי המבנה למניעת הפגיעה עובדים בעת פיזור זרם הברק באדמה הסמוכה למבנה מ"מתח צעדי" (מפל מתח הנוצר בין שתי נקודות על הקרקע עקב קיום שדה חשמלי בשטח הנ"ל).

באולמות הייצור הותקנו חיפויי ריצפה מפערו מיטענים סטטיים M-CVC. החיפויים מודבקים לרצפת הבטון ומוארים באמצעות מקשרים הארקה בארבע פינות החדר. בפינה אחת הותקנה קופסת ביקורת, המאפשרת בדיקה תקופתית של הארקה החיפוי. בחדרי האחסון הריצה היא בטון חזוף לא צבע, הנחשב למוליך חשמל.

לאורך קירות החדרים מותקנות מרכזיות להארקה אלקטростטית של שולחנות, מכים, ועובדים (באמצעות צמיד יד). ליד מרכזיות ההארקה מותקן שלט צחוב "הארקה אלקטростטית". מערכת ההארקה הא"ס מגשרת להארקה היסוד של המבנה דרכן קופסת נגדים: 2 נגדי חום W/2Ω 500k במקביל. מטרת הנגדים היא למנוע היוזכויות לולאת הארקה בעלת התנדות חזוג נמוכה.


בקרת לחות אויר

במיתקנים המיוצרים ומעבדים חנ"ס ראשוני וחומריים פירוטכניים הוכנסו מיתקנים להגברת לחות, הכוללים לולאת בקרה סגורה, לשימירה על לחות יחסית מבוקשת. לחות האויר ניתנת לשיטה בתחום 70%-40% לחות יחסית. המיתקנים מופעלים כאשר לחות האויר יורדת מתחת ל- 50%-50% לחות יחסית.

התרומה של הגברת לחות האויר בהורדת פוטנציאלים א"ס ופירור מיטעים א"ס אייננה מותלת בספק: לחלוות מלאכותי של האויר מסייע בשימירת התפוקה של המפעל, מכיוון שאין צורך להפסיק את הייצור כאשר לחות האויר היחסית מוחז לכתלי אולם הייצור יורדת מתחת ל- 50% (מצב שכיח בסתיו ובאביב). במרבית חדרי המבנה מותקנים מד-לחות אויר תעשייתיים.

ביצוע עבודות מסוכנות מרוחיק

כל העבודות הנחשות בעלות פוטנציאלי סיכון גבוה או בינוני נעשות באמצעות שליטה מרוחיק, ללא נוכחות אדם. עבודות עם חנ"ס בעל פוטנציאל סיכון נמוך (כמויות חומר קטנה) מתבצעת על ידי מפעלי מכונות, המוגנים במחיצת מון שקופה, מפוליא-קרבונט המצויה בחומר פולימרי שקוף, בעל תכונות הולכה אנטיסטטיות. חובה לחבוע משקפי מגן. איור 48 מציג עמדת עבודה מוגנת, כנדרש.



איור 48: מערכת עבודה ידני מבוקר פא"ס הכלול תאי הגנה

עבודות המכHiיבות שליטה מרוחק נעשות בתחום מבנים מוגנים. מיגון האולמות ומתקני הייצור מבטיח ש:

- לא תהיה התמימות מכנית;
- לא תהיה פגיעה מרססים;
- לא תהיה פגיעה על ידי הלם קרקע;
- הלחץ האפקטיבי לא יעלה על 15kPa (סף הפגיעה בבריאות).

ה. קיר הפריצה ("הקיר הרך") יעוף בקלות ובקושי רב פנימה.

בכל חדר הותקנו 2 פתחים. הפתח המוליך אל מחוץ למבנה מסומן כ"פתח הימלטות".

מיוגן

חיפוי מוליך/מזרז מיטענים לשולחנות

כל השולחנות, המדים ומשטחי העבודה בחדרי הייצור מכוסים במישטח דו-שיכרתי הכלול שיכבה תחתונה מוליכה בצדע שחור, ושיכבה עליונה מזרז מיטענים בצדע יrox או בא. החיפויים האלה מחוברים אל מרכזית הארקה א"ס הקרה ביותר, באמצעות מגשר נחושת מכוסה בשרוול מבודד.

כלי קיבול

כל{k}י kibol לאחסון ולשינוע חומרים מסוכנים הם שיקיות אנטיסטטיות המתאימות לתקנים (כפי שפורט בתיאור אריזות המגן). אחסון יזמים חשמליים נעשו במיכל פלסטי אנטיסטטי המוכנס לתוך ארגז מותכת (ארגז פועלה) או עטוף ברדייד אלומיניום או בשקית המותאמת ל-I, Class MIL-B-81705B.

שילוב וניהלי עבודה

השלוט בכינסה למיתקנים ובתוך חדרי העבודה מציג את תמצית נוהלי העבודה בנושא לבוש, הנעלאה, כמוiot חנ"ם מותרות ומספר העובדים המרבי המותר בכל חדר ובכל מיטקן.

להלן מספר דוגמאות:

הוראות בטיחות קו נפצים

לבוש עובדים: בגדי כותנה, געלים אנטיסטטיות ומשקפי מן

לבוש מבקרים: חולוק כותנה, לגונטטים (רכזות עקב) ומשקפי מן

בדיקה נעליים: יש לבדוק פריקה "AO" באמצעות מכשיר למדידת הארקה אישית. לפני העבודה

לחות יחסית: אין לבצע עבודה כאשר הלחות היחסית נמוכה מ-50%RH

טמפרטורת העבודה: °C-14°C-30

דלת כניסה: יש לסגור את הדלת ולהדליק מנורת אזהרה לפניו החילת עבודה/הרכבה "חמה" (עם ופיצים רגישיים)

סיום העבודה: • יש להעביר רכיבים פסולים ופסולת חנ"ם לחא השמדה;

• להכניס רכיבים תקינים וחנ"ם למחסן המתאים

• לכבות מכשור חשמלי.

משקל מרבי מותר של חנ"ם: _____
(כרישום בהתחתום)

קובצת סיכון: _____
(כרישום בהתחתום)

מספר אנשים מרבי בהרכבה חמה, בחדר: _____
(כרישום בהתחתום)

בחדר זה אסור עבודה באבקות!

הכניסה למבקרים אסורה כאשר המנורה האדומה דולקתו!

שים לב:

אין לבצע כל עבודה חמה:


- ללא הרשותה מתאימה או ללא פיקוח עובד מורה
- ללא נוהל עבודה מאושר

ביקורות

כל המערכות הקשורות להארקה היסוד ולהארקה הא"ס נבדקות מדי חצי שנה בבדיקה חשמלית. הנושאים הנבדקים הם: ההתנגדות והגישור של כל המערכות להארקה יסוד ולהארקה הא"ס. לדוגמה: מדידת התנגדות הגישור של מרכיביות פריקה א"ס להארקה היסוד $\Omega_{0.5-1M}$; מדידת הגישור של חיפויי שולחנות אל המרכזיה; מדידת הגישור של חיפויי הרצפה אל הארקת היסוד. אחת לשנה נבדק ומכויל מחדש בקר ההארקה האישית לעובדים.


הארקה וגיישור של גופים חמימים

א. גופים המכילים חומר נפץ ("גוף חם") בעמדות, מחוברים למערכת פא"ס באמצעות כבל הארקת מיטענים סטטיים (כבל פא"ס). במקרה יתכנו מספר אזורים שאוותם יש להאריך.



איור 49: הארקה ישירה של גוף חם

כבל הפא"ס מחובר לגוף החם באמצעות תפס "תניינ'" אל נקודת מתכתית נגישה, לא מבודדת חשמלית, המסומנת בכל אזור במדבקה עם אירור של משולש צהוב על רקע ירוק. ככל אזור מסוימת מספר נקודות חיבור בדזוקות, שיש להן רציפות شاملית טוביה לכל המסה המתכתית של האזור. אפשרויות שונות להארקה גופים חמימים והציג הפטרון המועדף מוצגים באירועים 49-52.




איור 50: הארקה של גוף חם עם נגד טורי של 1 מגה אוהם (ΩM)


לצורך הארקהALKTRONSTEITIT מוטיב להוסיף נגד טורי למגשר היישר המוצג באירוע 49, כדי לקבל את תצורת הארקה המוצגת באירוע 50.

זהרי הארקה בטיחותית מאד שכן הללאה איננה מאפשרת מעבר זרם תועה או מושרה גבוהה דרך הגוף החם.

גם סידור הארകות המוצג באירור 51 הוא סידור בטיחותי, למרות שאין בו נגד טורי, כל עוד הגוף מוארך בנקודה אחת בלבד.



אייר 51: הארקה של גוף חם עם מספר מגשרים המוחברים, כולם, לנוקודה אחת



אייר 52: מצב מסוכן: הארקה של גוף חם עם מספר מגשרים היוצרים לולאת הארקה בלתי בטיחותית

ריבוי הארകות תקינות יוצר לולאות הארקה ללא אפשרות להזרים זרים דרך הגוף החם. אבל, כאשר ההארകות יוצרות לולאה בעלת עכבה נמוכה, שבחלקה עוברת דרך הגוף החם - תיתכן בעיטה בטיחות, כמו צב באירור 52.

ב. מיתכן נייד או שולחן עבורה המייעדים לשאת תת-מכלולים חמים, מוארקים אל מערכת הבדיקה הא"ס באולם. ככל הפא"ס מחובר למיתכן הנייד או לשולחן באמצעות תפס "תינן" אל נקודה מתכתית נגישה בלתי מבודדת, המסומנת על גבי המיתכן הנייד או על שולחן העבודה. לאחר השלמת ביצוע הארקה השולחן או העגלה, ניתן להניאו עליהם מכליים חמים. במצב זה מקשר תת-המיכלול אל השולחן או למיתכן הנייד באמצעות כבל גישור (לא נגד טורי).

תת-מיכלול חם (שאינו מוגש אל משיטה מוארך) מחובר אל מערכת פא"ס בחיבור ישיר, באמצעות מגשר הארקה הכלול נגד טורי.

השוואת פוטנציאלי בעט שינווע גופים "חמים"

שינווע בין מבנים

שינווע בין מבנים מבוצע בעגלה בעלת רצועת פא"ס.

כללי השינווע של גוף "חם" (כגון גוף "חם" רקטטי, גוף פתוח המכיל חנ"ם וכיו"ב) במאוץ מתכתית ובמאוץ בלתי מתכתית (כגון עץ), הם:

שינווע גוף "חם" במאוץ מתכתית (מכולה):

א. בעט הכנסת הגוף חם למcolaہ יש לחבר מגשר להשוואת פוטנציאלי בין הגוף החם לגוף המכולה. מגשר זה אינו נדרש לאחר גמר אריזת הגוף החם;

ב. המכולה תגושר אל גוף הרכב באמצעות מגשר ישיר. הגישור זהה מתkelig, בדרך כלל, תודות למגע המכולה עם רצפת הרכב. כדי ליצור גישור ודאי, נראה לעין, רצוי להוסיף מגשר נוחשת חיצוני (לא נגד טורי);

ג. בעט הוצאה גוף חם מהמכולה - יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך: לפני הוצאה הגוף החם מהמכולה יש לגשר אל המכולה (אם המגשר נתק בשלב א);

ד. אם הגוף החם נשף על ידי עגורן, הוא יגשר אל אנקל העגורן.

שינוע בארקז עץ:

א. אין צורך בהארקט גוף חם או ארגז העץ שבו הוא ארוֹז (לא ניתן להאריך גוף בלבדי מוליך);

ב. בעת הכנסת הגוף החם אל ארגז העץ, כאשר הוא מבוצע על גבי הרכב - יש לקשר את הגוף החם אל הפלטפורמה. את הגישור הזה מסירים בעת סגירתה המכסה. יש לקבע היטב את הגוף החם בתוך הארגז, כדי למנוע תנודות וחיכוך בעת ההובלה (למנוע היוצרות מיטענים סטטיים וסיכון ממכנים אחרים);
ג. עםפתיחת הארגז, כאשר היא מבוצעת על גבי הרכב - מחברים מגשר ישיר בין הפלטפורמה לבין הגוף החם.

ד. אם הגוף החם נשלף על ידי עגורן הוא מגושר אל אנקול העוגרן.

שינוע לבנייה להרכבה סופית:

א. שינוע לבנייה, להרכבה סופית, מבוצע בעגלת שינוע כאשר הגוף החם מגושר אל העגלה. המגשר מחובר בין נקודות הארקה א"ס המסומנות על גבי הגוף החם ועגלת השינוע;

ב. עגלת השינוע מצויה ברצועת הארקה מגומי הנוגעת בקרקע. רצואה זו מיותרת כאשר צמיגי העגלה מוליכים חשמל. בדרך כלל - כל צמיג הוא מוליך شمال, אך בכל זאת נדרש בדיקה.

ג. כאשר עגלת השינוע משונעת באמצעות מלזאה - העגלה מגושרת אל גוף המלגזה.



איור 53: הארקה מיטען לאונקל

שינוע בתוך מבנה:


א. לפני הוצאה גוף חם מתוך מכולה מחברים אליו כבל הארקה א"ס;

ב. לפני שינוע של גוף חם מאזור עבודה אחד אל אזור עבודה אחר, בתוך אותו אלום - הגוף החם מגושר אל אנקול העוגרן (אייר 53).


ג. בעת העברת גוף חם מעוגרן אחד לעוגרן שני - הגוף החם מגושר לאנקול העוגרן השני, לפני ניתוק המגשר מאנקול העוגרן הראשון (אייר 54).

ד. עם סיום השינוע - אל הגוף החם מחובר כבל הארקה א"ס, ורק אחר כך המגשר מנוטק מהעוגרן (אייר 55).

ה. שינוע הגוף החם באמצעות עוגרן/עוגרנים מבוצע במהלך ריצף אחד.



איור 55: פריקת מיטען אלקטטרוסטטי דרך מרכזית הארקה



איור 54: הארקה מיטען לאונקל וגישה לעוגרן סמוך