

# עקרונות כללים בביולוגיה ובקיימות במעבדות כימיות

## ו. סוגיות הבטיחות במעבדה


ההתיחסות לבטיחות במעבדה הכימית מחייבת את אותה תשומת הלב והמאץ המשמש הנדרשים עבור המחקר, ההוראה והטכניקות האנגליטיות המישומות בה. השימוש בטכניות שונות, כימיים וצדוק - מחייבים למוד יסודי, הוראות מתאימות והשגחה קבועה. כמו כן נדרש התיעצות עם מומחים בעלי ידע וניסיון בתחום הבטיחות.

יש להניח שהעבדים במעבדה אינם בעלי ידע מעודכן בתחום הבטיחות של מעבדות. שפע המידע מנסה על עדכון הידע בוגר לניסיונות האפשריות לחשיפה לכימיים שימושיים במעבדה, ואמצאי זהירות שיש לנקט לצורך פיקוח על הסיכון, בזמן התפעול השוטף של המעבדה. אימון אקדמי או ניסיון בתפקיד קודם, אינם מעניקים לעובד המעבדה ניסיון מספק - בוגר ליסכונים הכרוכים בטכניות בעבודה חדשות וחומרים חדשים - הנכensis לשימוש במעבדות שונות.

מעט מדי זמן מוקדש להוראת העקרונות הבסיסיים של הבטיחות, במסגרת קורסים הקשורים לעובדה במעבדה הכימית. רק מעתים כוללים את נושא הטוקסיקולוגיה בקורסים, במסגרת הוראת הכימיה וההנדסה הכימית.

### טיפול בכימיים במעבדה

במעבדה מצוי מגוון רחב של כימיים. עבור מרבית החומרים נדרשים אמצעי זהירות מיוחדים, ואין להסתפק רק בהוראות ייחודיות לגבי כימיים מסוימים. לפיעילות בניסויים צריכה להיות התיחסות מיוחדת. ניתן להבחן במאפיינים שונים של סוג ניסויים במעבדה, ובמאפיינים לגבי סוג המעבדה. קיים הבדל מהותי בין ניסויים שוטפים שגרתיים, לניסויים בתחום המחקר והפיתוח של מוצרים.



צורת העבודה במעבדות הוראה ומחקר ניסיוני, שונה מעבודה במילקון חצי-חרושתי (pilot plant) או במעבדות תעשייתיות. מחקר באקדמיה או במעבדות תעשייתיות מבוצע בקנה מידה קטן, ולכן רמת החשיפה של העובדים לכימיים היא נמוכה בד"כ.

דבר זה נכון באופן מיוחד כאשר עובד המעבדה עושה שימוש נכון במנדרפים, לבוש המגן ובציוד מגן אחר, שחייב להימצא בכל מעבדה מואכזרת היבט. יתרה מזאת, ברגע לפעול תעשייתי טיפוסי, שבו עלולים העובדים להיחשף למספר חומרים מוגבל, לאורך תקופות ארוכות - עובדי המעבדה חשופים למיגון גודל של חומרים, ברמות נמוכות לתקופות קצרות.

טיפול בכימיים במעבדה קיים גם במהלך אחסנה, הפעלת תהליכי שונים, רחיצת כלים וטיפול בכלי קיבול.

אבחנה מצוועית, היגיון בריא, כושר שיפוט נכון ודאגה לבטיחותו של העובד, אפשרו עובדה עם כימיים תוך נקייה אמצעי זהירות והבטיחות הנדרשים.

### **סילוק פסולת חומרים**

יש להחליט מראש על אופן סילוק פסולת חומרים בהתאם לסוגי החומרים, ההנחיות והתקנות המתאימים.

פסולת ממבדות תעשייתיות חייבות להיות מסולקת, בפרק זמן שנקבעו בארגון, למקומות אחסון סילוק פסולת מרכזי (פרטים על טיפול בפסולת מוגאים בפרק ט').

## **2. המלצות כלוחות לעובדה מעשית בטוחה במעבדות כימיות**

אין אפשרות לתכנן מערכת נהלים שיכסו את כל הסיכויים האפשריים. הניסיון מראה שנדרשים מספר קווים מנחים כלליים במניעת תאונות ובהפחיתה של פציעות במעבדה.

כל הברזיל, החשוב ביותר, הוא שכל העובדים יפעלו במעבדה - מהדרג האקדמייניסטרטיבי הגבוה ביותר ועד לעובד המעבדה הראשי - יהיה בעל תודעה בטיחותית. הדאגה לבטיחות צריכה להיות הרגל של כל העובדים.

כאשר נשא הבטיחות לעמוד על הפרק, משנן, והוצאות הבכיר והאחראי מגלה בו עניין אמייתי ומתרמשך, מתייחסים אליו באותה צורה גם העובדים. יחד עם זאת, עובד מעבדה חייב לקבל אחריות לביצוע העבודה בהתאם לכללי הבטיחות, כשהוא מודע לאפשרות של תאונות, יודע מהו הצד הקיים לשעת חירום וכייז יש לתפעלו.

תכוננו מוקדם הוא אחת הדרכים היותר טובות להימנע ממצבים מסוכנים. לפני שימוש בכימיים מסוימים, נדרשים עובדי המעבדה לשkul את האפשרויות הקיימות להתחומות פוטנציאלי תאוני, ולהיות מוכנים לנוקוט באמצעות חירום המתבקשים, לכשיידרש.

בקיאות בתהליכי מסויימים במעבדה ו/או בעודה שיגורתי, מפחיתים את עירנות העובדים למצבים מסוכנים, ואף להתעלמות מהם. התיעיות זאת עלולה להוביל לגישה שגوية ביחס לבטיחות, שמסתירה לעתים קרובות בرشנות.

כל עובד מעבדה נשא באחריות בנוגע לתכנון וביצוע פעולות מעבדתיות בטוחה, לגבי עצמו ולחביריו.

מנהל המעבדה הוא בעל האחריות הכלכלת על בטיחות המעבדה. הוא זה שחייב לוודא את קיומו של העקרונות הכלליים הבאים:

עקרונות כלליים

**כל עובד מעבודה חייב לקיים את הכללים הבאים:**

- לדעת את כללי הבטיחות והנהלים הנוגעים לעבודה המבצעת. בתחילת העבודה יתבצעו הדרכה חדשה עליון להעדריך את מידת הסיכוןים (הפיזיקליים והכימיים) ולהתאים את אמצעי הבטיחות.
  - להכיר את כל הכללים הקיימים לשעת חירום; עליו לדעת היכן נמצא ציוד החירום, כיצד לתפעל אותו ומאיין ניתן לקבל סיוע נוסף במקרה חירום.
  - כל עובד מעבודה חייב להכיר את ציוד המגן הקיים, ולהשתמש בפרט הציוד המתאים לאירוע הבטיחות המשמעותי.
  - להיות ער לפועלות ולמצבים לא בטיחותיים. עליו להתריע כאשר מתקיימים מצבים כאלה, כדי לתקן באופן מיידי את המעוות. תאונת הנגרמות ע"י עובד אחד יכולה להיות מסוכנת לכל הנמצאים בסביבה.
  - להימנע מאכילה, שתיה או עישון במקום זהם מצויים או מואחסנים חומרים כימיים.
  - להימנע מסיכונים לסביבה. עליו לעשות שימוש נכון בנהלי פינוי פסולת. תהליכיים כימיים מהיבטים שימוש במלכודות או מיגדל ספינה מתאימים, כדי למנוע שחזור של חומרים רעילים לסביבה.
  - לודא שכל החומרים מסומנים בתוויות ברורות. במקרה של סיכון גבוה - יש לשלט את הכימיקלים בתווות הנושאות סמלי אזהרה כגון: קרינה, פעילות בליזר, חומרים דליקים, ואחרים.
  - אם איןך אחראי להגשת עזרה במקרה חירום - הייאר מחוץ לתחום סכנת שריפה או פיצעה. סקרנות של צופים מהצד מסכנת את צוות החירום ואת אנשי המעבדה.
  - יש להימנע מהסחת הדעת או הפתעת העובדים האחרים. מעשי קונדס או משחקים עלולים ליצור סיכוןים ולגרום לתאונות.
  - להשתמש בצויד רק למטרות להן נועד.
  - צoid המיעוד לביצוע תהליכיים כימיים יקבע בעזרת תפסניות מתאימות, במטרה למנוע הזזת חלקים ממנו עד לסיום התהליך הכימי. הוספת חומרים לצריכה להיעשות לפי סדר ידוע מראש. אין להוסף מוצקים לנוזלים חמים.
  - על כל עובד לחשב, לפועל ולעודד בטיחות, עד להפיקתה להרגל קבוע.

## גיהות

- החזק ברשותך באופן קבוע משקפי מגן לשימוש בעת הצורך.
  - הרכב משקפי מגן באזורי העבודה בחומרים ובתהליכיים מסוכנים.
  - השתמש בbijoux מון הכלול מגן פנים, כפפות וbijoux מיוחד אחר, או מינעלים בהתאם לצרכים.
  - אסוף שיער ארוך ובגדים רפואיים, כאשר אתה נמצא במעבדה.
  - אל תשתמש בהפה לנייקט נזלים בעורת פיפטה, או ליצירת סיוף; יש להשתמש בהתקן ואקום מיוחד.
  - הימנע מהשיפה לנזים, אדים או אירוסולים. השתמש במיוחד בטיחות מתאימים במקרה של חשיפה לחומרים אלה.
  - יש להתרחק היטב לפני עזיבת שטח המעבדה. הימנע משימוש בממיסים לצורך רוחיצת העור - הממיסים מסירים את השומן, המהווה את הגנה הטבעית של העור ועלולים לגרום לגירויים ולדלקות. רוחיצה בממיסים, עלולה, במקרים מסוימים, לזרז ספיגת רעלים לתוך הגוף.

היגיינה של אכילה

ל להיות מואחסן, מטופל ונוצר במקומות שאין בו חומרים מסוכנים.

- חייבים להקצות שטחים מוגדרים לאחסון ולצריכה של מזון ומשקאות.
- מקומות בהם מותרת האכילה חיבים להיות מושלטים בשלטי אזהרה (לדוגמה: אזור אכילה - אין להכניס כימיקלים). אין להתר הכנסת כימיקלים או ציוד לכימיקלים לאזור זהה.
- אין להתר צריכה של מזון, משקאות או עישון בשטחים בהם נעשית פעילות מעבדתית.
- אין לשתמש בכלים זוכרים או כלים אחרים, המשמשים לפעולות המעבדה, לצורך אכילה או שתייה.
- אין לאחסן דברי מזון במקורי המעבדה או בתיקני קירור אחרים (חדרי קירור וכו') של המעבדה. יש להקצות ציוד קירור נפרד לאחסון מזון ושתייה, ולשלט אותו.



### **שמירת ניקיון**

- קיים קשר ישיר בין יעילותה של הבטיחות לבין מישטר של סדר טוב במעבדה. רמת הבטיחות במעבדה מתדרדרת כאשר מופרות הוראות הסדר. שטח העבודה חייב להיות נקי, והכימיקלים והציוד חיבים להיות מסומנים ומוחסנים בצורה נכונה. יש למזער את אי הסדר במעבדה.
- שטחי עבודה חייבים להיות נקיים ולא מכשולים. לאחר סיום פעילות מסוימת, או בסוף יום העבודה, נדרש ביצוע ניקיון.
  - האשפה חייבת להיות מסולקת להתקנים מיוחדים.
  - יש לנוקות ולסלק שפכים כימיים מיד עם התהווותם. הנהלים לסילוק פסולת חייבים להיות קבועים וידועים לכל אחד מעובדי המעבדה.
  - יש לסליק בהקדם האפשרי מיכליים שאיןם מסומנים ופסולות כימית, בהתאם לנוהלים מסוודים. אין לאגור במעבדה חומרים כאלה, וכן כימיקלים שלא נעשה בהם שימוש.
  - יש לנוקות את הרצפה באופן סדר. אבק מצטבר וכימיקלים שונים יוצרים סיוכנים למערכת הנשימה.
  - אין לשתמש במדרגות ובמדרכנות כמייטח אחסון.
  - אין לחסום את הגישה ליציאות מהמעבדה; לצורך החירום; למפסקי החירום וכו'.

### **תחזוקת הציוד**

תחזקה טובה של הציוד - חשוב לבטיחות וליעילות השימוש בו. יש לבדוק ולהזדקק את הציוד באופן שוטף. תדריות טיפול השירותים בצד תליה במידת הסבירות שהוא יתקלקל. תוכנית התחזקה חייבת לכלול נהלים מסוודים, כדי להבטיח רציפות השימוש בצד.

הגנה לצורך בטיחות - כל הציוד המכני חייב להיות מספק עם הגנות מתאיימות המונעות גישה לחאלקים נאים (כמו הרצעה והgelגים של משאבת הוואקום). כל עובד מעבדה חייב לבדוק את הציוד לפני השימוש בו, כדי לוודא שהמגנים נמצאים במקום ומתקדים כנדרש.

תכנון טוב של המגנים הוא עניין קריטי. מגן שאיננו אפקטיבי עלול להיות גורע יותר מאשר אי שימוש בו, כיוון שהוא מKENה תחושת שווה של בטיחות. בנוסף למגנים מכניים וחשמליים נדרש מפסק חירום.

**קיר/מחיצת מגן** - מומלץ לשקל הימצאות קיר מגן או מחיצת מגן במעבדה, להגנה על העובדים מסיכון התפוצצות.

- הפעילותות לדוגמה שיש בהן פוטנציאל של התפוצצות הן:
- כל תהליך לא ידוע אותו מנסים במעבדה בפעם הראשונה. יש להשתמש בcommendediyot קטנות של חומרים כדי למזער את הסיכון;
  - תהליך מוכר המבוצע בקנה מידה גדול יותר מהרגיל - לדוגמה: בכמות של פי 5-10 יותר מהרגיל;
  - תהליך מוכר המבוצע בתנאי לחץ וטמפרטורה גבוההים מהרגיל;
  - תהליכיים אשר עלולים לצאת משילטה, בעיקר תהליכי עתירי אנרגיה, פולטי חום.

### **כלי זכויות**

- תקלות בהן מעורבים כלי זכויות הן הסיבות הנפוצות לתאונות במעבדה.
- כדי למנוע שבירה של כלי זכויות, יש לנקט באירועים רובה בטיפול ובאחסנה שלהם. אין להשאיר במעבדה כלים שנשברו. יש לסלוקם או לתקן.
  - יש להשתמש בצד מגן מתאים לידיים כאשר מכניים צינור זכויות מתוך פקק גומי או שעם, או כאשר מכניים צינור זכויות מתוך צינור גומי. יש לטלש צינורות זכויות בקצביתן ע"י חימום מעל להבה ולאחר מכן למורת חומר סיכה כדי למנוע שריבת הזכוכית. בזמן החדרת צינור זכויות מתוך צינור גומי מוגבת. יש לשקל שימוש בצינורות העשוים ממתקת או חומר פלסטי כמחברים, במקום צינורות מצוכית.
  - אין לנפח כלי זכויות. הדבר מותר רק אם קיים מערכ מסודר להרפיית הזכוכית לאחר הניפוח.
  - יש להגן על כלי זכויות הנמצאים במשטר של ואקום, והעלולים לקרוס, באמצעות עטיפה מתאימה. בעבודות ואקום יש להשתמש רק בכל זכויות ייעודיים.
  - בזמן איסוף שברי זכויות יש להשתמש בצד מגן לידיים. את רסיסי הזכוכית יש לאסוף באמצעות מטאטא ועה.
  - לעובדים חיבות להימסר הוראות ביחס לשימוש ראשוני בכל זכויות, המיעדים למטרות מיוחדות עם סיכון גבוה. לדוגמה: משפכי הפרזה המכילים ממיסים נדיפים עלולים לפתח לחץ גבוה בעת השימוש הראשון בהם.

### **סיכון אש**

- מכיוון שבמעבדה משתמשים בכמות גדולה של חומרים דליקים, יש לקיים את הכללים הבאים:
- אל תשתמשו בהבה פטוחה כדי לחם נזול דליק, או לביצוע זיקוק בוואקום.
  - יש להשתמש בהבה פטוחה רק כshedar, ולכבות אותה מיד בגמר השימוש.
  - לפני הדלקת אש - הרחיקו את כל החומרים הדליקים מהמקום. ודאו שכל מיכלי החומרים הדליקים הנמצאים במקום סגורים היבט.
  - יש להודיע מראש לעובדים במעבדה על הכוונה להדלק אש.

- אחסנו חומרים דליקים בצורה נכונה.
- כאשר נוכח בתהיליך חומר דליק נדייף - יש להשתמש רק בצדד חשמלי שאיננו מייצר ניצוצות.

## ודאו שבתבודה קיים ציוד כיבוי אש מתחאים!

### **מלכודות קרוט וסיכונים קרייאוגניים**

הסיכון העיקרי בחומרים קרייאוגניים הוא הטמפרטורה הנמוכה בצורה קיצונית. חומרים אלה, והמייטחים מהם מקררים, עלולים לגרום לכווית קור קשה כאשר באים איתם במגע. כאשר מכינים או משתמשים באmbטן קר נדרשים כפפות ומגן פנימי.

אין להשתמש בחנקן נזלי, או באוויר נזלי, לקירור תעבורת דלקה בnocחות של אויר - החמצן שבאויר יכול להעתובות ולגרום לסיכון של התפוצצות. כאשר מטפלים בקרח יש לשימוש בכפפות יבשות מתאימות. יש להוסיף את הקרח היבש באיטיות לנוזל של אmbטן הקירור, כדי להימנע מהקצתת יתר. על העובדים להימנע מלהתכווף אל אmbטן הקירור או לקרב את פניהם אליו - הפחמן הדZO-חמצני כבד יותר מהאויר, ושהרورو עלול לגרום לחנקן.

### **מערכות בלוח**

מערכות לעובדה בלוח תמוקינה במקום ייעודי במעבדה, כדי להבטיח מניעת שחזור לחץ וחומרים לאזוריים אחרים במעבדה.

אין לבצע תהליכיים כימיים או לחמס חומרים במיתקן סגור, אלא אם המיתקן מתוכנן למטרה זו ונבדק לעמידה בלוח הנדרש (כולל מוקדם בטיחות מתאים). במיתקני לחץ חייב להימצא שסתום בטיחות לשחרור הלוח העוזר.

אם אסור לחסוך את הכלי שבו מתרחש התהיליך ישירות לאוויר (מחשש להתפוחות לחץ כתוצאה מהגבגה כימית במגע עם חמצן האויר) - יש להעביר מעל הכלי גז אינרטי, או להחדר גז מבועב לתוך נזול התהיליך.

חייבים לדאוג מראש לדרכי מילוט וייציאות חירום ולהכין, בנוסף, נוהלי חירום לאיורים שונים.

### **נהלים לסילוק פסולת**

על הנהלת המעבדה חלה האחוריות להסדיר מכלול הנהלים הקשורים בסילוק פסולת מהמעבדה, הן בעבודה שיגרתית והן במצב חירום. באחריותה של הנהלת המעבדה גם לידע את העובדים בדבר הנהלים אלה. על העובדים לקיים בקפידה את הנהלים, כדי למנוע כל סיכון בטיחותי או נזק לסביבה.

### **aicot h'sabiba**

כימיקלים חייבים להיות מסולקים בצורה צו, שהפגיעה באנשים או בעלי חיים או בסביבה, מחומרים משומשים או המיצרים במעבדה, תהיה מזערית. עובדי המעבדה ואנשי התחזקה חייבים לדעת את הכללים המקובלים לסילוק פסולת של כימיקלים שונים, ולישם אותם.

## שילוב אזהרה ובדיקות

שתחי מעבדה שיש בהם סיכון מיוחד חייבים להיות מושלטים באמצעות שלטי אזהרה. קיימים שלטים תקניים וסמלים עבור מספר מצבים מיוחדים, כגון: סיכון רדיואקטיביות; סיכון אש ועובדת בליזר. שלטים אחרים מציגים היכן נמצאות מקלחת החירום, משפטת העיניים, יציאות המעבדה והצמוד לכיבוי אש. על ציוד כיבוי האש חייבים להימצא מתקנות המציגות את סוג הלהבה שנייתן לבבות באמצעות.

על פחי האשפה חייבות להימצא תוויות המציגות את סוג האשפה שמורט לארוך לתוכם. השימוש המזוהיר מפני הסיכון במעבדה ושלטי הבטיחות צריכים לאפשר לאדם שאיננו מכיר את שיגורת המעבדה להימלט בשעת חירום (או לפחות לעוזר לו במידת הצורך).

התווות על מיכלי כימיים חייבות, ככלול מידע על הסיכוןם הכרוכים בשימוש בו. אין לפתח בקבוקים שאין עליהם תוויות זיהוי - חומרים אלה חייבים להיות מסולקים מיד, בהתאם להנחיות.



## פעולות ללא השגחה

פעולות מסוימות במעבדה נעשות לעיתים קרובות ברציפות, או במשך הלילה (עובדת במשמרות). בפעולות אלה משתמשים בשירותים שונים, כגון: חשמל, מים וגז אוירתי. הפעולות הללו צרכות להיות מתוכננות כך שתהיינה בטוחות. יש לעורך תוכנית שתימנע סיכונים במקרה של תקלת. יש לארגון, ככל שמדובר, פיקוח שיגורתי על התהליך. בכל המקרים חייבים להשאיר אוור דולק במעבדה ושלט מותאים על דלת המעבדה.

## **עובדת יחיד במעבדה**

אין לבצע פעולות מסוכנות ע"י עובד יחיד, הנמצא לבדוק במעבדה. כלל, מומלץ להימנע מעבודת יחיד במעבדה. בתנאים רגילים יש לארגן ביקורת הדדיות של יחידים העובדים במעבדות שונות. אפשרויות אלטרנטטיביות - הביקורת תישא ע"י שומר/איש הביטחון.

חייבים להיות כלים מיוחדים לעובדה בתנאים מסוימים. על מנת המעבדה חלה האחוריות לקבוע עבור איזו עובודה נדרשים אמצעי בטיחות מיוחדים, כמו לדוגמה: נוכחות של שני אנשים בחדר, בו זמנית, בזמן ביצוע עובודה מסוימת.

## **דיווח על תאונות**

יש לרשום את מספרי הטלפונים לשעת חירום במקום בולט במעבדה, למקורה של אש; תאונה; הצפה; או שפיכה של חומר כימי. כמו כן יש לרשום במקום בולט את מספרי הטלפון של העובדים והאחראים על המעבדה.

יש לידע את כל העובדים, מיד עם היודיע על תאונה או מצב חירום. יש לדוח על תקלות שנוצרו מחשיפה לכימיקלים או גורם פיזיקלי נתון. גם מצבים של "כמעט תאונה" מצריכים דיווח, לצורך הפקת לائحים ומניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.

כל מעבדה חייב להיות מערך פנימי של נהלים המתייחסים לדיווח על תאונות. המערכת אמרור לסייע בגילוי סכנות לא צפויות ותיקוןן, לפני הישנות אירוע דומה. מערך זה נדרש לכלול את האמצעים לחקירת הסיבות לאירוע פציעה, וכל סיכון פוטנציאלי לתאונה חמורה שלא הסתיים בפציעה. חקירה זאת מյועדת לאפשר עיריכת המלצות לשיפור מצב הבטיחות, ולא בהכרח למציאת האשמים.

## **סיכום יומיומיים**

על העובדים לזכור שפציעות עלולות להתרחש. הן מתרחשות גם מחוץ לשטח המעבדה. חשוב לישם את כליל הבטיחות גם במשרדים, במדרכות, במסדרונות, ובמקומות אחרים. התנהגות בהיבט של בטיחות היא בעיקר עניין של כל ISR, אבל דאגה מתמדת והתייחסות לסכנות היומיומיות היא צורך עליון.

## **3. תוכנית בטיחות**

למנהיגות של גופים המחזיקים במעבדות חייבות להיות תוכנית בטיחות. מטרת תוכנית הבטיחות במעבדות היא להגן על העובדים מפני פגיעות ופציעות - בכלל חשיפתם לסטיקונים שמקורם במעבדה או בסביבה. על המינהלה לתמוך באופן פעיל בטיחות, בכך שהיא תבטיח את קיומה של תוכנית בטיחות במעבדה ותעקוב אחר ביצועה. על כל העובדים במעבדה להכיר באחריותם ובחובותם לקיים את הפעולות בתחום הבטיחות. מומלץ למנות במעבדה נאמן בטיחות, שיתמקד בעווות הבטיחות שמתעוררות, ייעץ בענייני בטיחות ויסיע לעובדים לבצע את עבודותם בטיחות.

**תוכנית הבטיחות חייבת להיות עניין של  
מאטע שיגרתי מתמשך ולא בעילות קצרה  
המתבצעת רק לאחר תאונה**

הקוויים המנחים וכלי הבטיחות בארגון צריכים להיקתב בשיתוף עם העובדים, אשר יצטרכו גם לישם אותם. כתיבה ברוח זאת תאפשר מיצוי הריעונות הטוביים ביותר, ותאפשר להטמעו ביותר קלות את הכללים בארגון. כאשר, מסיבות שונות, נקבעים כללי הבטיחות על ידי המינהלה בלבד, יש להבהיר אוטם לעובדים מהמלצת ולבקש מהם לנשח את ההסתיגיות ואת המלצות לשיפור.

תוכנית הבטיחות חייבת לכלול סקר סיכון ומוגעים; תוכנית לסלוקם ומיזעורם; תוכנית הדרכה ולוחות זמינים לכל אלה.

## **עורך**

למערך הציוד והמכשירים של המעבדה יש חשיבות רבה באבטחת הבטיחות של המקומות. המערך חייב לכלול מינדייפים, מערכות איוורור, חדרי אחסון ומחסנים. כמו כן, יש לכלול ציוד בטיחות והתקנים לסלוק פסולת של חומרים כימיים.

## **איוורור**

יעילות מערכות האיוורור במעבדה חייבת להיבדך אחת לתקופה, לפחות פעמי-3 חודשים. כאשר המערכות אין עונות על הצללים, יש לשפרן כדי שתתאימה לצרכים, או שיש לשנות את תנאי הניסויים כך שהבטיחות לא תיפגע. אין לערב שיקולים כלכליים ולצמצם בגללם את פעילות מערכות האיוורור, למروת עלותה הגבוהה של האנרגיה הנדרשת לאיוורור. כל שינוי ברמת האיוורור של המעבדה, חייב להבטיח שהעובדים ימשיכו לקבל הגנה מספקת נגד ריכוזים מסוכנים של חומרים מסוכנים באוויר.

איוורור לא מתאים מגביר את הסיכון, כיוון של עובדים יש תהушה מוטעית של בטחון, אשר למעשה אינו קיים.

נתוני גבול חשיפה מותר (Permissible Exposure Limits - PELs) וערבי סף (Threshold Limit Values - TLVs) מספקים כלים מתאימים לתכנון בקרת החשיפה. כל עובדה המבצעת במעבדת הוראה חייבת להתבצע כך שריכוז החומר באוויר לא עולה על ערך ה-PEL או ערך ה-TLV המומלץ. הביצוע מותנה ברמת האיוורור ותכנון נכון של הניסויים.

חוק אכבע - בכל מקרה בו עובדים עם חומרים נזיפים בעלי TLV נמוך מ-50 חל"מ, חייבים להשתמש במינידף או בצד שאייבה מקומי אחר. גם חומרים רבים בעלי TLV גבוהה יותר מ-50 חל"מ מהווים סיכון, אם משתמשים בהם ללא תכנון נכון ולא אמצעי זהירות. בנוסף לכך, מערכת האיוורור הכללית בכל מעבדת הוראה חייבת להיבדק בפרק זמן קצובים, וריכוזים של חומרים מסוכנים חייב להיות מנוטר במקרים בהם קיים ספק.

## **nitov\_chomrim\_cimiim**

- יש למנוע את חשיפת עובד המעבדה לריכוז העולה על "רמת הפעולה" (מחציתן TLV-TWA).
- במידה וריכוז החומר עולה על "רמת הפעולה", יש לאוורר בהתאם.
- nitov\_sabibati חייב להתבצע בהתאם לתקנות הייחודיות (כמפורט בסעיף היבטי תחקיקה בפרק זה), ובהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העובדה (nitov\_sabibati וnitov\_biologi של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990.
- יש לנטר Sabibati את החומרים המפורטים בראשימת ה-ACGIH (איגוד הגיוחנינים התעסוקתיים בשירות ממשלת ארה"ב) התקפה גם בישראל.