أسطح قابلة للكسر

السقف المبني من مادة هشة قابلة للكسر

(السقف المبني من مادة قابلة للكسر ليس آمن لحمل وزن الشخص)

اعمل ✓

- ✓ يجب إجراء فحص شامل للسقف على جميع مكوناته من قبل مهندس/هندسي قبل الصعود عليه.
- ✓ يجب أن يتم العمل على الأسطح فقط من قبل العمال الذين تم تدريبهم واعتمادهم من قبل مدرب العمل على الارتفاعات، ولديهم ترخيص ساري المفعول للعمل على الأسطح.
- ✓ تقييم وإدارة المخاطر المحتملة واتخاذ تدابير السلامة الإضافية حسب الحاجة.
- ✓ يجب تركيب طرق آمنة للوصول والصعود من أجل المرور على المواد القابلة للكسر. يجب أن يتم العمل فقط عندما يتم وضع عدة ألواح متجاورة، والغرض منها هو تقسيم الوزن على هيكل السقف.
- ✓ يجب أن يكون العمال مجهزين بأحزمة الأمان وأنظمة منع السقوط، والتي سيتم تثبيتها في نقاط تثبيت، عندما يكون هناك خطر السقوط الى داخل السقف.
- ✓ يجب عليك اختيار نظام أمان تكون مسافة سقوطه وكبحه أقل من ارتفاع السقف.
- ✓ يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 3.25 متر بين العمال ومعداتهم من أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد الذي يصل إلى 33 كيلو فولت، أو مسافة 5 أمتار على الأقل من خطوط الكهرباء التي يزيد جهدها عن 33 كيلو فولت.

لا تعمل ✗

- ✗ يمنع لأي شخص أن يعمل على سطح هش أو شديدة الانحدار إلا إذا تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه من السقوط، مع الأخذ بعين الاعتبار هيكل السقف، في هشاشته أو انحداره أو تأثير الطقس.
- ✗ يمنع القيام بالعمل على سطح لم يتم به عرض اشارة التحذير "احذر، سقف هش".
- ✗ يمنع العمل على سطح هش إلا في حالة وجود لوحة مداس مناسبة.
- ✗ يمنع العمل على سطح هش من قبل شخص واحد.
- ✗ يمنع وضع حمولة على السطح يمكن ان تعرض سلامة السقف أو استقراره للخطر إلا إذا كان ذلك ضروريا وفقا لملابسات القضية بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع الحمولة ومنع الخطر.
- ✗ لا تخطو على حافة غير مدعومة من غلاف السقف الهش ولا تسند سلمًا عليها.
- ✗ يمنع القيام عن قصد أو بدون سبب معقول بأي إجراء قد يعرض العامل أو الآخرين للخطر. يجب ألا يتم تنفيذ العمل على سطح هش حيث لا يتم تسييج منطقة الخطر الموجودة أسفله وبالقرب منه بطريقة تمنع وصول الإنسان إليه، باستثناء العمال ذوي العلاقة بأداء العمل ومن تقتضي الضرورة تواجدهم.