

# תקציר בנושא בשיותה במכונות לעיבוד עץ

## מאת מהנדס שלמה איציקובסקי

הוראות כלליות

מסור עגול Circular Saw

מסור מטוטלת (פנדל) Radial Saw

מסור סרט Band Saw

מכונת הקצעה Planing Machine

כרסומת (פריזר) Spindle Moulder

משבב - מקצועת נובי Thickness Planer

מיועד: למנהל נגריות, למפעלי מכונות עיבוד עץ ולארגוני בשיותה



## תוכן העניינים

5.....	הוראות כלליות
5.....	הנחיות בטיחות כלליות
6.....	אמצעי בטיחות .....
	מבנה המכונות
	מייקום של התקני הבדיקה
	מערכת יניתה לנסורת
	מייקום המכונה
	הגשה אוטומטית
	גון "בטיחותי"
7.....	תאורה .....
7.....	חשמל .....
7.....	מחסן חומרי גלם .....
7.....	גובה שולחנות העבודה .....
8.....	בטיחות עבודה עם מסור עגול .....
10.....	בטיחות עבודה עם מסור מטוטלת (מסור פנדל)
11.....	בטיחות עבודה עם מסור סרט .....
12.....	בטיחות עבודה עם מכונות הקצעה .....
13.....	בטיחות עבודה עם כרסומת (פריזר) .....
14.....	בטיחות עבודה עם משבבת (מקצועת עובי) .....

# הוראות כלליות

מכונות לעיבוד עץ פועלות במהירות גבוהה מאוד. קירבה לאחד מהחלקים הנעים בהן עלולה להיות מסוכנת. נגירה צריכה להיות "מחוץ לתוחם" לכל מי שאינו עובד בה. העובדים יפעלו את המיכון לעיבוד העץ רק לאחר הדריכה ממש מקצוע, לגבי העבודה נכונה ולגבי כללי הבטיחות בעבודה, אישור מהמנהל - רק לאחר שהמנהל וידא שהבינו את המידע שקיבלו.

הנחיות הבטיחות הכלליות המפורטות בהמשך נועדו להגונן, ככל שניתן, על מפעיל מכונות לעיבוד עץ. הקפדה על מיליון עשויה לבטל סיכונים לעובדים ולמנוע תאונות. המידע והוראות הבטיחות המובאים כאן הם כלליים. כל יצרן ו/או מנהל אחראי ו/או משתמש חייבים להתיחס למצב ולציד/מיון המסויימים במקומותיהם, ולהוסיף הוראות מפורטות המתאימות לפעולות המתקיימות אצלם.

## הנחיות בטיחות כלליות

- רק עובד אשר מכיר את המכונה ומורשה להפעיל אותה (عبر הדרכה וקיבול הרשות מהמנהל) רשאי לעובד עליה;
- יש למגן את הסכינים ולהבי הניסור בכל שرك ניתן. אסור בהחלה להפעיל את המכונה ולעבוד איתה כאשר אין עליה מגינים או כאשר לא קיים גידור מתאים. המגנים צריכים להיות חזקים ויציבים;
- אין להסיר את המגנים! מותר להסיר מגינים ורק לצורך ניקוי או תיקון המכונה - ורק לאחר ניתוק המכונה מהחשמל. עם סיום עבודות התחזקה יש להחזיר מיד את המגנים למקוםם;
- יש להשתמש במכונה רק למטרה שנועדה לה. אין להעמיס על המכונה מעל למותר ואין לבצע עליה עבודות שהיא לא תוכננה עבורו;
- אין לבצע במכונות לעיבוד עץ עבודות קטנות שאפשר לבצע באמצעות ציד יدني מתאים;
- יש להשתמש בהזנה אוטומטית/מכנית בכל מקום ובכל פעילות, כשם אפשרי;
- לפני הכנסת גזר עץ לעיבוד יש לוודא שהוא נקי ממנסרים ומהומרים קשים אחרים;
- אין לקרב את הידיים לסכין, למסור ולכל חלק נع אחר. יש להיזהר במיזוג בעיבוד לוחות עץ קטנים. יש להשתמש במוט דחיפה מתאים;
- אסור לעמוד בכו הפעולה של חלקים המכנים הנמצאים בתנועה סיבובית מהירה, ולא במסלול שלاورכו מזינים החומרים למכונה או יוצאים ממנה;
- אין להרחק שבבים מהמכונה בעזרת הידיים או מטלית בד. שבבים מרחיקים מהמכונה רק באמצעות מוט או מברשת מותאמת;
- בגדי העבודה חייבים להיות הדוקים לגוף ולא קצוטים וחופשיים. רצוי ביגוד עם שרוכים קצרים. אין להשתמש בכפפות (הן עלולות להיתפס במכונה ולגרור אחריהן את כף היד). יש להסיר עדיהם - שרשרות מהחומר, צמידים וטבעות - גם הם עלולים להיתפס ולגרור את העובד אחריהם לתוך המכונה;
- אין להשאיר מכונה בתנועה ללא פיקוח, גם לאחר הכיבוי. יש לוודא עצירה מוחלטת;
- בשום פנים אין לשוחח בשעת הפעלה של המכונה. לצורך קבלת הוראות יש להפסיק את פעולתה;
- יש לוודא שמתבצעת תחזקה מקצועית ושותפת של המכונות;
- בזמן ביצוע עבודות תחזקה יש לנתק את המכונה החלוטין ממקורות אנרגיה (חשמל, אויר דחוס וכו') ולמנוע אפשרות לחברו בשוגג;
- כאשר המכונות אין מופעלות הן חייבות להיות מופסקות (מצב OFF). או מנוטקות מזרם החשמל;
- לא מומלץ להשתמש בכבל מאיר. אם למרות הכל נדרש כבל כזה - יש לוודא שהוא נפרש באופן בטוח: שאינו מהוות מכשול והוא מזמן בנסיבות מפסק פתוח;

- מעל כל מכונה צריכה להיות תאורה מתאימה. עדיפה תאורה טבעית ואם לא - תאורה מלאכותית מתאימה: כמות האור ועוצמת ההארה מספיקות, ללא סינוור ולא החזרי אוור מיותרים;
- ליד מכונה היוצרת אבק ונסורת יש להרכיב משקפי מגן או מגן פנים וMSCICHT אבק. כמו כן יש להתקין מיתכן ניקה מקומי, לשאיית הנסורת והאבק בקרבת מקום היוצרים;
- מכונות לעיבוד עץ מייצרות רעש מזיך בפועלתן. חובה להרכיב על המכונה אמצעים להגנה מפני הרעש (MISSON, הסטה ועוד). שימוש בצד מגן אישי, להגנה על האוזניים, יהיה רק במקרים בהם אין שום אפשרות לציד את המכונה ברכיבים ובצד המונעים היוצרים רעש סבירתי;
- יש להרחיק נסורת עץ, שבבים וכו' מסביבת המכונה. הצלבות שבבים על הרצפה גורמת לעמידה לא יציבה ועלולה להוביל לתאונת, מלבד הסיכון לדיליקה;
- חובה לשמר על מעבר מרכזי פנוי, לפחות חירום;
- יש להתקין תאורת חירום במקומות הנדרשים, כדי לאפשר פינוי בטוח במקרה הצורך;
- חל איסור מוחלט על עישון בכל שטח הנגירה, מחסן העצים וכו'. יש לתלות שלטים בולטים, במספר מספיק כדי להתריע על כך;
- יש להרחיק מן הנגירה, לעיתים קרובות, פסולת עץ ונסורת ולמנוע היוצרים מיטען-אש בנסיבות שתהווה סכנה ממשית בשעת דיליקה.

## האם כללי הבטיחות אכן מושמים לכל המכונות אצלנו?

### амצעי בטיחות

#### **מבנה המכונות**

המכונות חייבות להיות בניוות כראוי. המבנה חייב להיות זהה שאפשר יהיה בקלות לעגן את המכונה לרצפה, לקיר או לבסיס אחר. בנוסף, במכונות חייבת להיות אפשרות להרכבה קלה של מיתקי מגון.

#### **מקום של התקני הבקרה**

הרכיבים המשמשים להتنעה חייבים להיות מוגנים מפני כל הפעלה מקרית.

#### **מערכת ניקה לנסורת**

ניקת אבק העץ מאפשרת ראות טובות יותר של נסורת העץ באזור העיבוד, ושומרת על סביבה נקייה, חופשית מפסולת.

#### **موقع המכונה**

המקום צריך לאפשר גישה קלה אל המכונה מכל הצדדים. בקביעת המיקום יש לזכור בחשבונו את סוג העבודה שתבוצע; להקפיד שפריטים ארוכים אשר יובדו במכונה לא יפריעו לעבודתן של מכונות אחרות; הרצפה באזור המכונה חייבת להיות אופקית, ללא בליטות ושקעים ולא חלקלה.

#### **הגשה אוטומטית**

הגשה אוטומטית של חומרים מצמצת באופן משמעותי את הסכנות לתאונות.

#### **גון "בטיחות"**

לגון הצבע של הצד יש השפעה על תחשויותיו של העובד. צבע מתאים יכול להשפיע על התראחות תאונות עבודה. הגונים המומלצים לצביעת חלקים שונים של המכונה הם:

- גוף המכונה - יrox.
- מגינים ומקומות מסוכנים - צהוב.
- מקום הלהבים - אדום.

## תאורה

התאורה, טבעית או מלאכותית, חייבת להעניק כמות אור מספקת (בין 300 ל-750 לוקסים) בהתאם לנדרש, ללא סינוור.

## דشمאל

בכל מכונה יהיה מפסק חירום במקום בולט, עם גישה נוחה אליו. בכל מכונה יהיה מפסק מתאים, שימנע הפעלה אוטומטית עצמאית של המכונה בעת חידוש הספקת זרם החשמל - לאחר שנתקק מסיבה כלשהי או לאחר הפסקת חשמל כללית. המכונה תופעל מחדש ע"י העובד, רק באמצעות המפסק הנ"ל.

## מחסן חומרי גלם

המחסן לחומרי הגלם ימוקם למרחק מבנייה הנגירה ולא בצדדים אליה, כדי למנוע התפשטות אש ולצמוץ נזקים בשעת שריפה.

## גובה שולחנות העבודה

הגבהים המומלצים לשולחן עבודה במוכנות קרובים למידה המומוצעת, התואמת לתנואה מתאימה של ידיו וגוףו של עובד בגובה ממוצע:

- מסור עגול - 90 ס"מ בהזנה ידנית, 80 ס"מ בהזנה אוטומטיבית;
- מסור מטוטלת - 85 ס"מ;
- מסור סרט - 115 ס"מ;
- מכונית הקצהה - 90 ס"מ;
- כריםומת - 85 ס"מ;
- משבבת - 90 ס"מ.

לסוג המסור או הכליל לעיבוד העץ ולצורת העיבוד יש משמעות רבה בשיפור תנאי הבטיחות בעבודה, בבדיקה הייצור ובטייב הסופי של פני השטח.

לפני תחילת העבודה או התחלת ייצור של מוצר חדש - יש להפעיל את המכונה "על ריק", לצורך בדיקת תקינותם של כל נושאיה הבטיחות, בנוסף לבדיקה תקינותו של כיוונו המכונה.

המגינים במוכנות לעיבוד עץ מתוכנים, בד"כ, למנוע גישה לנಕודה הפעילה מרוב הכוונים (מהצדדים ומלמעלה), אך לא מכיוון ההזנה. לכן בעת השימוש במוכנה - יש למקד את מלאה תשומת הלב לsicונים אשר עלולים להתעורר מכיוון ההזנה של המכונה.

כיוון ואיפוס של מכונה ייערכו רק בזמן שהמכונה "עומדת" ואינה פעילה.

חוובה להשתמש בכלים תקינים ותיקים, עליהם מסוימים פרטי היצור ומהירות הסיבוב של המנועים.

לעובד שלא מלאו לו 18 שנים אסור להפעיל מכונות לעיבוד עץ, אלא אם קיים היתר לכך על פי חוק העבודה הנוער.

# בטיחות בעבודה עם מסור עגול



המסור העגול (Circular Saw) הוא כלי העבודה המ██וכן ביותר בתחום המכונות לעיבוד עצ. הנטונים הבאים מתראים את שכיחות מקרי הפגעה בשימוש במסור עגול:

- |       |   |
|-------|---|
| 30% - | מגע בין כף היד להlab הניסור בזמן דחיפת הנסר   |
| 25% - | "רtinyה" של הנסר לאחור                        |
| 15% - | סילוק שבבים ונסרים קטנים מקרבת הלהב בעזרת היד |
| 10% - | הזאת נסרים מאחוריו הלהב                       |
| 20% - | פעולות אחרות                                  |

## הגורםים העיקריים לתאונות:



- תוכנות העצ - העצ חומר שאיכותו לא אחידה. יש בו חלקים רכים וסמוֹך להם אזורים קשים, סיקוסים ("עינויים"), פגמים ועוד;
- מגע של חלקי הגוף (בדרך כלל כפות הידיים), עם להבי דיסקטת הניסור, עם השפה החשופה, הקדמית, של הלהב, עם החלק "העליה" (השפה האחוריית) של הלהב או עם שני הלהב באזור שמתוחת לשולחן הניסור;
- רtinyה של נסר, או של אחד מחלקיו, כתוצאה מהיצמדות העצ להבי הניסור (כפי לא הותקן על הלהב טרייז מפצל, או שהצטברה שכבת שرف דביך על הלהב).

## אמצעי בטיחות:

- **מנגנון ההנעה:** מנגנון ההנעה של המסור יכול לכלול תשלובת גלגלי שניינים, רצועות, גלגיליות, גלי הינע ועוד'. הרכיבים אלה חייבים להיות מוגנים לבטח, על פי דרישות החוק - פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, פרק ג'.
- **המסור:** יש להרכיב מגן בצורת כיפה מעל להבי דיסקטת הניסור. המגן העליון מיועד לכיסות את כל שולי הלהבים החשופים, כאשר הדיסקה נמצאת בתנועה;
- **המגן העליון צרי:**
  - להיות קבוע וקשיח די, כך שלא יגע בשום מקום בלהבים;
  - המבנה שלו צריך להיות פשוט וחזק, שלא ייגע עקב הצלבות נסורת ופסולת;
  - רצוי שהמגן העליון יהיה מחומר שקוּף, כדי לאפשר ניסור מדויק לפיה קו הניסור;
  - להיות קרוב ככל האפשר לנסר בשעת הניסור;
  - רצוי לחבר אל המגן גם שואב נסורת, לשיפור השליטה על הנסר(העובד).

- **כיפת המגן:** שיטת ההתקנה של המגן העליון צריכה:
  - לאפשר כיוונון קל ומהיר, בהתאם לקוטר דיסקמת הניסור;
  - לאפשר כיוונון מיידי, בהתאם לגובה הנסר.
  - לא להפריע לכיוון הטרייז המפצל.

**כדי למנוע פגימות ופציעות יש לוודא  
שגם חלקו הלאב הנמצא מתחת לשולחן הניסור יהיה מכוסה!**



$$\text{עובי הטראייז המפצל: } (\text{העובי}) e = \frac{(\text{עובי הלהב}) b + (\text{עובי השן}) a}{2}$$

- **התקנת טרייז מפצל מאחורית המסור:**
  - המרחק בין הטראייז לבין שני דיסקמת הניסור יהיה קטן מ-5 מ"מ;
  - עובי הטראייז המפצל יהיה צר מאוד מעובי השן;
  - גובה הטראייז יהיה נמוך ב-12 מ"מ לכל היותר מגובה להבי דיסקמת הניסור.

#### הטראייז המפצל מיועד:

- למנוע את רתיעת הנסר;
- למנוע מגע עם החלק האחורי של הלהב (מגן אחורי ללהב).

#### להבי הניסור:


- יש לאחסן את דיסקומות הניסור במקום ובאופן שימנעו מגע מקרי עם ידי אדם;
- יש לבצע בדיקת תקינות (השחזה וסדקים) של הלהבים לפני הרכבתם למכוונה.

## עבודה נכונה

- יש להימנע מעמידה מול קו הניסור של המסור;
- בניסור לוחות עץ ארוכים יש להקפיד להציב אדם (עוזר הנגר) מאחורי המסור, כדי שיתמוך את הלוח בידיו (בשם אופן לא משוך את הלוח!);
- יש להשתמש בכלים דחיפה ייעודיים, בעלי ידיות. את כלי הדחיפה יש לשמור קרוב למקום הניסור;




סוגים של דחפניהם



- הרחקת נסירים קטנים יש לבצע באמצעות ידיית הרחקה;
- כאשר דוחפים ביד את החלק המעובד - היד תהיה תמיד קמורה.

## בטיחות בעבודה עם מסור מטוטלת (מסור פנדל)



דיסקט הניסור במסור מטוטלת (Radial Saw), הנקרא גם "מסור פנדל", מורכבת בתוך מסגרת, התלויה כ"מטוטלת" על זרוע מעל לשולחן הניסור. הזרוע מותקנת על ציר אנכי, המאפשר לכונן את זווית הניסור לפי הנדרש. בשעת הניסור, הנסר מונח על השולחן, והמסגרת עם המסור מזוחת על הזרוע לאחור.

שכיחות מקרי הפגיעה בשימוש במסור מטוטלת:

פגיעה ביד בזמן משיכה/דחיפת המסור	- 50%
פגיעה ביד בזמן הזנה/הסרת הנסר	- 10%
הילצדות כף היד בין הנסר לחלקי המסור	- 10%
פגיעה כתוצאה משבר של העץ	- 10%
פגעה בזמן כיון, ניקוי או תחזקה	- 10%
פעולות אחרות	- 10%

### אמצעי בטיחות

אמצעי הבטיחות זהים, בד"כ, לאלה הנדרשים עבור מסורים עגולים ורגילים. בנוסף, נדרשים מספר אמצעי בטיחות נוספים:


- יש להתקין מנגנון הניתן לכיוונו מסביב לשפטו המשוננת, הפעילה הלהב;

- תנועת המטוטלת קידמה (לכיוון העובד), צריכה להיות מוגבלת באמצעות מעutor קבוע, שרשרת או מוט, כדי שהלהב לא יבלוט מתוך שולחן הניסור.

## עבודה נכונה

- יש להקפיד שתנועת המסור בשעת הניסור תהיה קלה ולא מאמץ (נדרשת התאמה של גודל הידית שתאפשר תפעול נוח של המטוטלת);
- האזנה והוצאה של הנסר ייעשו רק כאשר המסור נמצא בחלקו המרוחק של שולחן הניסור;
- העובד המנסר צריך לעמוד לצדיו של קו הניסור, ולצד הידית (ההפעלה היא בדרך כלל ביד שמאל) ולא מול המסור.

## בטיחות בעבודה עם מסור סרט



שכיחות מקרי הפגיעה בשימוש במסור סרט (Band Saw):  
פגיעה ביד בזמן הניסור 50% -  
לכידה של כף היד במסור בזמן ניקוי, כיוון או תחזוקה 18% -  
פציעה מחלקי המسور בזמן ניקוי, כיוון או תחזוקה 15% -  
פעולות אחרות 17% -

### אמצעי בטיחות

- חשוב לציין את המסור במיתקן למתיחה אוטומטית של הסרט או, לחילופין, במיתקן המראה את מצב המתיחה של הסרט;
- יש להקפיד שהמגנים השונים יהיו מותקנים במקום לפני הפעלת המכונה;
  - חייבים להקפיד על שלמות כיסוי הפתוח (המתאים) בשולחן ההגשה בו עבר המסור;
  - יש להתקין מפסק ניתוק במקום נגיש, בקרבת המפעיל;
  - דלתות הכיסוי שמעל לגלאי ההינע תהינה מוגפות ונעולות;
  - יש להאיר את אזור הניסור בתאורה מקומית במתaga 24V (כל תאורה המורכבת על מכונה תהיה במתaga עד 50V);
  - באחסון סרטי ניסור בתליה יש להקפיד ששני המסורים תופנינה כלפי הקיר או דופן ארון האחסון;
  - בקייפול סרטי ניסור יש להשתמש בכפפות מגן.

## עבודה נכונה

- אין להפעיל את המסור כשלדיות המגן (העלינה והתחתונה) פתוחות;
- יש לכוון את מגן הסרט בהתאם לעובי העץ המסור;
- בשעת הניסור יש להקפיד שידי העובד לא יימצאו בקו ישר עם המסור, אלא משני צדדיו;
- בשעת ניסור לוחות עץ ארוכים - העוזר יתמוך את הלוח מאחורי המכונה (אין לשוחץ את הלוח!);
- כאשר נוצר קו ניסור עkos והעובד חש בהתנגדות של הסרט ללוח העץ המוזן - יש לדומם את המכונה. מותר לשחרר את העץ המסור רק לאחר עצירה מוחלטת של הסרט;
- כאשר סרט המסור מתחילה בתנועה אופקית תוך כדי תנועת הניסור האנכית - יש לדומם מיד את המכונה, לבדוק את הסרט ולהחליפו - אם הוא פגום - או למתחזקוותו מחדש;
- בשעת פעולות המסור אין לעמוד לצדדי המכונה - הסרט עלול להיקרע ולפגוע בעומדים בקרבתו;
- כאשר הסרט נקרע תוך כדי הפעלה - יש לדומם מיד את המכונה. מותר להסיר את הסרט הקרווע רק לאחר שהמכונה נעצרה לחלוין;
- אין להחיש את עצירת המכונה באמצעות עזר (בלימה באמצעות דחיקת פיסת עץ אל הסרט המסתובב וכו');
- בגמר העבודה יש לשחרר את סרט המסור ולקבוע שלט המכין כי המסור רפו.

# בטיחות בעבודה עם מכונות הקצעה



מכונת הקצעה (Planing Machine) היא הכליל השני המשוכן ביותר (לאחר המסור העגול) מבין המכונות לעיבוד עץ.

שכיחות מקרי הפגיעה בשימוש במכונות הקצעה:

חיתוך ידים בזמן הקצעה	- 88%
החלקת ידים לפנים או רתיעת העובד	- 5%
פעולות אחרות	- 7%

## חומרים בטיחות

- המכונה חייבה להיות מצוידת במגנים המותאמים לכל סוגי העבודה, שיורכבו במקום אשר יוניק מגון מיטבי למפעיל. המגנים צריכים להיות חזקים, ומחוברים ביציבות למקום. כיוון המגן והגידור צריכים להבטיח שהאכבות וכפות הידיים לא תוכלנה לגעת בסכינים;
- מעל לסכין, מאוחר, יש להרכיב מגן קבוע. במכונות רבות ניתן לכוון את המגן זהה לצורך פעילותות נוספות;
- רווח המגנים יהיה לפחות בקוטר הסכין. צריכה להיות אפשרות להנמיך את גובהם עד למפלס שולחן ההזנה.

## עבודה נכונה

- שימוש נכון ונכון והפעלה נכונה של מכונות הקצעה חיוניים כדי למנוע תאונות עבודה בהקצעה.
- כיוון המקצוע:** כדי להשיג מוצר איכותי ורמת בטיחות גבוהה חשוב לכוון את "שולחן ההזנה" (השולחן עליו מונח העץ לפני הקצעה) ואת "שולחן הקבלה" (השולחן אליו מגע העץ לאחר הקצעה);
    - המירוחות המרבי בין קצה שולחן הקבלה לסכין לא יהיה גדול מ-3 מ"מ;
    - שולחן הקבלה יכול בודק לגובה סכין הקצעה (אם לא - העבך (העץ) עלול להיזרק לאחור);
  - כדי למנוע פגיעה ביד בזמן ההתקנה וההידוק של סכיני הקצעה יש להשתמש ברכזות עור או בכיסוי עץ מעל לסכינים;
  - יש לבדוק בקפדיות, בבדיקה חוזרת, את ההתקנה של סכיני הקצעה על גבי הציר ואת הידוק האומים;
  - הקצעה:** צורת ההזנה תורמת לבטיחות הפעלה וגם לטיב המוצר. חשוב להזין את המכונה בעובי בצד אחד בלבד ולא הפסיקות ועכירות;
  - היד הימנית צריכה לסייע בהזנת העובי, תוך הפעלת לחץ מתון למניעת רעדות (כאשר הסcin מושחתה כהלה והשולחות מכוונים היטב לא נחוץ לחץ חזק);
    - יש להסיר את יד ימין מהעובי כ-30 ס"מ לפני שהקצת האחורי של העץ מגע לסכין;
    - יד שמאל תתמכה בעובי כ-30 ס"מ לאחר שהקצת הקדמי עבר את הסcin;
  - זמן הקצעה שלולים (עובי העובי) יש להעניק תשומת לב מיוחדת לצורת המיגון, כך שתימנע חלופין החלקה של היד לכיוון הסכינים;
  - הקצעה "צורנית" היא פעולה מסוכנת מאוד ולכן נדרש להעירך לקראתה כראוי: הקצעה תיועשה באמצעות מגן "מנרהה" - הסcin יהיה מכוסה כלו במגן, עם מירוחות מתאים, כך שرك העובי יוכל להיכנס ולצאת מתוכה "המנרהה" ולא תהיה שום אפשרות לכניות של האכבות או של כפות הידיים.
  - מומלץ שלא להקצע שבבים בעובי גדול מ-3 מ"מ. הקצעה שבבים עבבים גורמת לעומס גבוה על העובד, מה שפוגע בטיחות העבודה ובטיב פני השטח.

## בטיחות בעבודה עם כרסומת (פריזר)



התאונות בעבודה עם כרסומת (Spindle Moulder) הנקראת גם "פריזר" קשות מאוד. שכיחות מקרי הפגיעה בשימוש בפריזרים:

פגיעה בידים בשעת כרסום	45%
רתיעת העיבך וחישפת הסכינים למגע עם הידיים	30%
פגעה בידים בזמן כיוון המכונה	8%
פגעה במפעיל עקב רתיעת העיבך	8%
פועלות אחרות	9%

### אמצעי בטיחות

- עבוד רק כאשר התקני הבטיחות מורכבים במקומות הנכון והמיוחדים בין הסכינים והמגנים מייערים, על פי צורכי העבודה;
- עבודה עם מקבעים ואמצעי בטיחות יבטיחו שלא תאפשר גישה של אצבעות הידיים לאזור הסכינים בכל מצב;
- כדי למנוע פגעה בידים יש להשתמש באמצעי עזר (מיתקן "קידמה" או דחפן יدني).

### עבודה נכונה

- דאג שטוח השולחן יהיה נקי ושלא יימצאו עליו פריטים מיותרים;
- עבוד אך ורק כאשר סכיני הכרסום חזים, רתוימים היטב (הוזקו באמצעות מפתח "מומנט" מתאים), שהותקנו על ידי בעל מקצוע ובמהירות סיבובים מתאיימה;
- יש להשתמש בפרסום שעליו מוטבע תחום מספר הסיבובים המותר, והוא מסוג המתאים לסל"ד של המכונה;
- הפרסומים חייבים להיות מאוזנים באופן מושלם;
- המוביילים הצדדים צריכים להיות באורך של 46 ס"מ לפחות, מכל צד של הסcin;
- בטוח יותר לחרוץ חריצים عمוקים בשתי פעולות - השבבים הנוצרים דקים יותר והמאיץ הנדרש מהמכונה קטן;
- יש להגיש את גזר העץ לקרבת הכרסום במתינות, כשאצבעות כף היד קמודות;
- להגש גזרי עץ שרוחבם קטן מ-15 ס"מ יש להשתמש באמצעי עזר (מיתקן "קידמה" או דחפן יدني, גזרי עץ קצרים או צרים. אין להגיש גזרי עץ כאלה לכרסום);
- בהזנה ידנית, יש להשתמש בכרסומים המסומנים "קידמה ידנית" (גם הזנה בעזרת מיתקן קידמה או דחפן נחשבת כ"קידמה ידנית").
- ניקוי המכונה יעשה רק כאשר היא מנותקת מהספקת זרם החשמל;
- יש להעדייף מכונה בעלת מעכורות לצרי הסיבור, המופעלים לאחר ניתוק הזרם.

## בטיחות בעבודה עם משבבת (מקצועת עובי)



משבבת [Powerfeed (Thickness) Planer] נקראת גם "מקצועת עובי". רוב הפגיעות בהפעלת המכונה הן פגעה בידיים (80%).

### אמצעי בטיחות

- לפני הפעלה בדוק שאין שאリות עץ באזור הסכינים והכיסוי הראשי קיים והוא מהודק היטב למקוםו;
- ברוב מכונות השיבוב לא קיים מגן מעל לפתח היציאה. מומלץ להתקין מגן מתאים (עפ"י עובי העץ) מעל לפתח היציאה של המשבבת;
- ודא שחוליות המגן האקסנטורי תהינה במצב תקין.

### עבודה נכונה

- לפני הפעלת המכונה ודא שכל החלקים הנעים מכוסים ע"י מגן;
- בדוק מעט לעת את ברגי הלהבים כדי לוודא שהם מהודקים היטב;
- הלהבים צריכים להיות תמיד חדים. כך גם תינוקן עוצמת הרעש;
- בעת הזנת גזיר עץ - עמוד מהצד ולא בקו ההזנה;
- תהליך ההגשה למשבבת הוא אוטומטי. אל תדחוף בכוח את גזירי העץ למכונה;
- במקרה של תקלת - הפסיק תחילת את פעולת ההגשה ולאחר מכן את המנוע ואת שואב האבק.