

# **בטיחות ולגיות במקח חמי**

## **עבודה בחלליים סגורים [”מקום מוקף”]**

**מאת: יואב גרשון**  
**המוסד לבטיחות ולגיות**



**המוסד לבטיחות ולגיות  
מחלקת הוצאה לאור  
מאי 2008**

**קוד: א-8/079**

## **פרסום זה הופק בມימון קרן 'מנוף' המוסד לביטוח לאומי**

### **© כל הזכויות שמורות**

**למוסד לביטוח לאומי – מחלקת הוצאה לאור**  
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם,  
לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או  
אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר –  
כל חלק שהוא מהחומר שבחוברת זו  
אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.



### **המידע בחוברת עדכני ליום הדפסתה**

החווברת נועדה למסור מידע לקורא בתחוםים  
שבהם עוסקת הפרסום, ואיננה תחליף לחוות  
דעת מקצועית לגבי מקרים פרטיים.  
כל בעיה או שאלה מקצועית, הקשורות במקורה  
פרט – יש לבחון, לגופו של עניין, עם מומחה בתחום.

# עבודה בחללים סגורים ("מקום מוקף")


## תוכן

4	מהו "מקום מוקף"?
4	הגדרה ודרישות החוק
5	הסכנות במקומות מוקפים
5	<b>עבודה בטוחה בחללים סגורים</b>
5	הימנעות מעבודה בתוך חללים סגורים
5	הקפדה על שיטות עבודה בטוחות
6	פיקוח
6	סיכום
6	תקשורת
6	בדיקות האוורורה
6	גיזים דלקים
6	אייורוור
7	צידוד מגן אישי
7	פתחי הכניסה והיציאה
7	<b>מוצבי חירום</b>
7	פיקוח ותקשורת
7	צידוד ההצלה והחחייה
7	הגנה על המציגים
8	עזרת ראשונה
8	שירותי חירום ציבוריים
8	<b>נווהלי בטיחות בחללים סגורים</b>
8	MITAKNI הימנעות אוטומטים (מייגדים לזרעים לחים)
9	מייגדי הימנעות למספוא (סילואים)
10	מערכות לחיצת התחמייז (Press)
10	אחסון הבוצה (זבל נזלי, הפרשות בעלי חיים)
11	<b>סיכום</b>

# עובדת בחליים סגורים ("מקום מוקף")

במהלך הטיפול בבעלי החיים והזנתם בשקי החיה נדרשים חקלאים לעבוד בקרבת או בתוך מבניין "סילו" מקומיים, בורות רקב, מיכלי חלב וכו'. עובדה מקומות אלה נחשבת כעובדת במקום ב"מקום מוקף", הכרוכה בסיכוןים מיוחדים, שיש למנווע אותם ולהימנע מהם בכל מחיר. מטרת המידע שMOVEDה כאן היא לספק כל הINFO הדרושים בחליים סגורים.

## מיגדל תערובת



## מהו "מקום מוקף"?

"מקום מוקף" הוא חלל סגור, לחוטיין או חלקית, שבו ניתן לצפות כי חומרים שונים בתוכו או תנאים מסוימים בו או בקרבתו עלולים לגרום לשיכון של:

- איבוד הכרה (או גורע מכך) בהשפעת גזים רעלים או חוסר חמצן;
- טביעה וחנק על ידי חומרים מוצקים הזרומים בצורה חופשית;
- טביעה בנוזל שמיפלסו עליו;
- פגיעה חמורה כתוצאה מדיליקה או מהתפוצצות.

דוגמאות לחליים סגורים שבהם נשקפת סכנה מגזים:

- בורות מי בוצה ושפכים;
- מיכלי טיפול במים מזוהמים;
- מערכות תאי ביקורת;
- מיגדלי קירור;
- מיגדלי החמצת מספוא (סילואים);
- חליים שבהם מעודדים רקבון ("קומפост") מהיר;
- מיגדלי ההחמצה של זריים לחים;
- מיכלי חלב;
- מיכלי ריסוס או דשן;
- בורות ניקוז או ביוב;
- ועוד.

## מיכלי חלב



## הגדרה ודרישות החוק

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, מגדירה מקום מוקף:

"**88. הגדרה**

"**מקום מוקף**" - לענין זה: חדר, תא, מכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף היוצא באלה."

"**91. כניסה למקום מוקף**"

לא יכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלהה אחת מדרישות אלה:

- (1) האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים.
- (2) נקבעו כל האמצעים המעשיים לטלק אדים העולמים להיות שם ולמנוע חדירת אדים...".

## הסכנות במקומות מוקפים

לא מעט תאונות קטלניות התרחשו בעת העבודה בחללים סגורים, כאשר בני אדם נכנסו לתוכם, לדוגמה: לצורך ביצוע תיקונים, נמצא חפץ שנעמלמו בתוכם או כדי לטפל בסטיימות, מבלי להבין שהחלל סגור מכיל אווירה מסוכנת. התאונות גבו לא אחת יותר מקרובן אחד, כאשר מי שהיו אמורים להציג את הלכודים במקום המוקף לא היו מאומנים כנדרש, או שחרר להם ציוד ההצלה הנאות, והם איבדו את חייהם במהלך ניסיון החילוץ. מקרי המוות שארעו בחללים סגורים בחווות חקלאיות כללו גם ילדים ואנשים שהזדמנו למקום.

חניקה על ידי נזילים או מוצקים הזורמים בחופשיות עלולה להתרחש במיגDALI ההחמצה במספוא, במיגדים או בבורות קבלה של זرعים, או בארגוי אחסון הזעים בעת הורקתם. גם מקומות, כגון בורות מזוהמים בנזילים דליקים, יכולים להיחשב ל"מקומות מוקפים" משום שיש בהם סיכון של דלקה או של התפוצצות.

חללים מסוימים עלולים להפוך למקומות מוקפים תוך כדי עבודה, לדוגמה: במקרים של יrokes ופירות, שבהם משתמשים בפחמן דו-חמצני כדי לשפר את עמידות התוירות בתנאי האחסון; חוממות זכוכית שבוחן מזרימים את הפחמן הדו-חמצני כדי לשפר את צמיחת הצמחים ולולוי עופות סגורים ומוחומים בעת הנטה לאכלוס מחדש.

## עבודה בטוחה בחללים סגורים

אם קיימים במשק החקלאי שלכם חללים סגורים המוגדרים כמקומות מוקפים, עליהם לנוהג לפי הכללים הבאים שמרתרם לעבודה בטוחה במקום המסוכן:

- ✓ הימנו מעבודה בתוך חלל סגור בכל מקרה שבו רק ניתן להימנע מכך. לדוגמה: ניתן שניית לבצע את המטלה מבחוץ.
- ✓ בעת ביצוע עבודה בתחום חלל סגור - הקפידו לעבוד על פי כללי הצלחה המיעדים לעבודה מסווג זה.
- ✓ התקינו את הסידורים המתאימים הנדרשים לצורך הצלחה במקרה חירום.

מיולי הנהניות הללו פירשו עמידה בדרישות החוק (פקודת הבטיחות לעבודה) לעבודה במקומות מוקפים שצוטטו לעיל, לשמרת החיים.

## הימנעות מעבודה בתחום חללים סגורים

יש תמיד לשאוף להימנע מכל האפשר מעבודה בתחום חלל סגור. לדוגמה: טיפול בחומר שנערם במיגdal להחמצת זעים. ניתן למנוע את הצורך להיכנס למיגdal ההחמצה על ידי שימוש במחבטים סיבוביים המופעלים מבחוץ.

באופן דומה - משאבות ניידות מבטלות את הצורך להיכנס למיחשי מי הבוצה כדי לפתח סטיימות. בכל המקרים שבהם ניתן לבצע את העבודה מחוץ למקום המוקף חיבטים לגדר סביב אזור העבודה כדי למנוע כניסה עוברים ושבים (מבוגרים או ילדים) למקום ולהציג שילוט אזהרה לגבי העבודה המתבצעת במקום.

## הקפדה על שיטות עבודה בטוחות

כאשר הכניסה לחלל סגור היא בלתי מנעuta - עליהם לוודא שלא כל אדם העובד בתחום המסוכן יש ידע רלוונטי מספק, והוא מחייב על קיום מערכת הבטיחות וגם בקייא בנהלי החרום. מערכת הבטיחות תלויה בסוג החלל הסגור, בסיכון הנלוויים ובעבודה שאותה עומדים לבצע. כדי שהנהלים יהיו יעילים - עליהם להיות מוצגים בכתב, מוכרים לעובדים ולהיות קווים מוחים לפעולות במקום.

## גורם שיש לקחת בחשבון:

### פיקוח

יש למנות אדם שהיה אחראי לוודא שכל אמצעי זהירות הדורשים אכן ננקטו. עליו לוודא גם את קיום אמצעי זהירות בכל שלב. המפקח אמור לשמור על קשר רצוף עם האדם אשר נמצא בתוך החיל הסגור במשך כל מהלך העבודה.

### סיכום

רק אנשים בעלי הקשר מקצועית מתאימה וניסיון בסוג הספרטיפי של העבודה בתוך המקום המוקף יכולים להיחשב למוסמכים לבוצה.

### תקשות

חייבת להתקיים תקשורת ברורה ורצופה בין מי שנמצאים בתוך החיל הסגור לבין אלה הנמצאים מחוץ לו. ברוב המקרים מספיקה תקשורת של דבר רגיל, אולם במקרים שבהם יש להשתמש לצורך להגנת הנשימה יש להביא בחבון שיטות אחרות, כגון מערכת דיבור פנימית מוגנת התפוצצות על חבל ההצלה. יש לחשב גם על הדרך להזעיק עזרה במקרה חירום.

### בדיקה האוויר

חללים סגורים ("מקומות מוקפים") בהווות חקליאות עלולים להכיל גזים מסוכנים או חמצן ברכיוו בתלי מספיק כדי לשמר על החיים. אסור שריכוז החמצן באוויר יהיה נמוך מ-17%. ריכוזים נמוכים עלולים לגרום בעירנות, לגרים לאיבוד מהיר של ההכרה ואף להוביל למות. ריכוז חמן דו-חמצני חייב להיות נמוך מ-5%. ריכוז חמן דו-חמצני אסור שיעלה על 0.12%. בדיקה חוזרת של הריכוזים בעת העבודה עשויה להיות הכרחית, לדוגמה: במקרים שבהם היה הכרח להשתמש במפורח אויר כדי לשמר על אוירה בטוחה.

הבדיקה יכולה להתבצע באמצעות צינורות גיליי כימי, המכילים כהלה, או בעזרת מדדים אלקטרוניים ניידים. תוצאות הבדיקה חייבות להישם גם במידעה הראשונה וגם במהלך העבודה.

### גזים דליקים

כאשר עלול להתקיים סיכון הנובע מגזים דליקים - כל סוג ציוד הבדיקה וכל סוג הציוד האחרים חייבים להיות מתאימים לשימוש באווירה דלקה.

### איוורור

החללים הסגורים, בכל מקום שרק ניתן, חייבים להיות מאوروרים כדי לשמר על אוירה בטוחה לאנשים הנמצאים בתחום החללים. הרמת המכטיםعلיאונים והתחתיים של מיגדי החחמצה עשויה להוות איוורור מספיק אם פותחים אותם 24 שעות לפני כניסה של אנשים. בכל המקרים האחרים האיוורור בעזרת מפורח אויר הוא דרישת הכרחית.

## ציוויל מגן אישי



יש לנ��וט באמצעות סבירים כדי לוודא שהעבודה בתוך המיקום המוקף תהיה בטוחה ללא שימוש בציוד מגן אישי. אך, יש להביא בחשבון סיכונים אשר עלולים להיות במהלך העבודה וצורך בחלוץ חירום. לכן, העובד צריך לhicנס למקום המוקף כשהוא לבוש בריימת בטיחות הקשורה לחבל שקצחו החופשי נמצא בידו של המפקח בחוץ, ומצדיד במסיכה מתאימה להגנת הנשימה.

## rietmat batimot

### פתחי הבנייה והיציאה

הפתחים חייבים להיות גדולים דים כדי לאפשר לאנשים גישה נוחה, ללא מכשולים, כולל צוותי הצלה, כשם לובשים ביגוד מגן אישי וציזוד נוסף, כגון ציזוד לנשימה. בקרבת הפתחים יש להציב שירותים נוספים כדי למנוע גישה של אנשים בלתי מורשים.

## מצבי חירום

לפני כניסה למקום מוקף יש לארגן נהלי הצלה ואמצעי חילוץ למקורי חירום. הנהלים והאמצעים תלויים בסוג החלל הסגור, בסיכוןם שהוא כולל, בתנאי החילוץ במצב חירום ובאופן ההצלה הנדרשת באזור הסכנה. מצבים חירום עלולים להיווצר עקב חילקה ונפילה לתוך חלל סגור או בתוכו, תנאים מסוכנים בתחום המקום המוקף ועדי. בשעת חירום חייבים לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

### פיקוח ותקשות

אין להרשות אף אדם להיכנס ל"מקום מוקף" בלי שיימצא אדם נוסף, מחוץ לחלל הסגור, שתפקידו לוודא באופן רצוף מהו מצבו של השוהה במקום המוקף ולהיות אחראי לביצוע פעולות הצלה במקרה חירום.

### ציזוד ההצלה וההחיה

ציזוד ההצלה כולל, בדרך כלל, ריאתמות בטיחות שאוთן חוגרים הנכנים לחלל הסגור, חבל הצלה המוחברים בקצה האחד לריאתמת הבטיחות באזורי השכבות על הגב או מ לפני בגובה החזה, כשהחקצה החופשי נמצא בידו של המפקח הנמצא מחוץ לחלל. בנוסף ציזוד הרמה למקורים שבהם יש צורך לחבל נפגעים דרך פתחי החללים הסגורים. ציזוד ההחיה, צריך להיות מופעל על ידי אדם שעבר הכשרה מקצועית לכך. ציזוד כזה עשוי להיות ליידיש אחורי חיספה לנזירים ריעילים, לדוגמה: בתחום מיכלי אחסון של מים בוצאה או של מערכות לחיצת התחמיין שזה עתה מולאו.

## הגנה על המצללים

מצילים עלולים להחמיר את מצב החירום, כאשר אינם מאומנים כראוי או כשאינם מצוידים בכל הציוד הנדרש. תאונות קטלניות וברות התרחשו כאשר המצילים הוכרעו על ידי אוטם התנאים שהם נפגעו האנשים שאוותם היו אמרורים להציל. המצילים חייבים להיות מאומנים במידה מספקת כדי לבצע את משימותם, זמןים ומסוגיים להפעיל כל ציזוד שהועמד לרשותם לצורכי ההצלה, כגון ציזוד הנשמה, ציזוד ההרמה וחבל הצלה, ציזוד לחימה באש וכו'. כל האמצעים הללו חייבים להימצא במקומות לפני שימושו. נכנס לאזור המסוכן.

אנשי העזרה הראשונה חייבים להיות מאומנים לטיפול בכל הפגיעות, שאוthon ניתן לחזות, ולהשתמש בכוחה הנוכחי בכל סוג ציוד העזרה הראשונה שסופקו להם.

### **שירותי חירום ציבוריים**

המחזיקים במקומות מוקפים צרכיהם קבוע נחלים לבני דרך ההודעה על תאונת לשירותי החירום המקומיים (מד"א, מכבי אש) ומהו המידע שנדרש לספק להם עם הגעתם.

## **נהלי בטיחות בחללים סגורים**

חללים סגורים יכולים להיות מצוי באזורי שונים של המשקם החקלאיים. הסיכוןם ונוהלי העבודה הבטוחים עשויים להיות שונים בכל אחד מהם. להלן דוגמאות נפוצות אחדות:

### **MITAKNII HACHMACHA AUTOMIM (MIGDALIM LEZUREIM LACHIM)**

הסיכוןים קיימים כאשר אנשים ננסים לתוך מגדל החמץ לזרעים לחיים, כדי לטפל בסיטימות שייצרו הזרעים מבלי להיות מודעים לאזם מסוכנים הנמצאים במקום. קיימים גם סיכון להיבולו בזרעים כשתימות הזרעים משתחררות לפצע.



**מיגDALI AISOM LEMASHK BEULI CHIMIM**

### **SHITOT UBODA BETUCHOT**

אסור להיכנס לתוך מגדל החמץ לצורך שחרור סיטימות שייצרו הזרעים. כל שיטת טיפול בערים הזרעים חייבת להוציא מכלל חשבון כניסה לתוך מגדל החמץ, בגלל סכנת החניה כאשר הסיטהה משתחררת. אפשר לצמצם היוצרות של סיטימות על ידי ניהול נכון והקפדה על קיום הוראות היצן. כאשר נוצרה סיטהה יש לנסות פזר אותה באמצעות מחבטים סיוביים המופעלים ממוחך, מקדחים או שיטות עבודה אחרות. כאשר לא ניתן פזר את הסיטהה - חייבים לבקש עצה מיצן מגדל החמץ או מאדם אחר בעל כישורים נאותים.

כל כניסה לצורך ביצוע עבודות יכולה להתבצע רק כשהדבר הכרחי ממש.

✓ כל כניסה למיגדל החמץ חייבת להתבצע דרך הדלת התחתונה, כשהזרעים שבמיגדל הוצאו אל מתחת למיפלס סף הדלת, ואדם מוסמך בדק שהזרעים שבמיגדל החמץ לא יצרו סיטהה. אין להשרות כל כניסה דרך העלiona.

✓ גם הדלת העליונה וגם הדלת התחתונה חייבת להיפתח לרוחה כדי לאפשר החלפות אוורר לפני כל כניסה. מגדל החמץ חייב להיות מאורר בצוות טבعتית כזו במשך 24 שעות לפחות לפני כניסה לתוכו, או מאורר בעורת מפוח אוורר במשך פרק הזמן הנדרש להשגת אותה התוצאה.

✓ בנסיבות שבhem קיים ספק כלשהו לגבי האוירה בתוך מיגdal ההחמצה, אם היא אכן נאותה עבור אדם בתוכה - חייבת להתבצע בדיקה של האויר במיפלסים המגיעים עד הנקודה התחתונה שבתוך מיגdal ההחמצה, כדי לוודא שריכוז החמצן והפחמן הדו-חמצני אינם מזיקים. הבדיקות חיבות להתבצע במיפלסים הזורעים לפני הכניסה דרכ' הדלת התחתונה, הפתוחה לצורך הכניסה. אם תנאי האויר אינם עומדים במידדים הנדרשים - יש צורך באיוורור נוספים ובמעקב, שייתבצעו עד שהמקום נעשה בטוח.

### מיגDAL החמצה למספוא (סילואים)

הסיכוןים קיימים במיגDAL ההחמצה וגם בתעלות ההחלה המשמשות לפরיקה.

#### הסיכוןים העיקריים הם:

- אויריה חסרת חמצן;
- ריכוזים גבוהים של גזים, כגון פחמן דו-חמצני וחנקן דו-חמצני;
- ריכוזים מסוכנים של גזים אשר עלולים להיווצר במיפלס שמעל המספוא תוך שעה אחריה המילוי. הסכנה קיימת גם בעת הפריקה.

#### שיטות עבודה בטוחות:

✓ מומלץ לתכנן את מיגdal ההחמצה, או לשנות את מבנהו כך שאפשר יהיה להשתמש בו ללא צורך להיכנס לתוכו בכל זמן שהוא. פתרון מעשי עשוי להיות התקינה של מיטקני פריקה בתחתית המיגdal ולא בחלק העליון של מיגdal ההחמצה.

✓ התקני פריקה עליים צריכים להיות מצודים בתעלות החלקה לריקון.

✓ כאשר הכניסה לתוך מיגdal ההחמצה היא בלתי נמנעת נדרש נוהל קבוע כדי לוודא שמייגdal ההחמצה מאורור כהלהכה, כך שאפשר להיכנס לתוכו בביטחון גם ללא ציוד הגנה על דרכי הנשימה:

- הכניסה למיגdal מותרת רק לאנשים מוסמכים;
- אסור שהאנשים המוסמכים יוכנסו למיגdal ההחמצה לפני שהוא מאורר כהלהכה והאויר בתוך המיגdal נבדק בכל המיפלסים, כדי לוודא שהוא יבטיח נשימה בטוחה בתוכו;
- אדם מוסמך חייב לבדוק את האויר השוררת בתוך מיגdal ההחמצה לפני כל כניסה. הבדיקה חייבות להתבצע אך ורק דרך הפתח הנמצא בחלק העליון של מיגdal ההחמצה, על ידי הורדת גלאי הבדיקה למיטה, עד לגובה של 30 ס"מ מעל למיפלס הנמוך ביותר של התחמייז. לעולם אין לבצע את הבדיקה דרך הפתח הנמצא בתוך תעלת ההחלה לפරיקה.
- אם מתרברר שהאויר איננה בטוחה - יש לאוורר שוב את מיגdal ההחמצה, בין אם בדרך טבעית או על ידי זורמה מלאכותית של אויר. יש לחזור על הפעולות הללו עד שהאויר אכן בטוח.
- יש למנווע כניסה אנשים לתוך תעלת הפריקה כדי לפתח את הפתחים כל עוד האויר בתוך מיגdal ההחמצה לא נבדק ונמצאה בטוחה. הפחמן הדו-חמצני כבד יותר מהאויר ולכן ניתן לצפות שהוא יזרום למיטה, דרך תעלת ההחלה, גם אם אחד הפתחים פתוח. למעשה, שום חלק של תעלת ההחלה אינו יכול להיות בטוח.
- הגזים מצטברים במחירות, כך שככל כניסה למיפלס התחמייז או מתחת ליריעת הכיסוי (בלית ברירה), כאשר בשום אופן לא ניתן להימנע מכך) כרוכיה בסיכון, וחייבת להתבצע מיד לאחר המילוי, בזמן שפעולות מערכת האיוורור הנאותה נשמרת ומי שנכנס מצוד במערכת מתאימה להגנת הנשימה;
- בזמן שימושים את מיפלס התחמייז או מבצעים עבודה אחרת בתוך מיגdal ההחמצה, יש להקפיד שפתח המילוי העליון בתקרה וכל פתח תעלות ההחלה לפריקה עד למיפלס התחמייז יישארו פתוחים, ובמקומות יהיה איוורור נאות, בין אם האיוורור טבעי ובין אם האיוורור טבעי;
- כל אדם העובד במיגdal ההחמצה, אשר חש בקשיש נשימה, בכאב ראש או בסחרחות, חייב להתרפנות מיד.
- האויר במיגdal ההחמצה חייב להיבדק בפרק זמן קצרים. כאשר תוצאות הבדיקה מצביעות על סכנה כלשהי - חייב כל אדם הנמצא במיגdal ההחמצה להתרפנות ממנו מיד.

## מערכות לחיצת התחמייז (Press)

מערכות לחיצת תחמייז קיימות בתוך מיגDAL החרמזה ובברורות פתוחים. במיגDAL החרמזה משתמשים במיתקנים מכניים להחיצה. ברוות תחמייז מכוסים ביריעת אטומה אשר שומרת על התנאים הרצויים לתהילך החיצת החרמזה נוצר גז חמצני. הגז נוצר בעקבות חימצון הנמצא בעקבות הכבוש, באזור המלחצות. הגז כבד מהאוויר ולכן מצטרב בשקעים ליד שפות המלחצות וסביר שפות המלחצת. בשאייפת הגז למערכת הנשימה נוצרת חומצה מאכלת בגרון ובריאות, דבר אשר עלול לגרום לצימיות ואך גורם למומות. סימנים לנוכחותו של הגז במערכות לחיצת תחמייז הן ציפורים מתות או פגרי מכרסמים ועשב מצחיב סביבת המלחצת. החנקן הדו-חמצני נוצר כ-72 שניות לאחר הזרעums למיגDAL החרמזה. לאחר מכן יודדים מיפלסי הגז, כאשר הגז נמס בלהבות שבמערכות הלחיצה, עד שהגז נעלם. החשיפה לסייענים היא כאשר עוזר נשף לגזים שבמערכות לחיצת תחמייז, הנמצאות בתוך מיגDAL שלא אוורר בהלכה. ברוות החרמזה - כל עוד קיימת נוכחות של הגז - מערכת הלחיצה בברור החרמזה נחשבת כ"מקום מוקף". יש להתייחס לחומצה החנקנית שנוצרת בתהילך זהה ולהיזהר מתקונותיה הקורוזיביות.

### הסייענים העיקריים במערכות לחיצת תחמייז ומתחת ליריעת הכיסוי הם:

- חוסר בחמצן. מתחת ליריעות יש לצפות תמיד לחוסר בחמצן;
- ריכוזים גבוהים של פחמן דו-חמצני וחנקן דו-חמצני;

### שיטות עבודה בטוחות:

- ✓ אסור בתכליית האיסור ובכל נסיבות שהן שאמם יחול מתחת ליריעת הכיסוי בברות תחמייז;
- ✓ ניתן לצמצם את השימוש של שחזור חנקן דו-חמצני על ידי ציפוי קפדי של העשב, על מנת לסלק ממנו את האוור, ועל ידי כיסוי בעל בירעת הכיסוי.
- ✓ ניתן לשולט בסיכון החשיפה לחנקן הדו-חמצני במערכות לחיצה סגורות על ידי הספקת איוורור מואלץ לאחר כיסוי החומר בירעה אטומה.
- ✓ ניתן ויהיה צריך באמצעות והצבה של שלטי אזהרה למניעת גישה של אנשים לא מוסמכים. יש להעיבר מהמקומות את כל חיוט המשק לשטחים מופרדים, במרקם מערכות הלחיצה, כדי למנוע את הצורך של אנשים להיכנס לאזור הסכנה.

### אחסון הבוצה (זבל נזולי, הפרשות בעלי חיים)

סייענים רבים טמונה במיכלים, הנמצאים מתחת לקרקע או מעליה, בשקעים בקרקע ("עוקות"), בורות קליטה וחילים הנמצאים מתחת לדלותות המצוופות ברעפים. הסייענים העיקריים הם הימצאותם של גזים רעלילים וביניהם גפרת המין גז רעליל מאד, אשר עלול לגרום לאבדן ההכרה גם אחרי שאיפה אחת של הגז כשהוא נמצא בריכוז גבוה. גז בוצה אחדים הם גזים דליקים ויש בהם פוטנציאל של התפוצצות.

היווצרות גז בוצה אינה ניתנת לחיזוי. בחישת הבוצה, לדוגמה, כדי להקל על שאיבתה, עלולה להגביר במידה רבה את שיעור היווצרות הגזים ולגרום לשחרור פתאומי של ריכוזים גבוהים של גפרת המין. כתוצאה לכך, התקני המעקב אחרי הרכב האוורור עלולים שלא לספק אזהרה נאותה מפני הסכנה ואין להסתמך עליהם.

### ה בעזרנים העיקריים הם:

- הימצאותם של גזים רעלילים: פחמן דו-חמצני, אמונייה, מתאן וגפרת המין, הנוצרים על ידי פירוק הבוצה באמצעות חידקים;
- חוסר בחמצן.

### **שיטות עבודה בטוחות:**

- ✓ שיטת אחסון הבוצה צריכה להיות מתוכננת כך שנitinן יהיה להפעיל אותה בלי צורך להיכנס לתוך קליקים ממנה בכל זמן שהוא. מומלץ להשתמש במשאבות הנינטות להזזה - למקורה שהן נסתיימות - כדי לצמצם את הצורך בכניסה למקוםות האחסון.
- ✓ אסור לערבע בבוצה שום פסולת אחרת, גם לא שפך של הבוצה, בגלל הסיכון לשחרור גזי בוצה.
- ✓ מבנים המתנשאים מעל מיפلس האחסון המתוכנן חייבים להיות מאורוררים כהלכה.
- ✓ אם הכניסה לאתר אחסון הבוצה היא בלתי נמנעת - היא חייבת להתבצע אך ורק על ידי אדם מוסמך שיש עליו פיקוח נאות. כל מי שאמור להיכנס לאתר המסוכן חייב ללבוש ריחמת בטיחות עם חבל הצלה המחבר אליו שקצחו השני בידיו של מי שנשאר להשגיח עליו מכחוז. בנוסף, נדרשות מערכות מתאימות להגנת הנשימה מפני הגזים המזוהים במקום ואשר עלולים להיווצר בו.

### **סיכום**

העובדת בתוך מקומות מוקפים ובסביבות להם מחייבת הייערכות מיוחדת והכנה מראש של אמצעים שונים לגילוי, ניטור וטיפול בגורמים המסוכנים. לעולם לא יעבד אדם במקום מוקף כשהוא בגוף. נדרש תמיד אדם נוסף שישגיח על עבודתו הבטוחה של הנמצא במקום המוקף. יש להשתמש בציוד מגן אישי, להכין אמצעי מילוט, חילוץ והצלה ולנקוט בכל הפעולות המתחייבות מעובדה במלחים הסגורים.