



## דף מידע טכני

### מכונות לעיבוד עצ - כללי

- לפני כל החלפה, ניקוי, כיוונו או תיקון של להב/מסור במכונה - **נתקו** אותה מספקת החשמל.
- כדי לדוחוף חומר לתוך אזור הניסור - **השתמשו** באמצעי דחיפה. הרחיקו את הידיים אל מחוץ למסלול הפעלה של המisor.
- הימנו** מפעולות מסוימות וمتנחות ידיים שבן עלולה לגרום פתאומית לגרום לידיים להחליק לעבר להב הניסור.
- אזור עובדה צריך להיות נקי ומואר היטב. האזור שבב הצד חייב להיות מואר בצורה נאותה, המתאימה לביצוע כל סוג של עבודה. מישטחי הרכזה חייבים להיות ישרים, שלמים ומחומר מונע החלקה.

#### אל תעשו:

- אל תסירו** נסורת שהצטבה על להבי הניסור בידיים, כאשר המכונה פועלת. השתמשו במקל או בمبرשת.
- אל תשאירו** ללא השגחה. מכונות וצד כוחם פועלים. נתקו אותם מספקת החשמל.
- אל תנסו** לשחרר להב שנטפס כשהמכונה פועלת. יש להפסיק תחילת את אספקת החשמל.
- אל תטicho** את תשומת ליבו של מפעיל מעובדתו. פעולות לא מבוקרות עלולות לגרום לתאונת, ולכן הן אסורות בתכנית האיסור.
- הbigod צריך להגן על גופכם. **אל תלבשו** בגדים ו Robbins, כפפות, עניבות, טבעות, צמידים או תכשיטים אחרים אשר עלולים להסתבך בחALKI המכונה בפעולתה.