


כלי עבודה חשמליים מיטלטלים - מקדחות

קידוח חלקים קטנים

- **הצמידו** היטב את החלק לשולחן כך שלא יסתחרר או ייזרק ממקומו.
- **אל תבצעו קידוח** כאשר החלק אותו קודחים מוחזק ביד.

בחירת מקדח ואביזרי עזר מתאימים

- **בחרו מקדח** או אביזר עזר המתאים למידותיה של המקדחה ולעבודה שאותה מבצעים.
- **השתמשו** רק במקדחים ואביזרים המסתובבים בצורה מדויקת.
- **ודאו** שהמקדח/האביזר מוכנס נכון לתפסן המקדח ומהודק היטב.
- בבחירת מקדח/אביזר ובשימוש בהם - **מלאו** אחר הוראות היצרן, ובמיוחד כאשר הכלי או העבודה אינם מוכרים לכם.




- בעבודה מאומצת או בהפעלה ממושכת - **השתמשו** בידית עזר (ידית מישנית).

- הרכיבו תמיד משקפי בטיחות או מגן פנים.

רשימת תיוג

עשו:

- כדי לאפשר אינורור נאות של הכלי - **הקפידו** שפתחי המקדחה יהיו נקיים.
- **הקפידו** שהמקדחים יהיו תמיד חדים.
- הקפידו שהכבלים יהיו מרוחקים בשעת העבודה ממקום הקידוח.
- לפני החלפה או כיוונון של מקדח או אביזרים - **נתקו** את הכלי מאספקת החשמל.
- לפני תחילת הקידוח - **הדקו** היטב את המקדח והסירו את מפתח הכוש.



- **קיבעו** היטב למקומו את החלק שבו קודחים, כדי למנוע את תזוזתו.
- **הקטינו** את מהירות הסיבובים לקראת חדירה מלאה של המקדח דרך החומר.
- לפני קידוח קדחים בעלי קוטר גדול - **קידחו** קדח מוביל בקוטר קטן.

אל תעשו:

- **אל תשתמשו** במקדח שהתעקם.
- **אל תאמצו** את הכלי מעבר לכושר הקידוח המירבי שלו, בהתאם להמלצות היצרן.
- **אל תקדחו** ב"מקדח גביעי" ללא קדח מוביל.
- **אל תקדחו** במקדחי פלדה למהירויות גבוהות (HSS) (פלדה) מבלי לקרר או לשמן את המקדחים.
- **אל תעמדו** מתחת למקום או בסביבת מקום שבו מתבצע קידוח.
- **אל תתכופפו** יתר על המידה בשעת העבודה. עימדו בתנוחה נכונה ויציבה כל הזמן.