


דף מידע טכני

מסורי שרשרת - שימוש בטוח



אל תעשו:

- אל תתניעו את המסור כשהוא מוחזק בידכם. במצב כזה רק יד אחת פנויה לטפל באמצעי הבקרה. התוצאה עלולה להיות פציעות ברגליים.
- אל תתניעו מסור בקירבת מיכל דלק. המרחק המינימלי הוא 3 מ', לפחות, מהמיכל.
- אל תבצעו כיוונונים בשרשרת או בגוף המסור כאשר מנוע המסור פועל.

ניסור

עשו:

- לפני שאתם מתחילים לבצע עבודה - תכננו את מהלך הביצוע. דאגו מראש לעזרה במקרים שיש בה צורך.
- עליכם לדעת, בכל עת, על מיקומם של האנשים העובדים איתכם.
- השתמשו במסור המתאים. משקל, המסור, כוח הניסור ואורך המוט חייבים להתאים לסוג העבודה המבוצעת.
- בהפעלת המסור - החזיקו את המסור אחיזה איתנה, בשתי הידיים כשהאגודלים והאצבעות לופתים את הידיות. במהלך ההפעלה - שימרו כל הזמן על עמידה יציבה.
- במהלך הניסור - השתמשו במלוא עוצמת המסור.
- שימרו על המסור כשהוא נקי מנסורת, לכלוך ושמן.
- אל תעמדו מאחורי המסור.
- אל תשאירו מסור פועל ללא השגחה.
- אל תישאו מסור שרשרת כשהשרשרת מסתובבת.
- אל תנסו כשאתם נמצאים לבדכם.

אל תעשו:

- השתמשו בציוד מגן אישי.
- הפעילו, כווננו ותחזקו מסורי שרשרת בהתאם לתקן ישראלי 757 חלק 2.13, ועפ"י הוראות היצרן.
- לפני הפעלת מסור שרשרת - עיינו בתקנות הבטיחות והגיהות המתאימות. הפעילו מסורי שרשרת מנועיים רק במקומות מאווררים היטב.

תידלוק

- מלאו אחר הוראות היצרן בנוגע לתערובת הדלק/שמן המתאימה.
- הכינו את תערובת הדלק במקום מאוורר היטב. הציבו מטף כיבוי אש תקין בהישג יד. אל תעשנו. בעת התידלוק - הרחיקו מקורות הצתה מהמקום.
- אל תתדלקו מסור שרשרת כשהוא פועל.
- החזיקו את תערובת הדלק במיכל מחומר עמיד בפני אש, המאושר לשימוש. למילוי - השתמשו במשפך או בצינורית. נגבו מיד שפך ודליפות.

התנעת המסור

עשו:

- בידקו את המסור לפני ההתנעה. אל תשתמשו במסור שניזוק או שיש בו חלקים משוחררים או חסרים.
- ודאו שהמוט המוביל מהודק למקומו והשרשרת מותאמת היטב.
- לימדו להשתמש באמצעי הבקרה לפני התנעת המסור.
- לפני ההפעלה - ודאו שאין במסור חסימות.
- להתנעה - הצמידו היטב את בית המנוע אל הקרקע, כווננו את השרשרת הרחק מגופכם ומחפצים המצויים בסביבה. מישכו את ידית ההתנעה בתנועות חדות ומהירות.
- חממו את מנוע המסור לפני הניסור - הפעילו אותו במהירות סרק, מבלי שהשרשרת תסתובב. במקרה שהשרשרת ממשיכה להסתובב גם לאחר שמתג המצערת (throttle) משוחרר - הפסיקו את פעולת המסור ורק אז כווננו את מהירות הסרק בהתאם להוראות היצרן.

