



דף מידע טכני

מכונות לעיבוד מתקכת - כללי

- החזירו את כל הכלים הנידדים למקום האחסון המתאים לאחר כל שימוש.
- נקו את כל הכלים לאחר השימוש.
- שימרו על אזור העבודה נקי וМОואר היטוב. מישתמי הרצפה צרייכים להיות ישרים, נקיים ולאפשרות להתקלה.
- ודאו שקיים מירוח נאות סביב הציוד, שיאפשר לבצע את העבודה בצוורה בטוחה.
- בכל מקרה של פגיעה/פציעה - דאגו מיד לעזרה ראשונה.
- ודאו שאתם יודעים היכן ממוקמות ערכות העזרה הראשונה

עשוו:

- השתמשו בצווד הבטיחות המתאים לעובדה. הרכיבו משקפי מגן תקניים. העדשות של משקפי ראייה רגילוט עמידות בפני פגיעות קלות בלבד ואין יכולות להוות אמצעי להגנת העיניים.
- הרכיבו מסיכה להגנת הנשימה במיקרי הצורך.
- הרכיבו הגנה לאוזניים כאשר נדרש. כאשר לא ניתן לשמע את דבריו של אדם מרחק של 1 מ' - סימן שרוש המכונה חזק מדי. נזק לשמיעה הוא נזק מצטבר.
- נעלנו עלי בטיחות תקניות עם סוליות מתאימות.
- לפני הפעלת מכונה - ודאו שהמגנים נמצאים במקום, הם תקינים ומעניקים הגנה מספקת למכונה.
- לפני ביצוע של עבודה - בידקו את כל התקני הבטיחות וכוכנו אותם.
- ודאו שככל המכונות מצוידות במתג התחל/הפסיק המותך במקומות קל לגישה.
- לפני הפעלת מכונה - ודאו שככל מפתחות הכיוונו הוסרו ממנה.
- ודאו שכלי החיתוך והלהבים נקיים ומושחזים, כך שהחיתוך יבוצע בקלות ובבעלי להפעיל כוח.
- עיצרו את פעולות המכונה לפני ביצוע מדידה, ניקוי ו/או כיוונונים למיניהם.
- דעו כיצד לעצור את המכונה במקרה חירום.

- **אל תעשו שימוש** באוויר דחוס לניקוי או לסלוק חלקיים מהבגדים.
- **אל תסרו** שבבים ממכונה פועלת. עשויים אל תסרו שבבים ממוכנה בידים.
- **אל תשאירו** מכונות פועלות ללא השגחה.
- **אל תשחררו** מהמכונה להב לא תקין כשהיא פועלת. הפסיקו תחילת את פעולות המכונה.
- **אל תפירעו** למפעיל. פועלות לא מבוקרות עלולות לגרום לפגיעה.
- **אל תלבשו** לבוש מרושל וכפפות. הסירו עניבות, טבעות, תליונים ותכשיטים אחרים. אלה עשויים להיתפס בחקלים הנעים במכונה. איספו וכסו שער ארוך.
- **אל תנקו** ידיים באמצעות נזולי חיתוך/קירור.
- **אל תשתמשו** במלטיות בקרבת חלקים נעים.



- מכונות לעיבוד מתקכת עלולות להיות מסוכנות כאשר נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו בעיון את חוברת הוראות ההפעלה של המכונה. לפני הפעלת כלי או מכונה כלשהם - ודאו שקיבילתם את כל ההוראות והודרכתם לגבי שימוש נכון.


אל תעשו:

- **אל תפעלו** מכונה עם אדם נוסף.
- **אל תסרו** שבבים ממכונה פועלת. עשויים אל תסרו שבבים ממוכנה בידים.
- **אל תשאירו** מכונות פועלות ללא השגחה.
- **אל תשחררו** מהמכונה להב לא תקין כשהיא פועלת. הפסיקו תחילת את פעולות המכונה.
- **אל תפירעו** למפעיל. פועלות לא מבוקרות עלולות לגרום לפגיעה.
- **אל תלבשו** לבוש מרושל וכפפות. הסירו עניבות, טבעות, תליונים ותכשיטים אחרים. אלה עשויים להיתפס בחקלים הנעים במכונה. איספו וכסו שער ארוך.
- **אל תנקו** ידיים באמצעות נזולי חיתוך/קירור.
- **אל תשתמשו** במלטיות בקרבת חלקים נעים.
- **להסרת** שבבים מהמכונה - **השתמשו** בمبرשת או בחתקן ייעודי. השבבים חדים מאוד ולכן אין לטפל בהם בידיים.
- **הרחיקו** את הידיים מראש החיתוך ומהחלקים הנעים.
- **הימנעו** מפעולות ותנוועות ידיים מגושמות. החלקה פתאומית עלולה לגרום לידי לנوع לתוך כלי החיתוך, או אל הלבה.



מסוריהם למתכת (חיתוך "קר")

- בחרו את הדיסקה המתאימה ואת מהירות המסור המשתאימה לחומר הנחטך. עיקבו אחר הוראות הייצור.
- כאשר נדרש חיתוך של מספר חתיכות באורך זהה - השתמשו בתוחם (המסופק עם רוב סוגי המסורים).
- אבטחו כל חומר לחיתוך במלחצאים. החלק הנחטך צריך להיות מעבר להחטוק.
- חומר ארוך יש לתמוך בעזרת מעמד רצפה.
- מסורי מתכת עלולים להיות מסוכנים כאשר נעשה בהם שימוש לא נכון. קיראו עליון את ההוראות הפעלה. ודאו שגםם מבינים את ההוראות ושאכן קיבלתם הדרישה ותירגול לפני הפעלת המסור.
- מסוריהם לחיתוך "קר" כוללים: מסורי מתכת (ידניים וחשמליים), מסורי רצואה ומסוריהם עגולים (אופקיים ואנכיאים).
- מסוריהם לחיתוך "חם" כוללים: דיסקות חיתוך או מסור עגול ללא שינוי (חיתוך בחיכוך).




- שימרו על משטח העבודה כשהוא נקי משבבים, מכליים ומchromרים.
- שימרו על הרצפה סביבה סביב המסור כשהיא נקייה משמן ומגריז.

עשוי:

- הרכיבו משקפי בטיחות.
- ודאו שהחצן הפעלה/הפסק של המסור נמצא במקום קל לגישה.
- ודאו שהמגנינים מצויים במקום ומכונים בהתאם לגודל החלק המנוסר.
- כדי למנוע פגיעה כתוצאה מגע אקראי עם קצוותיו של חומר ארוך - **הרכיבו** הגנה על שני הקצוות.
- לפני הסרת החומר המנוסר - **ודאו** שדיסקת הניסור/ החיתוך עצירה לגמרי מלאה.
- בחיתוך מתכת - **השתמשו** בנוזל חיתוך/קירור מתאים.
- ב**בדיקה** בקביעות את דיסקות הניסור/חיתוך לאייתור בלאי ונזקים.
- **שימרו** על הלחים נקיים וחדים.

אל תעשו:

- **אל תתקינו**, אל תמדו ואל תסירו חומר שנחטך לפני שהפסיקתם את פעולה המסור, והוא נוצר עצירה מוחלטת.
- **אל תפעילו** כוח רב על דיסקת הניסור/חיתוך.
- **אל תשאירו** מסור פועל ללא השגחה.





דף מידע טכני

מסוריהם למתכת (חיתוך "חם")

השתמשו במגן בטיחות בצורה הנכונה, המכסה לפחות ממחיצת מדיסקמת החיתוך.

- **לפני תחילת החיתוך - אפשרו לדיסקוט החיתוך המותקנות להסתובב ב מהירות הפעולה ממשך דקה אחת, כשהמגינים במקומות.**
- **הביאו את דיסקוט החיתוך מגע עם החומר בצורה חלקה, ללא חבותות.**
- **הפסיקו את זרימת נזול הקירור לפני עצירת המissor, כדי למנוע מצב של חוסר איזון.**

- **שימרו על מישטה העבודה נקי משבבים, כלים וחומרים.**
- **שימרו על הרצתה סביב המissor כשהיא נקייה משמן, מגרייז ומנזול הקירור.**
- **ודאו שלחץ הפעלה/הפסק של המissor נמצא במקום כל וב吐וח לגישה.**

אל תעשו:


- **אל תשתמשו בדיסקוט חיתוך סודקה, או בדיסק שנטפה או נזוקה.**
- **אל תרפואי בכוח את דיסקוט החיתוך לתוך המcona, ועל תנסנו את קוטר הקדחת. אם דיסקוט החיתוך אינה מתאימה למisor - החליפו אותה בדיסקתה מתאימה.**
- **אל תפעללו את המissor ב מהירות גבוהה מהמהירות המירבית המשומנת על דיסקוט החיתוך.**
- **בחתקנת הדיסקוט - אל תשתמשו באוגנים שפנוי השטוח שליהם לא ישרים, לא נקיים, לא שטוחים והם מכוסים בשבבים.**
- **אל תחזקו את אום ההתקנה מעל לנדרש.**
- **אל תחקקו את צידי דיסקוט החיתוך.**
- **אל תפעללו את המcona לפני שהמגן מעלה לדיסקוט החיתוך נמצא במקומו.**
- **אל תעמדו מול דיסקוט החיתוך כאשר מתניעים את המcona.**
- **אל תמעכו, אל ת קופפו ואל תלחצו על דיסקוט החיתוך.**
- **אל תחטכו בכוח שייגרום להאטת מהירות הסיבובים של המגן.**
- **אל תחתטו ללא איזורור נאות.**

מסורי מתכת עלולים להיות מסוכנים כאשר נעשה בהם שימוש לא נכון. קיראו לעין את הוראות הפעלה ודאו שאתם מבינים את ההוראות, ושאכן קיבלתם הדריכה ותירגול לפני הפעלת המissor.

מסורי מתכת לחיתוך "חם", לעיתים קרובות, מסורי "ניתוק" (cut-off) או "קטישה" (chop), באמצעות דיסקוט שוחקנות לחיתוך. הציג יכול להיות "יבש" או "רטוב", במהירות סיבוב גבוהה, או נמוכה, ובהפעלה ידנית או אוטומטית.

עשוו:



- **הרכיבו משקפי בטיחות.**
- **הרכיבו הגנה לאוזניים.**
- **טפלו בדיסקוט החיתוך ואחסנו אותו בהתאם להנחיות הירצן.**
- **בידקו את הדיסקוט לפני הרכבתו, לאיתור נזקים.**
- **ודאו שמהירות המcona מתאימה (نمוכה, תמיד, מהמהירות המירבית של המissor) למהירות הפעולה המצוינת על דיסקוט החיתוך.**
- **ודאו שאוגני התושבת מקבילים, ובקוור הנכון, (מגיעים ללחות ל- 1/4 מיקטור הדיסקודה).**
- **השתמשו בספוגי הארץ, אם סופקו עם דיסקוט החיתוך, לשמרות שלימוטן של הדיסקוט.**
- **בחיתוך - קבעו היטב את החומר במקומו.**





מקדחות "עמוד" ומקדחות "מכבש"

- שימרו על "crcicotot" המקדח כохран נקיות וחדות.
- שימרו על הרצפה סביב המקדחה כשהיא נקייה משמנן ומגריז.
- שימרו על מישטח העבודה נקי משבבים, כלים וחומרים.
- שימרו את המגנים במקום, ובמצב עבודה.




מקדחות עמוד עלולות להזות סיכון אם נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו בעיון את הוראות הפעלה. ודאו שתם מבנים את ההוראות. ודאו שאנו קיבלתם הדרכה ותירגול לפני הפעלת המקדחה.

עשה:

- הרכיבו משקפי בטיחות.
- כסו שיער ארוך, כדי למנוע היתפסות וכרייה על החלקים המסתובבים.
- ודאו שלחצן הפעלה/הפסיק של מקדחת המכבר מותקן במקום נוח ובטוח לגישה.
- להסרת שבבים - השתמשו בمبرשת או ב"מגרפה" ייודית.
- הסירו שבבים מהקדח.

אל תעשו:

- אל תלבשו בגדים רחבים ורפויים. אל תענבו עיניים. קפלו את השרוולים מעל למרפק, למניעת היתפסותם וכרייתם על חלקים מסתובבים.
- בעת העבודה עם מקדחת עמוד - אל תענדו תבעות, שעוניים, תליונים ואל תלבשו כפפות. כסו שיער ארוך.
- אל תקבעו מהירות, ואל תבצעו סיועוניות ומדידות כל עוד המכונה לא הפסיקת לחולטן את פעולתה.
- לעולם אל תשאירו את מפתח תופסן המקדח בתופסן.
- בקיידוח קדחים בחומר - אל תחזיקו את החומר ביד.
- אל תניחו את הידיים מתחת לחומר שבו קודחים.
- אל תעטרו בידכם את סיבוב התפסן והctrir.
- אל תסירו מקדח שבור באמצעות מכב או פטיש.
- אל תשאירו מקדחת עמוד פועלת ללא השגחה.



- ברגע שהקדח פורץ את פני החומר - הקטינו את הלחץ על המקדח. הדבר מונע משיכת של המקדח לתוך החומר ואת שבירתו.



דף מידע טכני

מכונות הקצעה

- וודאו שהמלחיצים של מכונת הקצעה והתקן החצמדה מהווים בצויה בטוחה.
- וודאו שהכליל ונקודות המגי הפעילה בראשו פועלים בצויה נאותה ועומדים במאッチים הולם המכות והתנודות הנוצרות במהלך הפעולה השוטף של המכונה.
- עימדו מחד (במקביל לתנועת החיתוך) ולא מולה.
- מינעו העפת שבבים. השתמשו, ככל עת, במגן מתכת או במסך רשת.
- כדי להסיר שבבים - **השתמשו** בمبرשת או ב"מגרפה" ייעודית.
- שימרו על הרצפה סביב המקדחה כשהיא נקייה משמן ומגריר.
- שימרו על משטח העבודה כשהוא פניו משבבים, כלים וחומרים.

אל תעשו:

- אל תסירו שבבים ואל תרכנו מעל לשולח כאשר התקן הדחיפה נמצא בתנועה.
- אל תכוונו את המכונה כשהיא פועלת.
- אל תשתמשו בברגים ובאומרים עם תבריגים פגומים להחזקת של מהדקים.
- אל תלבשו כפפות עבודה עם מקצועה.
- אל תזחפו את החומר בידיים.


אל תשאירו מכונת הקצעה פועלת ללא השגחה.

מכונות הקצעה עלולות להיות מסוכנות אם נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו עיין את הוראות הפעלה. וודאו שתאכם מבנים את ההוראות, ושאכן קיבתם הדרך ותירגול לפני הפעלת מכונת הקצעה.


עשה:

- **הרכיבו** משקפי בטיחות.
- **וזאו** שלחץ הפעלה/הפסק של מכונת הקצעה מותקן במקומות נוח ובטוח לגישה.
- **ابتחו** את החומר המיועד להקצעה באמצעות המלחיצים של מכונת הקצעה.


מהדק פשוט



מהדק U



- **וזאו** שהחומר מקובע בזווית ישרה.






מכונות ליטוש

תפיסת החומר אל השולחן

ודאו ש:

- המהדקים ממוקמים במקום הנכון, והחומר תפוס בתוכם כך שלא יוכל להחליק ממוקומו ולצאת מהכיוונו.



- קצות מהדק "U" מוחזקים לחומר.
- סולקו ברגים ואומרים עם תבריגים פגומים.
- החומר מותקן בזווית ישרה.

אל תעשו:

- אל תלבשו לבוש מרושל וכפפות ולא תענדו טבעות, שעונאים או תליונים.
- אל תבצעו כיוונוגנים כshmוכנות הליטוש פועלת.
- אל תשאירו מכונת ליטוש פועלת ללא השגחה.

מכונות ליטוש עלולות להיות מסוכנות אם נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו עיין את הוראות הפעלה. ודאו שאתם מבינים את ההוראות, ושאכן קיבתם הדרכה ותרירגול לפני הפעלת המכונה הליטוש. פעולות המכונות הליטוש דומה זו של מכונות הקצעה, מלבד שולחן העבודה הנע קדימה ולאחר מכן אביזר הליטוש קבוע במקומו.

עשו:

- הרכיבו משקפי בטיחות.
- ודאו שלחצן הפעלה/פסק של מכונת הליטוש ממוקם במקום נוח ובתווך לגישה.
- כדי להסיר שבבים - **השתמשו** בمبرשת או ב"מגרפה" ייעודית.
- ודאו שכל המגנים נמצאים במקום וهم במצב תקין.
- ודאו שפיני העירה ממוקמים בצורה נאותה על שולחן מכונת הליטוש נמצאים במקומות.
- אבטחו את מקום התפנסנית במקום הנכון.
- בידקו שמייכלול המכונה פועל בחופשיות.
- ודאו שקיים מירוח מספיק בין החומר לבין מסגרת מכונת הליטוש.
- אבטחו את מחזיק המכונה, את המכונה עצמה ואת מסילת הרוחב במקומות הנכונים.
- ודאו שמוות ההזנה והאביזרים שלו הם במצב עבודה.
- בשימוש במכשיר מגנטי - **ודאו** שאספקת הכוח פועלת.
- **השתמשו** באביזרי הליטוש הנכונים.
- הקפידו שהמכונה תהיה תמיד משומנת היטב.
- שימרו על הרכפה סבירת מכונת הליטוש כשהיא נקייה משמן ומגריז.
- שימרו על מישתח העבודה כשהוא נקי משבבים, כלים וחומרים.
- לשינוי החומר על מכונת הליטוש - **השתמשו** בצד הרמה.



דף מידע טכני

הוראות


- **התחליו את הרכסום במישטחים גדולים.**
- **הרחקו ידים, מברשות ומטליות מהסכין המסתובבת.**
- **להסרת שבבים - השתמשו בمبرשת או ב"מגרפה" יעודית.**

עשוי:

- **החליפו בקביעות את סכיני הרכסום.**
- **הקפידו שכלי החיתוך יהיו תמיד מושחזים ובמצב טוב.**
- **שימרו על מישטח העבודה כשהוא נקי משבבים, מכלים ומחומרים.**
- **שימרו שהרצפה סביב הרכסומת תהיה נקייה משמן וmgreria.**
- **לשינו החומר אל הרכסומת - השתמשו בצד הרמה.**
- **בקביעת מהירות הרכסום - ודו שנקחו בחשבון הגורמים הבאים:**
 - סוג החומר המיועד לרכסום;
 - הגימור הרצוי;
 - חזק המכונה וקשירות החומר המיועד לעיבוד;
 - סוג כלי הרכסום;
 - עומק הרכסום.

אל תעשו:

- **אל תנסו להתקין, למدوד או לכוון חומר כל עוד הרכסומת לא נעצרה עצירה מוחלטת.**
- **אל תפעילו כוח על כלי הרכסום או בהזנת החומר.**
- **הפעלת כוח עולילה לגרום לשביות כלים הרכסום. חלקיקים מועפים עשויים לגרום לפגימות חמורות.**
- **אל תרכנו ואל תתקרבו לכלים הרכסום מסתובב. הרחקו את הידיים למרחק של 30 ס"מ, לפחות, מצידם הרכסום מסתובב.**
- **אל תניחו את הידיים על השולחן הנע.**
- **אל תבצעו סיונוגנים לשחם כאשר המכונה פועלת.**
- **אל תשתמשו בדף נייר כדי לבדוק את מידת המירוץ בין אביזר הרכסום והחומר.**
- **אל תציגו ידיות הפעלה שאינכם יודעים למהNOWDOO ויאיזו פעולה מתבצעת באמצעות מטלית.**



- **קבעו את החומר באמצעות מלחיצים המוברגים לשולחן או מוחזקים עליו באמצעות מגנט. השתמשו בצד ימני מתאים לביצוע סיונוגנים.**
- **כדי למנוע פציעות במהלך הטיפול בכלים הרכסום - החזיקו אותם באמצעות מטלית.**
- **כדי למנוע פציעות וחתכים בידיהם במהלך קיבוע החומר - הרחקו את השולחן, ככל שניתן, מהחומר**



מחراتות

שיטות

יש להיזהר במיוחד בפעולות השיווק הידנית מכיוון שהיא מתבצעת על חומר מסתווב.


1. **כסו את שולחן המחרטה ביריעת נייר.**

2. **הגבירו את מהירות המחרטה למהירות כפולה מזו המשמשת לחריטה.**

3. **כוננו את החומר בין המרכזים באוטם חופשי. (rotating dead center, RDR). השתמשו במרכזי "מת" מסתווב ("מיט").**

4. **נתקו את הבורג המוביל ע"י העברת הילוך של המכונה למצב סרק ("ניוטרל").**

5. **בחרו בשופין או מיפסטל בעלי ידית ארוכה, קבועה היטב.**



6. **אחזו את ידית השופין ביד שמאל כשתציבו את יד ימין אוחזות בקצה, מאזנות את השופין וmobilitot avot. הדבר מבטיח שהזרועות וכפות הידיים יימצאו הרחק מהתפסנית של המחרטה.**

7. **לאחר כל מהלך של השופין - הניעו את השופין לאורך החומר, כך שהשטח המעובד יחפר לחץ רוחב השופין.**

8. **בעו מHALCALIM AROCIM של השופין, כשהחלץ מופעל רק במהלך קידמה.**

9. **מהירות הסיבובים המומלצת - כ-40 סל"ד.**

10. **נקו שופין שנטסם בעורת מברשת ייעודית לניקוי שופינים/פצירות. שפשפו את בליטות השופון במעט גיר.**

אל תעשו:

• **אל תלבשו בגדים רפואיים וכפפות. אל תענדו טבעות, שעונים או תליונים. כסו שיער ארוך.**

• **אל תרכבו מעל למכוונה. עימדו ז קופים. הרחיקו את הפנים והעיניות משבבים מועפים.**

• **אל תניחו את הידיים על חומר מסתווב במחרטה.**

• **אל תמדו את החומר במחוגות או במדידים כאשר המכונה פועלת.**

• **אל תבצעו חריטות וחותכים עמוקים בחומר דק ואורך. הדבר עלול לגרום לכפיפה של החומר ולהעפתו מmachterata.**

מחراتות עלולות להיות מסוכנות אם נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו בעיון את הוראות הפעלה וודאו שגם מבינים את ההוראות, ושאכן קיבלתם הדרכה ותירגול לפני הפעלת המחרטה.

עשוו:

- **הרכיבו משקפי בטיחות.**
- **וזאו שלחץ הפעל/הפסיק של המחרטה ממוקם במקום נוח וב吐וח לגישה.**
- **כדי להשיג תמייה טובה במהלך הסיבובים - מרכזו את החומר עמוק מספיק.**
- **כוננו את היבחריטה ואת מחזק הלחב מעט מעל למרכז החומר המועד לעיבוד.**
- **כדי לשען אביזרים או חומרים כבדים - השתמשו בצד הדמה.**
- **מלאו אחר דרישות מיפורטי העבודה לגבי מהירות הסיבובים, ההזנה ועומק החריטה בחומרים המסתובבים.**
- **הסירו את מפתח המלחיצים של המחרטה מיד לאחר הכנזון.**
- **בפעולת מחרטה - השתמשו בגידור מן אוטומטי או חצי אוטומטי.**
- **הגנו על מגנוני העברת הכוח.**
- **לפני הפעלת המכונה - הסירו את כל הכלים, מכשירי המדידה וחפצים אחרים מן התושבת ומשולחן המחרטה.**
- **וזאו שהמגנים הקבועים למניעת העפת שבבים ונוזל קירור מונחים במקום.**
- **לפני התקינה/הסרת אביזרים - הפסיקו את אספקת המתח למנוע.**
- **לפני ביצוע מדידות מכל סוג שהוא - עיצרו את המחרטה להסרת שבבים - השתמשו בمبرשת או ב"מגרפה" ייעודית.**
- **שיםימו על מישטה העבודה כשהוא פני משבבים, מכלים ומחומרים.**
- **שיםימו על הרכבה סביבה המחרטה כשהיא נקייה משמן ומגרייז.**




דף מידע טכני

משחזות שטח

- הניחו במרכזה מישטח מיתקן התפיסה המגנטי חתיכת נייר, ארוכה מעט מהחומר
- הניחו את החומר על הנייר, והפעילו את מיתקן התפיסה המגנטי.
- ודאו שמיתקן התפיסה המגנטי אכן פועל, ע"י ניסיון להסיר את החומר ממנו.
- לפני הначלה השחזה - ודאו שאוון השחזה נוגע בחומר.
- לפני שיLOB אוון השחזה חדש בתוך חומר - הריצו את האוון החדש ממשך בדקה אחרת.
- לפני הначלה השחזה - עימדו באחד מצידי האוון.
- הפסיקו את הזרמת נוזל הקירור לפני יצירת האוון, כדי למנוע היוציארות מצבב של חוסר איזון.
- הקפידו שאזור העבודה יהיה נקי משבבים, כלים וחומרים.
- שימרו על הרצפה סביבה המשחזה כשהיא נקייה משמן ומגריזו.

אל תעשו:

- אל תיריצו אוון השחזה במהירות גבוהה יותר מההירות המומלצת המסומנת על האוון.
- אל תנקו את מישטח מיתקן התפיסה המגנטי, אל תתקינו ואל תסירו חומר עד שהאוון לא נעצר עירה מלאה.
- אל תשחיזו חומר שאינו מיועד לשחזה באמצעות אוון השחזה.
- אל תשחיזו ללא איוורור מתאים.
- אל תפעילו את המשחזה כאשר מן האוון איןנו נמצא במקומו.
- אל תעמידו מול אוון השחזה בעת הначלה השחזה.
- אל תזחקו חומר לתוך האוון.



- נכו שבבים מפני השטח של חומר הבא ב מגע עם מישטח מיתקן התפיסה המגנטי.
- נכו את מישטח מיתקן התפיסה המגנטי במטלית, ולאחר מכן נגבו אותו בכף היד.



טיפול בחום

- **ודאו** שהוסיף לנוזל הקירור חומר מדכא בקטריות או קווטל פטריות.
- **כשו** מיכלי צינון כאינם בשימוש.
- **נקו** מיד דליות שמן ונזילות, באמצעות חומר סופג שאיננו דליק.
- **שימרו** על אזורי העבודה, התבניות, הסלים והכלים כשהם נקיים מזיהומי שמן, במידה האפשר.
- **רחצו** את הידיםabisודות לאחר העבודה, בהפסוקות (במיוחד לפני ארוחות), לפני מעבר לעבודה אחרת או לפני הליכה לשירותים.
- **טפו** מיד בכל חתך או שפchioן בעור באמצעות גזרה ראשונה. הגנו על הפצעים מזיהום באמצעות מתאמות וחיבשה.
- **כאשר** אתם סובלים מבעיות עור או כאשר קיימים רകח שד לך - **דווחו** למנהל העבודה וקבלו עזרה רפואי.
- **בפעולות טיפול בחום** - הצינון הוא חלק אינטגרלי של התהילה. נוזלי הקירור מכילים בדרך כלל שמנים מינרליים או תמיינותמלח על בסיס מים. אמצעי צינון קלים יותר עושים שימוש בזרים גזים, זרם אוויר, או השהייה באוויר הרגיל. בפעולות צינון קיימים מגוון סיכוןים לבリアות העובדים, הכוללים: עבודה בטמפרטורות גבוהות וסיכון שריפה וההפרצאות. כדי למנוע את הסיכוןים הללו - הביאו בחשבון את תכונות אמצעי הצינון ואת תכונות הכיבשן: תכנון, מבנה, מיקום, בקרת, שמירה ותחזוקה. פעולות צינון מתבצעות, לעיתים קרובות, לאחר המסת גרייז בממיסים המכילים כלור או תרכובות של מים-מים. הפעלת ציוד ל"טיפול בחום" תהיה רק על ידי עובדים מאומנים היבטים. מלאו אחר הוראות הבטיחות הבאות במהלך כל פעולה של טיפול בחום:

עשוו:

- **אל תנשמו** את העשן הנפלט מאמבט הנוזל. התמייסות עלולות להכיל ציאניד אשגן, הגורם להרעלת קטלנית.
- **אל תלבשו** בגדים ספוגי שמן, ואל תכニסו סמרטוטים ספוגי שמן לכיסים.
- **אל תכニיסו** מזון או משקה לאזוריים שבהם מאוחסנים שמניקירור או שנעשה שימוש בהם.
- **אל תכニיסו** ביגוד מזוהם בשמן לאזוריים שבהם נמצאים מזון ו/או משקה.

- **בעת** עבודה עם מתקנת חמה - **הרכיבו** מגן פנים, משקפי בטיחות, כפפות וביגוד חסין אש ועמיד בחום. שמניקירור עלולים להיות חמים מאוד (מעל 100°C) מכיוון שטמפרטורת השמן עולה במהלך הצינון.
- **מגע** של נתזין שמן עם העור גורם לכוויות.
- **מיינעו** מגע של שמנים עם העור באמצעות כפפות וביגוד מגן. משחות הגנה יכולות להעניק הגנה נוספת, מסוימת.
- **לפני הדלקת הכיבשן** - **בידקו** שכל התקני הבטיחות (שסתומי ניתוך אוטומטיים, מתגיו אוויר ומפוחי פליטה, וכד') פועלים כהלה.
- **וזאו** שבאזור הциנון קיימים איזוורור מספק, כדי לשמר על טמפרטורת אדי השמן ברמות המומלצות.
- **מלאו** אחר הוראות היכרן לגבי הדלקת הכיבשן.
- **בעת** הדלקת כבשן גז או שמןCBD - **עימדו** מהצד ולא ממולו.
- **בעת** צינון שמן - **ודאו** שאין זיהום של מים. כל סוג של לחות הבאה בפגיעה עם השמן עלולה לגרום לההפרצאות.
- **השתמשו** בציוד המתאימות לעבודה המבוצעת. לפני העברת חומר מאמבט הנוזל - **ודאו** שהציוד יבשוו.