

דף מידע טכני


מכונות לעיבוד מתכת - כללי

- **החזירו** את כל הכלים הניידים למקום האחסון המתאים לאחר כל שימוש.
- **נקו** את כל הכלים לאחר השימוש.
- **שימרו** על אזור עבודה נקי ומואר היטב. מישטחי הרצפה צריכים להיות ישרים, נקיים וללא אפשרות להחלקה.
- **ודאו** שקיים מירווח נאות סביב הצידוד, שיאפשר לבצע את העבודה בצורה בטוחה.
- בכל מקרה של פגיעה/פציעה - **דאגו** מיד לעזרה ראשונה.
- **ודאו** שאתם יודעים היכן ממוקמות ערכות העזרה הראשונה

**אל תעשו:**

- **אל תפעילו** מכונה עם אדם נוסף.
- **אל תסירו** שבבים ממכונה פועלת. לעולם אל תסירו שבבים ממכונה בידיים.
- **אל תשאירו** מכונות פועלות ללא השגחה.
- **אל תשחררו** מהמכונה להב לא תקין כשהיא פועלת. הפסיקו תחילה את פעולת המכונה.
- **אל תפריעו** למפעיל. פעולות לא מבוקרות עלולות לגרום לפגיעות.
- **אל תלבשו** לבוש מרושל וכפפות. הסירו עניבות, טבעות, תליונים ותכשיטים אחרים. אלה עלולים להיתפס בחלקים הנעים במכונה. איספו וכסו שיער ארוך.
- **אל תנקו** ידיים באמצעות נוזלי חיתוך/קירור.
- **אל תשתמשו** במטליות בקירבת חלקים נעים.

- **אל תעשו שימוש** באוויר דחוס לניקוי או לסילוק חלקיקים מהבגדים.



מכונות לעיבוד מתכת עלולות להיות מסוכנות כאשר נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו בעיון את חוברת הוראות ההפעלה של המכונה. לפני הפעלת כלי או מכונה כלשהם - ודאו שקיבלתם את כל ההוראות והודרכתם לגבי שימוש נכון.

**עשו:**

- **השתמשו** בצידוד הבטיחות המתאים לעבודה. הרכיבו משקפי מגן תקינים. העדשות של משקפי ראייה רגילות עמידות בפני פגיעות קלות בלבד ואינן יכולות להוות אמצעי להגנת העיניים.
- **הרכיבו** מסיכה להגנת הנשימה במיקרי הצורך.
- **הרכיבו** הגנה לאוזניים כאשר נדרש. כאשר לא ניתן לשמוע את דבריו של אדם ממרחק של 1 מ' - סימן שרעש המכונה חזק מדי. נזק לשמיעה הוא נזק מצטבר.
- **נעלו** נעלי בטיחות תקינות עם סוליות מתאימות.
- לפני הפעלת מכונה - **ודאו** שהמגינים נמצאים במקומם, הם תקינים ומעניקים הגנה מספקת למכונה.
- לפני כל ביצוע של עבודה - **בידקו** את כל התקני הבטיחות וכווננו אותם.
- **ודאו** שכל המכונות מצוידות במתג התחל/הפסק המותקן במקום קל לגישה.
- לפני הפעלת מכונה - **ודאו** שכל מפתחות הכיוון הוסרו ממנה.
- **ודאו** שכל כלי החיתוך והלהבים נקיים ומושחזים, כך שהחיתוך יתבצע בקלות ומבלי להפעיל כוח.
- **עיצרו** את פעולת המכונה לפני ביצוע מדידה, ניקוי ו/או כיוונונים למיניהם.
- **דעו** כיצד לעצור את המכונה במקרה חירום.
- להסרת שבבים מהמכונה - **השתמשו** במברשת או בהתקן ייעודי. השבבים חדים מאוד ולכן אין לטפל בהם בידיים.
- **הרחיקו** את הידיים מראש החיתוך ומהחלקים הנעים.
- **הימנעו** מפעולות ותנועות ידיים מגושמות. החלקה פתאומית עלולה לגרום ליד לנוע לתוך כלי החיתוך, או אל הלהב.