

## דף מידע טכני

### מכונות הקצעה

- ודאו שהמלחצים של מכונת ההקצעה והתקן ההצמדה מהודקים בצורה בטוחה.
- **ודאו** שהכלי ונקודת המגי הפעילה בראשו פועלים בצורה נאותה ועומדים במאמצי הלם המכות והתנודות הנוצרות במהלך הפעולה השוטף של המכונה.
- **עימדו** מהצד (במקביל לתנועת החיתוך) ולא מולה.
- **מינעו** העפת שבבים. השתמשו, בכל עת, במגן מתכת או במסך רשת.
- כדי להסיר שבבים - **השתמשו** במברשת או ב"מגרפה" ייעודית.
- **שימרו** על הרצפה סביב המקדחה כשהיא נקייה משמן ומגריז.
- **שימרו** על מישטח העבודה כשהוא פנוי משבבים, כלים וחומרים.

#### אל תעשו:



- **אל תסירו** שבבים ואל תרכנו מעל לשולח כאשר התקן הדחיפה נמצא בתנועה.
- **אל תכוונו** את המכונה כשהיא פועלת.
- **אל תשתמשו** בברגים ובאומים עם תבריגים פגומים להחזקה של מהדקים.
- **אל תלבשו** כפפות בעבודה עם מקצועה.
- **אל תדחפו** את החומר בידיים.

**אל תשאירו** מכונת הקצעה פועלת ללא השגחה.

מכונות הקצעה עלולות להיות מסוכנות אם נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו בעיון את הוראות ההפעלה. ודאו שאתם מבינים את ההוראות, ושאתם קיבלתם הדרכה ותירגול לפני הפעלת מכונת ההקצעה.

#### עשו:

- **הרכיבו** משקפי בטיחות.
- **ודאו** שלחצן הפעלה/הפסק של מכונת ההקצעה מותקן במקום נוח ובטוח לגישה.
- **אבטחו** את החומר המיועד להקצעה באמצעות המלחצים של מכונת ההקצעה.



- **ודאו** שהחומר מקובע בזווית ישרה.

