



اللحام والقص

✓ **اعمل**

- ✓ يجب استعمال معدات الحماية الشخصية حسب نوع العمل.
- ✓ يجب فحص المعدات قبل الاستخدام (المعايير والصلاحية).
- ✓ يجب تحديد منطقة العمل وتهويتها وفقاً للمخاطر البيئية.
- ✓ يجب إزالة المواد والنفايات القابلة للاحتراق من منطقة العمل.
- ✓ يجب التأكد من توفر معدات مكافحة الحرائق، ملائمتها وعملها.
- ✓ يجب حماية معدات اللحام من التلف أثناء العمل.
- ✓ يجب أن يتم العمل بالمواد الخطرة طبقاً لتعليمات العمل.
- ✓ يجب تخزين المواد الخطرة وفقاً لتعليمات التخزين.
- ✓ يجب عليك التصرف وفقاً لإجراءات العمل الساخن.
- ✓ يجب التأكد من وجود مخزون من معدات الإسعافات الأولية.
- ✓ يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد العمل.

✗ **لا تعمل**

- ✗ لا تقم بتنفيذ أعمال اللحام/القص بدون معدات الحماية الشخصية ودون معرفة المخاطر.
- ✗ لا تقم بإجراء اللحام/القص دون التدريب المناسب.
- ✗ لا تلمس الأجزاء الملحومة قبل أن تبرد بدون معدات الحماية الشخصية المناسبة.
- ✗ لا تبدأ العمل قبل إزالة جميع المواد القابلة للاحتراق وعوامل الخطر.
- ✗ لا تقم بلف كابل اللحام حول الجسم أو الكتف.
- ✗ لا يسمح بعبور المشاة وتحرك الأدوات في بيئة العمل.
- ✗ لا تقم بعمليات اللحام/القص في الأماكن التي لا يوجد بها تهوية ولا أنظمة شفط مناسبة.
- ✗ لا تترك منطقة العمل قبل أن تبرد مصادر الاشتعال تماماً.
- ✗ يحظر الأكل والشرب في بيئة العمل.

