

العمل في المنجرة اعمل ✓

- ✓ يجب تزويد العمل بالتدريب والمعلومات المكتوبة حول المخاطر في مكان العمل ومحطة العمل.
- ✓ يجب إجراء قياس لمستوى الضوضاء ويجب استخدام تدابير حماية السمع عند استخدام الآلات.
- ✓ يجب وضع لافتة في منطقة العمل تحذر من مستوى الضوضاء الضارة التي وجدت عند القياس.
- ✓ يجب إجراء قياس لمستوى غبار الخشب في منطقة العمل.
- ✓ يجب التأكد من أن أداة العمل مناسبة، بما في ذلك قابس الطاقة وكابل الطاقة الخاص بالأداة.
- ✓ يجب استخدام معدات الحماية الشخصية.
- ✓ يجب الحرص على تهوية بيئة العمل، بما في ذلك فحص وتنظيف نظام شفط غبار الخشب.
- ✓ يجب التأكد من أن وسائل إطفاء الحرائق مناسبة ويمكن الوصول إليها، ويتم فحصها بواسطة أحد فاحصي طفايات الحريق المعتمدين مرة واحدة سنويًا، وأن يتم تدريب جميع العمال على استخدام المعدات وتشغيلها في حالات الطوارئ.
- ✓ يجب تأكد، قبل تشغيل الماكينة، من تركيب جميع واقيات الماكينة وأنها في حالة جيدة وتفي بالغرض المقصود منها.
- ✓ يجب إبعاد الأيدي عن منطقة تشغيل المنشار ويجب استخدام وسيلة دفع (دافعة) لدفع الخشب إلى منطقة النشر.
- ✓ يجب شحن الأدوات القابلة لإعادة الشحن في مكان جيد التهوية تحت المراقبة وبعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال.
- ✓ يجب التأكد من أن منطقة العمل مناسبة لأداء العمل، وأنها نظيفة وجيدة الإضاءة وأن الممرات خالية ويمكن الوصول إليها.
- ✓ يجب الحرص على تخزين المواد الخام في مرافق التخزين المناسبة لها.

لا تعمل ✗

- ✗ لا تقم بتشغيل آلة دون تعليمات وإذن لتشغيلها.
- ✗ لا تقم بإزالة وسائل الحماية، ولا تعمل بالقرب من آلة بدونها.
- ✗ لا تستخدم أدوات غير سليمة، لم يتم فحصها، أو غير صالحة للاستعمال أو مرتجلة.
- ✗ لا ترتدي ملابس واسعة وفضفاضة، قفازات، خواتم أو أساور أو غيرها من المجوهرات التي قد تتشابك في أجزاء الجهاز أثناء تشغيله. مطلوب جمع الشعر الطويل.
- ✗ لا تترك المعدات قيد التشغيل دون مراقبة. عند الابتعاد عن الجهاز، تأكد من فصله عن مصدر الطاقة.
- ✗ لا تأكل أو تشرب في منطقة العمل، ولا تحتفظ بأدوات الأكل والشرب في منطقة العمل، وذلك لمنع التلوث من غبار الخشب والمواد الخطرة المستخدمة في أداء العمل.

