

סימני היכר למטפי כיבוי אש

חומר הכיבוי



סימן היכר	סוג האש	מים	קצף (מים קלים)	CO ₂ (פחמן דו-חמצני)	BCF (גז הלון או תחליפים)	אבקה רגילה
 א מוצקים	שריפת מוצקים "רגילים" (עץ, גומי, בד, נייר... לא כולל כימיקלים)	✓	✓	✗	✗	✓ לדליקות קטנות
 ב נוזלים	שריפה של נוזלים דליקים (בנזין, נפט, שמן, כוהל...)	✗	✓	✓	✓	✓
 ג חשמל	שריפה במתקני חשמל, גם תחת מתח	✗	✗	✓	✓	✓ * אבקה מיוחדת
 ד מתכות	שריפה של מתכות קלות כמו: מגנזיום, אלומיניום מסטה מיוחדת	✗	✗	✗	✗	✓
גזים	שריפה של גזים דליקים (גז בישול, אצטילן...)	✗	✗	✗	✗	✓

לא מתאים



מתאים



על מטפי הכיבוי יהיו:

סימן היכר תיקני ותאריך בדיקה תקף