

המלצות בטיחות להפעלת – חרמש

לפני הפעלת

- קרא את הוראות היצרן לדגם הספציפי ופעל לפיהם (כולל מגבלות שימוש וסוגי אביזרי קצה מותרים).
- וודא שהמגן המקורי של החרמש מורכב ושלם, ללא סדקים או חוסרים.
- בדוק תקינות כללית: ידידות, ברגים, ראש החיתוך או הדיסק, כבל חשמל או צינור דלק.
- נתק החרמש לפני טיפול בלהב, ניקוי או החלפת חוט.

הוראות בטיחות

- ודא סגירת מיכל הדלק לאחר התדלוק ובצע תדלוק כאשר המנוע כבוי וקר.
- אין לעבוד עם שיער פזור, אסוף את השיער כדי למנוע לכידה בצידוד מסתובב.
- אין לעבוד בבגדים רפויים ושרשראות העלולים להיתפס בצידוד.
- אין לעבוד בכלי ללא אמצעי ההגנה הבאים:
 - קסדה
 - אוזניות מגן
 - משקפי מגן/מגן פנים
 - כפפות ונעלי בטיחות



סביבת עבודה

- יש לפנות אבנים וחפצים מהשטח כדי למנוע העפת עצמים ופגיעה באדם או ברכוש.
- אין לעבוד בקרבת חומרים דליקים, מכלים פתוחים או מצבורי פסולת דליקה.
- ודא שהשטח יציב, ללא סכנת מעידה או החלקה (בוץ, מדרון תלול, מדרגות).
- יש להרחיק אנשים וחיות מחמד לפחות 15 מטר מאזור העבודה.
- אין לעבוד בקרבת חומרים דליקים או מכלים פתוחים המכילים חומרים דליקים.
- בזמן עבודה באי תנועה, יש לוודא שכלי רכב מורחקים מרחק נתיב אחד לפחות.
- העישון אסור בקרבת הכלי.

הגבלות ואיסורים

- אין לעבוד עם החרמש ללא מגן ראש החיתוך (מגן דיסק/חוט).
- אין לעבוד תחת השפעת אלכוהול, סמים או תרופות הפוגעות בערנות.
- אין להשאיר מונע חרמש ללא השגחה, גם בזמן מעבר בין מקומות עבודה.
- אין לבצע ניקוי או טיפול בתקלה כאשר המנוע פועל או כאשר החרמש מחובר לחשמל.
- השתמש רק באביזרי קצה מאושרים לדגם החרש: ראש חוט מתאים, דיסק מקורי וכו', ואל תתאים "אלתורים"

