



נ-הקסאן

n-HEXANE

HEXYL HYDRIDE

UN# 1208 CAS # 110-54-3



הקסיל הידריד

סיכון או חשיפה	תופעות	מגיעה	עדשה ראשונה / כיבוי אש
אש	דלק מאד.	אש גליה, ניצוצות ועישון אסוריפט!	אבקה, קצף, AFFF, פחמן דו-חמצני.
פיצוץ	תערובות אדים עם אויר הן נפיצות.	עבודה במערכת סגורה. איוורור. צד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באויר דחוס למליל, פרקה או טיפול. יש להשתמש בכל עבודה ידניים שאינם יוצרים ניצוצות.	במקרה של שריפה לקרר מיכלים ברסס מים.
חשיפה נשימה	סחרחות. נמנום. טשטוש. כאב ראש. בחילה. חולשה. אי-בוד הכרה.	אוויר צח. מנוחה. הגנה על הנשימה. לפנות לטיפול רפואי.	לאויר אויר צח. מנוחה. לרחוץ אותו במים ובסבון. לפנות לטיפול רפואי.
עור	יבש. אדמדומיות. כאב.	כפפות מגן.	להסיר בגדים מזוהמים. לשטוף את העור במים ולאחר מכן לשטוף לטיפול רפואי.
עינים	אדמדומיות. כאב.	משכפי מגן, מסיכת מגן או הגנה לעיניים, משולבת בהגנה על הנשימה. (לא מומלץ להרכיב עדשות מגע!)	לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם הרכבו). לפנות לטיפול רפואי.
בליעה	כאב בטן. (ראה גם בסעיף נשימה). במהלך העבודה.	אין לאכל, לשות או לעשן רפוא.	לשטוף את הפה. אין לעורר הקאה. מנוחה. לפנות לטיפול רפואי.

טיפול בחומר שנשפך	אחסון, אריזה וסימון
<p>לסלק את מקורות הצתה. להיוועץ במומחה. לאוסף את הנזול שdalף ונשפך לתוך מיכלים הניטנים לאטימה. לספוג שארית נוזל באמצעות חול או חומר סוג אינרטי אחר ולהעביר למקום בטוח. אין לשפוך לביבוב.</p> <p>הגנה אישית מיוחדת: מכשיר נשימה עם מסנן לגזרים ואדים אורגניים.</p> <p>הוראות בטיחות (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> שמור את האזינה במקום מואזר היבט (S9). הרחק מקור הצתה - העישון אסור (S16). אין לרוקן למערכות ניקוז (S29). נקוט אמצעי זהירות נגד פריקת חשמל סטטי (S33). השתמש בbigod מגן מתאים ובכפפות מגן מתאיימות (S36/37). מנע שרור לסייעת ההתייחס להוראות מיוחדות ולגילין בטיחות (S61). במקרה של בליעה אין לגרום להקאה, פנה מיד ליעוץ רפואי, והציג אריזה / או את התווית (S62). <p>קבוצת סיכון: 3- נזול מטלחת.</p>	<p>לאחסן במקום קרייר ומוגן בפני אש. בנפרד מחומצנים חזקים. לסגור היטב.</p> <p>סימול: F-דלק מאד CH- חומר מזיק N- מסוכן לסביבה.</p> <p>סיכון (R):</p> <ul style="list-style-type: none"> דלק מאד (R11). מגרה את העור (R38). מזיק, סכנת נזק חמור לבリアות בחשיפה ממושכת בשאייפה (R48/20). סיכון אפשרי לפגיעה בפוריות (R62). מזיק: עלול לגרום נזק לראיונות בבליעה (R65).

<p>דרבי חדרה: החומר יכול להיספג בגוף על ידי שאיפת אדים ובליעתו.</p> <p>סיכון נשימתי: עלקב התאדות החומר ריכוזו באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת.</p> <p>השפעות החשיפה לטוח קצר: החומר מגירה את העור. בלעת הנוזל עלולה לגרום לחדרתו לריאות ולדלקת ריאות כימית. חשיפה לרמות גבוהות עלולה לגרום לירידה בעורנות עד אבדן הכרה.</p> <p>השפעות החשיפה לזמן ממושך או חשיפות חוזרות: מגע ממושך או חוזר עם העור עלול לגרום לדלקת. החומר יכול להשפיע על מערכת העצבים ולגרום למחלת עצבים. ניסויים בבעלי חיים מראים שהחומר זה עלול להשפיע על מערכת הרבייה בבני-אדם.</p>	<p>תיאור החומר: נוול חסר-צבע, נדי ובעל ריח אופייני.</p> <p>סיכון פיזיקליים: האדמים נבדים מהאוויר (מתרכזים במיפלסים נמוכים). סכנת הצתה מרחק.</p> <p>סיכון כימיים: מגיב עם מחמצנים חזקים ויוצר סכנת אש ופיצוץ. תוקף חומר פלסטי, גומי וציפויים.</p> <p>גבولات חשיפה תעסוקתית: TLV-TWA* (ACGIH2002) 50ppm</p>	מידע חשוב!
תכונות פיזיקליות	<p>נקודות רתיחה: C ° 69. נקודות התכה: C ° -95.</p> <p>צפיפות יחסית (מים = 1): 0.7 (קל ממים).</p> <p>צפיפות אדים ייחסית (אוויר = 1): 3.0 (כבד מן האוויר).</p> <p>נקודות הבזק: C ° -22.</p> <p>נקודות התלקחות: C ° .225.</p> <p>גבولات נפיצות, % נפח באוויר: 7.5 – 1.1.</p>	<p>החומר רעיל ביותר ליוצרים החיים במים.</p>
הערות		
<p>1. יש צורך בבדיקות רפואיות תקופתיות, בהתאם לרמת החשיפה.</p> <p>2. כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים הוכנו על בסיס ICSC - International Chemical Safety Cards.</p> <p>3. כרטיס בטיחות מס' 9279-נ-הקסאו – פורסם בחוברת ת-119 של מרכז המידע.</p>		