



דף מידע טכני

מענבים סינטטיים (חגורות הרמה ; רצועות הרמה)

רשימת תיוג

עשו :

- **ודאו** קיומה של תווית סימון עומס עבודה בטוח (עע"ב).
- **בידקו** את המענבים לפני כל שימוש.
- **ודאו** שהמענבים נבדקו/נבדקים ע"י בודק מוסמך : לפני שימוש ראשון ואח"כ בכל 6 חודשים, כנדרש בחוק.
- **העריכו** את משקל המיטען.
- **חשבו** את העומס המותר עפ"י זווית הפתיחה בין ענפי המענב.
- **הגנו** על האריג מפגיעת פינות חדות, חלקים בולטים, מישטחים שוחקים וחיכוך.
- **ודאו** שפעולת הקשירה מתבצעת על גבי האריג ולא על חלקי המתכת.
- **אל תתקנו** מענבים. פיסלו חגורות ורצועות פגומות.

אל תעשו :

- **אל תגררו** מענבים על מישטחים שוחקים.
- **אל תשליכו** מענבים המצוידים ברכיבי מתכת.
- **אל תניחו** מיטענים על מענבים.
- **אל תנסו** להוציא במשיכה מענבים מתחת למיטען המונח מעליהם.
- **אל תבצעו** פעולות ריתוך במוצרים התלויים על מענב.
- **אל תאריכו/ תקצרו** מענבים באמצעות קשרים לאורכם.
- **אל תכרכו** מענבים על אונקלים, פינות חדות ו/או בנקודות חניקה.

המענבים מסומנים במספר קוד יצרן, ו/או במספר סידורי פנים-מפעלי, ובכושר ההרמה שלהם. אצל היצרנים קיימים מסמכים המתעדים את כושר ההרמה.

שימוש במענבים מחייב בדיקה של בודק מוסמך ואישורו. לפני שימוש במענב כלשהו - **בידקו** את התאמתו לעבודה המתוכננת ;

חגורות הרמה עלולות להיחתך בקלות. בנוסף, תכונות ההתנגדות של החגורות לחיכוך נמוכה בהשוואה לשרשרות ולמענבי פלדה.

מענבים מניילון ניזוקים מחומצות ועמידים בפני בסיסים. מענבים מפוליאסטר ניזוקים מבסיסים ועמידים בפני חומצות.

הניילון והפוליאסטר ניזוקים מקרני השמש, מלחות ומטמפרטורות מעל 90°C.

מדדי כשל לחגורות ורצועות הרמה

הוציאו משימוש מענבים שהתגלו בהם הפגמים הבאים :

- קשיות (התקשחות) של חומר המענב ;
- פגיעה מחומצות או בסיסים ;
- המסה, חריכה או נזקים מגיצי ריתוך.
- נקבים, חתכים, קרעים, בליטות ;
- תפרים וחוטים פרומים ו/או שחוקים ;
- בלאי גבוה כתוצאה מחיכוך ;
- קשרים במקום כלשהו במענב ;
- מארג מעוך ו/או שנעוצים בו עצמים זרים.