

ציזד להגנת הנשימה

חשיבותו של הציזד

בתעשייה, בחקלאות ובמספר ענפי שירותים קיימים גורמי סיכון כימיים רבים אשר עלולים לגרום לנזקים בריאותיים, הן מידיים והן ארוכי טווח. המטרה הראשונה היא למנוע היוצרות זיהום סביבתי באוויר של מקום העבודה. מטרה זו מושגת באמצעות שיטות הנדסיות מקובלות, כגון: החלפת חומר מסוכן בחומר פחות מסוכן, בידוד תהליכי הייצור או בידודה של העובד, יינקה מקומית בקרבת מקור יצירת הזיהום, אוירור כללי ועוד.

השימוש בצד אישי לעובד, לצורך הגנת הנשימה, משמש רק במקרה אחד - להגנת העובד במצבים אשר בהם אין אפשרות ליחס מערכות בקרה הנדרשות להגנה. הצד מהוهو את אחד מהכלים החשובים בגיהות התעסוקתנית. ניתן להשתמש בצד מגן נשימתי בעבודות חד-פעמיות, בעבודות אקריאיות ובהליכים אשר בהם אין אפשרות טכנית להתקין מערכות יינקה. דוגמה לשימוש בצד מגן נשימתי היא כניסה לחלל מוקף - מקום שבו גם אין חמצן בכמות מספקת.

כאשר השימוש להקטנת הזיהום אינו ברוט ביצוע או שאין עילוות דין, ולא ניתן למנוע את חשיפת העובד לריצושים גבוהים של מזחמים באוויר, יש לחסום כניסה מצהמים למערכת הנשימה באמצעות שימוש בצד מגן אישי נשימתי: Equipment (PRPE) Personal Respiratory Protection

צד מגן נשימתי המספק לעובדים חיב להיוות באיכות הנדרשת (עמידה בתקנים ישראליים או בינלאומיים), מתאים להגנה מפני גורמי הסיכון הקימיים באזור הנשימה של העובד ונוח לשימוש. כל זאת, כדי להקל על העובד ביצוע המטלות וכן להגביר את המוטיבציה שלו להשתמש בצד המגן האיש.

חומרים בסביבת העבודה חודרים לגוף בעיקר דרך מערכת הנשימה. אולם, ישנים חומרים החודרים גם דרך העור או הקромיות הריריות (עיניים, למשל). לבני חומרים אלה, אין די בהגנה על מערכת הנשימה ונוחותם מחייבת הצלדיות באמצעות הגנה נוספת נספחים מתאימים (על אלה - ראו בפרק אחרים בחוברת).


למרות שצד מגן בכלל, והוא הצד נשימתי בפרט, הם מוצר מדף אצלם, לא מומלץ לספק את הצד ללא תכנית מוגדרת של "הגנה על הנשימה". פרק זה דן בתכנית כוללת של "הגנה על הנשימה" ובמיוחד בדריכים לבחירת הצד המגן הנשימתי המתאים להגנה בפני גורם סיכון מסוים, תוך מתן נוחות מרבית לעובד. בבחירה הצד להגנת הנשימה משלבים מספר שיטות. במיעוד נערמים בשיטה של NIOSH: "Respirator Selection Logic" (ההיגיון בבחירה הצד מגן נשימתי) המיעודת להיות כלי עזר לאנשי הבטיחות, האחראים על תכנית "הגנה על הנשימה", ולסייע בבחירה הצד מגן נשימתי המתאים להגנת העובדים במקום העבודה מסויים בפני גורם סיכון כימי ייחודי.

פרק זה נועד לספק למונונים על הבטיחות ולאנשי מקצוע אחרים, מידע כללי בנוגע לתנאים שבהם תלות מגבלות על השימוש הצד מגן נשימתי. מידע זה הופך חלוכה שרירותית של הצד מגן נשימתי במקומות העבודה לתוכנית "הגנה על הנשימה" במקומות שבו הם אחראים על הבטיחות והגיהות.

הפרק כולל מידע בסיסי על האמצעים הקימיים להגנת הנשימה ומגבויותיהם העיקריים. מי שמתעניין בשיקולי בחירה, באופן התאמת הצד ובשימוש נכוון בצד, יהיה חייב להרחב את המידע באמצעות קריית מקורות נוספים.

סיכון תעסוקתיים במערכת הנשימה

העובדים במקומות העבודה, חשופים לסיכוןים רבים, ביניהם גורמי סיכון גיהוטיים/בריאותיים ובים.



ציד למיגון הנשימה מגן על דרכי הנשימה של העובד

מערכת הנשימה היא דרך הכניסה הראשית לחדרת מזוהמים לתוך הגוף ולפגעה בבריאותו. בנסיבות הנשימה קולטת מהסביבה אויר המכיל ריכוז גבוה של חמצן (21%) וריכוז נמוך של פחמן דו-חמצני (0.03%), ופולטת אויר עם ריכוז גבוה יותר של פחמן דו-חמצני וריכוז נמוך יותר של חמצן.

בתוכה הריאות מתבצע חילוף חומרים: הריאות מעבירות את החמצן שנקלט למערכת הדם, ובאזור העורקים והנימים לתוך הגוף. בהתאם מתבצע חילוף חומרים - החמצן נקלט בתאים והורידים מעבירים את הפחמן הדו-חמצני שנוצר מהריאות בחזרה לריאות (circulatory system). מחריאות נפלט האויר המועשר בפחמן הדו-חמצני בנטיפה אל מחוץ לגוף.

קצב הנשימה וכמות האויר הנקלט בראיות מושפעים במידה החקלאי של הפחמן הדו-חמצני והחמצן בעורקים ובוורידים ומשינויים ברמת ההגבלה החומצית (AH). השינויים משפיעים גם על כמות המזהמים החודרים בנשימה לראיות. עלייה בלחץ החלקי של הפחמן הדו-חמצני או ירידה בלחץ החלקי של החמצן בעורקים מעלה את קצב הנשימה. ירידה ברמת ה-H₂ בעורקים מעלה גם היא את קצב הנשימה.

בנוסך לגזים המצויים באופן טבעי באוויר הנשאף לראיות, קיימים גם מזוהמים שונים בתכורות שונות, אשר עלולים להשפיע ישירות על הריאות, או בעקיפין באמצעות מערכת הדם. המזהמים יכולים להגיע "לאברי מטרה" שונים בגוף ולגרום ע"י כך לנזק בריאותי.

מטרת ההגנה על מערכת הנשימה היא למנוע כניסה מזוהמים המצויים באוויר בתכורות שונות:

גיזים ואדים

הגיזים מתערבבים באוויר הנינשם כתוצאה העבודה. דוגמאות לגיזים מצויים באוויר הנינשם בתעשייה: חנקן, כלור, פחמן חד-חמצני, פחמן דו-חמצני, ועוד. חלקם מופיעים גם כמזהמי אויר סביבתיים מחוץ למקום העבודה.

אדים נוצרים בחימום (לפעמים גם בטמפרטורת החדר) של נזלים כגון: ממיסים, צבעים ומוצרי נפט שונים.

חילוף החומרים של החמצן והפחמן הדו-חמצני מתבצע عمוק בנאדיות הריאה (Alveoli). הספוגה של גיזים ואדים אחרים מתבצעת באזוריים שונים של מערכת הנשימה. גיזים מסוימים מאוד, כגון: אמונייה וגופרית דו-חמצנית, נפגשים בחלק העליון של מערכת הנשימה, באזור האף וקנה הנשימה. גיזים מסוימים פחות: חנקן דו-חמצני וממסים אורגניים אינם נפגשים בקרומי הריריים, ומוגנים עד לאזור הנאדיות שבתוכה הריאות. משם הם מפזרים למערכת הדם והשפעתם הרעילה מגיעה אל מערכות גופך אחרות, בנוסך לריאות.

חלקיים מרחפים (אירוסולים)

- מדובר בתרחיף של החלקיים - מוצקים או נזליים, או שילוב של שניהם - בתווך גז, בעלי מהירות שキעה זינחה (הנחשבת בדרך כלל כפל כפחות מ-0.25 מטר לשניה). קיימות לפחות 4 תכורות אופייניות של החלקיים מרחפים:
- **עשן (Smoke)** - אירוסול הנוצר משריפה לא שלמה של תרכובות אורגניות. בדרך כלל מתאפיין בחלקיקים הקטנים ממייקרו.
 - **נדפים (Fumes)** - אירוסול מוצק עדין, הנוצר באופן כימי או ממוקור מתחתי. נדים יכולים להיווצר בתהליכיים שונים: ריתוך, חיתוך והיתוך של מתקות.
 - **אבק (Dust)** - אירוסול הנוצר בתהליך של שחיקת מוצקים לחלקיקים. גודל החלקיים נע, בדרך כלל, בין 0.5 ל-10 מיקרון. אבק יכול להיווצר בתהליכיים כגון: טחינה, קדיחה, התזת חול וכו'.
 - **ערפל (Mist)** - אירוסול הנוצר מפייזר מכני של נוזל או מהתערבות של אדים, בדרך כלל בגודל שבין 5 ל-100 מיקרון. ערפילים יכולים להיווצר ע"י ריסוס, ציפוי וכו'.

גזים, אדים וחלקיים בגודל שבין 0.5 ל-10 מיקרון הם "בריא נשימה" והם חודרים למערכת הנשימה ושוקעים בה. מקום השקיעה של החלקיים במערכת הנשימה תלוי במספר גורמים: גודל החלקיים, צפיפותם, צורה אווירודינמית ונטיה להצטברות בצורת גושים של החלקיים. גודל החליק (נקבע על ידי הקוטר) הוא הגורם המשפיע ביותר על מיקום השקיעה במערכת הנשימה. ככל שהחלקיק גדול יותר - הוא ישקע בחלקעליון יותר של מערכת הנשימה. החלקיים קטנים יותר ישקעו בחלק עמוק יותר של הריאה. למערכת הנשימה העליונה, קנה הנשימה והסימפונות, יש יכולת פונת החלקיים ששקעו שם. האמצעים שקיימים בריאות פונות מזהםים הם פחות עילאים, וניתן פנות רק חלק מהמהזמים שהגיעו לתחתית הריאות.

הדרישה החוקית

דרישות החוק המתיחסות לשימוש בצד מגן לנשימה, מצויות בתקנות הבטיחות בעבודה (צד מגן אישי), התשנ"ז-1997. בtosפת לתקנות מפורטים התקנים שאליהם מתיחסת הדרישת:

"5. הגנת דרכי הנשימה"

- 5.1. עבודה במקומות מוקפים, ליד תנורים תעשייתיים המופעלים בגז ובמקומות שבהם עלול להימצא גז, אבק, נדים, עשן, אירוסול טיפטי, אדים רעילים, אבק רדיואקטיבי, גורמים ביולוגיים מזיקים או חוסר חמצן;
- 5.2. עבודה בסביבת פתח הhana של תנורי התכח;
- 5.3. עבודה בסביבת נמיורי גז או צנרת גז של תנורי התכח;
- 5.4. עבודה בסביבת מגופים או ברזים של תנורי התכח במקום שיש סבירות של המזאות נדי מותכת כבדה;
- 5.5. עבודה בכל מקומות שיש בו סבירות למזאות אבק מזיק או מטריד.
- 5.6. עבודה בריסוס חומרים מזיקים או רעילים;
- 5.7. עבודה בישום חומרិ הדבירה או דישון כאמור ב: תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרិ הדבירה), התשכ"ז-1964, ותקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרិ הדבירה שהם זרחיים אורגניים וקרבמטיטים), התשנ"ג-1992.

5.8. עבודה בחמרי הדבורה שהთוויה הקבועה על אריזתם לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר, יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"א-1994 קובעת דרישת להגנת נשימה;

5.9. עבודות צביעה שגורמות לפליות נדים רעילים או גזים רעילים במקום שאינו בו מערכת עיליה לטילוקס;

5.10. עבודה במערכות ביוב ובאזורים תא קרקעם הקשורים לביב;

5.11. עבודה במתקני קירור שקיימת בהם סכנה של דליפת חומר הקירור;

5.12. עבודה כל שהוא עם גורמים מזיקים באוויר בריכוז העולה על רמת תקרת החשיפה המותרת לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (nitro סביבתי וגיטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990;"

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, סימן ח': "אדם מסוכנים", סעיפים 88-92, כוללת התייחסות ל"מקום מוקף". הדישה לצידם בסימן זה מותייחה, בין היתר, לשימוש לצורך נשימה, עם התניה שהצד יוכן וקיים כנדרש; וכן, שיתקיים עבור העובדים ימי הדראה ואימון מתאימים.

על סמך "פקודת הבטיחות בעבודה" נקבעו תקנות פרטניות לחומרים מסויימים, המחייבים שימוש לצורך מגן אישי לרבות ציוד להגנת דרכי הנשימה:

■ **תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבனזן), התשמ"ד-1983;**

■ **תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל קלורייד), התשמ"ד-1983;**

■ **תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983;**

■ **תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984;**

■ **תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרנץ (ארסן)), התשמ"ה-1985;**

■ **תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985;**

■ **תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמייניים הלוגנים מסויימים), התשנ"א-1990;**

■ **תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמייניים אромטיים מסויימים), התשנ"ג-1993;**

■ **תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנטים), התשנ"ג-1993;**

■ **תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשמ"ד-1993;**

להלן, דוגמה לדרישות מתוך התקנות העוסקות בממיסים פחמייניים אромטיים (מפ"א):

"**תקנה 5 - ציוד מגן אישי**

(א) במקומות מיוחדים אשר בהם עלול העובד במפ"א להיות חשוף לריכוזים חריגים של מפ"א באוויר, הגובהים מתקני החשיפה שנקבעו בתוספת הראשונה, יספק המעבד לעובד ציוד מגן אישייעיל ובאיכות טוביה, והעובד

יהיה חיב להשתמש בו; ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול, בין השאר ולפי הוצרך, מסיכת נשימה מצויית במסנן מותאים למפ"א; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח העבודה אזורי.

(ב) המעבדיד יספק לעובד במפ"א בגדי מגן, כפפות מגן ומישות מגן מותאים, והעובד יהיה חייב להשתמש בהם.

(ג) המעבדיד יזאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנסמר לו ויידריכו בכך.

(ד) אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים כדי לשחרר את המעבדיד מן החובה להתקין תנאים סבירתיים במפעל ולהקטין רמת המפ"א באוויר אל מתחת לחסיפה המשוללת המרבית המותרת".

תקנים ונימוקים ישראליים

קיימים תקן ישראלי: ת"י 4013 - "תקני מגן נשימתיים" משנת 1996 הכלול את החלקים הבאים:

שם התקן	מספר התקן
תקני מגן נשימתיים: הגדרות.	ת"י 4013, חלק 1
תקני מגן נשימתיים: מיוון.	ת"י 4013, חלק 2
תקני מגן נשימתיים: מונחי רכיבים.	ת"י 4013, חלק 3
תקני מגן נשימתיים: רשיימה של מינוח שווה-ערך.	ת"י 4013, חלק 4
תקני מגן נשימתיים: מסכות לכל הפנים - דרישות בדיקות וסימון.	ת"י 4013, חלק 5
תקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה עצמאי לאויר דחוס במעגל פתוח.	ת"י 4013, חלק 6
תקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה בעל צינור גמיש לאויר זהה המשמש עם מסכה לכל הפנים, לחץ הפנים או עם מכלל פומית - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 7
תקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה המזוןSKU או עם עם מסכה לכל הפנים, מסכה לחץ הפנים או עם מכלל פומי-דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 8
תקני מגן נשימתיים: מסכה לחץ הפנים ולרביע הפנים-דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 9
תקני מגן נשימתיים: מסנני גז ומסננים מושלבים - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 10
תקני מגן נשימתיים: מכללי פומי - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 11
תקני מגן נשימתיים: מסנני חלקיקים - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 12
תקני מגן נשימתיים: מסנני גז ומסננים מושלבים - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 13.01
תקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה עצמאי לחמצן דחוס במעגל סגור לשימוש מיוחד - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 14.02

שם התקן	מספר התקן
התקני מגן נשיומיים: התקנים ממונעים לסייע חלקיקים הולמים קסדות או ברדסים - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 15
התקני מגן נשיומיים: התקנים ממונעים לסייע חלקיקים הולמים מסכות לכל הפנים, מסכות לחצי הפנים ומסכות לרבע הפנים - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 16
התקני מגן נשיומיים: תבריגים למסכות - חיבור מותborg תקני.	ת"י 4013, חלק 17.01
התקני מגן נשיומיים: תבריגים למסכות - חיבור מותborg מרכאי.	ת"י 4013, חלק 17.02
התקני מגן נשיומיים: תבריגים למסכות - חיבור מותborg M45X3	ת"י 4013, חלק 17.03
התקני מגן נשיומיים: מסכות מסננות לחצי הפנים להגנה מפני חלקיקים דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 18
התקני מגן נשיומיים: מסנני גז AX ומסננים משולבים להגנה מפני תרכובות אורגניות בעלות טמפרטורות רתיכה נמוכה - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 19
התקני מגן נשיומיים: מסנני גז XS ומסננים משולבים להגנה מפני תרכובות ספציפיות מפורחות בשמותיהן - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 20
התקני מגן נשיומיים להצלחה עצמית: מכשיר נשימה עצמאי במעגל סגור - מכשיר מילוט עם חמצן דחוס - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 21
התקני מגן נשיומיים להצלחה עצמית: מכשיר נשימה עצמאי במעגל סגור - מכשיר מילוט עם חמצן כימי (KO2) - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 22
התקני מגן נשיומיים להצלחה עצמית: התקני ריסון עם ברדס למילוט עצמי מפני אש - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 23
התקני מגן נשיומיים להצלחה עצמית: מגן-איישי מסנן: דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 24
התקני מגן נשיומיים: מסכות מסננות לחצי הפנים עם שסתומים, להגנה מפני נזקים או איזום וחלקיקים - דרישות, בדיקות, סימון.	ת"י 4013, חלק 25
התקני מגן נשיומיים: אויר דחוס למכשורי נשימה.	ת"י 4013, חלק 26
בחירה, שימוש ותחזקה של מכשירים להגנת הנשימה.	מיפרט 213

שימוש במערכות נשימה והשפעתו הפסיכולוגית

השימוש בצד מגן נשיומי מצריך התייחסות לפסיכולוגיה של העובד בנוסך לפיזיולוגיה ולכשרו הגוף. מצבים שונים עלולים להשפיע על חוסר רצון או קשיים בשימוש בצד המגן הנשיומי:

- נשימה בלתי סדירה;
- עודף משקל בעת נשיאת הצד;
- ציוד הגורם לצמצום שدة הראייה;
- ציוד מסורבל הגורם לאין נוחות;
- חרדה מהצורך להיכנס לאזור עם אווראה מזוהמת;
- עובדים הסובלים מהרגשת בעת-סֶגֶר (קלאוסטרופוביה).

בדיקות רפואיות לעובדים המשתמשים בצדד מגן נשימתי

למרות שלא קיימות תקנות בדבר ביצוע בדיקות רפואיות לעובדים המשתמשים בצדד מגן נשימתי, אין חובה לבצע בדיקות אלה - מומלץ לבצע בדיקות רפואיות לפני תחילת שימוש קבוע בצדד מגן נשימתי. עם זאת, צוותי חירום אשר עלולים להימצא במצבים שבהם קיים צורך להשתמש במערכות נשימה פתוחות (מן"פ) חייבים לעבור בדיקה רפואית, לפחות כושרים להשתמש בצדד זה.

مزחמי אוויר בתהילכים תעשייתיים שונים (דוגמאות)


סוג התהיליך	אופי המזהם	דוגמאות למזהמים אופייניים
ייצור מצברים	אבק	עופרת, קדמים
	גזים	מימן, פורמאלאדהיד, ויניל קלורייד
	ערפל	חומר גופרתי, חומצת מלח, ערפל של בסיסים
מוסכימים - מכונאות וצבעות	אבק/סיבים	אבסטי, אבק רפואי משיווף
	נדפים	תחמושת של מתקות מרייטוך
	газים/אדמים	מימיים, דלקים, פחמן דו-חמצני, תחמושת חנקן, סטירון, פרואוקסידים אורוגניים
דפוס	אבק	אבק קמח, עובשים, שמרים
	אבק/עשן	עופרת, תרכובות קרום, מלחי ניקל
	ערפל	חומרה קרומית, חומרים אלקליאים
	אדמים	מימיים אורגניים
תעשייה הפלסטיק	газים	תוצרת תהילכים תרמיים - פחמן דו-חמצני, פחמן דו-חמצני, תחמושת חנקן, חומרי ניוף לקצפים
	אדמים	אייזוציאנטים, מונומרים כגון: סטירון, ויניל קלורייד
נגידיות	אבק	אבק עז קשה, אבק עז רך, פיגמנטים של צבעים
	אדמים	מימיים אורגניים
	газים	פחמן דו-חמצני, תחמושת חנקן, אוזון
תעשייה המתכת	נדפים	נדפי מתקות מרייטוך ועיבוד מתקות
	газים	אמוניה, פחמן דו-חמצני
משכאות קלים	ערפל	ערפל צורב

מיון ציוד להגנת הנשימה

מיון לפי סוג הסביבה

הסבירה עלולה להיות מזוהמת בחלקיקים, בגאים או אדים. יתכן גם מחסור בחמצן. יש להתחשב גם בטמפרטורה ובלחות.

מיון הסביבה לפי סוג הסיכון



מיון לפי סוג הסבiba

մեխаниկա - 3 שיטות לאספקת הגנה נשימתי:

- מסיקות לשימוש באוויר מזוהמת בחומרים אשר עלולים לגרום לנזק בריאות;
- מסיקות לשימוש באוויר דל חמצן (אויר שתכולת החמצן שבו נמוכה מ-17%);
- מסיקות מילוט היכולות לשלב את 2 סוגי המסיקות הקודמות.

מיון התקני מגן נשימתיים



מיון התקני הסינוו

מסיקות עם מסננים לסייע/נקוי אויר כוללות 2 מרכיבים עיקריים: מסיכה והתקן סינוו. המסננים שבתקן מנקים את האוויר הנשאף, המכיל חלקיקים, גזים, אדים או

עשן, באמצעות אחת מהטכניקות הבאות: סינון, ספירה, ספירה או תגובה כימית.

האויר המיועד לשאייה עובר דרך התקני הסינוו לצורך מניעת חדירת מזוהמים: מוצקים, נזלים וغازים/אדמים. התקנים יכולים להיות מופעלים בעזרת מנוע או בלבד.

מסיקות לסינוון אויר שימושות לעבודה עם גזים, אדים או עם אבק (חלקיים מסווגים שונים) ונדיים. קיימות גם מסיקות עם מסננים משולבים לסינוון גזים/אדמים וחלקיים.

מסיקות הפנים עושים מחרומרים שונים: סיליקון, ניאופרן או סוגים אחרים.


ניתן למצוא "מסיקות פנים" במספר תצורות:

מסיכה לרבע הפנים - Quarter mask - מסיכה המכסה את הפה והאף בלבד;

מסיכה לחצי הפנים - Half mask - מסיכה המכסה את האף והפה ואוטמת את

אזור השנער.

מסיכה לכל הפנים - Full face piece - מסיכה המכסה מהסנטר עד לקו השערות במצח.



**מיסכות עם מסננים (פילטרים) אשר "מנקים" את האוויר המזוהם
המצוי בסביבת העבודה**


בדרך כלל, לחץ האוויר במסיכות הפנים הוא, שלילי. לחץ השליili נוצר כתוצאה מושגיתו של המשתמש. המסוכות אין מונעות כניסה אוויר מזוהם בעת תקלה, או במקרה של שבר במסיכה, או בחיבור האביזרים אליה.

כדי למנוע כניסה אוויר מזוהם בכל זמן נתון, ניתן להשתמש במסיכות עם אוטם סוג מסננים המצוידות במאפו המספק לחץ אוויר חיובי לאזור הפנים. קיימים:

2 סוגים מסוכות כאלה:
מסוכות הפעולות כתוצאה מפעולת הנשימה של העובד ומסוכות המספקות לחץ קבוע. מסוכות כאלה מונעות כניסה אוויר מזוהם גם בעת תקלה או שבר במסיכה. המסננים המיועדים לסינון חלקיים מחולקים לקבוצות בהתאם לרמת יעילותם: נמוכה, בינונית או גבוהה.


מסננים שיעילותם בינוונת גבואה מדורגים בהתאם ליכולתם למנוע חדירות חלקיקים מוצקים בלבד או חלקיקים מוצקים ונוזליים. המסננים המיועדים לשינון גז מחולקים לקבוצות: מסננים שקיבולם נמוך; מסננים שקיבולם בינווני; מסננים שקיבולם גבוה. פרטים נוספים בנוגע למין התקני סינון נכללים בתקנים האירופיים המתאים.

מיוון התקני סינון



מיוון מכשירי נשימה
הטיפוסים העיקריים של מכשירי נשימה מובאים בתרשים הבא:

התפלגות סוגים מכשירי נשימה



מסיכות לסינון אוויר - לאווירה המכילה חומרים רעלים

מצבים שבהם אסור להשתמש במסיכות עם מסננים לסינון אוויר:

- כאשר רמת החמצן באוויר יורדת מתחת ל-19.5%;
 - כאשר ריכוזי החומרים באוויר הם ברמות של ערכיIDL (סכנה מיידית לחיים);
 - בכונסה למקום מוקף, כאשר סוג המזהמים ורמת החמצן בו לא ידועים;
 - כאשר קיימת נוכחות של חומרים בלתי מזוהים באוויר במקום העבודה;
 - כאשר ריכוזי החומרים באוויר אינם ידועים או שריכוזם מעלה המותר לשימוש לגבי אותו מסנן;
 - כאשר לא ידוע מצב המסנן ומועד התפוגה שלו;
 - בסביבה בעלת לחות גבוהה העולולה לפגוע ביעילות המסנן;
- אסור להשתמש בעדשות מגע בעת עבודה עם גורמי סיכון כימיים ובעת שימוש במסיכות עם מסנן לסינון אוויר - כניסה מזהם בין העין לבין העיטה עלולה להיות מסוכנת.

מסיכות עם מסננים לסינון גזים ואדים מסוגים שונים

קיימים סוגים רבים של מסיכות עם מסננים לשימוש באווירת של גזים, אדים ועשן. במרבית המסיכות בית המסנן (אחד או שניים) צמודים למסיכה. קיימות מסיכות שבהן המסנן מצוי בתרמיל הנישא על ידי העובד בנפרד מהמסיכה, ומחובר אליה באמצעות צינור.

כל אחד מסוגי המסיכות יש יתרונות וחסרונות. היתרונות הבולט בהפרדה בית המסנן מהמסיכה הוא הפחחתת משקלה של היחידה שעל פניו של העובד. מאידך, השימוש הופך למסובבל, בגלל הצורך לשאת מינשא נוספת עבורי המסנן.



מסיכת חזי פנים
עם מסננים צמודים למסיכה



מסיכה עם מסנן חיצוני וمفוח
הכולל סוללה חשמלית



מסנן לגז מזהם אחד

רובית המסיניות החדשות הן מסיניות בכל הנקודות המצוידות במסנן חיצוני. המסיניות מצוירות במפורח לצירת לחץ אויר "חיבוי" על פניו של המשטש, למניעת כניסה מזחמים במקורה של תקללה או שבירה של המסינית. המסננים המייעדים לעובדה עם גזים, אדים, עשן וערפל (airosol טיפטי) מיועדים לשינון קבוצה אחת של מזחמים, כגון: ממסיסים אורוגניים, או להיוות רב-שכבותיים ("משולבים") - לשינון מספר מזחמים מקבוצות חומרים שונות כדוגמת מסנן 'ABEK' המיועד לשינון חומרים מקבוצות שונות: תרכובות אורגניות (סימן זהה), גזים של תרכובות אנ-אורגניות (B), גופרית דו-חמצנית, מימן כלורי (E) ואמונייה (K). המסננים גם מסומנים בצבעי היכר אופייניים (ראו קוד צבעים לאיוהי המסננים ופירוט נוספת, בהמשך).

סימון המסננים

כאשר בוחרים מסנן לייעוד מסוים, יש להקפיד ולודוד שסימוני הצבעים וקוד האותיות אכן מתאימים לעובדה עם קבוצת החומרים הנדרשת. שיטת סימון הצבעים והקודים היא בינלאומית. הסימון זהה קבוע (לרוב) במסננים של כל היצרנים בעליתו תקן אמריקאי, גרמני וישראלית (תקן ישראלי: תי' ישראלי: 4013).

קוד צבע	סוג המסנן	ישום עיקרי
	AX	גזים ואדים של תרכובות אורגניות עם טמפרטורת רתיחה של 65°C ומטה.
	A	גזים ואדים של תרכובות אורגניות עם טמפרטורת רתיחה מעל 65°C.
	B	גזים ואדים של תרכובות אורגניות כגון: כלור, מימן גפרי, מימן ציאני.
	E	góperfית דו-חמצנית, מימן כלורי.
	K	אמונייה.
	CO	פחמן חד-חמצני.
	Hg	אדי כספית.
	NO	תחמוצות חנקן כולל חנקן חד-חמצני.
	Reactor	יוד רדיואקטיבי, כולל מתייל יודיד רדיואקטיבי.
	SX	גזים ואדים המפורטים בשמותיהם.
	P	חלקיים.
		לבן

אין להסתמך אך ורק על הקוד של האותיות או הצבעים - יש לשלבם עם התיחסות להוראות היצרנו. לפני השימוש - יש לבדוק היטב את התאמת המסנן למטרתו.

מקדמי הגנה למסננים

מקדם הגנה הוא יכולת או פוטנציאל ההגנה של כל מערכת. יכולת ההגנה נמדדת באמצעות היחס בין ריכוז המזוהם באוויר שבסביבה למערכת ההגנה, לריכוז המזוהם שבתוכה מערכת ההגנה. יכולת ההגנה המתבקשת מוגדרת מכדורם הגנה (Protection Factor). לדוגמה: מקדם של 100 מבטא יכולת של הקטנת ריכוז המזוהם בתוך מערכת ההגנה פי 100.

טבלת ביצועי מסננים - מסנני גז ואדים	
דרגת יכולת קיבול המסנן	רכיבו מירבי מותר לשימוש [חל"מ]
1.000	נמוכה
5.000	בינונית
10.000	גבוהה

דרגת יעילות המסנן	
4	נמוכה
10	בינונית
30 (מסיכת חצי פנים) 400 (מסיכת פנים שלמה)	גבוהה

לדוגמא:

עבור חומר מסוכן כגון אמונייה, עם חשיפה משוקללת מירבית מותרת (TLV-TWA) של 25 חל"מ, מוצע לעובד להשתמש להגנתו במסיכת פנים שלמה. הריכוז המירבי המותר של המזוהם (אמונייה) בשימוש במסיכת פנים זו מחושב כך:

$$\text{דרגת יעילות} \times \text{יעילות TLV-TWA} = 10,000 \text{ חל"מ.}$$

מסיבות עם מסננים לסינון אבק וחלקיים מסוגים שונים

מסיבות לסינון חלקיקים או אבק פועלות על עיקרונות של סינון מכני בעזרת מסננים העשויים מניר, כותנה, צמר, סיבים סינתטיים או מינרליים. קיימות מסיבות בתכורות שונות, במסיכת נייר הידועה גם בשם "ישמייה" ועד למסיבות רבע פנים וחזי פנים. לסינון ולהגנה על אברי הנשימה בפני חלקיקים בלבד לרבות רביע פנים וחזית פנים שלמה. המסיבות הללו מיעדות להגנה בפני חלקיקים אין צורך במסיכת פנים שלמה. המפוזרים באוויר כמוצקים כגון: אבק, נדים, או כנוזלים במצב טיפות, בעת חשיפה לתריסיסי נזולים.



מסיכת חזי פנים עם מסנן.
מסיכות מסוג זה מתאימות אך ורק לעבודה עם חלקיקים בלתי מסוגיים שאינם רעילים ושאים בגודל בר נשימה

הנשימיה הפשוטה איננה מתאימה למრבית העבודות המבוצעות בתעשייה והשימוש בה מסוכן כאשר קיימת אויריה של גזים או אדים, כגון אדים של מדלים שונים וצבעים.



מסיכה חד פעמית - נשימיה

קיימות 3 דרגות של סינון תלקיקים, ע"י מסננים סייביים הקיימים בדרגות דחיסה שונות. את המסיכות מתאימים לשימוש לפי דרגת הסינו הנחוצה, בהתאם לסוג וגודל החלקיקים, ריכוזם באוויר ורעילותם.

דרגות ההגנה העיקריות מסומנות באחת מהצורות הבאות: P₁, P₂, P₃


P₁ - הגנה מירביה של פי 4-5 בתהליכיים אשר אינם מסוכנים, כמו בעבודות עם אבק מטריד (כדוגמת קמח, אבק כליל בלתי מוגדר ועוד).

P₂ - הגנה מירביה של פי 15-20 בתהליכיים מסוכנים, כמו בעבודות עם סיבי זכוכית (פיברגלס) ועוד.


P₃ - הגנה מירביה של פי 400-1000 עברו תהליכי מסוכנים מאד, כמו בעבודות עם אסBEST או חלקיקים רדיואקטיביים.

הערה כללית - יש צורך להגדיר היטב את צורכי ההגנה הנשימית של העובד וזאת, כדי שלא להכביר עליו ולא לatta לטלתו לעילה שלא להשתמש במיגון הנשימתי, כמו בדוגמה הבאה: שילוב של סוגים מסננים כנגד אדים וחלקיקים כאשר אין צורך בכך, או שימוש במסנן בעל דרגת סינון ברמת P₃ במקום P₂, אשר רק מקשה על נשימת העובד.

יעילות הסינון של חלקיקים נקבעת הן ע"י תוכנות המזהם שאוטו רוצים לסנן והן ע"י תכונות המשנן, כפי שניתן לראות בתרשימים הבא:



שימוש ממושך במסנן מהווע קוו הגנה נוספת אך בו בזמן מכביד על הנשימה.



חתך של מסנן משולב לאבק
ולמספר סוגים של גזים ואדים



מסנן אבק וגז

מסננים מושולבים

במספר מקומות עובודה כגון, בונקרים, קיימים סיכונים מסווגים שונים, לדוגמה: ממיסים ארגניים לצד אבק של עץ קשה. על מנת להתגונן מפני כל החומרים בצורה

יעילה יש להשתמש במסינית המשלבת הגנה בפני חומרים ארגניים וחלקיים.

במסננים מושולבים, כמו במסננים המשמשים להגנה בפני גורמי סיוכן כימיים מסווגים שונים, מופיעים אוטיות ומספרים המבטאים את רמת הסיכון.

שם המכחה, נבדק לדוגמה מסנן שרשום לעילו: ³A2E2P. פירוש הסימון הרשום על המסנן:

A - מיועד עבור גזים ואדים ארגניים בעלי נקודת רתיחה מעל C° 65.

² - קיבול בדרגה 2. מותר בשימוש עד לריבוע של 5000 חל"מ.

E - מיועד עבור אדים של גופרית דו-חמצנית ומימן כלורי.

² - קיבול דרגה 2. מותר לשימוש עד לריבוע של 5000 חל"מ.

³P - מסנן חלקיקים בהתאם לערכי ההגנה המירביים המופיעים לעיל.

במסננים "מושולבים" המשמשים להגנה בפני קבוצות של מספר חומרים יש מגבלות עיקריות:

- יש לוודא, לפני השימוש, שמיוגון ההגנות של המסנן אכן עונה לכל החומרים שאלייהם נחשפים.

- כמות החומר, המתאימה לשיכון מזחם מקובצת אחת איננה גדולה, והיא קטינה ומספיקה למשך זמן הגנה קצר יחסית.

- אי-אחדות בכמות המזחמים השונים מביאה לתום יכולת הסיון (וההגנה) מפני קבוצה מסוימת לפני קבוצות אחרות הנמצאות בסביבת העובד.

מערכות נשימה

קיימים מספר סוגים של מערכות נשימה:

- מערכת נשימה המחברת לקו אויר.

- מערכות נשימה פתוחה - מנ"פ.

- מערכות נשימה סגורה - מנ"ס

מערכות קו אוויר

מערכות אלה מיועדות לעובדה בסביבה שבה קיימים ריכוזים גבוהים של חומרים רעילים, או שילוב של מספר גורמי סיכון כימיים. המערכת כוללת מיחשף המספק אוויר (לא חמוץ) דרך צינור המחבר למסיכה מתאימה.

היתרון בשימוש במערכות הcoilטת קו אוויר עם לחץ חיווי הוא נשימה קלה. קיימות מערכות עם "YSISOT LEPI DIRISHA" העובדות בלוחץ שלילי, כלומר: אוויר זורם לתוך המסיכה רק כאשר נוצר בתוכה לחץ שלילי, כאשר משתמש שואף אוויר. מערכות אלה מחוברות, בדרך כלל, לגלי אוויר דחוס (כמו בדוגמה שבאיור לעיל) ולא למיחשף.

מערכות אלה ישנות מספר חסרוןנות:

- המרחק שנייתן להתרחק מהצינור לקו הוא מצומצם, עד 60 מטר.
- אם הצינור מתכווץ או נחמס למעבר אוויר - קיימת סכנה לעובד.
- שימוש במיחשף המונע בדלק, עלול לגרום לחשיפת המשתמש לאדים רעלים (למניעת תופעה זו יש לדאוג למערכת מסננים שייעזרו אדים רעלים וגם את אדי המים הנוצרים במערכות).

מערכות קו אוויר יעילות גם בכניסה לאזורים שאין בהם מספק חמוץ וכן לעובדה שבה נדרשת שהייה ממושכת בסביבה חומרים רעלים.

מערכת נשימה פתוחה - מנ"פ

מערכת זו נפוצה מאוד בקרב חברי צוותי חירום, אשר חייבים לחץ עובדים ולכודים מאזוריים שבהם קיימות רמות בלתי ידועות של ריכוזי חומרים רעלים ואין מידע ביחס לריכוז החמצן במקומות.

מערכת זו כוללת מינשא, גליל ("בלון") אוויר דחוס או חמצן ומסיכת פנים מלאה המתוחרת לגיל. מערכות אלה יכולות להיות בעלות זיימת אוויר קבועה, תוך שמירה על לחץ חיווי במסיכה. בכך נמנעת כניסה מזוהמים מבחווץ. הפחמן הדו-חמצני הנפלט בעת פעולת הנשיפה של המשתמש נפלט אל מחוץ למערכת.

לשימוש בכניסה לאזוריים שבהם קיימים ריכוזים גבוהים של חומרים, ברמה שיש בה סכנה מיידית לבရיאות או לחימם (IDLH) - מומלצות רק מערכות עם לחץ חיווי קבוע.

הבעיות העיקריות של שימוש במינ"פ נעוצות במשקלם הכלול של הגיליל והמינשא ומיגבלות זמן שימוש קצר. יש לדאוג לתקינות הגיליל ולמייליו לעתים קרובות. כניסה למקומות מוקפים עם מערכת כזו כרוכה בסרבול רב.

מערכת נשימה סגורה - מנ"ס

מערכות אלה הן מערכות סגורות שבהן הגז חמוץ דו-חמצני מסונן והאוויר הנשף מוחזר לנשימה.

מערכות אלה נפוצות פחות ובעוטות מכנים בשם מנ"ס את כל המערכות הנישאות. למעשה, המערכות הנפוצות הן דזוקא המנ"פים.





מערכות נשימה מחוברת
לקו אוויר



מערכות נשימה סגורה

מסיכות מילוט

במקרה של פליטת חומר כימי במפעל, המוגדרת כ"airyut תאונית", קיימת אפשרות לגבי סוג החומר הנפלט. ויתר מכך - יש ספיקות באשר לרכיביו. במקרה אלה יש לאפשר הימלטות בטוחה למקום התאונה. כדי לאפשר לעובד זמן מספק כדי לבРОוח אל אזור שבו נוצרו ריכוזי גזים או אדים ברמתIDLH - יש לשפר את מסיכות מילוטם באמצעות איזורים במפעל מסוכנים מסוכנות אלה מייעדות להגן על העובד במשך כמה שעה כנגד חומרים מסוכנים ומאפשרות לו יציאה בטוחה מהשטח המסוכן.




דוגמה למסיכת מילוט שבה המשמש נושם אוויר מסונן דרך הפה

בדיקות התאמה של מסיכות

מידותיהן של המסיכות אינן אחידות וכך גם מידות פניהם וראשם של המשתמשים. יש להתאים היטב את המסיכה לפניו של המשתמש בה ולהקפיד על תחזקה נאותה.

בהתחלת השימוש במסיכה, מכל סוג, יש לבדוק את אטימותה בלחץ שלילי - ע"י אטימת המסננים ושאיפת אוויר פנימה. מסיכה אטומה תיצמד לפנים.



בדיקות אטימות בעזרת לחץ חיובי בדיקת אטימות בעזרת לחץ שלילי

בדיקות אטימות בעזרת לחץ חיובי מתבצעת ע"י איטום פתח יציאת האויר ונשיפה כלפי חוץ. המסיכה אמורה להתנפח אבל לא צריכה להתרחש כל דליפה, כפי שמתואר בציורים להלן.

ניתן לבצע בדיקת אטימות של המסיכה ויעילות המسانן בעזרת תמציות ריחניות. בדיקה זו מיועדת למסננים המציגים בפני חומרים אורגניים. כאשר המסיכה אטומה והسانן יעיל אין חשש ברית.

עובד לא מגולח לא יוכל לאטום את המסיכה.

אדם בעל זקן לא יוכל להשתמש במסיכת פנים

אחסון ותחזוקה

יש לנוקות ולהטיא את המסיכות בהתאם להוראות היצרן.

✓ אין להרטיב את המסננים במים.

✓ יש לאחסן את המסיכות בתנאים נאותים למניעת פגיעה.

✓ יש לבדוק את תקינות המסיכה והמסננים ולבצע מעקב אחר מספר שנות השימוש במסננים.

✓ אין להשתמש במסיכה בלואה, במסננים שפג תוקפם, או במסיכה שבעת חבישה ניתן לחוש בריחות.

✓ אין לתלות את המסיכה בסביבה מזוהמת.

✓ יש למנוע זיהום חלקה הפנימי של המסיכה בחומרים רעילים או באבק מזיק.

הדרך

עובד אשר עומד להשתמש במסיכה צריך לקבל הדרכה שתכלול הסבר ותרגול בוגע לחבישה נכונה של המסיכה, ביצוע בדיקות אטימות ושיטות מעקב אחר השימוש (משך השימוש, תנאים, תקלות וכו').

ההדרכה, מגורם מוסמך במפעל, צריכה לעסוק במיגבלות השימוש במסיכה ובפני איזה חומרים במפעל היא מגינה. הההסבר צריך לכלול את הסיבות לצורך בחבישת המסיכה והסיכון שהעובד עלול להיחשף אליהם אם אינם משתמש במסיכה בצורה נכונה. כמו כן עליו לקבל הדרכה בדבר דרכי השמירה על שלמות הциוד ואבטחת תקינותה של המסיכה .

ההיגיון בבחירה ציוד מגן נשימתי

כאמור, השימוש בצד נגן נשימתי אינו פועלה בודדת, אלה חלק "מתכנית הגנה נשימתי" כולה. בשנת 2004 פירסמה NIOSH את התכנית: "ההיגיון בבחירה ציוד מגן נשימתי" (Respirator Selection Logic). תכנית זו מובאת כאן בהתאם למצוות במדינת ישראל.

התכנית מיועדת לבחירת ציוד מגן נשימתי, שיספק, לפחות, את ההגנה הנדרשת לביצוע העבודה עם גורמי סיכון כימיים במקומות העבודה. התכנית אינה עוסקת בהגנה מפני גורמים ביולוגיים או חומרי לחימה כימיים למיניהם.

בחירת המסיכה המומלצת תלויות בתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות של גורם הסיכון וכן בוגבלות השימוש של כל סוג מסיכה, ובכלל זה ייעילות הסיכון, יכולת אספקת האויר וכו'. השיטה מאפשרת זיהוי של סוגים מסוימים והמסננים הנדרשים, ולא התייחסות לדגום ייחודי של חבורה מסוימת.

כאשר בסופו של דבר מזוהים מספר סוגים של מסיכות ומסננים מתאימים - יש להתחשב גם בגורםים נוספים: התנאים במקום העבודה הכלולים תפקיד, משימה, טמפרטורה, תנעותיו של העובד ועוד.

הקריטריונים לבחירת ציוד מגן נשימתי

1. סוג המזהם.
 2. תכונות פיזיקליות, כימיות וטוקסיקולוגיות של המזהם.
 3. סף החשיפה המירבי המותר - TLV-TWA המקובל בישראל כפי שפורסם ע"י ACGIH.
 4. הריכוזים הצפויים של אותו מזהם.
 5. תקן IDLH של אותו מזהם.
 6. רמת החמצן באזורי שבו ייעשה שימוש במסיכה ובמסנן.
 7. פוטנציאלי גירוי העיניים של אותו מזהם.
 8. התפקיד של העובד בתהליכי המשוסים.
- ✓ קביעת הריכוזים הצפויים (על סמך הערכת סיכון) של המזהמים במקום העבודה חייבת להיבדק ע"י בודק מעבדה מוסמך. כמו כן, האחראי על הבטיחות במפעל חייב לדאוג למדיניות מעקב אחר החלפת המסננים של מסיכות העובדים.
- ✓ יש לוודא מהו הריכוז המירבי של כל מזהם שמשנן ספציפי יכול לעמוד בו. אין להשתמש בריח החודר למסיכה כדי להחלה - לחلك מהזהמים יש סף ריח הגבוה מסף החשיפה המותר. לכן - כאשר מರיחים אותם כבר קיימת חשיפה לא רצואה עברו חלק מהחוורמים. גם חשיפה לפרקי זמן קצר היא מסוכנת.
- באתר של OSHA ניתן למצוא נתונים לגבי מדיניות החלפה של מסננים:
www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/change_schedule.html


במקרה של כניסה מזהם למסיכה יש להתפנות מהאזור באופן מיידי.

דרישות ומוגבלות לשימוש בציוד מגן נשימתי

1. לפני כל שימוש בציוד מגן נשימתי - יש לוודא מהו ריכוז המזהם/מזהמים באזורי העבודה של העובד.
2. יש להתאים את המסיכה באופן אישי לכל עובד, ולא לספק מסיכות לא מותאמות שיגרמו לחוסר אטימה.
3. אין לאפשר שימוש במסיכות אומערכות נשימה לעובדים עם זkan או לעובדים שאינם מגולחים.
4. יש לבדוק אם המסיכה והמסנן מאושרים בהתאם לתקן הישראלי: ת"י 4013 או תקן של NIOSH או תקן גרמני. ניתן להיעזר באתר של NIOSH:
http://www2a.cdc.gov/drds/cel/cel_form_code.asp

תכנית ההגנה הנשיתית כוללת פרטיהם על: הדרכה ותרגול של העובדים בשימוש בצד המגן, תחזוקת ציוד המגן, ניקוי, שימוש בהתאם להוראות היצרן, בדיקת התאמת הציוד, התאמת רפואית של העובד להשתמש בצד וניסוח סביבתי תקופתי של אזור העבודה לפני תחילת השימוש. כמו כן, יש לבדוק את רמת המיגון המיעורית של הצד לגבי הគימיקלים השונים.

בתרשים הרוימה לבחירת הצד הנשייתי לעיל מהתוארה הדרך לבחירת הצד מגן נשימי:



בשלב 9 בתרשימים הזרימה - ההתייחסות לשימוש במסיכת עם מסנן משולב עבור חלקיים, אדים/גיזים עם מסנן מסוג 3P2A היא:
במקרה של חשיפה משולבת גבוהה מאוד נדרש מגוון כפוי שתואר קודם לכן.
במקרים של עבודה בצביעה, כהשעורתה בה חשיפה לרכיבים גבוהים של חלקיקים (המכילים מתכות) וממיסים אורגניים שונים, מומלץ להשתמש בקו אוור או מסיכת פנים מלאה.

הערות מסכמות

- צoid המגן הנシומי הזמן בשוק נחשב למטרך מדף, וקיים עבورو יצרנים
ושפק צoid רבים.
- ✓ לא מומלץ לקנות צoid ולספק צoid מגן נשימי לעובד כמצוא ראשון, מבלי
שנערכו קודם לכך מספר בדיקות, הכוולות ניתור סביבתי לקבעת רמת
החשיפה לצורך התאמת צoid המגן, וגם, הדרכה רפואיית ובדיקה רפואיית -
לקביעת התאמת העובד לעבודה עם צoid המגן הנシומי.
- ✓ ככל שמקפידים לעבוד לפי הכללים שמנינו כאן - גם הממוניים על הבטיחות
וגם העובדים יהיו בטוחים ששופק להם צoid מגן נשימי מותאים.