

נוֹזְלִי חַיְתוֹךְ

באופן מעשי אפשר לחלק את נוזלי החיתוך ל-2 קבוצות"

1. נוֹזְלִים עַל בָּסִיס שָׁמֶן

נוֹזְלִים אֶלָּה – שימושים בהם כמו שמן, יכולים להיות: שמן מהצומח (אגוזים, קוקוס, זית, או כותנה); שמן מהחי (לוייטן או דגים); שמן מינרלי או עירוב של כמה מהם.

השמן המינרלי – מקורו בנפט גולמי, והוא יכול להיות מטיפוס נפטני או פארפיני, בתחום רחב של צמיגות – בהתאם לשימוש המועד לו. שמנים אלה יכולים להכיל תוספות כלור, גפרית או זרחן המשפרים את תכונות הסיכה שלהם בטמפרטורה ולתץגבוהם.

2. נוֹזְלִים עַל בָּסִיס מִים

נוֹזְלִים אֶלָּה יכולים להכיל גם שמן, ומשתמשים בהם כשם מהולמים במים ביחס של 1% ועד 20%.

הנוֹזְלִים על בסיס מים מתחלקים ל-3 קבוצות:

א. אֲמּוֹלְסִיּוֹת (תְּרוּחִיפִים קוֹלוֹיְדָלִיִּים)

האמולסיות מורכבות מטיפות זעירות של שמן, המפוזרות בתוך הבסיס שהוא מים. הן נוצרות על-ידי עירוב של שמנים מינרליים עם מים בעזרת תכשירים הגורמים להחלה (אמולגטורים), ובתוספת חומרים המונעים החלדה, והיווצרות בקטניות. אם מוסיפים לאמולסיות רגילותות שומניות מהחי או מהצומח, או תוספת כלור או גפרית, מקבלים נוֹזְלִים עם תכונות סיכה משופרות לתוץ מוגבר.

ב. תְּמִיסּוֹת כִּימִיּוֹת (סִינְטֶטִיּוֹת)

הנוֹזְלִים הסינטטיים הם סינטזה של חומרים המונעים החלדה, מומסים במים, עם חומרים שמורידים מתח פני הנוזל ומאפשרים שיפור תכונות הסיכה וההרטבה שלו.

ג. נוֹזְלִים סְמִיִּ-סִינְטֶטִיִּים

נוֹזְלִים אלה הם שילוב של אמולסיות שמן עם תמייסות כימיות המאחדים את התכונות הטובות של שניהם. גם נוֹזְלִים אלה יכולים להיות רגילים או בתוספת שמנים או עם תכונות לחץ מוגבר (Extreme Pressure).

התפקידים הבסיסיים של נזולי החיטוך

א. קירור כלי החיטוך והעובד על מנת:

- ♦ להחזיקם מתחת לטמפרטורה האמורה לשריפתם;
- ♦ לייצב את מידותיהם ולשמור על הסבולות;
- ♦ לשפר את טיב השטוח על-ידי הקטנת הקצה הנבנה בклים.

ב. להבטיח סיכה יעילה בין השבב לכלי ובין הכלי לעובד, על מנת:

- ♦ להקטין את כוחות השיבוב;
- ♦ לאפשר מהירות חיתוך גדולות יותר;
- ♦ להגדיל אורך החיים של כלי החיטוך.

ג. להרחיק את השבבים מאיזור החיתוך.

למרות שבדרך כלל נזולי החיטוך אינם נחשבים לחומרים מסוכנים, הם מחייבים התყichות מיוחדת, לגבי שני אСПקטים:

- ♦ הסכנות האפשריות לבריאות העובדים;
- ♦ דרכי איסוף וסילוק לאחר השימוש.

שמירה על בריאות העובדים

נזולי החיטוך הם ברוב המקרים ערבות של רכיבים רבים ו שונים. למרות שכל אחד מהרכיבים בנפרד אינו רעיל או מסוכן, קשה מאוד לנבא איך צורוף יחד ישפיע על העובדים שבאים אותם ברגע יומי, לתקופה ארוכה.

לכן חשוב ביותר לוודא שבගלגולות הבטיחות (MSDS) של היצרנים, יש אישור בדיקה על-ידי מעבדות מקצועיות עצמאיות, והמלצותיהן מושמות כהלה.

מתוך דפי המידע, יש לשים לב לנקודות הבאות:

- ♦ האם החומר רעיל?
- ♦ בדרך כלל הרעלויות נבדקת במעבדה והוא מבוטאת במספר מינון או ריכוז קטלני בחיות ניסוי. (Lethal Concentration - LD₅₀) או (Dramaticus?)
- ♦ האם קיימות סכנתן של מחלות (דרמטיטיס)?
- ♦ הגורם האפשרי: בסיסיות גבואה (ח'ק גבואה מ-9), שמנים מסויימים ותוספות כמו אמינוים וסולפוניטים.
- ♦ האם קיימות סכנתן לרגימות העור והعين (פרירות, אלרגיות)?
- ♦ הגורם האפשרי: תוספות נגד בקטריות כמו פורמאלדהייד, או יוניים מתכתיים של ניקל, כורום או קוובלט, שנמיהלו בנזול.
- ♦ האם קיימות השפעות לטווח אורך (מחלות קרוניות או סרטן)?
- ♦ אחת הבדיקות המקובלות היא בדיקת AMES הקובעת השפעת הנזול והתוספות שלו על תא היגן מבחינה ביולוגית.

- ♦ האם החומר יוצר אדים מזיקים כאשר הוא מתחמס בעת פועלות השיבוב?
- ♦ מהם הסיכוןים הנובעים כאשר החומר מעורב בשריפה? האם נפלטים גזים רעלילים?
באיו אמצעים יש להשתמש בכיבוי שריפה בה מעורב החומר?
- לאחר בחירת הנוזל המתאים יש לוודא שהמגע של העובד עם הנוזל יהיה מינימלי:
יש למנוע בכל האפשר הכנסת הנוזל בזרכי הנשימה, ולצמצם למינימום המגע עם העור.
(ראה פרק עשריו: הוראות כליליות למפעיל ולמנהל העבודה).

דרכי איסוף וסילוק לאחר השימוש.

- כיום חל איסור מוחלט על שפיכת נוזלי החיטוך המשומשים למערכת הביבוב או לתעלות איסוף מי גשם.
- עלות הסילוק הופך לגורם משמעותי בשיקולי בחירת הנוזל ובזרכי ניהול השימוש בו. שמירת ניקיון המערכת, ודרךים מגוונות של מיחזור הנוזל מאריכים את אורך חייו, ומצמצמים את העלות הכוללת.