

בטיחות ו咿וחת גם באַמְצָעָה

סיכון בעיר אש
(לא עפ"י חישבות)

סיבות אפשריות

- ערבות חומרי דלק, וחומרים מחמצנים עם מקורות הצתה (השלמת "משולש האש")
- חומרים דליקים
 - דלקים לחיומים/למנועים;
 - מدلלים, דטרוגנטים וחומרים אורגניים אחרים, כולל נזלים הידראולים ונוזלי קירור אורגניים;
 - גזים לריתוך;
 - תערובות פירוטכניות ותערובות פיציות (אבק אורגני כגון סוכר, אבק דגנים וגרעינים אחרים);
 - חומר סיכה, צבעים, לכות;
 - עץ ומוצריו, בדים, ריפוד וחומר מבנה כליליים (כגון: גומי, פלסטיק);
 - חמיחה, אשפה ופסולת חממצנים דליקים;
 - חממצנים שבדרכן כלל הם בעלי דליקות נמוכה, בנסיבות מחמצן חזק או בטמפרטורה גבוהה;
 - מוכחות שאין דליקות, בדרך כלל, אך הופכות לרגשות להצתה בתוצאות אבקה דקה;
 - גז מימן הנפלט ממצברים בעת הטיענה;
 - תוצרי שריפה בלתי מושלמת של חומרים אורגניים;
 - מוצאים
 - החמצן שבאוור;
 - תרכובות המכילות החמצן;
 - גזים מחמצנים;
- מקורות הצתה
 - להבה גלויה, פיצוץ וכד';
 - קשת ריתוך וניצצות;
 - מישתחים חמים;
 - מכות ברק, פריקה של חשמל סטטי;
 - דחיסה אדיابتית (ללא פליטת חום לסביבה);
 - חומרים המגיבים עם מים.

מאות מהנדס שלמה איצקובסקי ומהנדס אריה אמייצי

כדי שתפרוץ אש, צריכים להימצא שלושה גורמים בכפיפה אחת: חומר דליק, גורם מחמצן (כשביניהם מתקיימים מגע ויחס כמותי מתאים (תנאים המתקימים בדרך כלל) וגם מקור הצתה (ומקוור הצתה

עירא

כדי שהומר הדליק והחומר המחמצן יתרכבו ביניהם ובעוורו, הם צריכים להיות במצב גזי. החמצן באוויר הוא תמיד גז ולכך ניתן להניח, בנסיבות כלילית, שנוכחותו של הדלק היא הגורם העיקרי לפוטנציאל הריפאה. מספר חומר דליק בוירם בנסיבות רבות יותר מהמורים אחרים ובטמפרטורת נוכחות גזית מוחמץ הדלק, המוץ או הנזלי, כמו מסו��ת של גז המאפשרת הצתה ע"י מקור החום נקראות: נקודת הבזקה. קיימות מספר דרכי להגדיר ולקטל את נקודות ההבזקה ואת הסיכון שהן מייצגות:

האגודה הלאומית לבטיחות אש בארה"ב (NFPA), דירוג נזלים דליקים ונזלים בערים למספר קבוצות ותת-קבוצות סיכון, באמצעות נקודת הבזקה וטמפרטורת הרותיחה כלהלן:

קבוצות סיכון של נזלים דליקים Class 1A – נזלים בעלי נקודת הבזקה נמוכה מ- 22.8°C וטמפרטורת רתיחה נמוכה מ- 37.8°C ; **Class 1B** – נזלים בעלי נקודת הבזקה נמוכה מ- 22.8°C וטמפרטורת רתיחה נמוכה מ- 37.8°C ; **Class 1C** – נזלים בעלי נקודת הבזקה גבוהה מ- 22.8°C ונמוכה מ- 37.8°C .

קבוצות סיכון של נזלים בערים Class II – כל הנזלים בעלי נקודת הבזקה גבוהה מ- 22.8°C ועד 60°C ; **Class IIIA** – כל הנזלים בעלי נקודת הבזקה גבוהה מ- 60°C ועד 93°C ; **Class IIIB** – כל הנזלים בעלי נקודת הבזקה גבוהה מ- 93°C .

בתיקנות שירוטי הכבאות בישראל
מוגדרות 3 קבוצות כלהלן:
■ מוצקים או נזלים "לקייחים" אשר טמפרטורת התתלקחות שלהם נמוכה מ- 100°C ;
■ מוצקים או נזלים "בעירים" אשר טמפרטורת התתלקחות שלהם בין 101°C ל- 800°C ;

3 הגורמים שבגלל קיומם יחד, בכפיפה אחת, עלולה לפרוץ אש הם: חומר דליק (קיים סוגים רבים מאוד), גורם מחמצן (כמו החמצן שבאוור) – שיש ביןיהם מגע ויחס כמותי מתאים (תנאים המתקימים בדרך כלל) וגם מקור הצתה (לא חסרים כללה). קיימים של 3 המרכיבים יחד בתנאים הללו הוא מצב שכיח ונפוץ וכך גם שכיחות ההצתות והשריפות.

נציין גם:
• החומר הדליק (או חומר בעיר) יכול להימצא במצב צבירה מוצק, נוזל או גז;
• "מספיק חמצן" משמעתו שכמות החמצן באוויר גבוהה מ- 16% (כמות החמצן באוויר, בדרך כלל, היא 21%). רמת החמצן נמוכה מ- 16% איןנה מספקת, בדרך כלל;
• מקור ההצתה יספק כמות חום שצלילה להביא את חומר הבירה לטמפרטורת ההצתה שלו;
 הריאקציה הכימית הנוצרת בתנאים שתיארנו היא "אקסוטרמית" ומכוונה בתואר: "אש".
 למיצרף שלושת המרכיבים קוראים משולש האש.



משולש האש

שלמה איצקובסקי הוא מנהל יחידת הנדסה ואриיה אמייצי הוא מהנדס באגף הנדסת בטיחות ומיחשוב, מוסד לבטיחות ולגיהות

המאמר נערך על פי:
'Product Safety Management and Engineering' by Willie Hammer, Prentice Hall, 1980

סיכום תיוג - סיכון בעיר אש

סיכון בעיר אש רישימת תיוג לבדיקה בטרם תכנון

רישימת תיוג
או סדר מחייב

- האם המוצר מכיל או עושה שימוש בחומרים דליקים, בעירם, לKİחחים?
- האם בסביבת העבודה קיים מיטען-אש מהוועה סיכון להצתה בגלל פעילות בסביבה?
- מהי נקודת הצתה של החומר? מהי נקודת ההבזקה (לגביו נזלים דליקים)?
- האם קיימים תנאים מסוימים (כמו שבר המוצר או נוכחות של חומרים העולמים להוות זרים) שייגרמו למוצר להידלק ביותר?
- האם יש אפשרות להחליף את החומר הביר בעומר לא בעיר או בחומר בעיר פחות?
- האם החומרים נבדקו ע"י רשות מוסמכת, לצורך קביעת רגישותם לחום ולהצתה? לפי איזה תקנים הם נבדקים?
- האם קיים במוצר מקור הצתה אשר יכול לפעול באופן שני במהלך שימוש רגיל (לדוגמה: מקור של חום גבוה, ניצוץ חשמלי או קשת חשמלית)?
- איזה סוג של מקור חום חיצוני (גפרורים, להבה פתוחה, ריתוך להבה או ריתוך בקשת חשמלית) ייגרמו לחומר להידלק?
- כאשר החומר הדליק הוא נזול - האם החומר מוחזק במיכל תקין (שאינו>DOLF או נזול) העשו מוחמר עמיד בפני השפעות של הצתה חיצונית?
- האם מיכל הדליק ממוקם באזור המונע מגעה מכנית, ממכה או מנזק אחר, אשר עלולים לגרום לפגיעה בשלמותו ולדליפתו?
- האם מיכל הדליק ממוקם במקומות כזה שגם אם תהיה דליפת דלק הוא לא יוכל להגיע למקום עם פני שטח חמוץ?
- האם הפעלת המוצר גורמת להיווצרות גז דליק ו/או לפליתו (לדוגמה: היוצרות גז המימן בתהליך טיעינת מצברים)?
- האם המוצר כולל מערכות בקרה והתראה, להתרעה על נוכחות אש או על מצבים שבהם עלולה להתפתח אש?
- כאשר אפשרית הופעת אש - האם קיימת במקום מערכת, ידנית או אוטומטית, לכיבוי האש?
- האם העובדים או המשתמשים קיבלו אזהרות והתראות, המידעות אותן בוגרנו לנוכחות חומרים דליקים או להיתכנות נוכחות ועל הדרכים למניעת אש?

תוצאות אפשריות

- פגעה באדם;
- כוויות;
- שאיפת גזים רעלים, עשן וכד' ;
- השפעות חום גבוה על תיפוקדי גוף מיידיים ו/או השפעות מתמשכות ומאוחרות;
- מניעת חמצן לנשימה;
- הרס חומרים ופגיעה בסביבת העבודה;
- הרס מכונות, ציוד ומוצריים;
- פיחום וזיהום חומרים;
- ציוד וסיווע לא נגישים ולא שימושיים;
- פגעה בחומרים במפעל: חומרי גלם, חומרים בתהליכי, תוצר מוגמר וכו' ;
- נזק לסביבה;
- יצירת סביבה מזוהמת בקרבה מיידית ובמשך זמן (ע"י הסעת זיהומים ברוחה);
- יצירת אויר מזוהם בשכבות הקרקע (הנרכות);
- פגעה באטמוספירה (לדוגמה: בשיכבת האוזון ובשבבות אטמוספריות גבהות אחרות);
- הרס של הטבע (חיות בר וצמחייה);
- פגעה במוניטין ובקלוחות (עיכוב ההספקה וכד');
- פגעה בחברה;
- נזק כלכלי (בגלל אי-יכולת לעמוד בלוי"ז של ההספקה);

כיבוי אש מתבצע ב-4 דרכי בסיסיות:

- ✓ הרחקת החומר הדליק מהמקום;
 - ✓ הפחתת הטמפרטורת במקומות מערכתי, ידנית או אוטומטי,
 - ✓ ניתוק אספקת החמצן או הפחתת הכמות;
 - ✓ הוספת חומרים לעיכוב תהליכי העירה (חומרים מסניים מפריעים/בולמים את מגנון העירה).
- תהליכי השריפה והכיבוי הם תהליכי מרכיבים ולכן לא קיימים, עדין, חומר יחיד המסוגל לבנות את כל סוגי השrifoot. כדי לנצל את חומר הכבוי הקיימים באופן עיליל, יש להכיר את תכונותיהם של חומרים השונים ואות שיטות הכבוי השונות. ■

הדלק מהחומרים המלחצנים, ומונעת הדלק מהחומר המלחצנים, ומונעת קיומם של מקורות הצתה, מלחצנים את האפשרות להצתת חומרים. אין להעלם ממצבי חיכון כגרמים לייצור חום, או מכות הגורמות לניצוץ שהוא מקור לחום להצתה.

הנטיה להצתה תהיה נמוכה יותר ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר, מכיוון שהצתה מחייבת ארגיות שיפועל (אקטיבציה) מינימלית. לכן, יש לשמור גם על טמפרטורות נמוכות, ככל שנitin. ככל שטמפרטורת ההבזקה של חומר גבואה יותר, ו/או תחום הנפיצות שלו צר יותר, ו/או הוא נדייך פחות (לפחות האדים נמוך יותר) - החומר גם פחות דליק!

מנוקדת העירה) ורק אז פולטים אדים, אשר בוועים במנגנון הריגל. לדוגמה: הפחמן שבפחם הוא חומר דלק מרכיב, שפולט חומרים דליקים כאשר הוא מחומם. החומרים האלה נדלקים, התהלהך זהה מזו אט כגב החימצון של הפחמן, ותהליכי העירה נמשך.

בשילוב על סיכון אש ומונעת, יש להתחשב גם בתחום הנפיצות של החומרים המציגים בסכנת הצתה, בגלל תוספת הסיכון הנובעת מהאפשרות לפיצוץ. דוגמה: אצטילן שתחומי הנפיצות שלו הוא 82%-2.5% מזון יותר מגז בישול שתחומי הנפיצות שלו הוא 1.8%-0.9%.

מניעת אש

השיטה הטובה ביותר למינע אש היא להשתמש, ככל האפשר, בתחליפים לא דליקים לחומרים מקובלים, דליקים, או בחומרים עם תכונות דליקות נמוכות, אשר מלאים את הפוקציות הנדרשות לשימוש בהם.

למספר חומרים יש נטייה נמוכה לתגובה בהשוואה לזרים, וכך נטייתם להצתה תהיה נמוכה יותר. זהו יתיר מול חומרים בעלי "תגובתיות" גבוהה. גם הרחקת חומר