

ב-policy ובעבודה בחשمال

**מאת
אליהו ברזלי**

המוסד לבטיחות ולגיהות

מחלקת הוצאה לאור

נובמבר 2001

קוד: ח-026

© כל הזכויות שמורות
למוסד לביטוחות ולגיות – מחלקה הוצאה לאור

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.

תוכן העניינים

5

מבוא

7

פרק א' – מושגי יסוד בתורת החשמל

7	המתח החשמלי
7	המעגל החשמלי
9	התנגדות המעלג החשמלי והשפעתו על עוצמת הזרם
10	המברט ותפקידו
13	כיצד נגרם החישמול

17

פרק ב' – השפעת זרם החשמל על גוף האדם

17	עוצמת הזרם והשפעתו על גוף האדם
18	משך זמן הזרימה והשפעתו
18	מסלול מעבר של הזרם בגוף
18	עבודה בגובה

20

פרק ג' – שיטות הגנה מפני חישמול

20	הארקט הגנה
23	אייפוס
26	הגנה בלעדית ע"י מפסק מגן לזרם דלף
29	הفرد מגן
32	זינה צפה (שיטה בלתי מוארכת)
36	מתח נמוך מאוד (מ.ב.מ.)
37	בידוד מגן (בידוד כפול)

40

פרק ד' – דרכי למניעת תאונות

40	ביצוע עבודות רק על ידי חשמלאים מורשים
42	שימוש בצד תיקני ותקין
42	המיפרט, התקן ומטרותיהם
44	התאמת הצד לתנאי המקום
45	ביצוע עבודה לפי התקנות
45	שימוש בצד חשמלי במקומות העבודה שלא בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל)
46	חשיבותה של התחזקה
47	שמירה על רציפות מערכת צינורות המים
49	שמירה על רציפות מערכת צינורות המים

פרק ה' – גורמים לתאונות חשמל

50

50	פירוק צינורות מים
51	שימוש בכבליםمارיכים
52	שימוש במנורות מיטללות
52	הוצאת תקע מבית התקע
54	סילוף נתיכים
54	מניעת נגיעה בחלקים חיים חשופים
55	חישמול "קל"
55	מכשיiri חימום עם פטילים בעלי מיטה פלסטי

פרק ו' – תאונות עבודה בעבודות חז"ב בניין, בחקלאות ובחוללה

56	עבודות בניין בקרבת קווי חשמל עיליים ותת-קרקעים
57	עבודה עם צינורות השקיה
57	קטיף וגיזום עצים
58	עבודה עם מכונות הרמה ניידות
60	נהיגה בכל רכב عمוסים במיטען גובה
60	مولיך חשמלי על הקרקע או תלוי באוויר
60	טיפוס על עמודי חשמל

פרק ז' – מפסק מגן לזרם דלף (פסק חות, מפסק נגד חישמול)

61	מבנה המפסק ופועלו
66	בדיקה תקינות המפסק
67	רמת ההגנה של המפסק
67	בחירת זרם הפעלה של המפסק
68	סימונים של המפסק
68	מקום התקינה ואופן התקינה
68	דרישות מחייבות להתקינה ולתחזקה של מפסק מגן לזרם דלף

71

פרק ח' – שריפות

71	התהממות מוליכים כתוצאה מזרם – יתר ומתנאי סביבה
72	מגעים רפואיים
72	פגימות בבידוד וזרמי דלף לאדמה
73	מניעת התהממות יתר
73	ニיצוצות, קשת חשמלית, קצר בין מוליכים
73	חשמל סטטי וברקים

77

פרק ט' – הטיפול בנפגע

77	ניתוק המתה
77	שחרור הנפגע ממגע עם מקור החישמול
79	החייה

כבוא

החשמל הוא מקור האנרגיה העיקרי בשירות החברה המודרנית. העולם המערבי אינו יכול יותר לתאר את חי האדם ללא חשמל. זהו הכוח המניע בכל תחומי החיים: מכנסות בתאי החירושת, ציוד של בתים חולים, ציוד ומכשורים ביתיים, תאורה ציבורית וביתית – פנים וחוץ, מחשבים, תקשורת, רמזוריים ובעצם כל מה שרק ניתן להעלות על הדעת. אין כוון תחום כלשהו אשר יכול להתקיים ללא חשמל.

החשמל הוא מקור כוח ייחודי, זמין לכל בעולם המודרני, המוגביר את עצמתו של המין האנושי. כוח החשמל הוא ברכה שטכנות בצדיה: זום החשמל עלול לסקן חיים. בדומה לחידושים טכנולוגיים אחרים המשמשים את האדם: המכונית, המטוס, כלים מהירים ועוד, גם כאן – יש להתייחס בכבוד ראש לטכנות האפשרות ולנקוט באמצעי המונעה הדורשים. רק כך יהיה השימוש בחשמל מועיל ובטוח.

סכנות החשמל מאופיינית בהיעדר אזהרה מוקדמת מפניה. הימצאות הסכנה מתגלה מאוחר מדי: החשמל אינו נראה לעין, אינו נשמע לאוזן ולא משפיע על חוש הריח. לכן אי אפשר לחוש בו מראש. רק מגע בעצם מחושמל חושפת את הסכנה. גילוי מאוחר מסתיים בחלוקת המקרים בתאונה, אפילו קטלנית, ו/או בשရיפה פתואמית.

הסיסמה: תאונות אין קורות – אלא נגרמות נוכנה גם לגבי תאונות עם חשמל. אפשר להפיק את מלאה התועלת מהחשמל ולמזער את פגעותיו. החיים מחיבים אותנו להיות במגע רצוף ותמיד עם מכשירי חשמל שונים, ולכן אנו חייבים להיות מודעים לטכנות, לעשות שימוש נכון בחשמל ולדעת מה לעשות כדי למנוע מעצמנו ומאחרים פגיעה בחשמל.

חברת זו עוסקת במיוחד בתאונות חשמל במקומות העבודה – במפעלי חרושת, בניין, בתשתיות ובשדות. היא נועדה בעיקר לפعلي הבטיחות במקומות העבודה: לממוני על הבטיחות, לנאמני בטיחות ולחברי ועדות הבטיחות, אך יכולה להיות לעזר רב לכל אדם אשר מעוניין ללמידה ולהבין את הטכנות שבחשמל ואת דרכי מניעתו.

הנחה היסוד היא שלא מספיק להתריע " אסור" או להזכיר " מותר". המשמש חייב להבין:

- איך פועלת מערכת החשמל ומהם הסיכונים הטמונה בה;
- כיצד נסגר מעגל חשמלי דרך גוף האדם בזמן חישמול;
- מהן שיטות ההגנה, השונות מפני התחשמלות (חסרונות, מגבלות ויתרונות).

רק כאשר המשמש בחשמל יבין את כל אלה, הוא יוכל לזהות, בקלות יחסית, מקורות של סכנה ולפעול בזמן למען חיסולה.

תנאי האקלים בארץ מגבירים את סכנות החישמול: האקלים החם והח גורם להזעה רבה והופך את גוף האדם למוליך חשמל טוב. לבוש קל החושף חלקו גוף שונים, מגביר את האפשרות

למגע ישיר בין חלקו גוף חשופים לגופי מכשירים מוחשיים ו/או גופים שיש להם מגע עם המסה של האדמה. כתוצאה לכך גברת הסכנה של מעבר זרמי חשמל בסדרי גודל מסוכנים דרך גופו של האדם המעוורב, עד כדי תאונה קטלנית.

אנו מקיימים שרבם ימצאו עניין ויפיקו תועלת מהחברה. אם נצליח לרתק את הקורא ונגביר את מודעותו לסיכון ההורכים בחשמל, כך שיינקוט באמצעות הקטנת הסיכון – זה יהיה השכר לעמלנו.

פרק א'

מושגי יסוד בתורת החשמל

כדי להבין כיצד מתרחשות תאונות חשמל וכייזד להישמר מהן, כדאי לערען כמה ידיעות בסיסיות על החשמל ועל המעלג החשמלי.

אחד מהגורמים הקובעים את גודל הסכנה לחי האדם המעורב בתאונת חשמל הוא עצמת זרם החשמל העובר דרך גופו. זרימת חשמל (תנוועה מסודרת ומכוונת של אלקטرونים) יכולה להתקיים רק כאשר נוצר מעגל סגור, ואדם יכול להתחشم רק אם הוא סגור בגופו מעגל חשמלי.

המתח החשמלי

את המתח החשמלי ניתן להשוות לחץ הקיים במערכת המים. כדי ליצור זרימת מים במערכת צינורות חייב להיות לחץ במערכת. הלחץ נוצר באופן טבעי – כתוצאה מהפרש גובה בין ברז המים ובין מקור המים, או הפרש לחצים מלאכותי – הנוצר ע"י משאבה.

גם לזרימה של זרם במעגל החשמלי חייב להיות " הפרש לחצים" בין שני המוליכים המחברים למצביע החשמלי. הפרש הלחצים בחשמל נקרא " הפרש פוטנציאליים" או "מתח", המתח גורם לתנועתם של האלקטרונים ממקום אחד לקוטב השני של מקור המתח (כלומר: המקור להפרש הלחצים/פוטנציאליים), דרך המצביע החשמלי והמעגל החשמלי. המתח נמדד ביחידות הנקבעות "וולט".

לפי הכללים להספקת החשמל בישראל, ולפי האמנה של חברת החשמל, מספקת חברת החשמל מתח בערכיהם הבאים:

- 230 וולט – במתח חד-פאייז, בין מופע (פאזה) לאפס;
- 400 וולט – במתח תלת-مופעי (בין הפאות).


שים לב! המתח המוצהר יכול להשנות בתחום של $\pm 10\%$. אם קיימים במקום ציוד אשר אינו מסוגל לעמוד בשינויים בתחום האמור, יש להתייעץ עם בעל מקצוע כדי הגיעו לפתרון.

התקנים הישראלים החדשניים שערך מכון התקנים, דורשים שצמוד חשמלי יעמוד בתנודות מתח כאלה.

المعגל החשמלי

ניתן להשוות את התנהוגותו של זרם החשמל וזרימתו להתנהוגותה של מערכת מים במעגל סגור (ראה איור 1). כאשר רוצים להניע טורבינה (D) באמצעות מים, אנחנו יוצרים מערכת מים במעגל סגור המתחילה במיכל מים (A) המחבר באמצעות צנרת (B) – שעליה מותקן ברז (C) – לקצה השני שבו נמצא הטורבינה (D).


עקרון פעולה של מערכת מים סגורה



איור 1

אם המיכל, הצנרת והטורבינה יהיו בגובה אחד, לא ייווצר הפרש לחצים ולא תתקיים זרימה של מים במערכת הסגורה.

עקרון פעולה של מערכת מים סגורה




יש הפרש לחצים יש זרימה

איור 2

הדרך לגורם למים לזרום היא ליצור הפרש לחצים במערכת, בין יציאת המים מהמיכל וכניסתם, שני צידי המיכל, ע"י ייצור הפרשי גובה או באמצעות משאבה. במקרה שלנו ניצור את ההפרש באמצעות משאבה (M) (ראה איור 2).

המעגל החסמי פועל בצורה דומה:

עקרון פעולה של מעגל חסמי



איור 3

במקום מיכל המים קיים מקור של מתח חסמי (A), כגון: גנרטור, סוללה ועוד; במקום הברז קיים מפסק (C); במקום הצינורות – מוליך חסמי מתכתי, בדרך כלל מנוחשת, (B); ובמקום הטורבינה קיים המכשיר החסמי (D) אותו אנו רוצים להפעיל. (ראה איור 3).

התנגדות המעגל החסמי והשפעתו על עוצמת הזרם

המעגל החסמי הוא הנתיב הרצוף של זרימת החסם ויש לו השפעה ישירה על עוצמת הזרם העובר דרכו.

מהו טיבה של השפעה זו?

נשתמש שוב בדוגמה מערכת המים הסגורה (ראה איור 1). היחסים בין המעגל החסמי והזרם החסמי זהים לאלה שבין צינור המים ומעבר המים בהם: ככל שהצינור צר יותר או ארוך יותר – התנגדותו למעבר המים גדולה יותר. ובמושגי החסם: ככל שקווטר המוליך קטן יותר (נכון לומר: ככל ששטח החתך שלו קטן יותר) או שאורך המוליך גדול יותר – התנגדות המעגל גדולה יותר.

מהי עוצמת זרם החשמל?

עוצמת הזרם היא כמות מסויימת של אלקטرونים (הנמדדת בקולון = coulomb), אשר עוברת דרך מוליך או מכשיר במשך שנייה אחת. מצב זה מוגדר כמעבר זרם של "אמפר" אחד. גם פה אפשר להציג את ההשוויה עם זרם המים: ק"מ יחס ישיר בין כמות המים העוברת דרך צינור ללחץ השורר במערכת ולקוטר הפנימי של הצינור או, במילים אחרות: יחס ישיר ללחץ ייחס הפוך להتنגדות המעביר בצינור (שהיא פונקציה של הקוטר). כך גם בחשמל, שם מקבלים היחסים האלה ביטוי בחוק הנקרא "חוק א Ohm", אשר מגדיר את היחסים בין הזרם, המתח וההתקנדות, עפ"י הנוסחה הבאה:

$$I = \frac{U_{\text{המתח בולטיא (V)}}}{R_{\text{ההתקנדות באוהמי (\Omega)}}}$$

לדוגמה: הזרם שיעבור דרך מכשיר שההתקנדות הפנימית היא 10 אום, המיועד לשימוש בארה"ב (המתח שם הוא 110 וולט), יהיה בעוצמה של 11 אמפר:

$$I = \frac{110_v}{10_\Omega} = 11_A$$

דרך מכשיר זהה (בעל אותה ההתקנדות הפנימית), שייחובר למתח בארץ (230 וולט), יעבור זרם של 23 אמפר:

$$I = \frac{230_v}{10_\Omega} = 23_A$$

עוצמת הזרם эта גבואה מהזרם שאליו הותאם המכשיר, וכתוצאה לכך המכשיר ישרף.



המברט ותפקידו

"המברט" או "הנטיר" ("פָּקָק", fuse, CPI שנוהגים לכנות אותו), הוא האבזר המשמש לניתוק זרם החשמל במקרים של תקלות מסווג עומס יתר, קצוץ, או כל תקלת אחרת הגורמת לעלייה של עוצמת הזרם מעבר לערכיהם המתוכננים והמורדרים.

כאשר עובר זרם חסמי במוליך, הוא גורם להתחממות המוליך. עובדה זאת מנוצלת בכל מכשירי החימום, כגון: תנורים, מגהצימים, דודים לחימום מים וכדומה. אך תופעה זו גם גורמת להתחממות של מוליכים חשמליים אחרים במיתקן. כדי למנוע נזק למיתקן החשמלי / או כדי למנוע שריפה במיתקן ובמבנה, צריך לתכנן את המיתקן החשמלי כך שהזרים המירבי שייעבור דרך המוליכים שלו לא יגרום להתחממות יתר, אשר עלולה לגרום לנזק – למוליך עצמו, לבידוד סביבו ולסביבה שבה הוא מותקן.

כדי להסביר את פועלתו המברט, נשווה אותה לתפקידו של שסתום הביטחון במערכות מים: במערכת הספקת מים העובדת תחת לחץ, קיימת סכנה של לחץ יתר. לחץ יתר יגרום לסתיקת הצינור ולפריצת מים בנזודה בה ק"מ חיבור חלש כלשהו. המים יפרצו החוצה בנזודה החלשה

עקרון הפעולה של המבטח



איור 4

ב戴着otaה מערכת ויגרמו נזק לסביבה וכמו – למערכת עצמה. אם מעוניינים למנוע סכנה כזאת, צריכים להתקן ב戴着otaה מערכת חוליה חלה מתוכננת, שתהיה חלה יותר מכל חוליה חלה אפשרית במערכת. חוליה החלה מתוכננת המותקנת במערכת המים קוראים "שסתום ביטחון" או "שסתום לחץ-יתר" (ראה איור 4א).

אותו עקרון משמש גם להגנה על המעלג החשמלי (ראה איור 4ב). בתחילת המעלג מתקנים חוליה חלה, שהיא חלה יותר מכל נקודה במעלג החשמלי עליו היא אמורה להגן. חוליה זו היא ה"מבטח". המבטח מותקן בדרך כלל עם מוליך המופע (פאזה), בתחילת המעלג, כר של זרם העובר דרך המעלג עובר גם דרכו. אם עבר במוליך "זרם-יתר" (עוצמת זרם גבוהה מ"זרם המותר" למעבר באותו מוליך), המבטח מזהה את הזרם ומונתק את רציפות המעלג ומונע נזק למיתקן ולסביבה.

"זרם המותר" למעבר במוליך מסוים הוא עוצמת הזרם שמותר להعبر במוליך בעל חתך ובידוד מסוימים, במשך זמן רב, מבלי שייגרם נזק למוליך, לבידוד שסבבו או לסתיבה שהוא מותקן. עוצמת ה"זרם המותר" היא פונקציה של שטח החתך של המוליך, סוג הבידוד סבבו, צורת התקנה והטמפרטורה בסביבת התקנה.

הmbטח הוא אביזר המיועד להגנת **מיתקנים מפני זרם-יתר** (אשר עלול לגרום להתחממות יתר של המיתקן ולנזק). תכונתו זו מנוצלת בצורה עקיפה למטרה נוספת: הגנה מפני התחלמות עקב פגם בבדיקה, במכשירי **חשמל בעלי עטיפה מתכתית מוארכת**. (הפרוט בהמשך).

קיימים 2 סוגי מבטחים הממלאים את אותו תפקיד באמצעות עקרון פעולה שונה:

■ **نتائج**

נтир הוא מבטח הפועל על עקרון של אלמנט ניר. הנтир פשוט בניו מגף חרסינה שבתוכו מושחל מוליך דק, הניר כאשר עבר בו זרם-יתר. בהתקה נוצר מירוח אויר (המהווה בידוד), והזרם במעלג מופסק. במבטח משוכל יותר ממולא החיל שבו מושחל המוליך בחול מיוחד, המיועד לספיגת החום שפולטת הקשת החשמלית, אשר נוצרת בזמן הניתוק, ולדיכוי הקשת בנקודות הניתוק. דיכוי הקשת נדרש כאשר נוצר קוצר במעלג.

חייבים, תמיד, להחליף נтир ש"נשרף" בנטיר חדש. אסור לתקן נтир או לסלף נтир (לאלטר "סידור" חלפי כלשהו) בכל צורה שהיא.

את הנтир שהותך יש להחליף בנטיר בעל אותו זרם נקוב וכושר ניתוק, המתאים למעלג בו הוא מותקן. בדרך כלל, רצוי שבמקומות בו מותקנים מיטקנים יותקנו בלוח סימוני המורים על גודל זרם הנקוב המירבי של הנтир, המותר להתקנה באותו מעלג.

■ **mpsks אוטומטיים**

mpsks אוטומטי הוא "מבטח" בדמות mpsk עם מנגן הפעלה נוספת, מסווג **טרמי- מגנטי**. כאשר עבר דרכו זרם-יתר הוא מפסיק את הזרם במעלג החשמלי. יתרונו בכך שבדרך כלל לא ניתן לסלפו ואין צורך להחליףו אחרי תקללה. כדי להחזיר את הספקת החשמל צריך רק להרים את המתג. לכל אדם, גם למי שאינו חשמלאי, מותר (על פי החוק) לבצע את הפעלה הזאת, אך לזכור תמיד את הכלל החשוב: **יש לנטרל את מקור התקלה לפני החלפת נтир שרוף או חיבור מחדש של המפסק האוטומטי**. כלומר: יש לנתק את המכשיר / המיתקן שגרם לתקלה **לפני חידוש הזרם**.

אי הקפדה על ניתוק המכשיר יכולה לגרום לשရיפה (בלוח החשמל או באזור הקצר) ולתאונות קשות, בעיקר במיתקנים בעלי הספקים גבוהים ו/או במיתקנים שצפוי בהם עצמת זרם קצר גבוהה (לדוגמה: כתוצאה מקרבה למקור הזרה – השנאי או הגנרטור).


mpsks אוטומטיים עד לגודל נקוב של 30 אמפר מוגדרים גם כ"mpsak זרם עיר" ("מ.ג.ז.") או "mpsak אוטומטי מגנטי תרמי" ("מאם"ת") או בסlang של החשמלאים "mpsak חצי אוטומטי".

כיצד נגרם החישמול

תאונת חשמל נגרמת כאשר נוצר מצב שבו האדם סוגר דרך גופו מעגל חשמלי. גופו האדם הופך לחלק של המעגל החשמלי. כיצד נגרמות תאונות כאלה?

בהתאם לתקנות החשמל, מבוצעת חלוקת החשמל בארץ בצורה המתוארת באיוור מס' 5.

עקרון שיטת ההספקה



איור 5

כאשר החשמל מסופק באמצעות הרשת של חברת החשמל (ח"ח) – המקור המעיili להספקת החשמל הוא השנאי (הטרנספורטטור) של חברת החשמל. במקרים אחרים זהו גנרטור, המותקן במיתקן פרטי, מקור זרם או גיבוי למצב של הפסקת חשמל ברשת הארץית.

באIOR מספר 5 מופיע רק חלקו המשני של השנאי (החלק המספק את המתח הנמור). חלק זה מורכב מ-3 סיליל נחושת המלווהים על גרעין ברזל, ומספקים את המתח ל-3 הפאות השונות (מסומנים באIOR כ- R, S, T, בהתאם). בין 2 הקצוות של כל סיליל קיימים מתח של 230 וולט. הסילילים מחוברים יחד, בקצה אחד של כל סיליל, לנקודת משותפת (נקודת התווך / נקודת האפס). כך נוצר מצב שבו קצחו החופשי של כל סיליל (مופע אחד/פאזה אחת) לנוכחו החופשי של סיליל אחר (מופע אחר/פאזה אחרת), קיימים מתח של 400 וולט (לדוגמה: בין R ל-S), ובין הקצה החופשי של כל אחת מהפאות לבני נקודת האפס המשותפת קיימים מתח של 230 וולט. 4 המוליכים (3 פאות + מוליך האפס) מהווים את רשת המתח הנמור של חברת החשמל, אשר ממנה מסתעפים חיבורים שונים, חד-פאזיים או תלת-פאזיים, לבניינים השונים (לCRCנים). כדי לפשט את ההסבר מופיעה באIOR מספר 5 רשת בעלת מופע אחד (פאזה אחת = חיבור חד-פאזי) וכל הנאמר לגבי מופע (פאזה) אחד, חל גם על הפאות האחרות.

בהתאם לתקנות החשמל, חובה לחבר את נקודת האפס של מקור הזינה (השנאי או הגנרטטור), באמצעות מוליך, לאלקטרודה הטמונה באדמה. החיבור בין נקודת האפס והאדמה מוגדר כ"ארקטת שיטה". ביצוע הארקטת שיטה גורם לכך שהמתח בין 230 הוולטים, הקיימים בין מופע (פאזה) לנקודת האפס, יופיע גם בין המופע (פאזה) לאדמה. זהה הסיבה לכך שאדם הבא מגע ישיר עם מוליך הפאזה, או עם מעטפת מתכתית של מכשיר עם ידיוד לקוי הנמצא תחת מתח, גורם לסגירת מעגל חשמלי דרך גופו לאדמה ומשם – דרך הארקטת השיטה – לנקודת האפס שבשנאי.

נניח שאדם משתמש במכשיר חשמלי בעל עטיפה מתכתית, שבו התרחשה תקלת והבידוד בין החלקים "החיים" (נושא המתח) בתוך המכשיר לבין המעטפת נפגע. ברגע שהאדם נגע במכשיר החשמלי הזה – הוא סגור בגופו מעגל חשמלי הנקרא "מעגל תקלת". מעגל התקלת הזה מתייחל במופע (פאזה) בשנאי → רשת ההספקה ← מבטח המعال ← מוליך המופע (פאזה) ← מקום התקלה בבידוד של המכשיר ← המעטפת המתכתית של המכשיר ← גופו של האדם המעורב בתאונה ← האדמה ← אלקטродות הארקטת השיטה ← עד לנקודת האפס בשנאי (ראה איור 5).


המסקנה ברורה: אם הארקטת השיטה במקורה שתארנו לא הייתה קיימת – לא היה נסגר מעגל והאדם אשר נגע במופע (פאזה) לא היה מתחשמל. המסקנה אמונה נכונה אך פרט לקרים מיוחדים איןנה יכולה להתקיים במצבות.

הערה: קיימות שיטות להגנה מפני חישמול המבוססות על היעדרה של "ארקטת שיטה" כגון: "שיטת הפרד" ו"זינה צפה", אך השימוש בהן מוגבל.

כלל, אין אפשרות מעשית להשתמש ב"זינה צפה" (שיטת בלתי מוארקת) ב"רשת חלוקה" (חלוקת חשמל), הכוללת מספר רב של CRCנים ואלפי מיתקנים ומכשירים, מסיבה פשוטה:

בתקלה הראשונה בבידוד, במקום כלשהו בין אחד המוליכים לאדמה (פазה או אפס), הופכת שיטת ההספקה הזאת לרשת חלוקה עם "הארקט שיטה", מבלי שקיומה של הארקט השיטה האקרואית יהיה ידוע למשתמש. (ראה איור מס' 6).


מערכת עם הארקט שיטה לא מותוכנת 2 תקלות בו זמנית



איור 6

סיגרת מעגל לאדמה ע"י גוף האדם יכולה להתרכש ישירות דרך הרצפה, וגם בדרך אחרת: סביר להניח שהאדם הנוגע במכשיר החשמלי המkolקל כשהוא נועל בנעלים המצויות בסוליות גומי, או שהוא עומד על שטיח מחומר מבדד – לא יסגור מעגל דרך הרצפה, מאחר שלסלוליות הגוף (יבשות, שלמות ולא מסמרים) יש התנגדות חשמלית גבוהה. אולם, ברגע שהחלק החשוב כלשהו מגופו של אותו אדם יגע בגוף מוליך חשמל אחר, הבא בקשר עם האדמה (עמוד, קיר, תיקה, צינור מים, גוף מתכתני הניצב על הרצפה וכו') – "יסגר המעלג החשמלי" דרך גופו, והוא יתחشم.

חישמול מ מגע עקיף בין גוף האדם והאדמה



איור 7

ازהרה: האדם שנעל, במקרה שלנו נעלי גומי, לא סגר מעגל כל עוד גופו לא נגע בחלק אחר הבא במגע עם האדמה, אך אין להסיק ש**אדם הנועל נעלים בעלות סוליות גומי (mbodd מהרכיבת) יכול לגעת ב" מוליך חי" (מוליך הנמצא תחת מתח) מבליל להתחشم!**

אמנם רצוי שהעובדים בחשמל ינעו נעלים בעלות סוליות מבודדות (ובטיחותיות מבחינת תנאי המקום, המיצריים, לדוגמה, הגנה מפני פגיעות מכניות). אך הנעלים מהווים, בכלל מקרה, רק הגנה נוספת, ואין יכולות לבוא במקום אמצעי ההגנה הרגילים שהחזק וככל הבטיחות דורשים את השימוש בהם.

המקרים שתיארנו אופייניים ושכיחים בתאונות חשמל. הנטיות יכולות להיות שונות ומסובכות בהרבה, אך הגורם לתאונה זהה – מעבר זרם חשמל דרך הגוף כתוצאה מסגירת מעגל חשמלי.

פרק ב'

השפעת זרם החשמל על גוף האדם

3 גורמים קבועים, ישירות, את מידת הסכנה לח'י אדם בזמן תאונת חשמל:

- עוצמת הזרם העובר דרך הגוף האדם בזמן התאונה;
- משך הזמן בו נתון האדם להשפעת זרם החשמל;
- מסלול מעבר הזרם בגוף האדם.

גורם נוסף, עקיף, בתאונות האופיניות אצל شمالאים, האחראי על מספר רב מאוד של תאונות חמורות, הוא עבודה בגובה ללא אבטחה ע"י חגורת בטיחות – הגורמת לפגיעה מניפה בזמן חישמול.

עוצמת הזרם והשפעתו על גוף האדם

במחקרים השונים נמצא שגוף האדם מגיב בצורה שונה שוניות של זרם חשמל העובר בו. עוצמת הזרם קובעת את חומרת התאונה. לדוגמה:

- **עוצמת זרם של 1 מיליאמפר (0.001 אמפר)**: איןנה מוגשת כלל ע"י האדם;
- **עוצמת זרם של 2–8 מיליאמפר**: מוגשת אך איןנה מכאייה. האדם עדין שולט בשריריו ומסוגל לשחרר את עצמו מהחשמל;
- **עוצמת זרם של 8–15 מיליאמפר**: גורמת לחבתת חשמל מכאייה, אך קיימ סיכוי סביר שהנפגע עדין שולט בשריריו ומסוגל לשחרר את עצמו מההמגע בחפץ המחשמל;
- **עוצמת זרם של 15–20 מיליאמפר**: גורמת למכה חשמלית מכאייה. שריר הגוף מתכווצים והנפגע איןנו שולט בהם. אם כף היד שלו לופתת את המכשיר המחשמל – הוא לא יהיה מסוגל לפתח את היד ולהשתחרר מהעצם המחשמל;
- **עוצמת זרם של 20–50 מיליאמפר**: גורמת להתקכוצויות חזקה של שריר ה貫 וכתוצאה מכך לנשימה כבדה (התכווכות שריר ה貫 גורמת להפרעות בנשימה). אם המצב נימשך לאורך זמן רב הוא עלול לגרום למומות;
- **עוצמת זרם של 50–100 מיליאמפר**: תיתכן הפרעה בפעולות הלב. הקצב הרגיל של פעולות הלב משתבש, הלב מפתח "פירפור חרדים" המביא לשיבוש בהספקת הדם. מצב צהע עלול להסתטיים במומות;
- **עוצמת זרם של 100–200 מיליאמפר**: גורמת, תמיד, לפעולה לא סדירה של הלב, ואם לא תפסיק השפעתה תוך זמן קצר מאוד – הנפגע יموت;
- **עוצמת זרם הגבוהה מ-200 מיליאמפר**: גורמת להתקכוצויות חזקה של שרירם, לכויות חמורות, לשטפי דם ולהריסת הרקמות כתוצאה מהחום שיוצרת עצמותו של הזרם, בנוסף להתקכוצויות שריר הלב (דום-לב) ולהפסקת הנשימה.

העוצמה בה עבר הזרם דרך הגוף נקבעת ע"י 2 גורמים: מתח המגע וההתנגדות הגוף האדם דרכו עבר הזרם.

מתח המגע – ברוב המקרים, יכול להיות המתח של רשת ההספקה (בארץ 230 וולט); התנגדות של הגוף – משתנה בהתאם לנسبות ובינהן, לדוגמה, רמת הרטיבות / הלחות של עור הגוף: ההתנגדות עלולה לרדת לאוהמים (בודדים כאשר האדם ייחר ועומד על ריצפה רטובה בחדר אמבטיה; או לעלות לערכים של 500.000 אוהם (ויתר כאשר המקום יבש ואותו אדם נועל נעלים (עור הגוף כשלעצמם אינם גורם משמעותי בהגנה מפני חישמול גם כאשר הוא יבש).

משך זמן הזרימה והשפעתו

הגורם השני בקביעת חומרתת התאונה הואמשך הזמן בו זורם הזרם דרך הגוף, עד להפסקת אספקת החשמל למעגל או למכשיר הלקיי' ניתוק האדם ממוקור החישמול.

כאשר אדם נפגע מחשמל, שריריו גופו מתכווצים והאדם עלול לאבד את השיליטה על פועלתם. כאשר אדם מתחשמל כתוצאה מגע חלק הפנימי של כף היד בגוף מחשמל – מתכווצים שריריו כף היד והוא נסגרת על הגוף מחשמל, עד כדי כך שהאדם אינו מסוגל לשחרר את עצמו מהגע. תופעה זו גורמת להארכת תקופה זורם הזרם דרך גופו של הנפגע ולהגברת הסכנה. התוצאה של תאונה זאת עלולה להיות קטלנית.

כאשר אדם נוגע בגוף מחשמל בגלל המצב יగרום, כמובן, להתכווצות שריר היד והזרם ייגרם ל"זירות" היד ולהרחקת הנפגע מהגוף מחשמל, תוך ניתוק המגע ביניהם.

מסלול מעבר הזרם בגוף

חומרת הפגיעה לגוף האדם מושפעת ישירות מהמסלול בו עבר הזרם בגוף האדם. לדוגמה: כאשר זורם עבר מכף היד לחלק אחר ביד – יש סיכוי רב שההתאונה תגרום לנזק מקומי בלבד. אך, אם זורם עבר מכף היד לכפות הרגליים דרך הלב – הקצב הרגיל של הלב עלול להשتبש והוא מתחילה לפרט (התופעה עלולה לגרום למות), או שריריו הלב מתכווצים התכווצות מלאה (דום-לב).

עבודה בגובה

סכנה נוספת, חמורה, בזמן תאונות חשמל היא הסכנה הנובעת מtagבות הגוף לזרם החשמל כאשר העובד מבצע את עבודתו בגובה ונפגע מזרם חשמל. הזרם העובר דרך הגוף העובד, גם כשעוצמתו נמוכה, גורם לתגובה של הגוף. התגובה הטבעית של הגוף, ובמיוחד התגובה הלא רצונית של שריריהם, עלולה לגרום לכך שאדם ייפול למקום העבודה על הסולם או העמוד.

אסור לגעת או לטפל במיתקן חשמלי כאשר אתה עובד בגובה, ללא אבטחה ע"י קשירה לריתמת בטיחות, הקבועה לעמוד או לחלק יציב וקבוע במבנה. כלל זה תקף גם כאשר המיתקן מנוטק ממקור הזרה.

באرض התרחשו תאונות רבות כתוצאה מכך שמיתקן, אשר היה אמור להיות מנוטק מהזרם, התבצר – באיחור – כמיתקן חி, כתוצאה מנוטק המעגל הלא נכון; או מחדרה לא מתוכננת (שגיאה, תועה) של זרם לקטע הרשות או למיתקן המופסק. לדוגמה: הזנה מ-2 ציוונים; הפעלת גנרטור חירום והחזרת הזרם אליו המנוטק כתוצאה מליקוי במופסק המחליף; כתוצאה מחיבור מכשיר בין מופע (פaza) מלוח חיוני הניזון מהגנרטור לבין מוליך האפס של הצד, שהוביל בעיות לפס צבירת האפס, בחלק הלא חיוני של הלוט.

תאונות חשמל מזרים "مفטייע" התרחשו גם כאשר זרם החשמל אכן הופסק-CNDRSH, ועל פי הוראות הבטיחות, כאשר בראש נצורה השראה (אין דוקציה) בהשפעת מיתקן לאנטנות שידור של תחנות רדיו, טלוויזיה או מכ"ם המצוין בסמיכות. תאונה כזות התרחשה בעבר, כאשר עובד נגע במוליך של הרשת שהספקת החשמל אליו הייתה מופסקת ו"מקוצרת". "המתה המושרה" – ממשדר רדיו שהיה בקייבת מקום – לא היה מסוכן. הנפגע הצליח, הודות לזרם החלש יחסית, לשחרר את כף היד מאחיזתה בעמוד החשמל. אך, לאחר שהעובד לא היה מאבטח וקשרו בריתמת בטיחות – הוא נפל מהעמוד ונפגע.