




דף מידע טכני

מכונות לעיבוד עץ - מסורי סרט

- ביצוע עבודות ניסור בקווים מעוקלים - **שחררו** מהלוך שבבים לפני עיקולים ארוכים
- **ספרק** תאורה נאותה מעל שולחן הניסור. מנורה עם חיבור גמיש מתאימה לתאורה מקומית.
- מסורי סרט עלולים להיות מסוכנים כאשר השימוש בהם אינו נכון. קיראו בעין את הוראות הפעלה, שננו את שיטות היישום ואת המיגבלות בשימוש.



רישימת תיווג

עשוי:

- **הרכיבו** משקפי בטיחות או מסיכת הגנה לפנים.
- **וזאו** שכל המגנים נמצאים במקום.
- **וזאו** שסרט הניסור נע בצורה נאותה על גלגלי ההינע - **העלינו** והתחרתו.
- **וזאו** שהמכונה שומנה בצורה נכון.
- **וזאו** שסרט הניסור מתוח כנדרש.
- **וזאו** שהמכונה מעוגנת בצורה בטוחה אל הרצפה, **למניעת רעידות**.
- **בידקו**, את מקום הריתוך בין קצות סרט הניסור, פעם בשבוע, כדי לוודא שסרט הניסור אינו פגום ואין בו סדקים נראים.
- **וזאו** שכל גלגלי ההינע של המכונה מוגנים.
- **וזאו** שסרטן הסרט מצויד בהתקן בקרת מתיחה אוטומטית.
- **הקפידו** שהרצפה סביב מסור הסרט תהיה נקייה ופנואה מכשולים.
- **כווינו** את גובה המגן למרחק של עד 2.5 ס"מ מהחומר המועד לניסור.
- **הזינו** את העץ לניסור כשוגופכם ניצב מצידו של הסרט ולא מולו.
- **השתמשו** בסרטי ניסור מושחזים, מתוחים, מכובנים, היטבו ומותאמים לסוג העבודה המבוצעת.
- **הצמידו** היטבו את החומר המונסר לשולחן המסור והדקנו אותו כשהוא שטוח עליו. הדבר ימנع תנועה סיבובית של העץ וימנע החלקה של האכזבאות לעבר הלב.
- **אל תעשו:**
 - במקרה שהעץ נתקע במסור - **אל תמשכו** אותו בחזרה לכיוונכם כאשר סרט הניסור בתנועה.
 - **אל תנסו** לזרז את בלימת סרט הניסור לאחר כיבוי המנוע בהצמדה של חומר להב או לצד הסרט.
 - **אל תנקו** בידיים את שולחן המסור מנסורת או שבבים השתמשו במקל או בمبرשת.
 - **אל תשאירו** מסור פועל, ללא השגחה. נתקו את אספקת החשמל וודאו שהמכונה אכן נעצרה לממי.