


## כלי עבודה חשמליים מיטלטלים - מלטשות סרט

### אל תעשו:

- אל תפעילו על המלטשת לחץ רב מדי בעת פעולתה.
- אל תשתמשו במלטשת שאין בה מערכת שאיבה ומיכל לאיסוף אבק. רוקנו את שק האיסוף כאשר הוא מתמלא ל-1/4 מקיבולו.
- אל תלטשו חלק שאינו מאובטח, או שאינו כבד דיו, כך שלא יזוז ממקומו בשעת הליטוש. אבטחו את החומר, או השתמשו באמצעי אחר למניעת תנועה.
- אל תתכופפו יתר על המידה. עימדו בתנוחה נכונה ויציבה כל הזמן.
- אל תכסו את פתחי האיוורור.



### רשימת תיוג

#### עשו:

- הרכיבו משקפי מגן או מסיכת פנים.
- כאשר אתם עובדים במקומות שבהם נפלט אבק רב - הרכיבו מסיכת אף-פה להגנת הנשימה.
- לפני החלפה של סרט ליטוש, ביצוע כיוונונים בכלי או טיפול בשק האיסוף האבק - נתקו את המלטשת מאספקת החשמל
- רוחב סרט הליטוש צריך להיות זהה לרוחב תוף הגלגלת.
- כדי לשמור על פעולה מדויקת, במהירות הסיבוב של תוף הגלגלת - כווננו את מתח סרט הליטוש.
- אבטחו את סרט הליטוש בכיוונים המוצגים על גבי הסרט והמכונה.
- בידקו את סרטי הליטוש לפני השימוש במלטשת. החליפו סרטים שחוקים ופגומים.
- הרחיקו את הידיים מסרט הליטוש.
- השתמשו בשתי הידיים להפעלת המלטשת: יד אחת על מתג ההפעלה והשניה על ידית הכפתור הקדמית.
- הרחיקו כבלי חשמל מנקודת הליטוש בעת השימוש במלטשת.
- נקו אבק מהמנוע ומפתחי האיוורור במועדים קבועים.