




## דף מידע טכני

### מלצות ממונעות - טיפול בטוח בגז פרופן (גפ"ם - LPG)

**עשוו:**

- בהחלפת מיכלי גפ"ם - **אל תשתמשו** בכלים ממתקת.
- **אל תאפשרו** חימום של המיכל.
- **אל תשתמשו** בgef"רים או בלחה להבנה לבדיקת דליות. מירחו מי סבון או השתמשו בצדד לאיתור דליות.
- **אל תתקינו** יותר משני מיכלי גפ"ם על מלזה ממונעת.

#### אל תעשו:



1. תהליך החלפת מיכלי גפ"ם:
  - .1 הרכיבו הגנה לעיניים ולבשו כפפות עור;
  - .2 סייגרו היטב את שסתום המיכל;
  - .3 הניחו למנוע המלגהה לפועל עד שפעולתו נפסקת. הדבר מבטיח שהצינור המקשר ריק לגמר;
  - .4 דוממו את המנווע;
  - .5 פיתחו את אום החיבור (ודאו שאין דליות בשסתומים). אל תשתמשו בכלים ממתקת;
  - .6 נתקו את הצינור;
  - .7 נתקו את רצועות הריסון;
  - .8 הוציאו את המיכל הריק;
  - .9 החליפו במיכל מלא. הקפידו למקם את המיכל בצוואר הנכונה;
  - .10 חקרו את רצועות הריסון;
  - .11 הדקנו את אום החיבור (צינור גמיש);
  - .12 פיתחו באיטיות את שסתום המיכל. ודאו שאין דליות. השתמשו בתמיסת מי סבון, הריחו - הקשיבו - הבטו;
  - .13 כאשר השסתומים דולף:
    - בפעם הראשונה - חיזרו על התהליך.
    - בפעם השנייה - החליפו מיכל.
    - בפעם השלישית - החליפו צינור.
  - .14. פיתחו באיטיות את השסתומים עד הסוף;
  - .15. בידקו שהצינור מכובן ומוגבר פנימה;
  - .16. אבטחו את הצינור כלפי מטה;
  - .17. אבטחו את המיכל;
  - .18. התניעו את המנווע. המשיכו בהפעלת המלגהה.

- **ודאו** שפין הנעילה נגע בתחום המיכל.
- **אחסנו** את המיכלים במצב ארכי, בחוץ, באזורי שבו ניתן לאבטח אותם מנפילה ולהגן עליהם מפניות. השסתומים צריכים להיות סגור היטב.
- **הניחו** את המיכל בעדינות. אל תפילו אותו.
- **הגנו** תמיד על השסתומים.
- **מיינעו** מגע עם גפ"ם. התאיידות מהירה של הגז עלולה לגרום למכת קור.
- **במהלך** חיבור או ניתוק מחברים - **הרכיבו** משקפי מגן וDAO שתיקונים במאיד או במערכת אספקת הדלק יובצעו ע"י איש שירות גפ"ם, מיומן.
- **החליפו** מיכלים ניידים בחו"ז, או באזוריים מאורירים היטב, הרחק מקומות הצתה.
- **לפני** ניתוק מחבר - **סיגרו** את השסתומים.