





מקדחות "עמוד" ומקדחות "מכבש"

- שימרו על "crcicotot" המקדח כохран נקיות וחדות.
- שימרו על הרצפה סביב המקדחה כשהיא נקייה משמנן ומגריז.
- שימרו על מישטח העבודה נקי משבבים, כלים וחומרים.
- שימרו את המגנים במקום, ובמצב עבודה.




מקדחות עמוד עלולות להזות סיכון אם נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו בעיון את הוראות הפעלה. ודאו שתם מבנים את ההוראות. ודאו שאנו קיבלתם הדרכה ותירגול לפני הפעלת המקדחה.

עשה:

- הרכיבו משקפי בטיחות.
- כסו שיער ארוך, כדי למנוע היתפסות וכרייה על החלקים המסתובבים.
- ודאו שלחצן הפעלה/הפסיק של מקדחת המכבר מותקן במקום נוח ובטוח לגישה.
- להסרת שבבים - השתמשו בمبرשת או ב"מגרפה" ייודית.
- הסירו שבבים מהקדח.

אל תעשו:

- אל תלבשו בגדים רחבים ורפויים. אל תענבו עיניים. קפלו את השרוולים מעל למרפק, למניעת היתפסותם וכרייתם על חלקי מסטובבים.
- בעת העבודה עם מקדחת עמוד - אל תענדו תבעות, שעונים, תליונים ואל תלבשו כפפות. כסו שיער ארוך.
- אל תקבעו מהירות, ואל תבצעו סיועוניים ומדידות כל עוד המכונה לא הפסיקת לחולטן את פעולתה.
- לעולם אל תשאירו את מפתח תופסן המקדח בתופסן.
- בקיידוח קדחים בחומר - אל תחזיקו את החומר ביד.
- אל תניחו את הידיים מתחת לחומר שבו קודחים.
- אל תעטרו בידכם את סיבוב התפסן והctrir.
- אל תסירו מקדח שבור באמצעות מכב או פטיש.
- אל תשאירו מקדחת עמוד פועלת ללא השגחה.



- ברגע שהקדח פורץ את פני החומר - הקטינו את הלחץ על המקדח. הדבר מונע משיכת של המקדח לתוך החומר ואת שבירתו.