


בטיחות בתחזוקה

מאת ד"ר אלכס

- התקנת מענולים על ספקי כוח של ציוד, עם הנחיה ודראשה של חשמלאי חייב לחבר לציוד רק את המנעל והשלט שלו;
- הנחיה לגבי השימוש ב-to/o: בעבודות תחזקה, או בהתקנה של ציוד חשמלי - כאשר קיימים מספר מקורות כוח;
- שלבי השימוש בענילה ותיוג (o/o): קבלת הרשאה לניטוק/ליקור יחד עם הרשות העבודה, הפסקת פעולות החזם, הפסקת אספקת החשמל, נעילת המפסק של מקור האנרגיה, הצבת שלט אישי על המפסק שננעל, בדיקת הידר מתח.



mpsak chirom motaken b'makom negish, w'mspak lou'eb ha'gana le'uboda, taf'ul w'tipol batuchim b'nusaf la'amtsu'i ha'gana m'kenim

- נוהל הספקת חשמל בשעת חירום יכול:
- כללים להתקנת תאורת חירום;
- הספקת חשמל לשעת חירום.

הוראות בטיחות (safety instructions)

ההוראות בטיחות הן מסמך פנים-ארגוני המפרט את הדרישות ונוהלי הבטיחות בכל תחומי הפעולות במפעל. במסמך מובהאים, בעיקר, איסורים שונים לגבי צוות העובדים, ותיאור תהליכי ביצוע עפ"י כללי העובדה ותיאור תהליכי הבטיחות. זירות, כהשלמה להוראות העובדה. ההוראות הבטיחות לגבי סיכוןים שונים צרכיות להתרפסת, במכoon, כדי להגיע לידייעת ציבור העובדים החשופים אל הסיכוןים הללו.

במסגרת הנהלים מכינים מפעלים טפסים לאישור ביצוע עבודות במערכות החשמל ובמתקנים - כולל אישורי כניסה לחדרי החשמל, שלבי ניתוק אספקת הזרם, קביעת אחראים על ביצוע העבודות והנקת היתרי עבודה*. נהיל מסודר חייב לכלול גם היררכות למקרי תקלות ותאונות אפשריות.

3. בטיחות באמצעות אמצעים
האמצעים המשמשים לצורך הבטיחות הם: הצבת שילוט; בדיקות לוידוא היידרות מתח; בדיקות לתקינות מערכות ההגנה מהחישמול ומערכות גלוי וביבוי אש; ושאר האמצעים הנדרשים ליישום עפ"י חוק החשמל ותקנותיו.

4. בטיחות על ידי הדרכה
הדרכה בתchromי הבטיחות היא מרכיב בעל חשיבות רבה מאוד במיכלול היבטי הבטיחות. ההדרכה מאפשרת לעובדים בכל רמות להכיר את הסיכוןים ולהתנהג据此 הנטה. גם במצבים חריגיים ובמקרים של תקלות.

העובדים לתוכה מסוגת העבודה והמשמעות הדרושים, על פי אופי המפעול. הטעמים צריכים לכלול פירוט של תהליכי השימושಚ בציוד ובאמצעים, ולתעד את צוותי העובדים לתוך מוגדרת העבודה והמשמעות הדרושים, על פי אופי המפעול. הטעמים צריכים להעיר לעובדה מבעוד מועד, בהתאם להנחיות שבוטופס הנהלים וההוראות הבטיחות. כל העובדים חייבים להכיר את ההוראות הנוגעות להם ישירות והமוניה בכל יחידת עבודה חייב לוודא שהעובדים אכן מכירים ומבינים את הכללים האלה.

נולים והוראות בטיחות לעובדות חשמל

נוול בטיחות (safety program)
נוול בטיחות הוא מסמך פנים-ארגוני היוצר בסיס משותף לעוסקים בנושא. הנהול אמר להסדיר את הפעולות למניעת סיכון בטיחות בסיסיים - שהם מפגעים חזיר ו/או מפגעים שלא ניתן לסלuco בפועלה אחת. לפניהם, לדוגמה, תמציתם של מספר נהלים מוקובלים בנושא חשמל:

- נוהל השבתת מכונות וציזוד (lockout/tagout) יכול:
 - מעלה ומיתוג - to/o (lockout/tagout) של מוגגי הספקת חשמל בלחחות חשמל ובצד, שמטרתם למנוע הפעלת ציוד ומכונות;

איךות מנוכחות הספקת חשמל ורמת הבטיחות של המערכות תלולה ברמת התחזקה שלהן. שמירה על בטיחות המערכות,

ambil lepongo

ב��פקת חשמל סדרה,
מוחיבת הערכת סיוכנים -
הקשרורים לעובדים,
להלכסי הייצור ולסביבה.
רק ידע מקצועי והקפדה על
כללי בטיחות יכולם למנוע
פיגועות ברכוש ובנפש

ט פעילים מתקדמים, המישימים את תקני האיכות - ISO, חיבים לנקוט בפעולות הינה באמצעות עצמה - על ידי אמצעי מקדים לעובדה עצמה, לפי דרישות החוק קיומ נוהלי בטיחות, בנסיבות שונים - ובכללים גם והתקנות, בנסיבות שונים. במושג "סדרה" כוללה גם נושא החשמל. במושג "סדרה" כוללה גם מניעת הפרעה להלכסי ייצור סדרים, על ידי תחזקה בטיחותית ברמה גבוהה. למימוש דרישת צורך ב证实 בבעל מקצוע מיומנים ומנוסים ובהගברת המודעות לנושא הבטיחות בעבודות התחזקה, בקרב העובדים והמנהלים.

את נושא הבטיחות במהלך ביצוע עבודות תחזקה במתקני חשמל ניתן להלך ל-4 תחומיים*:

1. תכנון בטיחות
כל מפעל יכול לשפר את בטיחותם של מתקני החשמל הקיימים בו והעתידיים, ע"י התאמות ושינויים בתכנון המתקנים - בהתאם למשאבם העומדים לרשותו, המוקצים צורך כך.

2. בטיחות על ידי ניהול
ניהול עם היבטי בטיחות מצרך תכנון מוקדם של תהליכי התחזקה והקפדה על קיומ חוק החשמל ותקנותיו. פירוש התקנות באמצעות נוהלים והוראות בטיחות פינימות יכולם לסייע בשיפור הבנת הנדרש, והתאמת היישום לתנאי המפעל, לעובדים שבו ולסביבה. לדוגמה:

הכותב הוא מדריך חשמל ארצי
ביחידת הנדסת הבטיחות של המוסד
לבטיחות ולגיהות

* נחמן הלמן, "פזה אחורית" מס 74
** פורסם תקצרר בנושא -
תחזקה מתקני חשמל - היבטי בטיחות,
המוסד לבטיחות ולגיהות (קוד: ת-125-125)

מיתקני חשמל

טורקי

לדוגמה:

- כללי בטיחות לשימוש נכון בחשמל מתייחסים לכיווני ידיות הפעלה של המפסקים; הפעלת מכשירי חשמל בידים ישות; נעלת נעליים מתאימות ועמידה במקום ישב; שימוש במכשירי חשמל ותיקנות פטילי הזינה; בדיקת ציוד ומכשירים לפני השימוש.



בבדיקה ציוד חשמלי ע"י החשמלאי תסתיימים בהדעתה "תוויות בדיקה ואישור תקינות". את התוויות חדשות בעת ביצוע הבדיקה התקופתית, במועדה

- הוראות טיפול בנוגע התചשמלות (חישמול) דרושות: לא לגעת בנגען, לא לנק לעברו ולהישאר רגוע. לנתק את מקור המתח, להזעיק עזרה ולהודיעו למונחים, לבצע פעולות החייאה לפי נוהל עזרה ראשונה וכו'.

כל נוהל או הוראה בטיחות צריך לפרט, בשלבים, את הצעדים שיש לנ��וט כדי להבטיח את העבודה הבטוחה בטיפול ברשותה חשמל ובמיתקני חשמל. לפני תחילת ביצוע עבודות תיקון ותחזקה – יש להודיעו לגורמים המותאים במפעל על הפסקת אספקת החשמל, ולנק את הציוד המקורי הספקת החשמל.

עבודות חשמל במיתקני חשמל "חיים"

אחד מהעבודות בחשמל הגורמות ל"כabi ראש" מבחינת הבטיחות היא טיפול במעגלים חיים, נשאי מתח. גם חשמלאי מנosa עלול לשגות ובמקרים מסוימים – השגיאה היא בלתי הפיכה. מחירה של טעות בעבודות אלה גבוהה מדי ומשולם במקומות. המושג עבודה ב"מיתקן חי" הוגדר בתיקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), התשכ"ז-1967:

הוראות ונהלי בטיחות מומלצים לעבודות בחשמל במהך נמור, במפעלים ובתעשייה

(רשימות מייצגות)

הוראות:


- עבודות תחזקה במיתקני חשמל;
- ריתוך חשמלי;
- שימוש במכשירי חשמל מיטללים;
- כניסה לחדרי חשמל;
- שימוש בכלים הרמה ובסולמות, עבודה בגובה בעבודות חשמל;
- טיפול בחדרי מצברים וטיפול במצבים;
- עבודה במקום מוקף ו/או באווירה נפיצה.
- עבודה באזורי עם מיטען חשמל סטטי;
- קרינה אלקטרומגנטית.

נהלים:

- היתרי עבודה, כולל טופס אישור לביצוע עבודות.
- השבתת מכונות וציוד;
- עבודה במיתקנים חיים, מתח נמור;
- טיפול בלוחות החשמל;
- הספקת חשמל בשעת חירום;
- שימוש בציוד מגן אישי;
- הדרכת עובדים וחשמלאים בתחום החשמל.

את הוראות הבטיחות בנושאי החשמל ניתן לחלק ל-4 תחומים:

- הוראות בטיחות לעבודה במיתקני חשמל (לחשמלאים בלבד) – מטרתן להבטיח שתימנע סכנת חשמול ממיתקני חשמל בכל סוג העבודה. ההוראות כוללות: שמירה על מרחק בטיחות; שחרור מקום העבודה ממתה חשמלי; עבודה תחת מתח; עבודות בשנאים; התקנת מקצרים; סיווג אישורים; קבלת אישורים; הצבת שלטים; שימוש בציוד מגן אישי בזמן ביצוע פעולות; בדיקת כלים, ציוד וציוד מגן אישי לפני השימוש, ועוד.



פסק החירום מצויד גם במנוע, המונע את הפעלו בשוגג

לדוגמה: הוראות טיפול בלוחות החשמל (ניקיון מאבק וחיזוק ברגים):

- אסור לנוקותلوح חשמל באמצעות אויר דחוס. הניקוי ייעשה רק באמצעות מברשת או אביזר מיוחד שאותם עצמידים לשואב אבק.
- יש לבצע בדיקת מגעים בלוח, באמצעות בדיקה תרמוגרפית או מדחים-לייזר, ע"י בדיקת נקודות התחומות בלוח תוך העמסה בעומס המרבי האפשרי.


- הוראות בטיחות לשימוש בכלי עבודה וציוד (לכל העובדים) – מיועדות למנוע פגעה עקב שימוש לא נכון בכליים ובציוד. ההוראות מקיפות עבודה עם כלים מיטללים קטנים, כלים קבועים, מוגזות, במוטות הרמה, מנופים ועוד.
- הוראות בטיחות לעבודות "חוודיות" (פירוט עפ"י הצורך) – נועד למניעת תאונות בעבודות בעלות אופי ייחודי, כמו: בתוך דודים, פירים (מקומות מוקפים); בגביהם

(מתוך מסוקים); באטמוספירה נפיצה; עבודה בסביבה של גזים רעלים; שימוש בלייזרים; תחזקה של מערכות צנרת, מערכות מים ועוד. הן כוללות הנחיות לשימוש בציוד מתאים, שילוט, השגהה, מקצרים ושרותים.

• הוראות בטיחות כלליות (לכל העובדים) – ההוראות מתיחסות לפעולות מושתפות לתחומי עבודה שונים, כמו: מצב המפסקים; שימוש בסולמות (לדוגמה – סולם עץ תקין); חגורות בטיחות (מערכת מיקום בעבודה) או רתומות בטיחות; שימוש בתמരורים; דיפון בורות וכו'.

כגון: הדקים, פסי צבירה וכד').
"עבודה במתקן חי" – כל עבודה במוליכים חיים חשופים או מבודדים או במוליכים העולמים להיפך לחיים (כמו, לדוגמה, מוליך אפס) בשעת ביצוע העבודה במתקן, לרבות כל עבודה במרקם קטן מ-40 סנטימטר ממוליכים חיים חשופים במתוך נמוך, ולמעט ביצוע מדידה חשמלית במתקן); (ההדגשות שליל, אט).

למרות האמור בהגדירה – מותר לבצע עבודות ליד כבל או מוליך מבודד, או ליד בית-תקע או מפסק, גם כאשר המרחק מהרכיב הנ"ל קטן מ-40 ס"מ. כמו כן, כאשר בין מוליך החשמל לבין המוגלים ה"חיים" קיימת מחיצה מתאימה (אייר 4) – מותר להחדיר מכשיר מדידה (מואשר) ו/או לחבר "מקצר" (חיבור מוליך בין המוליך החשמלי לבין האדמה).



**מחיצת הפרדה בין מתקן חי למתקן אחר
(או בין תאים באותו מתקן)**

העקרונות להקנת נהל ביצוע עבודות במתקן חשמלי ב"מתוך חי" הם:

- ✓ **ההרשאה לביצוע עבודות במתקן חי:**
 - רק חשמלאי בעל רשיון "חשמלאי מסוג" או "חשמלאי מוסמך", לפחות, שהוכיחו במילויו לעבודה זו וגם אז – רק בפיקוחו של חשמלאי בעל רשיון מסוג "חשמלאי-مهندس";
 - עבודה במתקן חי תבוצע על ידי קבועה של לא פחות מ-2 חשמלאים, בעלי רישיונות כאמור לעיל, אחד מהם ימונה כמשגיח על ביצוע העבודות;
 - עבודה במתקן חי תבוצע בהתאם להוראותיו של "חשמלאי-הנדס" אשר יימסרו למשגיח בכתב והן יחולו על המתקן החיים מושג של אותו מתקן.

הוראות בטיחות לשימוש ובדיקה של כל עבודה חשמלית מייטלטים וצoid חשמלי הקשור אליו

- ההוראות מתייחסות לעבודה עם כלים מייטלטים חשמליים המוחזקים בידי ומיעודות למנוע פגעה עקב שימוש לא נכון.
- ✓ לפני הפעלת המכשיר – יש להדריך את העובד על אופן הפעלתו, תחזוקתו וסיכון הבטיחות שהוא יצור;
 - ✓ אם הצד הוא מסוג II ומוסמן בסימון "בידוד כפול" – אין צורך בבדיקה נוספת;
 - ✓ אין להאריך צoid חשמלי מייטלט מסוג "בידוד כפול". הפטיל או כבל החינה של צoid זהה לא יכולו בשום מקרה מוליך הארקה;
 - ✓ בידוד מגן המשמש כהגנה מפני חישמול חייב להיות תקין בכל עת. אין להשתמש בציוד שתתגלה ליקייב בבדיקה שלו, עד לתיקון הבדיקה;
 - ✓لوح חשמל המועד לניתן מכניםים מייטלטים יצוד ב"mpsak magen" (mpsak הפועל בזמן דלף של 0.03 אמפר);
 - ✓ בתיא-תקע הנזונים ממעגל סופי (מעגל חשמלי המתחיל בmpsak החשמל הקרוב ביותר לבית התקע המזין מכשיר המחבר אליו), המשמשים להפעלת מכנים חשמליים מיטלטים יהיו מוגנים ע"י "mpsak magen";
 - ✓ אסור לחבר מכשיר חשמלי לבית-תקע רפואי או שבור;
 - ✓ מנורות חשמל מייטלטות המוחזקות בידי תופעלנה במתוך נמוך מאוד (עד 50 וולט בתעשייה ועד 24 וולט במתקנים רפואיים או חקלאיים);
 - ✓ מנורה מייטלטת תזוזן באמצעות פטיל שלם לכל אורכו, ללא חיבור ביןיהם. הפטיל צריך להיות גלי לען בכל אורכו. אין להעביר את הפטיל דרך חורים שנקדחו בקירות/במחיצות. עם זאת, מותר להתקע תקע או בית-תקע מייטלטים בפטיל זינה של מנורה מייטלטת. התקנה עצמאית צריכה להיות במיקום נוראה לען ובאופן שיימנע מגע אקראי בחלקים "חיים";
 - ✓ הצoid החשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום בו הוא מותקן ו/או נעשה בו שימוש, כגון: סכנה של פגעה מכנית; רטיבות; אש; התפוצצות; השפעה כימית; הצבירות אבק או לכלהר וכו'. הצoid יתאים גם לדרישות סביבתיות, בהתאם לתקנות;
 - ✓ המכשיר יונתק ממקור אנרגיה חשמלית בכל מקרה של ביצוע עבודות תיקון ותחזקה;
 - ✓ במקומות של סכנה מכנית מוגברת יותקנו בתיא-תקע המתאימים לת"י 1109 (בית-תקע משוקע בצוותה "שפופרת");
 - ✓ כבילים ופטילי זינה, המיעדים להזנת מכשירי חשמל מייטלטים יוחבו לרשת החשמל דרך מפסק מגן, או למקור זינה במתוך נמוך מאוד;
 - ✓ פטילי זינה של צoid מייטלט יהיו מצוקים במעטה גומי (ニアופרן). בידוד הגומי בין המוליכים צריך לעמוד מ-50 וולט. המוליכים של פטיל החשמל בחיצורים חלקאים ובאתרי בניה יהיו שזירים (הפטילים יהיו גמישים יותר);
 - ✓ חתך המוליכים בפטיל זינה לא יהיה קטן מ-1.5 מ"מ נחושת או 6.0 מ"מ אלומיניום.
 - ✓ בדיקות:
 - בדיקות תקופתיות: תבצענה ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ לבצע אותן, לפחות, פעמי-ב-6 חודשים. פירוט הבדיקה – עפ"י ת"י 75. מכשיר אשר נמצא תיקון יסומן בהתאם.
 - בדיקה ע"י המשתמש: בדיקה לפני השימוש במכשיר הכלול: בדיקת שלמות הבדיקה של מכנים עם בידוד כפול; תקינות פטיל החינה; חופש תנועה של החלקים הנעימים/מסתובבים; קיום תווית בבדיקה בתוקף על גבי המכשיר.
 - ✓ תחזוקה: מכנים ופטילי זינה שליהם יתוחזקו לשמיירה על מצבם התקוני המתאים לפועלה. אם התקגה ליקייב בבדיקה, בפטיל או באביזור אחר – המכשיר יפסל ויועבר לחשמלאי, להחלטה בנוגע לטיפול הנדרש.

"חיה" – מצב של מוליך כשהוא מחובר חשמלי; (מוליך אינו רק תיל מתכת, אלא כל חלק מתכת שעובד בו מתח חשמלי, השראתי או שהוא טעון חשמל);

- יש להקפיד שעמידת העובדים תהיה יציבה ותאפשר ביצוע העבודה בשתי הידיים.

- ✓ אין לבצע עבודה במיתקן ח' כלשהו
 - בסערת ברקים וסופה;
 - במקומות רווים באדים/גזים דליקים או נפיצים;
 - תחת גשם במיתקן ח' המותקן תחת כיפת השמיים.

✓ ביצוע עבודות במיתקן ח':

- עבודה במיתקנים חיים תבוצע רק במיתקנים אשר נתונים תחת מתח נמוך, ורק במקרים שבהם קיימת: - סכנה לח' אדם; - הפרעה לתהליכי ייצור; - הפרעה לקיום שירותים חיוניים לציבור; - הפרעה בהספקת החשמל הכללי. ■



שילוט להצבה ליד גידור ועל המפסק

✓ אמצעי הבטיחות:

- העבודה תבוצע במיתקן מואר, באור يوم או בתאורה המאפשרת ראייה ברורה ונוחה של כל פריט;
- מיתקן ח' יופרד ממיתקן אחר כלשהו, באמצעות מחיצה או אמצעי מתאים אחר;
- החשמלאים ישמשו במיגון אישי – ביגוד, נעליים מחומרים מבודדים תקניים, כובע מחומר מבודד, כפפות מבודדות ומשקפי מגן;
- הכלבים, הציוד והכלים המשמשים לביצוע העבודה יתאימו לסוג העבודה. ההתאמה תיבדק ע"י חשמלאי-מהנדס – גם הלבוש ייבדק ע"י חשמלאי-מהנדס;
- הצבת גידור שימנע כניסה זרים לאזור ביצוע עבודות ושילוט זהירה על איסור הכניסה לאזור.