



# ריתוך וחיתוך



## עשה

- יש להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לסוג העבודה. ✓
- יש לבדוק את הציוד לפני השימוש (תקן, תוקף ותקינות). ✓
- יש לתחום ולאזור את אזור העבודה בהתאם לסיכונים הסביבתיים. ✓
- יש לפנות חומרים דליקים ופסולת מאזור העבודה. ✓
- יש לוודא ציוד כיבוי אש זמין, מתאים ותקין. ✓
- יש להגן על ציוד הריתוך מפני פגיעה במהלך העבודה. ✓
- יש לעבוד בחומרים מסוכנים בהתאם להוראות העבודה. ✓
- יש לאחסן את החומרים המסוכנים בהתאם להוראות האחסון. ✓
- יש לפעול בהתאם לנוהל עבודה חמה. ✓
- יש לוודא הימצאות של אחסון ציוד עזרה ראשונה. ✓
- יש לשטוף ידיים במים ובסבון בסיום העבודה. ✓

## אל תעשה X

- אין לבצע עבודות ריתוך/חיתוך ללא ציוד מגן אישי וללא הכרת הסיכונים. X
- אין לבצע פעולת חיתוך/ריתוך ללא הכשרה מתאימה. X
- אין לגעת בחלקים שרותכו, בטרם התקררו, ללא ציוד מגן אישי מתאים. X
- אין להתחיל בעבודה לפני שפנו כלל חומרי הבעירה וגורמי הסיכון. X
- אין לכרוך את כבל הריתוך סביב הגוף או הכתף. X
- אין לאפשר מעבר הולכי רגל ותנועת כלים בסביבת העבודה. X
- אין לבצע פעולת חיתוך/ריתוך בחללים ללא אוורור וללא מערכות יניקה מתאימות. X
- אין לעזוב את אזור העבודה לפני שמקורות הבעירה התקררו לחלוטין. X
- אכילה ושתייה אסורים בסביבת העבודה. X

