

# עבודה בנגרייה

## ✓ עשה

- יש לספק לעובד הדרכה ומידע בכתב על הסיכונים במקום העבודה ובתחנת העבודה. ✓
- יש לבצע בדיקות רעש ולהשתמש באמצעים להגנת השמיעה בעת השימוש במכונות. ✓
- יש להציב שלט באזור העבודה, המתריע על עוצמת הרעש המזיק שנמצאה בבדיקה. ✓
- יש לבצע באזור העבודה בדיקות ניטור לאבק עץ. ✓
- יש לוודא שכלי העבודה כשיר, כולל תקע ההזנה וכבל ההזנה של הכלי. ✓
- יש להשתמש בצידוד מגן אישי. ✓
- יש להקפיד על אוורור סביבת העבודה, כולל בדיקה וניקוי של המערכת ליניקת אבק עץ. ✓
- יש לוודא שאמצעי כיבוי האש כשירים ונגישים, נבדקו ע"י בודק מטפים מוסמך אחת לשנה וכי כלל העובדים מתורגלים בשימוש ובהפעלת הצידוד במצב חירום. ✓
- יש לוודא, טרם הפעלת המכונה, כי כל מגני המכונה מותקנים וכי הם תקינים וממלאים את ייעודם. ✓
- יש להרחיק את הידיים מאזור הפעולה של המסור ולהשתמש באמצעי דחיפה (דחפן) לדחיפת העץ לתוך אזור הניסור. ✓
- יש להטעין כלי עבודה נטענים בחלל מאוורר תחת השגחה ורחוק מחומרים דליקים. ✓
- יש לוודא שאזור העבודה מתאים לביצוע העבודה, נקי, מואר היטב והמעברים פנויים ונגישים. ✓
- יש להקפיד על אחסנת חומרי גלם במתקני האחסון המתאימים להם. ✓

## ✗ אל תעשה

- אין להפעיל מכונה ללא הדרכה והרשאה להפעילה. ✗
- אין להסיר מגנים, ואין לעבוד ליד מכונה בלעדיהם. ✗
- אין להשתמש בכלים לא תקינים, שלא נבדקו, שנפסלו לשימוש או שהם מאולתרים. ✗
- אין ללבוש בגדים רחבים ורפויים, לעטות כפפות ולענוד טבעות, צמידים או תכשיטים אחרים, אשר עלולים להסתבך בחלקי המכונה בעת פעולתה. נדרש לאסוף שיער ארוך. ✗
- אין להשאיר ציוד פועל ללא השגחה. כאשר עוזבים את המכונה, יש לוודא שנותקה ממקור האנרגיה. ✗
- אין לאכול או לשתות באזור העבודה, אין להחזיק באזור העבודה כלי אוכל ושתייה, זאת, כדי למנוע זיהום מאבק עץ ומחומרים מסוכנים המשמשים לביצוע העבודה. ✗

