

أدوات العمل على ارتفاع



✓ **اعمل**

✓ قم بتسييج وتعليق اللافتات في بيئة العمل، لمنع دخول العمال والمارة.

✓ قم بتجهيز العامل على ارتفاع بحزام أو سلة أدوات يمكن تعليقها أو ربطها بالحزام إذا لزم الأمر.

✓ قم بتأمين الأدوات عن طريق ربطها بخيط، والذي يتم تثبيته بالحزام أو بشيء ثابت، لمنع سقوط الأداة إذا سقطت من اليد.

✓ تحقق من الأدوات والمعدات للتأكد من صلاحيتها قبل الاستخدام.

✓ اختر الأداة المناسبة للقيام بالمهمة والعمل على ارتفاعات. يجب استخدام معدات الحماية الشخصية

لحماية الجسم، مثل نظارات السلامة والقفازات الواقية، عند القص وعند العمل بأدوات حادة.

✓ يجب حماية بيئة العمل بأغطية بمختلف أنواعها لمنع الاشتعال أثناء الأعمال الساخنة مثل القص واللحام، وللمنع تطاير الشرار. من الضروري أيضًا تنفيذ إجراء "العمل الساخن" بما في ذلك تعيين مراقب حريق إذا لزم الأمر.

✓ يجب إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن بيئة العمل عند القيام بأعمال ساخنة على ارتفاعات.

لا **تعمل** ✗

✗ لا تعمل على ارتفاعات دون وجود لافتات وترسيم حدود منطقة العمل.

✗ لا تعمل على ارتفاعات باستخدام أدوات حادة دون إجراء اختبار فيما يتعلق باستخدام السليم وسلامة الأداة المخصصة.

✗ لا تعمل على ارتفاعات باستخدام قرص الشدز والقص دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. عند قص الحديد فيجب أخذ الاحتياطات اللازمة مثل احتياطات العمل الساخن في اللحام.

✗ لا ترمي الأدوات أو المعدات من ارتفاع، ولا تتركها، بل انقلها بأمان من مكان إلى آخر. لا تقم بتنفيذ الأعمال الساخنة على ارتفاعات، مثل اللحام والقص، باستخدام معدات غير ملائمة للعمل الساخن على ارتفاع.

تهدف هذه المعدات إلى منع الاشتعال أو التلف الناتج عن الحرارة.

✗ لا يجوز العمل بدون شخص آخر من قبل منفذ العمل، على الأرض، إلا عند أداء العمل باستخدام سقالة ميكانيكية.

