

תקציר פסק דין



מאט עוזי'ם עמייחי פילבר



יזם בנייה נשפט והואשם בבית דין אזרוי לעובדה בעקבות תאונה שהתרחשה באטר בנייה שבה נפגע עובד והפץ נכה לצלמיתות

לאחר המקרה לתיקון הפגמים הבטיחותיים; ועicker תפיקדו בפרויקט הבניה היה קשר עם ליקוחות חזק.

בהתחשב בשיקולים אשר פורטו לעיל גורם בית הדין על הנאים קנס בסך 55,000 ש"ח לתשלום בעשרה תשלומים חודשיים שווים; והפקודת התהווות להימנע מעבירה בתחום הבטיחות בעובודה על סך 65,000 ש"ח בגין כל עבירה במשך שנתיים.

במסגרת הדיון המשפטי התעוררה שאלה בדבר מעמדו של הנאים, שטעןião שאלנו נכלל במדד "מבצע בנייה", "זמן", או "מחזיק" במקום העובודה". בית הדין, לאחר שבחן את חלוקו ותפקידו של הנאים בהליך הבניה, קבע: "אין נפקא מינה לזהות החברה שבה מדובר מאחר ובפני הרשות המוסמכות - הוועדה לתכנון ובניה, הציג את עצמו הנאים כיוום הבניה. בתור יוזם הבניה", יש לראות בנאים כ"מבצע בנייה" לפי הגדרתו בתקנות הבטיחות לעובודה (עובדות בנייה) ואחראי למחדלים שנעשה ולהפרת הוראותיו". ■

האישומים בבית המשפט

לבית הדין האזרוי בקשרו לביצוע כתוב אישום בכך יוזם הפרויקט, החברה הקבלנית המבצעת ובעל החברה בגין עבירות של "אי קיומן צו בטיחות", "אי מינוי מנהל עובודה", "עובודה בקרבת קווי מתח חשמלי", "אי מסירת מידע והזרקה מיוחדת". הכרעת הדין התייחסה אך ורק ליוזם המבצע שכן החברה הקבלנית ובעליה הודיעו בעבירות המיחוסות להם במסגרת הסדר טיעון, הורשו ונגור דינם.

בבית הדין האזרוי הרשעת הנאים בעבירות שייחסו לו בכתב האישום למעט עבירה של "אי קיומן צו בטיחות" זואת מאחר שלא הוכח כי קיבל את הצו לידי. במסגרת השיקולים לעונש שקל בית הדין את סוג העבירות שהן מהחומרות שבתחום הבטיחות העובודה, ואת העובודה שגרמו לפציעה קשה של עובד בן 17, אשר כתוצאה ממנו נכרתו שתיים מצבעות רגליו והוא נותר נכה לצלמיתות. עוד נשלה לחומרה כפירתו של הנאים (היים) באחריותו לעבירות, בטענה שלא היה אחראי על אתר הבניה ו/או לעבודות הבניה שאלייהם התייחס כתוב האישום. מנגד, לטובת הנאים עמדו העובדה שאין לו עבירות קודומות; שפעל

טיור התאונה

במהלך הקמת מבנה מסחרי באזור התעשייתי של כפר ירכא עסק עובד בעבודת פיזור והחלקה של בטון על גג המבנה. העבודה נעשתה באמצעות מגיפה ידנית העשויה מתכת, ובעל הדית המתארכת עד לאורך של 3 מטר. במהלך העבודה נגעה ידית המגיפה בתיל המוליך חשמל וכתוכאה מכף החשמל העובד, אייבד את הכרתו, אשפז בבית החולים ושתיים מאכובאות גלו השמאלית נקטעו.

ממצאים שעלו בעקבות חקירה

מחלוקת האירוע התברר כי קו הבניין החיצוני של המבנה המסחרי נמצא במרחק של 70 ס"מ במקביל לקו חשמל, המוליך חשמל במתוח גבוה של 33,000 וולט. עד התברשות התאונה הוצאה צו בטיחות האזרוי חיפה והצפון שלידי מפקח העבודה האזרוי היפפה והצפן של משרד התעשייה, ובו נאשר ביצוע כל עבודה באטר במתקן פחחות מ-3.25 מ' מתיל החשמל. לחלוון נדרש נקיות אמצעי בטיחות מיוחדים - אשר פורטו בצו - למניעת התחשמלות. למרות הוצאות הוצאות הוצאות, גדרות או כל אמצעי הגנה ולא הותקנו מחייטות, גדרות או כל אמצעי אחר למניעת חישמול העובדים. עד התברר כי בעת התהווות התאונה לא היה באתר מנהל עבודה ולעובדים לא ניתנו הוראות עבודה, מידע עדכני והדריכה מיוחדת בדבר הסיכוןים הכרוכים בעובדה על הגג בקרבת תיל החשמל.

תקציר פסק דין של כב' השופטת עידית איצקוביץ בתיק פ' (נצרת), מיום 30.3.09 הכותב הוא עוזר משפט בבית הדין הארץ לעובדה.