

מאונת מצבה

העובד על במת ההרמה נמצא ללא ציוד מיגון לעבודה בגובה וללא עובד נוסף על הקרקע



קסדת עבודה בגובה



חבל עבודה מיקום ותמיכה



רתמת בטיחות

מה הכלל הבטיחותי?




העובדים נמצאים ללא ציוד מיגון לעבודה בגובה




חסר אגן יד
חסר אגן תיכון
חסר לוח רגל

חסר אגן יד
חסר אגן תיכון
חסר לוח רגל

מה הכלל הבטיחותי?



העובדים נמצאים ללא ציוד מיגון לעבודה בגובה



חל איסור למשוך חומר שהורד מעגורן צריח

העובד אינו חובש קסדה

העובדים פירקו את המעקות ולא משתמשים בצמ"א לעבודה בגובה

מה הכלל הבטיחותי?



מוטי סולטני, מנכ"ל בטיחות בבנייה ובתעשייה, מחוז המרכז ו-ם המוסד לבטיחות ולגיהות צילום: המוסד לבטיחות ולגיהות