

"קו החיים" - פילוח נתונים

כחלק מפעילות המוסד להובלת שינוי תרבות הבטיחות בעבודה, העלינו לאוויר בתחילת השנה פרויקט ייחודי שלנו, "קו החיים", שמהווה מוקד דיווח על סכנות ברורות ומידיות באתרי בנייה. זהו חלק ממהלך כולל להעלאת הנושא אל תודעת הציבור - לקידום הבטיחות בעבודה בכלל, ובאתרי הבנייה בפרט

מאת מוטי סולטני

מדריך בטיחות ארצי בבנייה ובתעשייה,
המוסד לבטיחות ולגיהות

בעקבות ליקויים שנמצאו באתרים. צו בטיחות המוטל על ידי מפקח עבודה הוא דרישה לטיפול בסכנה בטיחותית, ואיסור שימוש או עבודה בגורם שממנו נובעת סכנה זו. המועד לביצוע הצו, לסילוק הליקוי, הוא מידי או במועד הנקוב בצו. בכל דיווח, מדריך בטיחות של המוסד לבטיחות מגיע לאתר, סוקר, מדריך ומסביר למנהל העבודה או היזם, או הקבלן את הליקויים שבפנייה ואת דרכי הטיפול הנדרשות. בבדיקת מדריכי הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגיהות נמצאו יותר מ-449 פניות, שהצביעו על סכנות באתרי הבנייה. המיזם מוצג בזמן אמת על מפה אינטראקטיבית, המראה את נתוני המפעלים בענף הבנייה בישראל, כפי שהם מדווחים היישר מהציבור. הדיווחים, המלווים בתמונות, מגיעים מכל רחבי הארץ ומטופלים על ידי מדריכי הבטיחות בבנייה שבמחוזות המוסד לבטיחות ולגיהות.



התפלגות היקפי הבנייה למגורים לפי מחוזות:

מרכז ירושלים - 49%, מחוז חיפה והצפון - 33%, מחוז הדרום - 18% (ע"פ נתוני המוסד לביטוח לאומי ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים).


דוגמאות לטיפול בדיווח:

הדיווח: אי-שימוש בצידוד מגן אישי באתר בנייה בירושלים.
ממצאי הביקור: מדריך המוסד"ל הגיע למקום ומצא כי קיימת חריגת בטיחות במסגרת השימוש בצידוד מגן אישי.
העובד עבד עם צידוד פסול לשימוש.
אם העובד ייפול, צידוד זה לא יצליח לבלום את הנפילה ויטבח אותו.
ביצוע עבודות תוך שימוש בצידוד הקיים עלולות היו להסתיים באירוע בטיחות.

הפעולה שננקטה: ניתנה הדרכה והדגמה למנהל העבודה ולעובדים בנושא צידוד מגן אישי לעבודות בגובה, לצורך תיקון הליקויים.


מטרת מיזם "קו החיים" היא להגביר את מעורבות כלל הציבור בישראל בהתמודדות עם תופעת תאונות העבודה בענף הבנייה ולהעלות את הנושא לסדר היום הציבורי.

נכון ליום 15 בספטמבר, נרשמו באתר "קו החיים" יותר מ-95,950 כניסות. עד כה דווחו 559 ליקויים באתרי בנייה, שטופלו בשיתוף עם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה.



הממצאים העיקריים הם:

1. פיגומים לא תקינים
2. עבודה בגובה לא תקינה
3. חוסר במנהל עבודה באתר הבנייה
4. חוסר תיחום אתרים, חשמל, חוסר בשילוט וגידור מחייב ואחר
5. אי-שימוש בצידוד מגן אישי
6. עגורנים ומנופים
7. גידור ושילוט




במסגרת המיזם, ובעקבות דיווחי הציבור, נסגרו 65 אתרי בנייה בצו בטיחות, שניתן ע"י מפקחי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית



הרתמה הורכבה הפוך


בתמונה מבוצע אלתור לעטיפה (סטרפים מברזל), שעלול לסכן את העובד ולגרום לריסוק עצמותיו.



אלתור מסוכן
לרצועות

בתמונה נראה אלתור מסוכן לרצועות שהן חלק מ"קו חיים", שאמור להגן במקרה של נפילה. הרצועות, "סופגות האנרגיה", אמורות להיפתח בזמן נפילת העובד, תוך כדי "ספיגה". רצועות בולם הנפילה, כשהן מקופלות, הן אמורות להיות עטופות ברצועות בעלות אפשרות לחישוב כוח הקריעה.

פילוח דיווחי אזהרים למוקד "קו החיים" עפ"י ערים



האזהרים המדווחים עדים לשינוי ולמהירות התגובה, וכך המתחם צובר יותר דיווחים, והרשתות החברתיות, מפרסמות משובים חיוביים בדבר הטיפול בהם.

בשלב זה, מרבית הדיווחים מגיעים מהמרכז וגם מאזור חיפה. לצד האפשרות לדיווח, האתר גם מציג על פני מפת ישראל את אתרי הבנייה השונים, שבהם נהרגו פועלי בניין, על סמך נתונים ממקורות גלויים ברשת, נתונים סטטיסטיים עדכניים, גלריית תמונות הליקויים שאותן שלחו הגולשים ועוד. אנו קוראים לכלל האזהרים להמשיך לדווח ולהשפיע על בטיחות העובדים באתרי הבנייה. ■

* מיזם "קו החיים" פורסם בתקשורת באתרים: MYNET, מרכז הנדלן, Mako, YNET, כלכליסט וחדשות ירושלים.

הדיווח: אי-שימוש בציד מגן אישי באתר בנייה

ממצאי הביקור: מדריך המוס"ל הגיע למקום ומצא כי קיימת חריגת בטיחות במסגרת השימוש בציד מגן אישי.

העובד היה עם ציד תקין אך השימוש היה לא נכון. בזמן נפילה, העובד לא היה נבלם, כיוון שהרתמה הורכבה הפוך. בשעת חירום, ציד הבטיחות לא יוכל לבלום את נפילת העובד ויסכן אותו.

פעולות עבודה עם ציד זה, בצורת עבודה שגויה זו, עלולות היו להסתיים באסון או באירוע בטיחות לא פשוט אחר.

הפעולה שנקטה: ניתנה הדרכה והדגמה למנהל העבודה ולעובדים, בנושא ציד מגן אישי, שימוש ולבישה נכונה. כמו כן, נערכה בדיקת תוקף לתעודות העבודה בגובה ולהתאמתן לסוג העבודה שמבוצעת לצורך תיקון הליקויים.