



מובילים את הבטיחות לדור הבא

ד"ר מיקי וינקלר | מ"מ מנכ"ל המוס"ל


המוסד לבטיחות ולגיהות
בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנחנו.




X



Y




Z



ניידות ההדרכה חזור שהיה

מבפנים



מבחוץ



ניידות ההדרכה הדור הבא



בלמידה



מבחן



מבפנים

ניידות ההדרכה הדור הבא



[illegible]


המוסד לבטיחות ולביטחון
בטיחות וביטחון בעבודה - זה אינו
המידע בטופס זה אינו תחליף לבידוק של ממונה וקבלת תות דעתו.

שם האתר: _____ שם הקבלן/מניע: _____ חתימה: _____ תאריך: _____
שם היישוב: _____ סה"כ מס' עובדים: _____ מס' עובדים זרים: _____ שפות: _____
סוגי האתר: אתר גדול, אתר קטן, שיפוץ, תשתיות, אחר (הקף בעיגול)
תנאים: _____ מילי: _____ שם המדריך: _____
בגל המוסד לבטיחות ולביטחון _____ מילי: _____
חתימה: _____

מס"ד	נושא ליעוץ והמלצה	המלצה
התארגנות באתר הבניה		
1	מניע מנהל עבודה מוסמך לאתר	554-903639
2	ניהול ורישום פנקס כללי	554-903639
3	ניהול פנקס הדרכה	554-903639
4	שילוט פרטי מנהל עבודה / חברת המבצע	554-903639
5	שילוט אזהרה לסוגים כולל זיהוי מבצעים	554-903639
6	גידור אתר	554-903639
הדרכה		
7	הדרכה בסיסית לעובדים וקבלני משנה בשפה מובנת להם	554-903639
8	הדרכה לעבודה בגובה ע"י התקנה	554-903639
9	תיק עזרה ראשונה	554-903639
ארגון בטיחות וניהול באתר		
10	דרי גישה ומעברים לעובדים ולציוד	554-903639
11	כלי עבודה תקינים	554-903639
12	גיהות בעבודה כולל מקום לארחות, שירותים, הסדר ניקיון ופינוי פסולת, מי שתייה ורחצה	554-903639
13	גידורים, כיסוי פתחים ואמצעי מגן אחרים מפני נפילה (משטחי עבודה בגובה מעודרים כולל און די תיבן לוח רגל)	554-903639
14	משטחי עבודה, מדרגות וסולמות, ציביות ותקיותם	554-903639
15	טפסות ופוגיומים, חוזק, ציביות ביסוס	554-903639
16	חפירות, עבודות עפר, דיפון והגנה, מניעת עומס יתר	554-903639
ציוד + חשמל		
17	ציוד להגנה מפניפילת מגובה (שלם ותקין), נעלי בטיחות, קסדות מגן עם בולם זעזועות, שימוש במגני שמיעה, שימוש במשקפי מגן, כפפות, הגנה לדרכי נשימה	554-903639
18	לוח חשמל ראשי ומשני הותקנו בהתאם לחוק	554-903639
19	מתקניימות בדיקות מפסקי זרם פחת 30 מיליאמפר (אחת לשבוע)	554-903639
20	ציוד חשמל מסלול (תקינות וסיומן בידוד כפול, פתילי זונה, שלמות הבידוד, תקע שקע תקינים, כבלי מאריך עם תקן לאתר בטיחות תקינים, הגנת הפתילים כנגד פגיעה מכנית)	554-903639
21	ציוד הרמה מעליות, עגורנים, מגדל הרמה, כננות גלגלות, אביזרי הרמה	554-903639
22	מוותקנות וקיימות תאורה מלאכותית במקומות חשוכים	554-903639
ניהול מערכת בטיחות		
23	מדריך לערכת מבדק עצמי לבידוק מצב הבטיחות והניהול באתר בניה	554-903639
24	גורמי סיכון בפעילויות שונות בענף הבניה	554-903639
25	עזרה לתוכנית לניהול הבטיחות באתר הבניה	554-903639
הערות נוספות:		

קבלת מילי 554-903639

מהפכת הדורות – המשרד הנייד SafetyTab



פעילות המדריך – הכל במסופון

גרסה 4.1.4 | יום א', 11 יולי 2021

מדריך 1040 | מיקי וינקלר

ביקורים שביצעתי היום

0

ביקורים שביצעתי החודש

0

ביקורים שעלי לבצע החודש

0

תעשייה

רישוי עסקים

ועדת בטיחות

מפעל

במ"ק

מאמן בטיחות

ניידת שמע

ניידת תעשייה

עובדים עם מוגבלות

בניה

התחדשות עירונית

בניה הנדסית

מבנה תעשייה/ציבור

מבנה מגורים

מאמן בטיחות

ניידת בניה

שיפוץ מבנה


דיווחי משתמש

דוחות

תקשורת

Powered By Mobisoft

כלל דרישות החוק - הכל במסופון



דוח אבחון ממוחשב המגיע ישירות ללקוח

הערה	נדרש להתקין אזור יד שיהיה בגובה בין 90 סנטימטרים ל-1.15 מטר מעל פני רצפת משטח העבודה או מדרגת המעבר, האזן התיכון ייקבע בגובה של 45 עד 50 סנטימטרים מעל למשטח העבודה או מדרגת המעבר ולוח רגל יותקן בצד הפנימי של זיהוי סמוכים ככל האפשר זה לזה ולרצפה וגובה שפתם העליונה, מעל פני רצפת המשטח או המדרגה, לא יפחת מ-15 סנטימטרים. אזור היד והאזן התיכון יותקנו באופן שיימנע עיתוקם המקורי ממקומם. הערה: במעקבות מעין נדרש שאזור יד יותקן מחומר מתאים ובחזק נאות וכשהם עשויים יהיו בעלי חתך רחב במידות 10X5 סנטימטרים לפחות והמרחקים ביניהם לא יעלו על 3 מטרים.
תמונות	
ציוד מגן אישי	ממצא העובדים במקום העבודה אינם משתמשים בציוד המיגון האישי בהתאם לתהליך העבודה המלצה יש לקיים הדרכת עובדים ככלל ובדבר הסיכונים בתחנות העבודה היחידיות בפרט ושימוש בציוד המיגון האישי בהתאם לתהליך העבודה דרישת חוק תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשל"ז 1997 סעיף 8 הערה נדרש להשתמש בציוד אישי באתר כגון, קסדות, נעלי עבודה, משקפי מגן (על פי הצורך), נשימת מסוג P3 החיתוך אבן /שיש/ בטון, ציוד בטיחות לעבודה בגובה, הגנת השמיעה כו. תמונות 
פיגומים	ממצא פיגום אינו מותקן כיאות לעבודה הנדרשת באתר המלצה נדרש כי כל פיגום יותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד ובאופן המונע התמוטטות או נפילת אדם או חפץ דרישת חוק תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 1988 סעיף 21 הערה נדרש להשלים מעקבות לפיגום שנמצא באתר (אזן יד) נדרש להשלים פיגום לאבטחת מעקבות בפיגום זקפי שנמצא באתר. נדרש להשלים אזורי תיכון, אזור התיכון ייקבע בגובה של 45 עד 50 סנטימטרים מעל למשטח העבודה. נדרש להשלים לוחות רגל במעקבות הפיגום.
תמונות	
ממצא	פיגום אינו מותקן כיאות לעבודה הנדרשת באתר
המלצה	נדרש כי כל פיגום יותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד ובאופן המונע התמוטטות או נפילת אדם או חפץ
דרישת חוק	תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 1988 סעיף 21

3/4

מובאות בזאת המלצותינו לטיפול ולקידום רמת הבטיחות והבריאות התעסוקתית באתר הבנייה. המידע בדוח האבחון מתבסס על הנתונים שהוצגו בפני מדריר המוסד לבטיחות ולגיהות במהלך הסיוע המשותף באתר הבנייה בתאריך 05/07/2021. המידע המובא בדוח זה אינו מהווה תחליף לבדיקה וחזרת דעת של מומחה		
מוסד לבטיחות ולגיהות בטיחות ובריאות בשטח - זה אנו		
תאריך ביקור: 05/07/2021 12:29		
אבחון בטיחות באתר בנייה – התחדשות עירונית		
מס 300600002043		
פרטי האתר	מדריך	
שם האתר:	מוטי אביר	
עיר:	052-6543356	
כתובת:	Motti.Ab@osh.org.il	
קבלן ראשי:	מחוז מרכז וירושלים	
מנהל:	03-5266465	
שלב העבודה בעת הביקור:	מספר עובדים בעת הביקור:	
שמואל הנגיד 10-12 הרצליה	הרצליה	
שמואל הנגיד 10-12 הרצליה	עבדולטיף אבו הלא	
jan123@zahav.co.il	יגאל גאן	
v10latif5.0@gmail.com	אחר	
15	15	
בעלי תפקידים	ממצא עבודת בניה מתבצעת ללא ניהול ישיר ומתמיד של מנהל עבודה המלצה עבודת בניה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שמינה מבצע הבניה דרישת חוק תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 1988 סעיף 2(א) הערה נדרש שהעבודה תתבצע תחת הנהלתו הישירה של מנהל העבודה כמופיע בתקנה. ציטוט "מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינה" (תקנות הבניה סעיף 2 מיני מנהל עבודה).	
שילוט וגידור האתר	ממצא אתר הבניה אינו מגודר כנדרש המלצה יש לגדר את האתר, ולוודא נקית אמצעי בטיחות להגנת העובדים ועוברי אורח בסמוך לאתר דרישת חוק פקודת העיריות (נוסח חדש) סעיף 236(א)(7) הערה אזור בניה אינו מגודר, נדרש ליצור הפרדה מוחלטת בין השטח הציבורי לבין האתר שישימש אמצעי הגנה מפני פגיעות פיזיות שונות וזמנע מהציבור כניסה לאתר בניה.	
תמונות		
חשמל	ממצא העובד חשוף לנגיעה מקרית בחלקים חיים של חשמל בשקע/תקע/לחצן/כבל חשמל וכו'	


15.7.2021

ד"ר מיקי וינקלר – מ"מ מנכ"ל המוסד"ל

מוסד לבטיחות ולגיהות




פעילות ארצית



פעילות אבחון במקומות העבודה


פעילות הנדסה מסכם



בחציון 2021
בוצעו ע"י מדריכי
המוס"ל 12,041
פעילויות
במקומות העבודה


פעילות אבחון באתרי בנייה

בחציון 2021
בוצעו ע"י מדריכי
המוס"ל 5,683
פעילויות באתרי
בנייה




פעילות אבחון במקומות העבודה

ניידות הדרכה



בחציון 2021 ניידות המוס"ל הדריכו ב-870 מקומות עבודה

מספר מודרכים מסכם



בחציון 2021 הודרכו בניידות המוס"ל 20,039 עובדים

Top 10 – ממצאים בתעשייה

לא מבוצעת בדיקת מטפים וציוד גיבוי אש אחת לשנה

מפסק מגן בלוח חשמל המיועד לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד, אינו מופעל לניסוי אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו

כבלים או פתילי חשמל מבודדים זמניים המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירים חשמליים מיטלטלים מותקנים באופן לקוי העלול לפגוע בהם או להיפגע מהם

חסר שילוט במקום בולט לעין המפרט את כללי ההתנהגות במקום העבודה למניעת התפשטות נגיף הקורונה

מפסק מגן אינו נבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים


מכונת הרמה מופעלת ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה בפקודת בטיחות בעבודה

לא הותקנו שלטי הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי

קולט אור מופעל ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה בפקודת בטיחות בעבודה


לא מבוצעת הדרכה לכלל העובדים בדבר הסיכונים שאליהם העובדים עלולים להיחשף בעבודתם

מכונות, ציוד וכלי עבודה מופעלים בלי שהותקן התקן בטיחות ומיגון מתאימים המונעים מגע בין העובד לבין חלקים טעוני גידור



מכונות, ציוד וכלי עבודה מופעלים בלי שהותקן התקן בטיחות ומיגון מתאימים המונעים מגע בין העובד לבין חלקים טעוני גידור

Top 10 – ממצאים בבנייה



משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, לא גודרו ע"י אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל

Top 10 – ממצאים בחקלאות



מכונות, ציוד וכלי עבודה מופעלים בלי שהותקן התקן בטיחות ומיגון מתאימים המונעים מגע בין העובד לבין חלקים טעוני גידור

Top 10 – ממצאים בכלל הענפים



מכונות, ציוד וכלי עבודה מופעלים בלי שהותקן התקן בטיחות ומיגון מתאימים המונעים מגע בין העובד לבין חלקים טעוני גידור

המוקד הלאומי לדיווח מפגעים "קו החיים" ופניות הציבור בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית בעבודה

אפשר למנוע את
התאונה הבאה.

ראיתם מפגע בטיחות?
דווחו מיד ל-"קו החיים"

"נאלצנו לקבוע את מותם
של שלושת הפועלים..."


שלוש משפחות איבדו
את היקר להן מכל.




*9214

Top 10 – ממצאים בכלל הענפים


סה"כ התקבלו
במוקד הלאומי
"קו החיים" כ-
4460 דיווחים



ממצאים עיקריים שנמצאו ע"י המדריך באתרי הבנייה שדווחו למוקד "קו החיים"




עשרת הערים עם כמות הדיווחים המרבית כולל סכנה סביבתית 2021



חומרים מקצועיים לעמידה בדרישות - בנייה



חומרים מקצועיים להגברת הידע - בנייה



חומרים מקצועיים להגברת הידע - רולאפ



חומרים מקצועיים להגברת הידע – שילוט ציוד

מגן אישי





חומרים מקצועיים להגברת הידע – כרזה למיגון אישי




חומרים מקצועיים להגברת הידע – תמצית מידע לעובדים בתעשייה




חומרים מקצועיים להגברת הידע – עובדים עם מוגבלות



חומרים מקצועיים להגברת הידע – סימני איתות



תרומת המוס"ל לקידום הבטיחות



המרכז הלאומי למאמני בטיחות בעבודה

אימון לשיפור מיומנות והתמודדות עם סיכונים למפעילים


עגורנים ניידים



משאבות בטון



עגורנים צריח ולפינג



מלגזות



הדור הבא של האימונים – מפעילי עגורנים



הדור הבא של האימונים – מפעילי מלגזות





הצטרפו אלינו למהפכת הבטיחות!